29.08.2025

передано на мех испытания

Цех	Образцы
3	_
5	105 (рг, рх)
10	- [
ŘΠ	-
склад 2/1	-
склад 2/2	-
склад 274	-
склад 6002	-
ПСЭТ	-
ПСК	-
HOHC	-
сварщики	-
метизы	-
ОгМет	-

передано на металлографические исследования

Цех	Образцы
3	
5	105 (MKK)
10	-
10	-
КП	-
СКЛАД 2/1 СКЛАД 2/2	- -
склад 272	- -]
склад 6002	-
ПСЭТ	-
ПСК	-
HOHC	-
сварщики	-
метизы	-
ОгМет	-

передано на хим анализ

Образцы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -

в работе

_ Цех	Образцы
3	-
5	
<u> </u>	123 (рг, рх, мкк)
10	-
KIT CKITO II 271	-
СКЛАД 2/1	
СКЛАД 2/2 СКЛАД 2/4	74223 (pr)
СКЛАД 274	74223 (DI)
ПСЭТ	-
пск	-
ПОПС	-
сварщики	-
метизы	-
ОгМет	-