




1 Travailler sur la boîte

En suivant les instructions ci-dessous récupérer et compléter les formes de la boîte du porte clé lumineux.

Cliquer sur l'onglet « **boiteV2** » en bas de la fenêtre.

La fenêtre graphique ci-dessous apparaît.






2 Créer le logement du boîtier de piles


2.1 Choisir le plan d'esquisse

Cliquez sur cette face qui sera le plan du sketch.

Orientez la face (face à vous)




2.2 Tracer et coter la forme du logement



2.3 Créer un enlèvement de matière extrudé

Réglez la profondeur sur 6.5mm




3 Créer les perçages pour les vis

3.1 Choisir le plan d'esquisse


3.2 Tracer quatre cercles diamètre 2 mm

Cliquez sur Cercle à partir du centre



Remarque : les cercles doivent être concentriques avec les coin arrondis

Esquisse 6



Information : L'esquisse est **correcte** si tous les éléments représentés sont en **noir**.




3.3 Créer un enlèvement de matière extrudé

Profondeur 5mm

4 Créer le logement de l'interrupteur

4.1 Choisir le plan d'esquisse


4.2 Tracer et coter la forme du logement.



4.3 Créer un enlèvement de matière extrudé

Profondeur 4,5mm

Renommez la fonction : **Inter**




5 Créer le logement de la LED

La forme étant plus complexe nous allons réaliser ce logement en deux opérations.

Partie 1 : Culot

5.1 Choisir le plan d'esquisse.

5.2 Tracer et coter le logement du culot de la LED.






5.3 Créer un enlèvement de matière extrudé

Profondeur 6mm

Renommer la fonction : **Culot**




Partie 2 : Tête


5.4 Choisir le plan d'esquisse.

Orientez la vue face à vous !!

(Droite sur le cube)




5.5 Tracer et coter le logement de la tête de la LED.



5.6 Créer un enlèvement de matière extrudé.

Profondeur 7mm

Renommer la fonction : **Tête**







6 Créer des congés de 1mm

6.1 Sélectionner la fonction congé.

Réglez le rayon sur 1mm.

Sélectionnez les 6 arêtes comme sur la figure ci-contre.

Validez



7 Il manque une forme !!!



Pour que la pièce soit totalement finie il faut encore une forme, on compte sur votre perspicacité. 🕵️

Il faut regarder les pièces faites précédemment les analyser, retrouver la fonction de chaque forme et compléter votre travail.