## 孔、轴公差与配合的设计方法之计算法的具体步骤:

- 1) 确定配合类型:
- 2) 确定基准制,优先选择基孔制,孔的基本偏差代号 H;
  - 3) 根据给出的极限间隙(或过盈)计算配合公差值;
- 4)根据配合公差查表选择公差等级,确定基准件(优先选择基孔制,则基准件一般为基准孔)公差带代号;
- 首先,要让所选的孔公差值 Th 和轴公差值 Ts 满足在 Tf (±10%)之内,先按 Th = Ts = Tf/2 选取同级的孔和轴的公差,如找不到或是可能是特殊规则,按工艺等价原则,降低一级孔的公差等级。
- 另外,需要所选择的轴公差和孔公差之和小于等于配合公差值。
- •5) 按公式计算另一个非基准件的基本偏差,查表确定其基本偏差代号,确定 非基准件公差带代号,保障所选择的最小间隙大于等于给定的最小间隙(或者保障 所选择的最小过盈小于等于给定的最小过盈值)。
  - •6) 计算非基准件的基本偏差;
  - •7) 画公差带图和配合公差带图;
  - •8) 验算配合公差, 极限间隙(或过盈)是否满足。

题目一、现已知某孔、轴的基本尺寸为 Ø40mm,根据工程实际需要,希望该孔、轴的配合类型为间隙配合,并且需要其**配合间隙**在 22μm~66μm 范围内。试确定孔、轴的公差等级和配合种类。(总分 5 分)

答:

已知某孔、轴的公称尺寸为 \$40 mm,要求配合间隙在 0.022~0.066 mm 范围内。试确定孔、轴的公差等级和配合种类。

解:(1)配合制的选择。

一般情况下优先选择基孔制。

(2) 选择公差等级。

要求的配合公差为  $T_{\rm f}'=\mid X_{\rm max}-X_{\rm min}\mid=66-22=44(\mu{\rm m})$ ,欲满足使用要求,所选孔、轴的配合公差应满足:

$$T_{\rm f} = T_{\rm D} + T_{\rm d} \leqslant T_{\rm f}'$$

设  $T'_{\rm D} = T'_{\rm d} = T'_{\rm f}/2 = 44/2 = 22(\mu {\rm m})$ 

查标准公差数值表得知此值介于 IT6~IT7 之间, IT6=16  $\mu$ m, IT7=25  $\mu$ m。

根据工艺等价原则,一般孔比轴低一级,故选择孔为 IT7 级,轴为 IT6 级,则有:

$$T_{\rm f} = T_{\rm D} + T_{\rm d} = 25 + 16 = 41 (\mu {\rm m}) < T_{\rm f}' = 44 \ \mu {\rm m}$$

符合使用要求。

由于采用基孔制配合,故孔为 \$40H7(+0.025)mm。

## 2025 年春学期 互换性与技术测量 (孔与轴的极限与配合)课堂作业②

(3) 选择配合种类。

即选择轴的基本偏差,条件是孔和轴配合的最大间隙和最小间隙要求在  $0.022\sim0.066~\mathrm{mm范围}$ 。

根据前面所学可知:

$$X_{\rm min} = {\rm EI} - {\rm es} \qquad {\rm es} = {\rm EI} - X_{\rm min} = 0 - 22 = -\,22 (\mu {\rm m})$$

查轴的基本偏差数值表

-22 μm 介于-25 μm(f)和-9 μm(g)之间,根据上述条件,选取 f(es=-25 μm )才能保证最小间隙  $X_{\rm min}$ =0.025 mm 在要求的配合间隙 0.022 $\sim$ 0.066 mm 范围内,则轴的下极限偏差为

$$ei = es + T_d = -25 - 16 = -41(\mu m)$$

所以轴为 \$40f6(\_0.025)mm。

(4) 验算结果。

所选配合为 \$\operatorname{\$\phi\_{40}\text{H7}(\begin{pmatrix} +0.025 \\ 0 \end{pmatrix})/f6(\begin{pmatrix} -0.025 \\ -0.041 \end{pmatrix})

$$X_{\text{max}} = \text{ES} - \text{ei} = +0.025 - (-0.041) = +0.066 \text{(mm)}$$
  
 $X_{\text{min}} = \text{EI} - \text{es} = 0 - (-0.025) = +0.025 \text{(mm)}$ 

满足配合间隙在 0.022~0.066 mm 范围内的要求,所以选择的配合符合题意要求。

**题目二**、现已知某孔、轴的基本尺寸为 Ø25mm,根据工程实际需要,希望该孔、轴的配合类型为过渡配合,并且需要其配合公差为 Xmax=+20μm,Ymax= -16μm。通过查表,可以知道基本尺寸为 Ø25mm,其标准公差为 IT7=21μm,IT6=13μm;

查轴基本偏差表,轴的基本偏差代号 k,ei=+2 $\mu$ m;轴的基本偏差代号 j,ei=-4 $\mu$ m;轴的基本偏差代号 m,ei=+8 $\mu$ m。请采用计算法,确定该孔和轴的配合种类(包括确定孔和轴的公差代号及配合代号,确定孔、轴的配合代号)。(总分 5 分)

答: 1) 确定配合制度。因无特殊要求, 优先选择基孔制;

- 2) 计算配合公差: Tf =Xmax-Ymax=36µm;
- 3) 查附表确定孔、轴的公差等级。因为 Tf=Th+Ts,孔、轴公差值可先按平均分配原则确定,即 Th=TS=Tf/2=18μm; 由公差等级表可知,此公差介于 IT7 和 IT6 之间。
- 因为精度较高(小于等于 IT7),考虑到工艺等价原则,故可以选取轴比孔高一个等级,即轴为 IT6 级,孔位 IT7 级。此时 IT7=21μm,IT6=13μm;而 IT7+IT6=34μm<36μm。即为配合公差值小于给定值,所以配合精度可以保证。则 孔公差 TH=21μm,轴公差 Ts=13μm。
- 4)确定轴的基本偏差代号:因为已知条件给定的最大间隙 20μm 和最大过盈-16μm,所以这是一个过渡配合。
- 由于孔的上偏差为 21μm, 且最大间隙要求不能超过 20μm, 并根据给出的三个轴 的基本偏差, k 系列比较合适, 否则将超过最大间隙值。
- 其值为 ei≥Th-Xmax=21-20; ei≥1μm; 查附表,可取轴的基本偏差代号为 k, 即为 ei=+2μm; 则 es=ei+TS=2+13=15μm
- 5) 初选择孔轴配合为 ø25H7/k6
- 6) 验算最大间隙和最大过盈:
- 设计的最大间隙 19μm<配合公差的 Xmax (20μm); 设计的最大过盈-15μm>配合公差的 Ymax (-16μm); 符合设计要求, 故选择配合代号为 Ø25H7/k6

