洲沙沙大学



实验名称: 单极子天线的HFSS仿真

姓 名: 卢泽熙

学院: 信息与电子工程学院

专业: 信息工程

学 号: 320102478

指导教师: 王浩刚

2024 年 10 月 17 日

1 实验任务


使用HFSS软件模拟一个单极天线。具体要求如下:

- 1. 单极天线的长度设置为0.25米;
- 2. PEC 接地板是一个1米乘1米的正方形;
- 3. 单极天线需要竖立在接地板的中心上方;
- 4. 模拟的频率范围是 200MHz 至 400MHz。

2 仿真流程


2.1 新建设计工程

- (1) 运行 Ansys Electronics Desktop Student 并新建 HFSS 工程, 重命名为 monopole;
- (2) 设置求解类型:在菜单栏中选择 HFSS—Solution Type,在弹出窗口中选择 Modal,完成设置:



2.2 添加设计变量


在主菜单栏中选择 HFSS-Design Properties, 打开设计属性对话框, 单击 Add 按钮, 打开 Add Property 对话框, 依次定义变量, 如下图所示:




2.3 天线模型建立

2.3.1 创建 GND 矩形面

(1) 在主菜单栏中选择 Draw----Rectangle 创建矩形面, 名称设置为 GND:




(2) 双击操作历史树中的 **GND----CreateRectangle** 节点,打开新建矩形面属性对话框的 Command 选项卡,在选项卡中设置矩形面的中心坐标和边长,如下所示:




2.3.2 生成单极子天线

(1) 在主菜单栏中选择 **Draw—Cylinder** 创建圆柱体,圆柱体名称设置为 monopole,材质为 pec:




(2) 双击操作历史树下 monopole----CreateCylinder 节点,打开新建圆柱体属性对话框的 Command 选项卡,在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度:




2.3.3 设置端口激励

(1) 选中 Sheets----GND, 在弹出的快捷菜单中选中 Assign Boundary—Perfect E, 并将边界条件名字设置为 GND, 如图所示:




(2) 单击工具栏上的 xy下拉菜单列表框,选择 yz 选项,把当前工作面设置为 yz 平面,然后从主菜单栏中选择 draw----rectangle ,创建端口矩形;

- (3) 双击操作历史树中的 **sheets----Rectangle1** 节点,打开新建矩形面属性对话框,把矩形面的名称设置为 **Port**;
- (4) 双击操作历史树下 **Port----CreateRetangle** 节点,在选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小;



(5) 点击操作历史树的 Sheets----Port, 在菜单中选中 Assign Excitation--Port--Lumped Port, 在打开的集总参数设置对话框中,将 Full Port Impedance 设为 50Ω,单击下一页;在 Modes 对话框中单击 Integration Line--None,从下拉菜单中选择 New Line,在进入的三维模型 窗口中画出一条由下至上的端口积分线,在Port Processing对话框中中选择 Do Not Renormalize,单击完成。




2.3.4 设置辐射边界条件

(1) 在菜单栏中选择 Create Region,并在弹出的窗口中将 Padding Type 改为 Absolute Offset, Value 改为 lambda / 4,如下图所示:



- (2) 双击操作历史树下 Region, 打开属性对话框,设置材质为 air,透明度为0.8;
- (3) 在操作历史树下单击 Region 节点,在弹出的快捷菜单中选择 Assign Boundary-Radiation,打开辐射边界条件设置对话框,保留默认设置,从而将Region表面设置 为辐射边界条件。

至此, 单极子天线模型建立完毕, 完整模型图如下所示:




2.4 求解设置

(1) 求解频率和网格剖分设置:右键工程树下的 Analysis ,弹出对话框中选中 Add Solution Setup , 将求解频率设为 300MHz,自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20,收敛误差 0.02,如图所示:




(2) 扫频设置:展开工程树下的 Analysis 节点,右键单击求解设置项 Setup1,在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep,扫频类型为快速扫频,扫频范围 200MHz-400MHz,点数为 200:



2.5 设计检查及运行

(1) 选择主菜单中 HFSS-Validation Check,得到如下对话框,表明设计正确:




(2) 右键单击工程树下的 Analysis—Setup1, 在弹出菜单中选择 Analyze, 运行分析。

3 数据处理


仿真分析完成后,在数据后处理部分能够给出天线的各项性能参数的仿真分析结果。

3.1 输入阻抗

右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框,如图所示:




单击 New Report 按钮,此时可以生成天线输入阻抗分析结果:




由仿真结果可知,当连接 50Ω 传输线时,单极子天线在 300MHz 左右的输入阻抗约为 $(23.9 - j30.0)\Omega$;在整个频带内,天线的电抗始终为负,呈容性。随着频率的增加,天线 的电阻先增加再减小;容抗先减再增再减,与理论分析相一致

3.2 电压驻波比

右键单击工程树下的 Results 节点,在菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框,按下图设置:




单击 New Report,得到天线的驻波比分析结果:




结果分析:由仿真结果可知,当连接 50Ω 传输线时,单极子天线的电压驻波比 VSWR 在 267MHz 附近取得最小值,最小值约为2.65,此时天线的反射相对较小,有较好的工作性能;在其余频段,天线的电压驻波比相对较大,能量的反射损耗较多,不利于天线的正常工作。

3.3 辐射特性


(1) 定义辐射表面:右键单击工程树下的 Radiation 节点,在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere , 打开 Far Radiation Sphere Setup , 依次完成以下设置;




(2)右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,如下设置对话框:




点击 New Report 按钮, 生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图, 如图所示:




(3)右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,如下设置对话框:




点击 New Report 按钮, 生成天线的 xy 面增益方向图, 如图所示:



(4) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令,如下设置对话框:



点击 New Report 按钮, 生成如下结果:



由仿真结果可知,天线的最大增益约为 4.15dB,最小增益约为 -35.85dB,所得方向图在上半空间与偶极子天线相同,但在下半空间,由于不具有偶极子天线的上下对称性,单极子天线的辐射强度存在多处衰减,导致方向图发生了变化,这与理论分析结果相一致。

4 实验心得体会

经过实验一的学习,我已经初步掌握了用 HFSS 仿真的具体流程与方法;由于单极子天线与偶极子天线之间的特殊关系,它们在结构上有许多相似之处,这为仿真设计带来了便利,因此本次仿真总体上没有遇到太大的困难。我通过对单极子天线进行仿真,分析了输入阻抗、电压驻波比、方向图等天线常见指标,进一步地提升了 HFSS 的使用技能,同时锻炼了我数据分析的能力。在未来的学习和工作中,我会更加注重提升对专业软件的熟练运用程度,让实践与理论相辅相成,逐步深化对相关知识的理解与掌握。