Error_Analysis

基于VerilogEval benchmark(共包括156个编程问题),我们分别收集了Qwen2.5-Coder-32B-Instruct,GPT-3.5-turbo,GPT-4-turbo(不同参数量,以及代码专用/通用)大模型的 83、89、65个错误编程样本(设置temperature = 0.0,保证输出的稳定性),共计237个错误样本,研究LLM RTL生成错误的原因和类型。

如下分析了不同的错误样本(以问题编号编码)对应的错误类型。

(需要注意的是,单一的错误代码样本可能存在多种不同类型的错误,我们将其同时划分为不同的类中)

1. Qwen-Coder-32B-Instruction模型

Type I: Insufficient knowledge of specialized RTL programming

- 数字处理逻辑错误: 009, 141
- 向量处理逻辑错误: 092(反了),148(位选错位,越界)
- 赋值类型不匹配: 068, 079, 088, 100, 119, 138, 140, 144, 156

Type II: Misinterpretation of design specification

1. 缺乏知识:

- 时序知识: 035, 037, 038, 040, 041, 046, 060, 067, 068, 073, 088, 096, 107, 109, 111, 120, 136, 137, 138, 139, 148(同步/异步逻辑), 066(in 前递信号记录), 080(错误样本输出较于golden会慢一个周期, always块和 assign块的区别)
- -固定的特殊设计编程知识: 070(SOP和POS), 078(DualEdge), 082 (LFSR32), 086(LFSR5)
- 数字和向量处理知识: 063, 084 (most-significant-bit理解), 071, 146 (least significant), 112 (Case条件向量设置), 115 (符号位设置)
- 复杂场景下FSM处理知识: 089, 096, 128, 129, 133, 137, 139, 140, 142 (状态丢失或转移逻辑错误), 143, 146, 149, 151, 152, 154, 155, 156 由知识缺乏导致的错误设计: 45

2. 描述模糊:

028,034,053 (缺乏初始化),045,062,074,104 (设计功能描述模糊/错误),079,143,150 (State信号的描述模糊) 由描述模糊导致的错误设计:10

3. 多模态信息处理:

- 表格: 069, 121, 124, 134
- KMAP: 050, 057, 093, 113, 116, 122, 125
- Waveform: 098, 101, 102, 103, 117, 145, 147, 154
- 状态转换图: 091,099,109,135,136,138,143,150
 由多模态数据导致的错误设计: 27

4. 过长上下文理解失误细节丢失问题:

093, 139, 140, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 156 长上下文导致的错误设计: 10

2. GPT-3.5 Turbo模型

Type I: Insufficient knowledge of specialized RTL programming

- 不完备代码: 016 (缺失submodule), 018, 021 (缺失位选逻辑), 048 (代码功能不完整)
- 变量重复定义: 041, 047, 073, 121
- 向量处理逻辑错误: 068, 089, 109(位选错位), 105(反了)
- 数字处理逻辑错误: 071
- 赋值类型不匹配: 079, 100, 107, 111, 139, 140, 143, 146
- 阻塞非阻塞赋值混用: 108
- 错误使用Generate语句: 092
- 使用未定义变量: 093
- integer变量使用错误: 144

Type II: Misinterpretation of design specification

1. 缺乏知识:

• 时序知识: 037, 060, 066, 073, 088, 111, 120, 121, 128, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 148, 149, 151, 154, 156(同步/异步逻辑) 054, 066, 139(prev_in记录), 049(posedge/negedge逻辑)

- 固定的基础编程知识: 070(SOP与POS知识), 078(DualEdge), 082 (LFSR32), 086(LFSR5),
- 数字和向量处理知识: 033(有符号数加法溢出),071,134(case条件设置),105(右移错误),112(最低位数字理解),115(符号位处理),141 (时间处理),146(数字记录)
- 复杂场景下FSM处理知识: 089, 091, 095, 096, 127, 128, 129, 133, 137, 139, 140, 142, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156 由知识缺乏导致的错误设计: 43

2. 描述模糊:

028,034,053 (缺乏初始化),045,062,074,104 (设计功能描述模糊/错误),

028(ena信号未描述清楚),079,143,150(state信号未描述清楚)由描述模糊导致的错误设计:11

3. 多模态信息处理:

- 表格: 069, 124, 134
- KMAP: 050, 057, 093, 113, 116, 122, 125
- Waveform: 098, 101, 102, 103, 117, 126, 130, 131, 145, 147, 150, 154
- 状态转换图: 088,091,099,135,138,143,150
 由多模态理解导致的错误设计: 29

4. 过长上下文理解失误细节丢失问题:

092, 093, 094, 142, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 长上下文导致的错误设计: 11

2. GPT-4 Turbo模型

Type I: Insufficient knowledge of specialized RTL programming

- 不完备代码: 016 (缺失submodule), 037, 048 (缺少end),
- 赋值类型不匹配: 068
- 错误使用Generate语句: 108
- 使用未定义变量: 060
- integer变量使用错误: 144, 153

Type II: Misinterpretation of design specification

1. 缺乏知识:

- 时序知识: 120, 133 (同步/异步逻辑), 066 (prev_in记录)
- 固定的基础编程知识: 070(SOP与POS知识), 078(DualEdge), 082 (LFSR32), 086(LFSR5),
- 数字和向量处理知识: 033(加法溢出判断),112(case),141(时间处理)
- 复杂场景下FSM处理知识: 089, 095, 128, 133, 137, 139, 140, 142, 146, 149, 151, 154, 155, 156 知识缺乏导致的错误设计: 23

2. 描述模糊:

028,034,053 (缺乏初始化),045,062,074 (设计功能描述模糊/错误),079,150 (state信号未描述清楚)描述模糊导致的错误设计:8

3. 多模态信息处理:

- 表格: 134
- KMAP: 050, 057, 093, 113, 116, 122, 125
- Waveform: 098, 101, 102, 103, 117, 131, 145, 147, 154
- 状态转换图: 088, 091, 099, 135, 143, 150多模态信息理解导致的错误设计: 23

4. 过长上下文理解失误细节丢失问题:

093, 094, 124, 142, 150, 151, 153, 154, 155, 156 长上下文导致的错误设计: 10

我们希望这样的分类工作为日后LLM生成RTL的工作提供包括训练,推理使用等方面的一些insight,辅助LLM生成功能更完善,质量更高的RTL代码。

Note: 需要注意的是,由于分类是基于人工评判的,同时我们仅在Qwen系列模型和GPT系列模型上进行评测,可能存在由于主观判断导致不准确和不完善,我们期待您的进一步建议