• 第3讲 基本绘图工具2

(四)绘图工具-矩形、圆

1、多边形工具:


- (1) 命令: POLYGON
- (2)参数:
 - 1)边(E):用来指定多边形的边长。
 - 2) 内接于圆(I): 多边形的所有的顶点都在同一个圆上。
 - 3) 外切于圆(C): 多边形的所有的边都与同一个圆相切。


(四)绘图工具-矩形、圆

- 1、多边形工具:
 - (3) 附加: (辅助工具)
 - 1、对象捕捉(F3):用于捕捉特殊的点;右单击可以设置要捕捉点的类型。
 - 2、对象捕捉追踪(F11):用于追踪特定的点,所追踪的点一般在图形外。




3、缩放(SCALE):用于对图形进行放大或缩小。






思路:绘制任意大小的五边形,然后15等分、绘制相应的线条,缩放(用参照选项)。



思路:矩阵,对角线,偏移




思路:水平绘制后旋转,17x20的矩阵+直径20的圆,连接交点确定六边形,复制或镜像

(四)绘图工具-矩形、圆

2、矩形:


- (1) 命令: rectang
- (2) 参数:
 - 1) 倒角(C):对矩形倒直角(每条边倒角大小相等)。
 - 2) 圆角(F):对矩形倒圆角。
 - 3) 宽度(W): 指定线宽。




(四)绘图工具-矩形、圆


3、圆:

- (1) 命令: CIRCLE
- (2) 参数:
 - 1)圆心、半径/直径
 - 2) 两点(以这两点为端点确定直径)、 三点
 - 3)相切、相切、半径相切、相切、相切、相切、相切。









思路:水平和竖直两条直线,相切相切半径画各个圆,切点切点画直线,最后修剪多余直线段

(四)绘图工具-其他绘图工具

4、圆弧(ARC)

参数:

1)起点、圆心、角度:

(角度: 为圆心角)

2) 起点、圆心、长度:

(长度: 为弦长)。

3) 起点、端点、方向:

(方向: 为起点的切线方向)




(四)绘图工具-其他绘图工具


5、椭圆 (ELlipse)

参数:

- 1) 中心点: 用于已知椭圆的中心点位置, 以及两个半轴长度。
- 2) 轴、端点:用于已知椭圆的一个轴长,以及另一个半轴长度。
- 3) 圆弧: 先做出椭圆, 然后在椭圆上选择所需要的弧(取<mark>局部</mark>)。



公切线做法 (绘直线、开启 切点捕捉)




(四)绘图工具-其他绘图工具


3、图案填充(Hatch)

- 1)图案填充(拾取内部点K)
 - A) 样例:用于显示所图案效果。
 - B) 角度:对图案进行旋转。
 - C) 比例:对图案进行放大和缩小。
 - D) 拾取点:选择填充的区域。
 - E) 选择对象: 选择填充的图形。
- 2) 渐变色:完成单色或双色填充。
- 3)添加区域("拾取点"),删除区域"删除"









(四)绘图工具-编辑工具

(一) 删除: (ERASE)

1、作用:等同于DEL

附加:删除全部内容:E→回车→ALL→回车在回车。

(二)复制: (COPY) CO、CP

(三) 镜像: (MIRROR)

(四)偏移: (Offset)


注意:用<u>多线</u>绘制的图形不能使用偏移命令,必须分解(X)后才能使用。(圆-偏移会改变半径)


(五)阵列: (ARRAY)


1、分类:矩形阵列和环形阵列。


2、使用:

- 1) 矩形阵列:明确行和列的数量;行和列的偏移数值(<mark>有正负之</mark>分);选择要偏移的对象即可。
- 2) 环形阵列:明确阵列的中心点(<mark>最常用</mark>);明确数量(项目I)、填充度数F(度数有<u>正负之分</u>);项目间度数A(<mark>逆时针,无负</mark>)。









六、移动: (MOVE)

七、旋转: (ROTATE)

八、缩放: (SCALE)

参照(R):指定参照长度(用于选择要<mark>修改的长度</mark>);指定新长度(直接输入<mark>所需要的数值</mark>)

九、拉长: (LENGTHEN)

参数:

- 1、增量(DE):用于给线形增加一个新长度。
- 2、百分数(P): 对线进行放大或缩小。
- 3、全部(T): 给线指定一个新长度。


(十)修剪(TRIM)

(十一) 延伸(EXTEND)

操作: EX回车→选择<mark>不动</mark>的线形,右击→在选择<mark>要延伸</mark>的图形。

(十二) 打断 (BREAK)

第一点(F): 重新选择要打断第一个点





(十三) 倒角(CHAMFER)


- 1、距离(D):设置倒角的大小(默认=0)。
- 2、多段线(P):用于对多段线<mark>统一</mark>倒角。(和矩形中的倒角一样)


(十四) 圆角 (FILLET)

半径(R):设置圆角大小。

(十五)分解(EXPLODE)

作用:将多段线分解直线线段。





第三讲 结束