
消防与用电安全图册

智能实验中心 | V1.0 | 2026-10-20

焊接与用电：正确 vs 错误



1. 实验室内所有电气区域配置二氧化碳或干粉灭火器，位置见各室平面导览图；
2. 接线顺序：先断电→先接地/负极→再接信号/正极→检查→上电；
3. 可编程电源先设限压限流再开输出；示波器先接地夹后接信号钩；
4. 禁止用湿手操作电气开关；禁止在机柜前0.5米内堆放物品；
5. 每月检查灭火器压力表与急救箱物资并记录《应急物资检查表》。