



凤冈县人民政府

www.gzfenggang.gov.cn

凤冈县人民政府·政务

铸晒茶乡·康养凤冈

政府部门

乡镇街道



请输入搜索关键字

搜本站

搜全省

首页

新闻动态

政务公开

政务服务

政府数据

互动交流

走进凤冈

投资凤冈

专题专

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 安全生产

凤冈县绥阳镇“8.30”一般道路交通事故调查报告

日期：2026-04-28 14:37:02 来源：凤冈县绥阳镇“8.30”事故调查组 作者：凤冈县应急管理局 浏览量：56次 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：[][][][][][]

2023年8月30日15时38分许，凤冈县绥阳镇发生一起道路交通事故。遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司小型轿车沿由凤冈县到务驶，在凤鹿线22公里100米路段处与一辆无号牌左转弯掉头的三轮车发生碰撞，造成道路交通事故，导致1人受伤，后经抢救医治无效死亡，直接损失52万元。

事故发生后，凤冈县人民政府高度重视，为了查明事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，政府办公室于2023年11月6日成立绥阳镇“8.30”道路交通事故调查组，事故调查组由县应急管理局、县交通运输局、县公安交警大队、县组成，同时邀请县纪委监委、绥阳镇人民政府派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、技术认定、综合分析，查清了事故的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年8月30日，陈某坤在遵义13时驾驶小型轿车在遵义市城区装好客人后，从遵义新蒲收费站上高速至湄潭永兴站下高速，沿国道326方向行驶到凤冈县任石路口左转，然后沿凤鹿线向务川县行驶。在15时35分左右，在凤鹿线路段处与一辆左转弯掉头的无号牌三轮车发生造成电动三轮车驾驶员赵某银受伤（经抢救医治无效死亡）和双方车辆受损的道路交通事故。

（二）事故救援和善后处置

事故发生后，陈某坤立即拨打“120”急救电话和“110”交警报警电话，过了一会，县公安局交警大队干警和绥阳镇卫生院“120”救达事故现场，陈某坤随同救护车将三轮车驾驶员赵某银送到县人民医院进行抢救，赵某银经抢救无效于2023年8月30日21时死亡。

事故发生后，遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司指派公司杨某昌赶赴事故现场，然后到县人民医院看望受伤人员三轮车驾驶员赵某银，赵某银经抢救无效死亡后，中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司人员与死者家属都参与了事故善后处理，事故调查组调查时，善后工作已结束，未造成社会负面影响。

（三）事故车辆情况

1.车辆基本情况：

（1）车辆所有人：陈某信；使用人：陈某坤；厂牌型号：吉利帝豪牌；车身颜色：白色；车辆类型：小型轿车；使用性质：预约出租客运；核载人数：5人。该车于2022年9月19日在贵州省遵义市公安局车辆管理所注册登记，于2022年12月8日取得中华人民共和国网络预约出租汽车运输证，黔交运管许可。2022年12月9日与遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司签订《平台车辆入网加盟合作协议》。注册登记运营：遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司；营运区域：中心城区。

小型轿车首先是陈某坤于2022年9月6日在遵义市驰畅汽车服务有限公司购买的新车，由于陈某坤购买新车在陈某信处借的车款，陈某信某坤还不起，在2022年11月14日陈某坤将小型轿车转让过户给陈某信。2022年12月28日陈某信与陈某坤签订租车协议合同，陈某信又将该车返租给陈某坤，从2023年1月1日陈某坤每月向陈某信缴纳租金5000元，小型轿车由陈某坤驾驶经营，出租期间的一切费用由陈某坤自己承担。小型轿车缴纳了三种保险手续：①在中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司缴纳了《神行车保新能源汽车保险单（电子保单）》，有效期：2022年9月5日17时起至2023年9月6日21时止；②在中国太平洋财产保险股份有限公司遵义习水支公司缴纳了《机动车交通事故责任强制保险单（电子保单）》，有效期：2022年9月6日16时起至2023年9月6日16时止；③在中国太平洋财产保险股份有限公司缴纳了《道路客运承运人保险单》，有效期：2022年9月8日00时至2023年9月7日24时止。

（2）无牌三轮车辆所有人：赵某银；车辆号牌：无；车辆类型：普通正三轮摩托车；使用性质：私用。

2.技术鉴定情况。

根据遵义市凤冈县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》的认定：

（1）根据凤冈县公安局司法鉴定中心：（凤）公（司）鉴（法病）检验报告：死者赵某银符合生前因交通事故致伤头部致颅脑损伤死亡；

（2）根据泸州科正司法鉴定中心：泸科正司鉴〔2023〕车鉴鉴定报告：①无号牌金彭牌电动三轮车是机动车（正三轮摩托车）；②该系、制动系因本次碰撞受损，不能检测其安全技术性能。

（3）根据泸州科正司法鉴定中心：泸科正司鉴〔2023〕车鉴鉴定报告：①帝豪小型轿车转向系、制动系所检测项目性能符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关安全技术条件；②该车事故时,路段监控视频显示该车行驶速度为103km/h-104km/h。

（4）遵义市公安司法鉴定中心：（遵）公（司）鉴（理化）检验报告：送检的检材中未检出乙醇成分。

（四）事故车辆驾驶员情况

(1)陈某坤，男，仡佬族，小学文化，生于1983年4月，系网络预约出租汽车驾驶人，准驾车型是C1D,初次领证日期：2013年4月7日，有效期至：2029年4月7日，持有网络预约出租汽车驾驶员证。户籍地址:贵州省务川仡佬族苗族自治县石朝乡,现居住：贵州省务川仡佬族苗族自治县街道。

(2)赵某银，男，仡佬族，61岁，生于1962年5月，系无号牌三轮摩托车驾驶员，户籍地址：贵州省凤冈县绥阳镇（五）事故人员伤亡情况
赵某银，在本次事故中受伤因抢救医治无效死亡。

（六）涉事企业情况

1.遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司，于2022年1月18日在遵义市新蒲新区管理委员会市场监督管理局注册登记成立，法定代表人：某剑，公司董事长（实际控制人）：田某中。类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金：伍佰万元整，营业期限：长期，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。网络预约出租汽车经营服务：客运索道经营（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记住所：贵州省遵义市新蒲新区礼仪街道门面。

2.遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司，在2022年11月7日取得由红花岗区道路运输管理局核发的中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证，经营范围：网络网约出租汽车客运，证件有效期：2022年11月7日至2024年11月6日。目前公司管理现有1240辆网络预约出租汽车方式是收取入网经营车辆管理服务费。

（七）涉事道路情况

事故现场位于凤鹿线（凤冈至务川鹿池），道路呈南北走向，南往凤冈县方向，北往务川县方向，沥青路面，道路完好，路面干燥，视野好。道路东侧为居民住房，北侧为山体。该路段为双向机动车道，道路上机动车行驶速度小型轿车不得超过70公里每小时、货车不得超过50公里每小时。

二、事故原因分析

1.直接原因

（1）网络预约出租汽车驾驶人陈某坤驾驶机动车上道路行驶时因超速行驶，且操作不当与赵某银驾驶的无号牌三轮摩托车发生碰撞导致事故，在此次事故中负同等责任，是造成本次事故的直接原因之一。

（2）赵某银驾驶无号牌三轮摩托车驾驶员驾驶机动车上道路行驶时，在禁止掉头或者禁止转弯标志处掉头与陈某坤驾驶的网络预约出租车生碰撞的道路交通事故，在此次事故中负同等责任，是造成本次事故的直接原因之二。

2.间接原因

- （1）遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，对本次事故的发生负管理责任。
- ①安全生产重视不到位。2022年01月18日公司成立以来，公司的法定代表人何某剑未取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证明；
 - ②安全教育和培训不到位。公司主要负责人未组织制定本单位2023年度安全生产教育和培训计划，未按照《遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司安全生产网格化管理工作方案》中要求履行组长职责；
 - ③公司的安全管理不到位。公司未按照《遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司驾驶员违法违规处罚制度》中具体处罚规定第二项要求：驾驶员陈某坤作出处理（超速20%以上50%以下，罚款500元，下车学习三天。）公司对安全管理处于失控状态。
 - ④对公司名下经营网络预约出租汽车的动态监控管理不到位。公司动态监控管理人员未按照《遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司安全生产网格化管理工作方案》中要求履行监控员职责，及时对超速车辆进行提醒提示。

三、事故性质认定

经事故调查组调查综合分析认定：绥阳镇“8.30”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶网络网约汽车超速行驶，操作不当与行驶道路弯掉头的无号牌三轮车发生碰撞的生产安全责任事故。

四、属地政府的履职情况

凤冈县绥阳镇人民政府在2023年1月30日拟定下发《绥阳镇2023年度的道路交通安全的工作计划》，在2023年8月份召开了三次会议，是：①在2023年8月2日由宗伟镇长主持召开的绥阳镇当前重点工作专题调度会，王某峰副镇长安排的道路交通安全工作；②2023年8月8日镇党委书记代某飞主持召开的绥阳镇当前重点工作专题调度会，对绥阳镇二、三轮车（电动车）专项整治工作进行安排部署；③2023年8月2日黄某刚纪委书记主持召开的当前重点工作调度会，传达了县交通局农村公路养护质量秋季大整治工作会议精神并安排了相关工作。

绥阳镇人民政府在2023年9月18日由代某飞书记主持召开的第七议题《专题讨论道路交通安全工作》的会议纪要，对道路交通安全工作排明确，未通报绥阳镇“8.30”道路交通事故的情况。

五、处理建议

- 1.网络预约出租汽车驾驶人陈某坤在本次事故中负同等责任，凤冈县公安局交通警察大队已对驾驶员陈某坤作出了处理，建议不再另行处理。
- 2.无号牌三轮摩托车驾驶人赵某银在本次事故中负同等责任，鉴于赵某银已在本次事故中受伤死亡，建议不予处理。
- 3.遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司安全生产主体责任落实不到位。对该起事故的发生负有重要的管理责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，由凤冈县应急管理局对其实施行政处罚。

4.遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司法定代表人何某剑，未履行生产经营单位第一责任人职责，法定代表人未取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证明，未组织制定本单位2023年度安全生产教育和培训计划。对该起事故的发生负有重要的领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，由凤冈县应急管理局对其实施行政处罚。

5.凤冈县绥阳镇人民政府，对辖区道路交通事故的警示教育重视不够，对绥阳镇“8.30”道路交通事故情况未作警示教育的通报。建议凤冈县人民政府作出书面检查，由凤冈县委办对凤冈县绥阳镇人民政府主要负责人进行警示约谈。

六、事故防范整改措施

（一）进一步强化企业主体责任落实。遵义约客多网约车汽车运输有限责任公司要深刻汲取此次事故教训，举一反三。一是企业主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；二是严格落实公司驾驶员安全教育培训、安全生产网格化管理工作和公司驾驶员违法违规处罚制度，切实履行企业安全生产主体责任。

（二）进一步强化属地政府安全管理责任落实。凤冈县绥阳镇人民政府要高度重视道路交通运输管理工作，认真汲取辖区道路交通事故教训，采取有效措施，遏制辖区道路交通事故的发生。一是加大道路交通安全宣传教育力度。强化农村道路交通安全宣传，聚焦农村“一老一少”、轮摩托车、农机车以及学生群体，加强交通安全劝导提示，落实好“打招呼”制度；二是加大路检路查力度，严厉打击道路交通运输违法违规行为。

凤冈县绥阳镇“8.30”事故调查报告
2024年

扫一扫在手机打开当前页面



打印 关闭

上一篇：	凤冈永和贵州龙兴旺农业开发有限公司“7·13”一般中毒和窒息事故调查报告
下一篇：	凤冈县应急管理局涉企行政检查人员名单
相关信息	

- 凤冈县应急管理局行政执法事项目录（2026版）202
 - 关于征集贵州省应急管理系统集中整治突出问题线索的公告202
 - 凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告202
 - 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告202
 - 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告202

--国家部委--

--各省市政府--

--本省市州政府--

--区县政府--