

石家庄中正碳素有限公司

“10·14”高处坠落事故调查报告

2021年10月14日，石家庄中正碳素有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成一人重伤，住院治疗165天，2022年3月28日伤者家属放弃治疗出院，于当年4月13日在家中去世，直接经济损失1059537元。

井陘县人民政府成立了由井陘县应急管理局牵头，县公安局、县科工局、县工会、北正乡人民政府等有关部门为成员的“石家庄中正碳素有限公司‘10·14’高处坠落事故调查组”（以下简称：事故调查组），县纪委监委依法成立了追责问责组，联合对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、查阅资料等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了企业存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，经调查认定：该起事故是一起因违章进行高处作业造成一人重伤的安全生产责任事故；因负有上报责任的单位未及时、准确上报事故，该起事故属于瞒报。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.石家庄中正碳素有限公司（以下简称：中正碳素公司），成立于2005年8月1日，注册资本500万元，营业期限自2005年8月1日至2025年7月31日，统一社会信用代码：91130121779154889N，现有职工98人，地址井陘县北正乡中乐村，经营范围：冶金用碳素制品生产、销售，法定代表人张某某。

2.石家庄市矿区吉安装修中心（以下简称：吉安装修中心），为个体工商户成立于2007年2月5日，统一社会信用代码92130107MA08，地址石家庄市井陘矿区天户村，经营范围：边沟维护、边坡浆砌；室内装修服务；五金电料零售；机械加工，经营者毕某某。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.中正碳素公司：2021年公司约有职工70余人，内设安全科具体负责公司安全生产工作，工作人员2人，公司有安全生产“三项制度”，开展了“双控”机制建设和员工安全生产培训。

2.吉安装修中心：毕某某个人设立的个体工商户，无安全生产管理机构 and 安全生产“三项制度”，安全帽是工人自带。

（三）事故发生经过

中正碳素公司因生产需要，决定雇用挖掘机李某某拆除厂区东边的部分围墙，围墙与磨粉车间相连，需要人工用电镐先将围墙与车间截断，然后再由挖掘机将围墙扒倒拆除。

因中正碳素公司与吉安装修中心之间存在劳务分包合作关系。**2021年10月13日**下午，中正碳素公司工程部经理蒋某某电话通知吉安装修中心负责人毕某某派遣**2**名零工凿断围墙，毕某某安排吴某某让他再找上一个人（朱某某），第二天到中正碳素公司开展凿墙作业。

2021年10月14日上午**7:30**，毕某某带领吴某某和朱某某抵达中正碳素公司找到蒋某某，由蒋某某提供电镐等工具，现场安排吴某某和朱某某负责围墙凿断作业。上午，蒋某某对吴某某和朱某某工作期间无防护措施的行为进行了制止和纠正。当围墙和车间连接处向下凿了**1**米多时，蒋某某安排李某某驾驶挖掘机对凿断的围墙往外扒，围墙晃了几下没有倒，当时吴某某、朱某某也在现场。因围墙与机器距离较近、担心围墙倒塌砸到机器设备，李某某与蒋某某沟通，建议往外扒时，让吴某某和朱某某两人用木棍顶住围墙，一是防止围墙倒向内侧砸坏机器，二是给挖掘机加点力。蒋某某随后安排吴某某和朱某某，说中午在中正碳素食堂吃饭，饭后在挖掘机拆除围墙时加班帮忙用木棍顶住围墙。中午**12:30**，朱某某和吴某某在公司食堂就餐后，根据墙高（约**4**米）各自找了一根**2**米长的木棍，在施工地点等候。**12:40**左右，李某某到施工地点说干吧，朱某某和吴某某在没有任何安全防护的情况下，自行爬上**3**米多高的雷蒙磨机外壳上，在挖掘机往外扒墙时，手持木棍去推围墙，围墙晃了几下没有倒，围墙向外晃动时，用木棍推围墙的朱某某随着惯性，顺势从光滑的雷蒙磨机上闪落

到地面，当场受伤昏迷。随后现场人员拨打120后被送往井陘矿区医院抢救治疗。

（四）事故现场情况




图 1 施工现场
图

经查，中正碳素公司需要拆除厂区东边与磨粉车间相连的部分围墙，拆除前需人工先将围墙与车间连接部分凿断，然后用挖掘机扒倒运走（详见图1）。事故发生后，照片显示：伤者朱某某趴在地上，周边散落着部分墙体和砖块。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致朱某某一人受伤， 在住院治疗165天后家属放弃治

疗出院，于当年4月13日在家中去世。直接经济损失1059537元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

中正碳素公司和吉安装修中心在事故发生后，均积极筹资垫付伤者住院医疗费用，但没有上报北正乡政府和县应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某某和吴某某分别给蒋某某和毕某某打电话报告事故情况，中正碳素生产厂长杨某某得知情况后立即拨打矿区120急救电话，毕某某第一时间赶到现场，发现朱某某躺在现场，再次拨打120急救电话，120赶到后，朱某某被送到井陉矿区医院进行救治。

（三）医疗救治情况

朱某某在井陉矿区医院住院34天后，于2021年11月17日转至井陉县医院治疗，因病情不见好转，家属于2022年3月28日主动放弃治疗出院回家，于2022年4月13日在家中去世。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，中正碳素公司和吉安装修中心第一时间组织抢救伤员，不等不靠进行救治的做法是正确的。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

朱某某安全意识淡薄，未佩戴安全帽、未采取安全防护措施，违规从事高处作业，未对作业危险因素进行有效辨别，贸然爬上

3米多高的雷蒙磨机上用木棍去推围墙，未意识到墙体向外晃动时会产生向外惯性，导致自己不注意安全从高处坠落受伤，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.安全管理不到位：中正碳素公司工程部经理蒋某某安排吴某某和朱某某两个人帮忙用木棍推围墙时，没有提供安全防护用品，未采取安全防护措施，也未在现场对安全生产工作统一协调、管理、监督，这是事故发生的间接原因之一。

2.未开展安全培训：吉安装修中心作为劳务派遣单位，应当对被派遣劳动者（朱某某等）进行必要的安全教育和培训，但只是口头说注意安全，没有进行安全培训；中正碳素公司应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，但未对劳务人员朱某某进行岗位安全技能培训，也是事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

该事故是由于中正碳素公司和吉安装修中心未开展安全培训，没有提供劳动防护用品，安全管理不到位，被派遣劳动者安全意识淡薄、违规冒险作业发生的安全生产责任事故，事故发生后未及时上报，属瞒报。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

1. 中正碳素公司存在的问题：

（1）未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对

被派遣劳动者（朱某某）进行岗位安全操作规程和技能培训；未提供劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴；在李某某和吴某某、朱某某3人高处危险作业时，也未安排专人进行现场安全管理。

（2）在事故发生后，没有立即上报县应急管理局。

2. 吉安装修中心存在的问题：

（1）未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；未给被派遣劳动者提供劳动防护用品。

（2）在事故发生后，没有立即上报县应急管理局。

（二）地方党委政府

北正乡人民政府应当切实履行属地监管职责，对辖区内企业安全生产工作进行日常巡查，但对中正碳素公司拆除围墙过程中存在的安全生产违法行为存在漏洞，在事故发生后，对企业的瞒报行为也未及时发现上报。

（三）有关监管部门

井陘县应急管理局负责工矿商贸企业的安全监管，对中正碳素公司拆除围墙过程中存在的安全生产违法行为缺乏有效监督，未能有效督促企业落实主体责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

朱某某，男，安全意识淡薄，麻痹大意，从事高处作业不佩戴安全帽，造成自己不慎从高处坠落受伤。鉴于朱某某已经死亡，

不再追究其相关责任。

(二) 事故责任人员的处理建议

1.张某某，女，石家庄中正碳素有限公司法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，未认真履行职责，对安全生产工作重视不够，且在事故发生后没有上报，对此负有领导责任，建议由井陘县应急管理局对其依法依规处理。

2.杨某某，男，石家庄中正碳素有限公司生产厂长，没有尽到安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由中正碳素按厂规厂纪对其处罚，处罚结果报县应急管理局备案，并在厂内通报批评。

3.蒋某某，男，石家庄中正碳素有限公司工程部经理，没有尽到“一岗双责”要求，未在现场统一协调指挥监督，对事故发生负有直接责任，建议由中正碳素按厂规厂纪对其处罚，处罚结果报县应急管理局备案。

4.王某，女，石家庄中正碳素有限公司安全管理员，负责安全生产工作，没有及时发现朱某某未经安全培训上岗，未认真履行职责，建议由中正碳素按厂规厂纪对其处罚，处罚结果报县应急管理局备案，并在厂内通报批评。

(三) 对事故相关单位的处理建议

1.石家庄中正碳素有限公司，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和技能培训，未提供劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使

用规则佩戴，在进行危险作业时，没有人在现场指挥监督，对事故发生负有责任，且在事故发生后有瞒报行为，建议由井陘县应急管理局对石家庄中正碳素有限公司违法违规行为依法依规处理。

2.石家庄市矿区吉安装修中心，作为劳务派遣单位，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，未给被派遣劳动者提供劳动防护用品，对事故发生负有责任，且在事故发生后有瞒报行为，建议由井陘县应急管理局对其违法违规行为依法依规处理。

3.北正乡人民政府，没有切实履行属地监管职责，对辖区内企业安全生产工作进行日常巡查存在漏洞，在事故发生后，对企业的瞒报行为也未及时发现上报。目前，井陘县纪委监委正对北正乡政府进一步调查处理。

4.井陘县应急管理局，负责工矿商贸企业的安全监管，对中正碳素公司缺乏有效监督，未能有效督促企业落实主体责任。目前，井陘县纪委监委正对县应急管理局进一步调查处理。

六、事故主要教训

此次高处坠落事故反映出石家庄中正碳素有限公司及石家庄市矿区吉安装修中心贯彻落实安全发展理念不牢、风险预判不足、隐患排查治理不到位、安全生产规章制度不健全、从业人员培训教育不到位、劳动防护用品配备不全，劳务派遣人员作业现场安全监管不到位等问题。通过这次事故，各相关单位及企业要汲取

事故教训，补齐短板，堵塞漏洞，防止同类事故发生。

七、事故防范措施和建议

（一）提高政治站位，牢固树立安全理念

全县各乡镇各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于统筹发展和安全的重要指示精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府安全生产工作部署，坚持人民至上、生命至上，以强烈的责任感抓好安全生产，强化红线意识和底线思维，进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，压实责任，狠抓落实，有效防范各类事故发生，坚决维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

（二）加强安全管理，严格落实责任

各乡镇要落实安全生产属地监管责任，切实做到守土有责、履职尽责，切实加强安全生产工作，有力推进党委、政府领导责任落实；各行业主管部门要不断建立健全部门间安全监管协同联动机制，构建全链条安全监管体系，加大督导检查力度，形成共治合力，坚决堵塞各行业领域安全监管漏洞；各企业要严格落实安全生产主体责任，进一步强化忧患和安全意识，落实第一责任人责任，要落实事故隐患排查治理等管理制度，发现问题立即整改。

（三）加强教育培训，严禁侥幸心理滋生

深入开展全县安全生产专题宣贯活动，牢固树立以人民为中

心的发展思想，牢固树立生命至上、安全第一的理念，强化红线意识和底线思维，把应急管理工作纳入各级党委中心组理论学习和干部培训内容；督促企业加强员工安全培训教育，及时进行检查，建立完善安全生产三项制度（安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程），及时加大安全生产投入，积极投保安全生产责任险，为安全生产提供强有力保障。

（四）加强劳务派遣人员管理，明确安全生产职责

劳务派遣单位和使用单位要按有关规定签订安全协议，约定各自的安全管理职责，生产经营单位使用劳务派遣人员的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位使用单位和劳务派遣单位必须为从业人员提供符合国家规定的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用，要加强现场作业检查，严格落实各项安全监控措施，杜绝“三违”现象发生，确保安全。