



惠水县涟江街道县府南路“5·16”一般道路交通事故调查报告

来源：惠水县应急管理局 发布时间：2026-05-06 09:56:33 浏览量：47次 文章字号：[大 中 小] 视力保护色： 黄 蓝 灰 红 绿 白

索引号：000014349/2026-551442

信息分类：安全生产

发布机构：惠水县应急管理局

生成日期：2026-05-06

文号：

是否有效：是

名称：惠水县涟江街道县府南路“5·16”一般道路交通事故调查报告

惠水县涟江街道县府南路“5·16” 一般道路交通事故调查报告

2023年05月16日06时27分，金**驾驶贵J0U188号轻型仓栅式货车与行人胡**发生碰撞，造成胡**受伤经送医院抢救无效死亡及该车部分损坏的一般死亡道路交通事故案，于2023年05月16日受理，由公安交警负责调查，根据现场勘查和调查取证情况，查证了道路交通事故事实，查明了形成道路交通事故的原因，查明了当事人的行为对道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度。

一、事故基本情况

（一）当事人基本情况

1.当事人：金**，男，汉族，31岁，居民身份证号：522731*****，户籍所在地：贵州省惠水县，住址：贵州省惠水县好花红镇*****，驾驶证号：522731*****，档案编号：500030*****，准驾车型：B2型，驾驶证期限：十年，初次领证日期：2009-11-23，有效期止：2031-11-23，发证机关：重庆市公安局交通管理局，交通方式：驾驶贵J0U***号轻型仓栅式货车，该车车主：贵州***超市有限公司，经查询：金**肇事前无交通肇事违法记录，金**在事故中未受伤，联系电话：18908541474。

2.胡**，女，苗族，75岁，居民身份证号：

522731****, 户籍所在地: 贵州省惠水县, 住址: 贵州省惠水县雅水镇****, 交通方式: 步行, 胡**在该起事故中受伤经送医院抢救无效死亡。

(三) 车辆基本情况

贵 J0U188 号轻型仓栅式货车所有人: 贵州***超市有限公司, 该车登记住所: 贵州省惠水县涟江街道****, 品牌型号: 江淮牌 HFC2043C****, 车辆识别代码: LJ11K****, 发动机号: 89****, 使用性质: 货运, 该车核载人数 3 人, 事发时实载 1 人, 初次登记日期: 2017-08-21, 检验有效期至: 2023-08-31, 该车投保于中国太平洋财产保险股份有限公司, 机动车交通事故责任强制保险单号: AGYA****, 机动车商业保险单号: AGYA****, 保险公司地址: 贵州省黔南州都匀市****。

(三) 道路和交通环境基本情况

事故地点为惠水县城县府南路 0 公里 50 米 (小地名: 恒基大厦) 处, 该路段行政等级为一般城市道路, 路面结构为沥青, 道路线型平直, 呈南北朝走向, 北为惠水县园台边方向, 南为惠水县南苑花城方向, 道路两侧路外为建筑物, 道路全宽 16.1 米, 道路标划有双黄实线、车辆分道线、人行道预告标示、道路边缘线, 该道路路段路面平整、潮湿、无坑槽, 事故发生时间为凌晨, 有路灯照明, 视距良好, 行车有效视距 100 米。

二、事故发生经过

2023年05月16日,金**驾驶贵J0U***号轻型仓栅式货车,由惠水县钻石城往金三角方向行驶,06时27分,当车行驶至惠水县县府南路0公里50米(小地名:恒基大厦)路段处,该车车头碰撞在该处横过道路的行人胡**,造成胡**受伤经送医院抢救无效死亡及该车部分损坏的一般死亡道路交通事故。

三、事故的证据及原因分析

(一) 事故证据

证据有:接处警记录、受案登记表、道路交通事故现场勘查笔录、交通事故现场图、照相资料、呼气式酒精检测结果单、惠水县公安局天网监控视频两份(金山角往钻石城球机、县府南路违停球机)、(惠)公(司)鉴(病)字〔2023〕21号法医学尸体检验意见书、黔名鉴〔2023〕检鉴字第256号司法鉴定意见书、黔名鉴〔2023〕检鉴字第***-*号司法鉴定意见书、当事人金**询问笔录一份等证据证实。

(二) 事故形成原因分析

根据交通事故证据证实

- 1.金**驾驶机动车未确保安全车速行驶的,该项违法行为与事故的发生有因果关系。
- 2.胡**横过道路未走人行横道的,该项违法行为与事故的发生有因果关系。

四、公安交管部门对事故车辆驾乘人责任的认定

- 1.金**驾驶机动车未确保安全车速行驶的,其行为违反了中

《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定。

2.胡**横过道路未走人行横道的，其行为违法了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条：“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定。

惠水县公安局交通警察大队根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定金**承担该起事故的主要责任，胡**承担该起事故的次要责任。

五、事故暴露出来的事故预防工作中存在的突出问题及预防对策

从此次事故发生的原因看，充分暴露了部分驾驶员对交通安全认识的不足，交通安全意识淡薄。针对这起事故，提出预防对策：1.加强对驾驶员的交通安全宣传教育，提高交通安全意识；2.加大路面巡查力度，严厉查处醉酒后驾驶机动车等交通违法行为，确保道路交通安全、有序、畅通。

分享到：  

[【返回顶部】](#) [【我要定制】](#) [【打印本页】](#) [【关闭本页】](#)

上一篇：[惠水县应急管理局2026年5月安全生产监督检查结果](#)

下一篇：[惠水县应急管理局2026年4月安全生产监督检查结果](#)

黔ICP备15016818号  贵公网安备 52273102000102号 网站标识码：5227310009 主办：惠水县人民政府 承办：惠水县融媒体中心

惠水县人民政府总值班室电话：0854-6226122 传真：0854-6228616 惠水县人民政府办公室综合服务中心电话：0854-6228813

地址：惠水县涟江街道县府路 邮编：550600 电子邮件：zfbxxzx@126.com

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站

