

鞍山立山辽宁瀚达建设工程有限公司 “4·21”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月21日12时左右，辽宁瀚达建设工程有限公司在鞍山市津翔工业有限公司院内对其东厂办公用楼进行装饰工程施工中，架工李纪东（男，56岁，鞍山市海城市耿庄镇秦家村人）架设脚手架时，发生坠落事件，120急救车送至鞍钢集团公司总医院抢救，4月28日家属自愿放弃治疗出院，当日家中脑出血死亡。

2025年11月4日，立山区应急管理局接到国家应急部转来的辽宁瀚达建设工程有限公司“2024.4.21”坠落亡人瞒报案件举报单（编号：SM32511040180）后，立山区应急管理局及时向立山区政府进行了汇报，政府主要领导高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，立即成立了由区应急局，立山公安分局、区总工会、区住建局组成的鞍山立山辽宁瀚达建设工程有限公司“4.21”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、询问相关单位人员，调取就诊医院记录等方式进行调查了解，认定了事故性质和责任，查清了事故单位存在的问题，提

出对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范、问题整改措​​施。

事故调查组认定，鞍山立山辽宁瀚达建设工程有限公司“4·21”事故是一起因施工单位安全生产主体责任不落实、现场安全管理缺失、作业人员违规操作引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1、发包单位：鞍山市津翔工业有限公司（以下简称津翔公司）成立于2022年8月12日。企业类型：有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：91210304MABXFAMM6C，注册资本：人民币壹亿贰仟万元，注册地址：辽宁省鞍山市台安县工业园区工业九路北侧。经营范围：一般项目：专业化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业化学品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、承包单位：辽宁瀚达建设工程有限公司（以下简称瀚达工程公司）成立于2018年9月14日。企业类型：有限责任公司。统一社会信用代码：91210300MA0Y2CRY1B,法定代表人：张嵩。注册资本：人民币壹亿零柒佰万元。注册地址：鞍山市千山区鞍海路1183号。经营范围：许可项目：

建设工程施工、住宅室内装饰装修，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验、建筑劳务分包、电气安装服务、建设工程设计、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、道路货物运输（不含危险化学品）等。该公司具有《建筑业企业资质证书》（D221114970），资质等级：建筑工程施工总承包贰级；市政工程总承包贰级；消防设施施工工程专业总承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级，有效期至2025年7月10日。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》〔（辽）JZ安许可证字【2019】013084〕，经营许可范围：建筑施工，有效期至2025年6月4日。

（二）承发包签订及用工关系情况

1、2024年4月18日，津翔公司（甲方）代表人吴尚泰与瀚达工程公司（乙方）代表人英欣签订了《装修工程设计、施工合同》，将津翔公司东厂办公楼改造装饰装修工程委托给瀚达工程公司施工。施工面积1440m²。委托方式：承包人全包的形式（包设计、包工、包材料）。工期2024年4月18日至2024年5月31日。工程总额：壹佰壹拾捌万陆仟伍佰元整（118,6500元）。甲乙双方签订《安全管理目标责任书》和《装修安全责任协议书》约定了甲乙双方安全生产管理职责。

2、津翔公司东厂办公楼改造装饰装修工程，瀚达公司当天雇佣现场施工人员8个人，坠落现场施工人员李纪东、范

壮、崔芷豪 3 人均均为临时雇佣关系，未签订劳务合同，瀚达公司对此项工程购买了建筑工程团体意外伤害保险。

三、事故发生经过及应急救援情况

由于该起事故发生于 2024 年 4 月 21 日，施工已经结束，发生坠落现场已不存在、事故现场无视频监控资料，只能依据知情人询问笔录还原事故经过：

（一）事故发生经过

鞍山冶金集团工程实业有限公司（鞍山市立山区红旗路 7 号）将原浴池楼租赁给津翔公司，津翔公司将办公楼改造装饰装修工程委托给瀚达公司施工，并签订了《装修设计、施工合同》。2024 年 4 月 21 日中午 12 点左右瀚达公司施工过程中，其雇佣架工李纪东，在搭设施工作业脚手架的工作中，不慎从脚手架 1.8 米处坠落，现场无人目击坠落过程，现场安全管理人员崔芷豪听见坠落声，回头看见李纪东已坠落在地，立即上前询问李纪东情况，他说有点迷糊眩晕，掉下来了。（工长范壮说中午李纪东在上工前就和他说明头晕迷糊，问他怎么回事，他说没什么是起来猛了眩晕症犯了，问他影不影响工作，他说不影响，然后安排他在低处工作。）

（二）事故救援及人员伤亡情况

事故发生后，崔芷豪马上通知工长范壮，现场作业人员第一时间拨打 120，救护车把李纪东拉往鞍钢集团公司总医院救治，瀚达公司先行垫付治疗费用，全力配合伤者救治。治疗过程中 2024 年 4 月 28 日李纪东家属李洋（父子关

系）与鞍钢集团公司总医院签署了病人中止治疗、出院、转院志愿书，李纪东放弃治疗出院回家，并于当日家中脑出血死亡。瀚达公司已与伤者家属签署《谅解协议书》给与合理赔偿。

四、事故原因分析

（一）直接原因

李纪东疑似由于眩晕迷糊导致坠落，并且没有佩戴任何安全防护装备，严重违反了作业现场安全管理制度，是导致该起事故的直接原因，后由于伤者家属拒绝接受救治，主动放弃治疗，接回家中后当日死亡。

（二）间接原因

1、辽宁瀚达建设工程有限公司：一是安全生产主体责任不落实。未对进场作业人员进行安全生产教育培训和技术交底，未有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，隐患排查治理工作落实不严格；二是施工人员安全意识淡薄，明知李纪东有眩晕迷糊症状发生，仍允许李纪东在未配备任何安全防护装备的情况下进行施工，说明施工现场存在的安全隐患未及时消除，施工现场安全管理缺失。

2、鞍山市津翔工业有限公司。作为发包单位，虽已与辽宁瀚达建设工程有限公司签订《安全管理目标责任书》和《装修安全责任协议书》中约定了甲乙双方安全生产管理职责，安全负责人未对所发包的工程进行督促检查，未发现违规施工等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究的责任人员

李纪东，男，辽宁瀚达建设工程有限公司临时雇佣架子工，安全意识淡薄，施工前明知头晕迷糊，眩晕症犯仍进行登高作业并未佩戴任何安全防护装备，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议行政处罚的人员

1、**张嵩**，男，辽宁瀚达建设工程有限公司法定代表人、总经理。落实全员安全生产责任制不到位，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议立山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

2、**英欣**，男，辽宁瀚达建设工程有限公司副经理。检查本单位的安全生产状况、排查生产安全事故隐患不到位，未与雇佣人员李纪东签订用工合同和安全协议，且未给予用工人员进行安全培训和安全交底，未督促施工人员佩戴安全防护设备，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议立山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（三）事故相关单位的处理建议

1、**辽宁瀚达建设工程有限公司**。安全生产主体责任不落实，安全教育培训不到位、施工现场安全管理缺失，未有

效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程；安全教育培训不到位，隐患排查治理工作落实不严格，对事故的发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四十一条、第四十四条的规定。考虑到伤者家属主动放弃治疗，接回家中后当日死亡，因此，导致伤者最终死亡的原因并非企业不全力救治，而是家属放弃所致（企业认为如果手术抢救，应有治愈的可能）的因素，建议立山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定进行处罚。

2、鞍山市津翔工业有限公司。虽已与辽宁瀚达建设工程有限公司签订《安全管理目标责任书》和《装修安全责任书》中约定了甲乙双方安全生产管理职责，但未履行安全监管责任，对施工单位安全生产监督检查不力，对事故发生负监管失察责任。建议立山区应急管理局对该企业主要安全负责人约谈并要求企业加强内部安全管理和安全教育，对其安全管理人员依规处理。

六、事故防范和整改措施

1、企业应建立安全生产长效机制。安全生产工作是一项长期的系统性工作，不能一蹴而就。要建立切实符合法律法规和本单位的安全生产制度和安全操作规程，构建合理的安全组织架构。要定期召开专门的安全会议研究部署安全生产工作。对阶段性或专项任务应制定相应安全方案，防止工作无序，管理失控。

2、企业应开展经常性的危险源辨识工作。对施工现场要有针对性的进行危险有害因素识别，并制定相应的管控措施。要严格排查事故隐患，突出隐患治理工作，杜绝员工违规操作、违章指挥现象发生。

3、企业应加强外来务工的管理。应按照国家有关规定，对雇佣的外来务工人员应签订合同的同时，签订专门的安全协议。应对其进行岗前的培训教育，严格履行安全技术交底和危险作业制度，不断提高员工的安全意识，确保安全。

鞍山立山辽宁瀚达建设工程有限公司

“4·21”一般高处坠落事故调查组

2026年1月4日