



请输入关键词进行搜索...



搜索

当前位置: 首页 > 政务公开 > 政务信息 > 更多主动公开信息 > 城乡建设和交通运输信息

张家界春祥出租汽车有限公司"8.4"一般道路交通事故调查报告

发布时间：2026-02-12 浏览量：162

字体：大 中 小 打印

张家界春祥出租汽车有限公司

"8.4"一般道路交通事故

调

查

报

告

张家界春祥出租汽车有限公司

"8.4"一般道路交通事故调查组

二〇二六年一月

目 录

一、事故基本情况

(一) 事故 发生单位概况

(二) 车辆 基本情况

(三) 事故 发生 单位 及监管单位安全管理情况

(四) 事故发生经过

(五) 事故现场情况

(六) 人员伤亡和直接经济损失

(七) 责任认定情况

二、事故 应急处置和评估 情况

三、事故原因分析

四、对有关责任人员和责任单位的责任划分及处理建议

五、事故主要教训

六、事故整改及防范措施

张家界春祥出租汽车有限公司

"8.4"一般道路交通事故调查报告

2025年8月4日上午9时12分许，张家界春祥出租汽车有限公司驾驶员伍某驾驶湘GDX9XX8出租车从张家界市武陵源区自然资源和林业局方向沿环溪路往宝湖景区方向倒车，至张家界市武陵源区环溪路山与溪度假酒店门前路段时，车辆尾部与正在道路上通行的行人郑某发生碰撞，造成行人郑某受伤的道路交通事故。郑某后经抢救无效于2025年8月6日13时42分死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，武陵源区人民政府成立了张家界春祥出租汽车有限公司“8.4”一般道路交通事故调查组，由区城乡建设和交通运输局局长祝某任组长，市公安局交通警察支队直属二大队事故处理中队中队长龚某任副组长，区应急管理局、张家界公安局武陵源分局、区城乡建设和交通运输局、区总工会和军地坪街道派员组成的张家界春祥出租汽车有限公司“8.4”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组）并邀请区纪委监委派员参与调查监督。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任人及单位的处理建议和整改措施。

经调查认定，张家界春祥出租汽车有限公司“8.4”一般道路交通事故是一起车辆驾驶人安全意识不强、安全观念淡薄引起的一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 事故发生单位：张家界春祥出租汽车有限公司

张家界春祥出租汽车有限公司是一家从事出租汽车客运，汽车租赁，车身广告发布，汽车零配件销售等业务的公司，成立于2006年10月7日，公司住所地：南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会龙园山庄（115—121）；统一社会信用代码为9143080079XXXX256P，法人是屈某，注册资本为100万人民币，企业的经营范围许可项目：出租汽车客运，汽车租赁，车身广告发布，汽车零配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2024年2月2日，张家界市交通运输局为该公司核发了《道路运输经营许可证》（证号为湘交运管许可张字430800700005），许可经营范围为巡游出租汽车经营，证件有效期至2028年2月1日。

2. 事故当事人

（1）伍某，男1969年6月28日出生，户籍：湖南省桑植县洪家关XX王家湾组XX号;现住址：武陵源区索溪峪街道办事处XX小区X栋X单元X室,身份证号码：43082219XXXXX89496，准驾车型为A2，持有有效巡游出租汽车驾驶员证（从业资格证）证号：43082219XXXXX89496，在本起事故中驾驶湘GDX9XX8小型普通客车。

（2）郑某，女，1939年3月16日出生，户籍：湖南省桑植县官地坪镇赵X坪村周XX组X号，身份证号码：43312919XXXXX6380X，在本起事故中为步行的人。

（二）车辆基本情况

事故车辆：湘GDX9XX8小型普通客车，品牌型号：大通牌/SH6485N1BEV。车辆识别代码：LSKG47C13MD051100，发动机号码：M4141022，使用性质：出租客运，核定载客人数：6人，检验有效期至：2026年7月31日，保险终止日期：2026年7月15日，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司张家界市分公司，保险单号：PDZA2025430800000XX478，道路运输证号：43081XX00247，审验有效期至2026年7月。

（三）事故发生单位及监管单位安全管理情况

1. 事故发生单位：张家界春祥出租汽车有限公司

该公司取得了交通运输主管部门的相关审批许可，具备从事巡游出租车客运所需的资质，且具备市场主体资格。

安全管理机构及人员。该公司成立了安全领导小组，下设了安全部负责安全生产管理工作，配备了吴某、肖某等安全生产管理人员。公司主要负责人屈某、安全生产管理人员吴某和肖某3人均取得了城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明。公司96名驾驶人均取得了机动车驾驶证和巡游出租汽车驾驶员证。

（2）日常安全生产管理。该公司建立了安全生产隐患举报奖励制度、车辆日常检查及日常维护制度、驾驶员行车安全管理制度、关于加强聘请代班驾驶员的管理规定、上路安全巡查制度、安全例会制度、安全生产宣传教育培训制度、安全生产会议制度、从业人员安全学习及培训制度、安全生产逐级检查制度、车辆技术管理制度、行车安全档案管理制度、天然气CNG汽车气瓶安全使用管理制度、监控值班制度、隐患治理排查整改制度、安全生产事故调查报告应急救援和调查管理制度、交通事故管理制度、事故调查报告与处理制度、事故统计报告制度、一般事故分析制度、安全行车事故及治安案件快报制度、重大危险源管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全生产奖惩及责任追究制度、道路交通事故应急救援预案、突发性事件应急预案、危险源预防控制措施和应急处置预案。

公司制定了安全风险分级管控工作方案，公司还与张家界卓驰信息科技有限公司、张家界比尔信息科技有限公司签订了《城市出租车GPS平台及监控系统服务承包合同书》，对99辆巡游出租车安装了GPS动态视频监控终端。公司主要负责人屈某经常开展带队检查，不定期实行路检路查，公司与管理人员和所有驾驶员订了安全生产责任状。

（3）安全投入。2025年元月以来，公司共支出306382元用于安全生产投入，具体包括安全管理人员工资、GPS动态监控设备及流量费、添置灭火器等器材、开展安全培训、购置应急物资等。

（4）安全教育培训。该公司除每月召开了安全例会外，在对驾驶员进行岗前安全培训的基础上，每月集中对驾驶员开展安全生产教育培训，培训会对所有驾驶员进行考试考核，考核未合格的一律补训补考，直至考试合格，公司对每月的安全教育培训建立了安全生产教育培训档案；公司还每天在微信群通过班前会形式交代安全注意事项、及时传达上级相关文件，安排部署安全生产相关工作。

（5）应急管理。该公司制定了《张家界春祥出租汽车有限公司2025年应急预案》《春祥出租车公司2025年春运期间应急预案》《“十一国庆”“中秋”应急预案》《突发性事件应急预案》。于2025年4月25日组织开展了道路交通事故和灭火应急演练。

2.行业主管部门:张家界市武陵源区城乡建设和交通运输局

张家界市武陵源区城乡建设和交通运输局按照“谁主管、谁负责”“三管三必须”的监管规定和要求，依法对张家界春祥出租汽车有限公司履行了监督管理职责。其下属行业发展机构武陵源区道路运输服务中心，今年以来按照《涉企行政检查计划》要求，对运输企业开展全覆盖巡查，对发现的隐患和问题进行了交办整改督促张家界春祥出租汽车有限公司每月按要求开展驾驶员安全教育培训。其下属执法机构武陵源区交通运输综合执法大队具体承担全区交通运输领域的综合行政执法，打击取缔道路交通违法行为。该大队2025年1月以来共办理行政处罚案件247起，处罚金额80.7万元

3.属地管理：军地坪街道办事处

2025年度以来，军地坪街道扎实开展道路交通安全隐患排查与宣传引导工作。一是开展隐患排查，聚焦主次干道、背街小巷、校园周边等重点区域，组织网格员、交通协管员开展拉网式排查，重点整治路面坑洼、交通标识模糊、占道经营等问题。二是组织宣传引导，通过社区宣传栏、居民微信群、入户宣讲等载体普及交通法规和安全出行知识；针对老年人、未成年人等群体开展专项警示教育，发放宣传手册3000余份，有效提升居民交通安全意识。

“8·4”交通亡人事故发生后，军地坪街道立即启动应急处置预案。第一时间组织人员赶赴现场，协同交警部门维护秩序、勘查取证、疏导交通，时刻掌握伤者伤情。因伤者伤情过重死亡后，街道又安排专人对接家属，安抚情绪，协调相关方协商赔偿事宜，未造成任何不稳定因素和网络舆情。

4.交通安全主管部门

（1）张家界市公安局交通警察支队直属二大队

2025年以来，张家界市公安局交通警察支队直属二大队为全区经济建设保驾护航，切实维护好道路交通秩序，确保道路畅通有序，结合辖区交通工作实际科学调配警力和勤务模式，不断提高路面见警率和管事率，全面筑牢道路交通安全防线。

一是大队加强源头管理，先后深入运输企业开展安全宣传警示教育10次，对11家企业开展高风险企业警示约谈8批次；二是大力路面管控，先后开展道路交通事故预防“减量控大”行动、春季道路交通安全风险防范行动、电动自行车电动摩托车全链条整治行动、农村道路客运安全隐患专项整治行动、压降道路交通事故专项整治行动、道路运输领域“打非治违法”百日联合执法专项整治行动、冬季突出违法行为集中整治行动等专项行动10余次。三是强化路面交通安全执法，累查处各类交通违法行为28327起。

“8·4”一般道路交通事故发生后，大队第一时间成立事故处理专班，组织协调各方力量管控风险，先后5次组织赔偿调解，最终达成赔偿协议，有力化解了社会矛盾，确保了全区的社会平安稳定。

（2）武陵源区公安分局军地坪派出所

交警6至9月给该所安排每月10起交通安全执法任务（主要对没戴头盔和违法拼装、违法载人的交通违法行为进行查处），其他月份没有安排任务，其法定职责和主责主业不是道路交通安全管理，仅是协管。该所已经完成27起任务数。

（四）事故发生经过

2025年8月4日上午09时12分许，张家界春祥出租汽车有限公司驾驶员伍某驾驶湘GDX9XX8出租车从张家界市武陵源区自然资源和林业局方向沿环溪路往宝峰湖景区方向倒车，至张家界市武陵源区环溪路山与溪度假酒店门前路段时，车辆尾部与正在道路上通行的行人郑某发生碰撞，造成行人郑某受伤的道路交通事故。郑某后经抢救无效于2025年8月6日13时42分死亡。

（五）事故现场情况

事故现场道路为城市道路，呈南北走向，只有一条机动车道，从北往南单向通行；南往宝峰湖景区方向，东侧为人行道、兰欧度假酒店，西侧为山与溪度假酒店，东侧人行道及西侧路边均停有车辆；沥青路面，平直干燥，标志、标线齐全清晰；事发时为白天，机动车道全宽4.53米（不含路肩）。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成郑某1人死亡，直接经济损失共427558.10元。（其中：中国人民财产保险股份有限公司张家界市支公司赔付342580.2元，事故当事人伍某承给死者家属精神抚慰金70000元，承担医保外用药12177.9元，武陵源区人民医院抢救费1200元，运尸费1600元）。

（七）责任认定情况

1.责任认定情况。2025年9月2日，张家界市公安局交通警察支队直属二大队对本起事故作出《道路交通事故责任认定书》（第4308111202500000312号），认定当事人伍某驾驶机动车在城市道路上倒车时，未察明车后情况，确认安全后倒车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条“机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车，不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。”之规定，应当承担该起道路交通事故全部责任。

当事人郑某不承担该起道路交通事故责任。（附件6）

2.复核情况。当事人伍某对张家界市交警支队直属二大队对本起事故作出《道路交通事故责任认定书》（第4308111202500000312号）予以认可，未提出复核申请。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，伍某便打了120急救和122报警电话，在等待交警和急救人员期间，还将事故报告张家界春祥出租汽车有限公司，并向保险公司报案。

事故发生后，春祥出租汽车有限公司安全员吴某按要求将事故发生情况电话报告给区道路运输服务中心，区道路运输服务中心立即电话报告给区城乡建设和交通运输局安全股和市道路运输服务中心安全部；8月6日，伤者因抢救无效死亡后，春祥出租汽车有限公司安全员吴某按要求将情况电话报告给区道路运输服务中心，区道路运输服务中心立即电话报告给区城乡建设和交通运输局安全股和市道路运输服务中心安全部。

（二）事故现场应急处置和医疗救治及善后情况

武陵源区人民医院120急救车赶赴现场后，立即将伤者送往武陵源区人民医院，初步诊断为脑出血，并及时转院至张家界市人民医院进行急救和治疗。张家界春祥出租汽车有限公司总经理胡某，安全负责人吴某赶往市人民医院了解情况并看望伤者，与家属进行交流沟通，并请医院尽最大努力抢救和治疗，但由于伤者年龄较大，伤势较重，于2025年8月6日13时42分因抢救无效死亡。公司得知后，总经理胡某、安全负责人吴某到医院看望和安抚死者家属，协调处理善后工作，驾驶员伍某垫付安葬费50000元，住院费和运送尸体费用1600元由公司垫付。郑某于2025年8月9日安葬于桑植县官地坪镇赵家坪村周家峪组。

2025年11月18日，在武陵源区道路交通事故调解人民委员会的主持下，郑某家属与伍某达成《人民调解协议书》，由伍某赔偿郑某医药费、抢救费、死亡赔偿金、丧葬费、运尸费、精神抚慰金等共计427558.10元。

2025年11月18日，死者郑某家属委托人余某签署了《道路交通事故刑事谅解书》，对伍某的交通肇事犯罪行为表示谅解并自愿放弃对伍某的刑事责任追究。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，当事人伍某迅速报交警、120和公司，事故发生单位张家界春祥出租汽车有限公司立即启动应急预案并联系医院组织资金进行抢救，武陵源区人民医院和市人民医院在接到报告后，迅速响应，及时启动事故应急处置相关工作，在整个事故应急救援中科学、快速和人性化，没有引起不稳定因素和不良影响确保了事故得以依法和顺利处理。

三、事故原因分析

通过调查分析，本起事故发生的原因：

（一）直接原因分析

综合本案所有证据，参照《企业职工伤亡事故分析规则》（GB6442—86），造成本起事故发生的直接原因是人的不安全行为，具体表现为伍某驾驶机动车城市道路上倒车时未察明车后情况倒车，其行为对该起道路交通事故发生起根本性作用。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，张家界市维民司法鉴定中心、常德市司法鉴定中心、常德市广德司法鉴定所接受委托，分别对郑某的死亡原因、是否酒后驾驶机动车和车辆状况进行了鉴定，张家界市公安局交通警察支队直属二大队对伍某是否吸食毒品进行了尿样检测。

1. 死因鉴定

通过鉴定，认定郑某的死亡原因符合外伤暴力作用倒地致重型颅脑损伤引起呼吸循环功能衰竭死亡。（附件4）

2. 事故形态

本起事故的事故形态是湘GDX9XX8小型轿车在城市道路倒车碰撞正在行走的郑某倒地死亡的事故。

3. 车辆技术状况

通过鉴定，湘GDX9288小型普通客车的安全性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。（附件2）

4. 驾驶员饮酒驾驶机动车鉴定

通过鉴定，伍某血液中未检出乙醇成分。（附件3）

5. 驾驶员吸食毒品驾驶机动车检测

通过检测，伍某尿液中未检测出吗啡、甲基安非他命、氯胺酮、依托咪酯成分。（附件5）

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、事故现场监控视频资料分析，结合张家界市公安局交通警察支队直属二大队的询问笔录、事故调查组对相关人员的询问笔录来分析，该事故排除人为故意、突发灾害因素等影响。

四、对有关责任人员和责任单位的责任划分及处理建议

（一）建议给予责任追究的人员

伍某，男，湘GDX9XX8驾驶员，驾驶机动车在城市道路上倒车时，未察明车后情况，确认安全后倒车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条“机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车，不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。”是本起事故发生的根本原因，对本起事故负有全部责任，建议由张家界市公安局交通警察支队直属二大队依法依规处理。

（二）建议免于责任追究的单位

1. 张家界春祥出租汽车有限公司，按照“一必须，五到位”的规定和要求，较好地落实了企业主体责任，未发现车辆安全技术状况不良、驾驶员安全培训不到位等问题，按照“尽职免责、失职追责”的规定和要求，建议免于责任追究。

2. 有关监管部门和事故发生地属地政府。区城乡建设和交通运输局（含区道路运输服务中心、区交通运输综合执法大队）和张家界市公安局交通警察支队直属二大队、军地坪街道办事处、区公安分局军地坪派出所已经在其职责范围内正确履行了监督检查、日常监管等职责，无明显工作失职、监督不力、对企业违法违

失察等方面的问题，建议对上述单位及其有关人员不予追责。

五、事故主要教训

从本起事故的直接原因来看，存在交通参与者安全观念不强、安全意识淡薄，从而导致受害者失去了生命。本起事故的几点教训是：

一是安全发展理念还需增强。作为交通参与者，无论是驾驶员还是生产经营单位，都要牢固树立安全第一的理念，自觉遵守安全生产和交通安全法律法规，绝一切不安全、不文明驾驶行为，做一名珍爱生命、安全出行的倡导者和遵纪守法的参与者，办安全生产主体责任落实到位的企业。

二是驾驶员未严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车，不得在铁路道口、交叉路口、单路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。

六、事故整改及防范措施

为深刻汲取本次事故教训，预防类似事故再次发生，提出以下整改防范措施建议：

（一）强化安全意识。驾驶人伍某要强化安全意识，自觉遵守交通管理规定，自觉抵制不安全、不文明驾驶行为，避免类似行为再次发生

（二）严格落实企业安全生产主体责任。张家界春祥出租汽车有限公司要按照法律法规要求，认真落实"一必须五到位"的安全生产主体责任。主要负责人要头履职尽责，切实履行法定义务，安全生产管理人员全面履行法定职责，切实提升企业安全生产管理水平，严防类似事故发生。

（三）全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化事故隐患管理。张家界春祥出租汽车有限公司要真正构建并落实双重预防机制，强化患管理，及时通报隐患排查整改情况，牢牢守住安全生产底线，全面消除事故隐患，强化事故防范整改措施，深刻汲取事故教训，从源头和根本上防控事故。

（四）进一步加强道路交通安全管控力度。有关主管部门和属地政府要继续深入开展道路交通安全大排查大管控大整治，强化安全监管执法，采取技防人防、物防措施，加大对各类交通违法违规行为的查处、打击力度，以更有效的措施、更严格的手段加大道路交通安全管控力度，确保行业领域、辖区安全生产势持续稳定好转。

附件：1. 张家界春祥出租汽车有限公司"8.4"一般道路交

通事故调查组签字表

2. 道路交通事故检验、鉴定委托书及司法鉴定意见书

3. 血样提取鉴定资料

4. 交通肇事罪司法鉴定资料

5. 道路交通事故案卷材料

6. 事故认定资料

附件1

张家界春祥出租汽车有限公司"8.4"

一般道路交通事故调查组签字表

附件2

道路交通事故检验、鉴定委托书

委托受理机构：湖南司法鉴定中心[43080] 案号：43081120250000031

委托单位	张家界春祥出租汽车有限公司	承办人	■
		联系电话	■
委托日期	2025-08-04	约定日期	2025-09-03
鉴定对象	湘GDX9L 小型普通客车		
简要案情	2025年08月04日09时12分许，伍[]驾驶湘GDX[]08小型普通客车由东北方向朝西南方向沿张家界市武陵源区环溪路倒车，至环溪路山与溪度假酒店前路段，与正在道路上通行的行人[]发生碰撞，造成行人[]受伤的道路交通事故。		
送检材料	湘GDX[]小型普通客车一辆，受案登记表、行驶证复印件。		
委托事项	车辆检验。 湘GDX[]小型普通客车发生交通事故时的技术安全状况检验鉴定。		

常德市司法鉴定中心
司法鉴定意见书



统一社会信用代码: 31430000745904282C



声 明

1. 司法鉴定机构和司法鉴定人根据法律、法规和规章的规定，按照鉴定的科学规律和技术操作规范，依法独立、客观、公正进行鉴定并出具鉴定意见，不受任何个人或者组织的非法干预。
2. 司法鉴定意见书是否作为定案或者认定事实的根据，取决于办案机关的审查判断，司法鉴定机构和司法鉴定人无权干涉。
3. 使用司法鉴定意见书，应当保持其完整性和严肃性。
4. 鉴定意见属于鉴定人的专业意见，当事人对鉴定意见有异议，应当通过庭审质证或者申请重新鉴定、补充鉴定等方式解决。

地 址: 湖南省常德市人民路1266号(邮政编码: 415000)
联系电话: 0736-7250800



常德市司法鉴定中心
司法鉴定意见书

湘常德警司鉴[2025]第(交)鉴字第1504号

一、基本情况

委托人:张家界市公安局交通警察支队直属二大队。
委托事项:湘GDY 小型普通客车车况鉴定。
受理日期:2025年08月04日。
鉴定材料:湘GDY 小型普通客车。
鉴定日期:2025年08月04日。
鉴定地点:直属二大队院内停车场。
在场人员:林 庄。
被鉴定车辆:湘GDY 小型普通客车。

法



法

二、基本案情

2025年08月04日09时12分许,在武陵源区环溪路山与溪虎假酒店路段,一辆湘GDY 小型普通客车与一名行人发生了相撞的道路交通事故。

三、资料摘要

事故现场监控视频资料,湘GDY 小型普通客车车辆信息查询

当事人陈述和证人证言,事故现场勘查笔录,道路交通事故认定书,车辆信息查询结果,司法鉴定意见书。

第1页 共3页



件复印件,事故现场勘验笔录复印件,受案登记表复印件和鉴定委托书各一份。

四、鉴定过程

依据GAT50-2019《交通事故物证照片》和GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》等文件的标准和方法,鉴定人于2025年08月04日,在直属二大队院内停车场进行了现场勘验:

1、被检车辆:湘GDY 小型普通客车。

品牌型号:大通牌SH6485N1BEV;

发动机号码:M4141022;

车辆识别代号:*****051100;

车身颜色:蓝/白。

2、湘GDY 小型普通客车技术状况:

1) 转向系统性能:方向盘的最大自由转动量小于15°。

2) 制动系统性能:制动主缸,制动轮缸,制动管道和接头未发现漏油痕迹;制动盘光洁,制动片厚度正常。

3) 安全防护装置系统性能:该车的左后视镜,右后视镜,内视镜和倒车雷达,能让驾驶员清晰的观察到车身后方的物体。

五、分析说明

1、湘GDY 小型普通客车的车,证相符合;检验有效期至2026年07月31日。

2、湘GDY 小型普通客车的转向系统性能符合相关规定要求。

当事人陈述和证人证言,事故现场勘查笔录,道路交通事故认定书,车辆信息查询结果,司法鉴定意见书。

第2页 共3页

中華人民共和國司法部製版


 姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司

姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司

姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司

姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司


 姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司

姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司

姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司

姓名: 何光耀
 性别: 男
 出生日期: 1976年08月04日
 身份证号: 430822197608040096
 职业: 司机
 单位: 张家界市公路运输总公司

附件3

血液样本提取笔录

时间: 2025年08月04日09时12分
 地点: 武陵源区 山与酒店前路段
 当事人姓名: 何光耀 性别: 男 身份证号: 430822197608040096
 提取对象: 何光耀 血液样本 见证人: 何光耀
 事由和目的: 因发生交通事故, 提取血液样本检测是否含有乙醇。

血液提取时间: 2025年08月04日11时23分
 血液提取地点: 武陵源区人民医院三楼外科门诊
 A 样本容器名称: 抗凝管 编码: D208673827
 提取量: 2ml 血样试管有效期: 2026.09.25 密封方式: 真空
 B 样本容器名称: 抗凝管 编码: D208673828
 提取量: 2ml 血样试管有效期: 2026.09.25 密封方式: 真空
 酒精或名称: ☐ 不含乙醇的聚维酮碘 ☐ 双氧水 (20%)
☒ 不含乙醇的碘伏 ☐ 其他: _____
 通知家属情况: _____ 被通知人员姓名: _____
 被通知人员电话: _____
☒ 无法通知 原因: 何光耀提供虚假信息
 血液提取人员(签名): 何光耀 单位: 张家界市公路运输总公司
 血液提取人员单位: 武陵源区人民医院
 被提取人(签名): 何光耀 见证人(签名): 何光耀
 侦查人员: 何光耀 单位: 张家界市公安局交通警察支队第二大队
 记录人员: 何光耀 单位: 张家界市公安局交通警察支队第二大队

当事人血样 / 尿样提取登记表

姓名	任永	性别	男	身份证号码	4308221
事故时间	2025年08月04日	地点	武源路4号湖北宏泰酒店前路段		
样品类型	□血样 □尿样				
提取时间	2025年08月04日 11时23分				
提取地点	武源路人民医院二楼外科门诊室				
提取人员 填写	人样本留置容器编号	D20869386	提取量	2 ml	
	尿样本留置容器编号	D208693869	提取量	2 ml	
	消毒酒名称	石炭酸	密封方式	真空	
	提取人员单位	武源路医院	提取人员	彭	
通知家属情况		李通宝			
提取人	任永	见证人			
办案单位	张家界市公安局交通警察支队直属二大队				
备注	任永 - 提取提供家属电话				

张家界市交警支队直属二大队

鉴定聘请书

武公（交）[2025]鉴聘字A0008号

常德市广德司法鉴定中心：

为查明 涉嫌饮酒后驾驶机动车 根据《公安机关办理行政案件程序规定》第八十七条和《道路交通安全违法行为处理程序》第三十六条之规定，特聘请你队编号为 D208693869 容器中的血液乙醇含量进行鉴定。请于2025年08月07日前将鉴定情况和意见书面送交我单位。

张家界市交警支队直属二大队

二〇二五年八月五日

本聘请书已收到

被聘请人：

2025年8月5日



此致

鉴定意见通知书

司法鉴定机构统一社会信用代码: 34430000682836146C

市

声 明

1. 司法鉴定机构和司法鉴定人根据法律、法规和规章的规定，按照鉴定的科学规律和技术操作规范，依法独立、客观、公正进行鉴定并出具鉴定意见，不受任何个人或者组织的非法干预。
2. 司法鉴定意见书是否作为定案或者认定事实的根据，取决于办案机关的审查判断，司法鉴定机构和司法鉴定人无权干涉。
3. 使用司法鉴定意见书，应当保持其完整性和严肃性。
4. 鉴定意见属于鉴定人的专业意见，当事人对鉴定意见有异议，应当通过庭审质证或者申请重新鉴定、补充鉴定等方式解决。

地 址：湖南省常德市武陵区人民东路 388 号（邮政编码：415000）
联系电话：0736-7788183 0736-7788155

常德市广德司法鉴定中心 司法鉴定意见书

湘常广德司鉴(2025)鉴字第 1104 号

一、基本情况

委 托 人：张家界市公安局交通警察支队直属二大队

委托事项：血液中乙醇成分定性定量分析

受理日期：2025 年 08 月 05 日

鉴定材料：D208693869 血液一管，约 2 毫升，无凝血块，包装无破损，无渗漏。

鉴定开始日期：2025 年 08 月 06 日

鉴定地点：常德市广德司法鉴定中心理化实验室

送检人员：付 强、 曹 辉

二、基本案情

2025 年 08 月 05 日，张家界市公安局交通警察支队直属二大队委托常德市广德司法鉴定中心对所送检 D208693869 血液进行乙醇成分定性定量分析。

三、鉴定过程

参照 GB/T 42430-2023《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》方法，将送检 D208693869 血液样品处理后，用顶空气相色谱仪岛津 GC3010 Pro 进行定性定量分析。

四、分析说明

空白样品中未出现乙醇的色谱峰，添加样品乙醇和叔丁醇的色谱

峰均正常，送检 D208693869 血液样品中内标叔丁醇的色谱峰正常。
未出现与添加样品中乙醇保留时间一致的色谱峰且经选用不同性质的色谱柱进行分析，阴性结果可靠。

五、 鉴定意见

送检 D208693869 血液中未检出乙醇成分。

六、 附件

附送检 D208693869 的血痕照片 1 页，实验过程监控截图 1 页。


司法鉴定人：马楠
《司法鉴定人执业证》证号：430809015006
司法鉴定人：刘永春
《司法鉴定人执业证》证号：430809015088
2025 年 09 月 05 日

本鉴定机构声明：

- 1. 本鉴定意见仅对送检材料负责，鉴定材料保存一个月。
- 2. 如对本鉴定书提出的鉴定意见有任何疑问或异议，请于收到鉴定书后 3 个工作日内向委托单位申请复核。
- 3. 未经本鉴定机构书面同意，任何单位或个人不得将本鉴定书（全部复制件）。

共 4 页 第 2 页

D208693869 血样照片
拍摄于 2025 年 09 月 5 日



共 4 页 第 3 页

实验过程监控截图
拍摄于 2025 年 8 月 6 日



第 4 页 共 4 页



[illegible]

张家界市公安局武陵源分局

鉴定聘请书

(副 本)

武公(交警二大队)鉴聘字[2025]0027号

张家界市维民司法鉴定所

为了查明(伍)回德康交通事故,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十六条之规定,特聘请你对照(伍)死亡原因

进行鉴定。请你于2025年09月09日前将鉴定情况和意见书面送交我(分)局。

二〇二五年八月六日

本聘请书一式两份,一份由本局留存,一份由被聘请人留存。

被聘请人(伍) 816

此致附卷

张家界市公安局武陵源分局

鉴定意见通知书

武公(交警二大队)鉴通字[2025]0027号

点(伍)回德康

我局接派/聘请有关人员对照(伍)死亡原因

进行了尸体检验,鉴定意见是:被鉴定人(伍)死亡原因符合特重型颅脑损伤,中枢性循环呼吸衰竭而死亡。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十八条之规定,如果你对该鉴定意见有异议,可以提出补充鉴定或者重新鉴定的申请。

二〇二五年八月十五日

本通知书已收到。

被鉴定人或其家属(伍) 2025年8月15日

本通知书已收到。

犯罪嫌疑人(伍) 2025年8月15日

此致附卷

张家界市维民司法鉴定所
司法鉴定意见书

统一社会信用代码：344300007790188362

声 明

1. 司法鉴定机构和司法鉴定人根据法律、法规和规章的规定，按照鉴定的科学规律和技术操作规范，依法独立、客观、公正进行鉴定并出具鉴定意见，不受任何个人或组织的非法干预。
2. 司法鉴定意见书是否作为定案或者认定事实的证据，取决于办案机关的审查判断，司法鉴定机构和司法鉴定人无权干涉。
3. 使用司法鉴定意见书，应当保持其完整性和严肃性。
4. 鉴定意见属于鉴定人的专业意见。当事人对鉴定意见有异议，应当通过庭审质证或者申请重新鉴定、补充鉴定等方式解决。

地 址：湖南省张家界市桔坪路1号（邮政编码：427000）

联系电话：0744-8223989

张家界市维民司法鉴定所
司法鉴定意见书

湘维维民鉴〔2025〕病案字第 05 号

一、基本情况

委托人：张家界市公安局交通警察支队直属二大队

委托事项：对郑某*死亡原因进行检验、鉴定

受理日期：2025 年 08 月 06 日

鉴定材料：郑某*尸体一具，郑某*身份资料复印件一份，张家界市人民医院病历记录一份（病案号：19202839）。

鉴定日期：2025 年 08 月 06 日—08 月 14 日

鉴定地点：张家界市人民医院重症监护室

在场人员：袁某林（办案警官）

联系电话：13976677788

余某清（被鉴定人儿子）

联系电话：13508000056

被鉴定人：郑某*，女，身份证号：43100119800808XXXX，原家庭住址：

湖南省桑植县官垌镇某某村某某组某某号 33 号

二、基本案情

据委托书载：2025 年 08 月 04 日 09 时 12 分许，在武陵源区环溪路山与溪度假酒店雷路段发生交通事故致行人郑某*受伤，伤后由武陵源区人民医院“120”接警后完善相关检查提示“颅内出血、硬膜下血肿”等。完善抢救通道后遂紧急转入张家界市人民医院住院治疗，于 2025 年 08 月 06 日 13 时 42 分抢救无效死亡。

三、资料摘要

张家界市人民医院病历（住院号：06441168）记载：郑某*，女，86 岁，入院日期：2025 年 08 月 04 日 10 时 30 分，住院天数：2 天。因车祸致意识昏

共 3 页 第 1 页

迷 1 小时余入院。送市医护人员诉患者于今日约 09:15 发生车祸，由武陵源区人民医院“120”接警后完善相关检查提示“颅内出血、硬膜下血肿”等，完善抢救通道后遂紧急转入我院。患者受伤以来，意识昏迷，入院体查：被动体位，瞳孔等大，对光反射消失，鼻翼无扇动，外耳道无流血，口唇无发绀，口角少量白色泡沫，咽部无充血，舌下腺明显水肿。尚青，张力高，右下肢无肌力，四肢肌力不配合，肌张力不高；神经系统反射双侧克氏征、布鲁斯基征、巴彬斯基征阳性。辅助检查：2025 年 8 月 4 日 10:42 武陵源区人民医院 CT：1.右侧额颞枕部硬膜下出血并大量脑组织受压，蛛网膜下腔出血，右侧额叶及左侧小脑半球脑挫裂伤，建议治疗后复查。2.右侧额小脑角区等密度灶，性质待查，加强 CT 或 MRI 检查。3.右侧肋骨骨折，右侧额部头皮软组织损伤。4.颈椎未见明显压缩性骨折，建议 MRI 检查。左侧肋骨骨折中下段骨折，左耻骨及髌骨骨折并骨折移位。5.右侧 2-5 肋骨不完全骨折可能。6.慢性支气管炎并肺部感染。7.腹部平扫未见明显异常。入院后予紧急气管插管接呼吸机辅助呼吸，留置导尿，抗休克，止血，护胃，补液，降颅压等。复查 CT：1.右侧额颞枕部急性硬膜下血肿伴脑组织受压，脑干受压变形；蛛网膜下腔出血。2.双侧肋骨多发双线影，胸骨体变形，胸椎多发楔形变，陈旧，左侧耻骨上下支骨折并骨折移位。急诊行了“颅内多量血肿清除术+右侧去骨瓣减压术”，术后转入 ICU 加强监护和继续治疗。入 ICU 后予以患者重症监护，根据患者病情完善及动态监测相关检查，积极生命支持，机械通气，血管活性药物支持循环，输血改善凝血功能和重度贫血，补液，输入白蛋白及护胃、护心、护脑、降颅压，减轻炎症反应，抗感染，维持内环境稳定，补充必要的维生素等脏器功能保护治疗。患者于 2025 年 8 月 5 日 3:45 心跳骤停，立即予以胸外按压，静注肾上腺素等大抢救 12 分钟恢复自主窦性心律。于 2025 年 8 月 6 日 8:41 发作室上性心动过速伴血

共 3 页 第 2 页



压下降,予以药物和电复律抢救35分钟后恢复窦性心率。于2025年8月6日13:12再次心跳骤停。立即予以胸外按压,静注肾上腺素等大抢救30分钟后未恢复窦性心率,完善心电图提示一条直线,宣布临床死亡。最后诊断:1.闭合性颅脑损伤特重型,创伤性脑疝,创伤性硬膜下出血,多发性大脑挫裂伤,创伤性蛛网膜下出血,肋骨骨折(右),胸干受压;2.创伤性休克;3.创伤性凝血病;4.股骨干骨折(左);5.多脏器功能衰竭;6.低蛋白血症;7.贫血(重度);8.肋骨骨折;9.胸腔进行性肺炎;10.髌臼骨折(骨折形成,陈旧性骨折?);11.耻骨骨折(左侧 骨折形成 陈旧性骨折?);12.坠积性肺炎(双侧);13.肺结节病(双肺多发小结节);14.肺大疱(右肺上叶);15.冠状动脉粥样硬化性心脏病,心脏扩大,室上性心动过速,缺血性心脏病,冠状动脉支架植入后状态。

四、鉴定过程

1.检验方法 按照《法医学尸体检验技术规范》(GA/T147-2019)对被鉴定尸体进行检验。

2.法医学尸体检验:2025年08月06日法医鉴定人对尸检尸体进行检验:成年女性尸体,平放在病床上,尸体长137cm,头发已剃。肩背部、腰部见尸斑,头部见32cm手术切口痕,瞳孔散大,直径0.5cm,口鼻无溢出物,牙齿大部分缺失。左手背见6x6cm淤青,左胸壁外侧见6x6cm淤青,胸部未见明确骨折征;左小腿中段见20x10cm淤青,肿胀,左足肿胀。左胸腔穿刺抽出淡红色液体,腹腔穿刺未见气、液。

五、分析说明

根据案情资料结合对尸检尸体检验结果分析:死者,因车祸受伤住院治疗2天,住院期间经CT检查,开颅手术治疗;诊断为:1.闭合性颅脑损伤特重型,创伤性脑疝,创伤性硬膜下出血,多发性大脑挫裂伤,创伤性蛛网膜下出血,肋骨骨折(右),胸干受压;2.创伤性休克;3.创伤性凝血病;4.

共3页第3页



股骨干骨折(左);5.多脏器功能衰竭。尸体检验见:成年女性尸体,平放在病床上,尸体长137cm,头发已剃。肩背部、腰部见尸斑,头部见32cm手术切口痕,瞳孔散大,直径0.5cm,口鼻无溢出物,牙齿大部分缺失。左手背见6x6cm淤青,左胸壁外侧见6x6cm淤青,胸部未见明确骨折征。左小腿中段见20x10cm淤青、肿胀,左足肿胀。左胸腔穿刺抽出淡红色液体,腹腔穿刺未见气、液。根据死者病史、病历及尸表检验推断,根据死者病史推断,此次交通事故造成特重型颅脑损伤,中枢性循环呼吸衰竭而死亡。

六、鉴定意见

被鉴定人郑某死亡原因符合特重型颅脑损伤,中枢性循环呼吸衰竭而死亡。

七、附件

被鉴定人郑某其受伤部位照片6张

司法鉴定人签名: 司法鉴定人执业证号: 司法鉴定人签名: 司法鉴定人执业证号: 6500

2025年08月14日

共4页第4页



2025年08月06日拍摄

	
图 1: 尸体照	图 2: 头部手术照
	
图 3: 尸体照	图 4: 左胸壁肋骨
	
图 5: 左手、左下肢肋骨	图 6: 胸、腹穿照

共 5 页第 5 页





附件5



附件6

[illegible][illegible]

扫一扫在手机打开当前页





地址：武陵源区武陵路468号

ICP备案号：湘ICP备2021008626号 邮箱：zjjwlyqdsjzx@126.com

网站标识码：4308110003 公安机关备案号：湘公网安备43081102000016号

联系方式：0744-5618019（仅受理网站建设维护相关事宜）



武陵源发布微信公众号

