



请输入搜索关键字

首页

新闻中心

政务公开

政务服务

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 安全生产

乌当区“5·21”高处坠落事故调查报告

日期：2026-04-20 14:24:20 来源：乌当区应急管理局 浏览量：318次 字号：[小 中 大] [关

2023年5月21日19时20分许，在乌当区东风镇云锦村贵阳新天药业股份有限公司中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，由人民检察院、区公安分局、区工业和信息化局、区市场监督管理局、区总工会、东风镇人民政府等单位组成的事故调查组。调查组坚持“四不放过”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。现将有关情况通报如下：

一、事故基本情况

（一）涉事人员情况

1. 陈某珍，女，汉族，该案件中打扫卫生的工人，在此次事故中死亡。
2. 欧某代，男，汉族，广东中伟建设集团有限公司法人。
3. 崔某生，男，汉族，广东中伟建设集团有限公司承建贵阳新天药业股份有限公司“中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂”项目施工负责人。
4. 崔某强，男，汉族，广东中伟建设集团有限公司承建贵阳新天药业股份有限公司“中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂”项目安全员。

（二）涉事单位情况

1. 建设单位：贵阳新天药业股份有限公司，法定代表人：董某伦，经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、混悬剂、中药饮片、中药配方颗粒、生产、销售中药配方颗粒。
2. 施工单位：广东中伟建设集团有限公司，法定代表人：欧某代，经营范围：工程建设活动，施工专业作业，建筑劳务分包。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月21日19时许，陈某珍、王某军、李某发、赖某美、陈某等5人在乌当区东风镇云锦村石头寨新天药业新建项目西侧厂房时，不慎从该厂房地面的正方形预留孔处坠落至三楼厂房地面，头部受伤出血，经120急救医生到达现场进行抢救，无效。

（二）应急救援处置及善后处理情况

事故发生后，现场人员崔某强第一时间拨打120急救电话，接到事故报告后，19时35分许，乌当区人民医院120急救医生赶至现场，将死者陈某珍遗体运送至景云山殡仪馆；20时30分许，崔某生打电话报警，贵阳市公安局乌当分局接警后，东风镇派出所立即赶赴现场，经初步调查，排除刑事案件，属工伤事故。事故调查组成立后，立即开展调查工作，经调查，事故原因初步查明，事故调查组已成立，正在进一步调查处理中。事故调查组已成立，正在进一步调查处理中。事故调查组已成立，正在进一步调查处理中。

三、事故造成人员伤亡和财产损失情况

（一）人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡。

（二）财产损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），此次事故共造成直接经济损失120万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

陈某珍在新天药业股份有限公司中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目提取车间四楼清理建筑垃圾时，不慎头部受伤死亡。陈某珍安全意识淡薄，作业期间未佩戴安全头盔，作业场地预留孔无警示标志、无固定遮挡物，系本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

- 1.广东中伟建设集团有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度不健全、落实不到位，对员工安全生产教育培训不到位。
- 2.贵阳新天药业股份有限公司，对施工现场工作检查不到位，督促事故隐患整改不彻底，对承包方临聘人员入场工作情况掌握不到位。

（三）事故性质

经调查认定，乌当区新天药业股份有限公司新建项目“5·21”坠亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人的处理意见

（一）对责任单位的处理意见

- 1.对广东中伟建设集团有限公司，建议由乌当区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，处三万元以上十万元以下的罚款。
- 2.对贵阳新天药业股份有限公司，该公司按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》建立健全了全员安全生产责任制度和安全生产规章制度，对其建设工程投入了保证安全生产条件所需的资金，开展了项目施工过程中进行了定期的专项安全检查，就发现的事故隐患督促施工方进行了整改，落实了建设单位的主体责任。建议乌当区应急管理局对项目开展全面排查，防止类似情况的发生，并将整改情况以书面形式报告乌当区应急管理局。

（二）对责任人员的处理意见

- 1.陈某珍，广东中伟建设集团有限公司承建贵阳新天药业股份有限公司“中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目”作业人员，未按规定正确佩戴和使用劳动防护用品，对该事故负有责任，鉴于在事故中已死亡，不再追究相关责任。
- 2.欧某代，广东中伟建设集团有限公司法人。未按照规定履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]规定的主要负责人职责，对事故的发生负有责任。建议乌当区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]第一款规定，对其处以上一年度（2022年度）收入百分之四十的罚款。
- 3.崔某生，广东中伟建设集团有限公司承建贵阳新天药业股份有限公司“中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目”安全员，未按规定履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全管理职责，未组织对有较大危险因素的提取车间四楼地面预留孔进行封堵处理、设置明显的警示标志，对事故的发生负有责任。建议乌当区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[4]，暂停其安全员资质，并处以上一年度收入百分之四十的罚款。
- 4.崔某强，广东中伟建设集团有限公司承建贵阳新天药业股份有限公司“中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂生产线建设项目”安全员，未按规定履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全管理职责，未在有较大危险因素的提取车间四楼地面预留孔设置明显的警示标志，未及时对有较大危险性的提取车间四楼地面进行围挡，对事故的发生负有责任。建议乌当区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[5]，处以上一年度收入百分之四十的罚款。

六、防范措施及建议

为深刻吸取本次事故教训，避免类似事故再次发生，提出如下防范措施：

（一）贵阳新天药业股份有限公司。要认真落实安全生产主体责任，加强施工作业监督管理，强化现场安全措施落实，对施工现场进行全面检查，督促施工单位及时制定落实切实可行的安全生产规章制度，督促施工单位如开展隐患排查治理工作，并加强教育培训，持续抓好安全隐患排查整治，强化各方责任落实，确保生产安全。

（二）广东中伟建设集团有限公司。要认真吸取此次事故的教训，切实履行安全生产法律法规规定的安全生产职责，全面立即对施工作业的项目进行全面排查，做到不安全不施工作业；及时制定和落实切实可行的安全生产规章制度，如实开展隐患排查治理工作，并按要求组织实施教育培训，从业人员经教育培训合格后方可上岗；按规定制定生产安全事故应急预案，按要求组织开展应急演练。

（三）相关部门

1.加强建筑施工领域安全检查。区住建局要进一步加强建筑施工工作的监督和检查，指导各乡（镇）、街道加大对建筑施工领域的安全检查，并解决安全管理中存在的问题，严防管理不到位引发安全事故。

2.强化建筑施工隐患排查整治。各乡（镇）、街道及行业部门要认真吸取本次事故教训，举一反三，认真组织开展各类事故隐患排查整治，确保隐患消除在萌芽状态。

3.落实建筑施工安全宣传教育。各乡（镇）、街道及行业部门要认真落实建筑施工安全宣传教育，普及安全知识和技能，通过安全知识普及渠道，增强人民群众安全意识，有效推进安全生产工作落到实处。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应事故责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六) 组织制定并实施本单位的生产

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的

扫一扫在手机打开当前页面



上一篇：	乌当区新创路锦嘉汇锦城小区“6·10”一般高处坠落事故调查报告
下一篇：	乌当区中天吾乡“4·10”高处坠落事故调查报告