



纳雍县人民政府

纳雍县人民政府办公室 政务 www.gznayong.gov.cn

搜索热词:

政府工作报告

脱贫攻坚

纳雍



首页



新闻动态



政务公开



解读回应



互动交流



在线服务



政府数据



珙桐纳雍

当前页面：首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 灾害事故救援

索引号：000014349/2026-319251

信息分类：灾害事故救援

发布机构：纳雍县应急管理局

发文日期：2026-03-02 10:42

文号：

是否有效：是

名称：纳雍县姑开乡“7·21”高处坠落事故调查报告

纳雍县姑开乡“7·21”高处坠落事故调查报告

来源：纳雍县应急管理局 发布日期：2026-03-02 10:42 浏览量：301次

2025年7月21日12时20分许，纳雍县姑开乡安坪村杨某贵户在房顶进行户用光伏项目施工安装时，工人李某忠在施工过程中不慎触电坠落受伤，经送医抢救无效死亡，直接经济损失166万元。

2025年8月4日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，县人民政府常委、常务副县长为组长，相关副县长为副组长，县应急管理局、县公安局、县能源局、县总工会派员参加的事故调查组，并邀请县纪委监委介入调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证和科学分析，现已查清事故经过、原因和性质，并针对调查中发现的问题提出了防范措施建议。

一、事故发生单位等有关情况

（一）纳雍县户用分布式光伏项目概况

2025年2月25日，深圳创维光伏科技有限公司与纳雍县人民政府签订《纳雍县户用分布式光伏投资开发协议》，约定深圳创维光伏科技有限公司在纳雍县维新、库东关、姑开、羊场、锅圈岩6个乡镇进行户用分布式光伏投资开发，投资规模约3亿元人民币，建设规模为100MW。

（二）杨某贵户用光伏项目概况

杨某贵户用光伏项目位于纳雍县姑开乡安坪村沟边组10号，该项目由纳雍县博能新能源科技有限公司于2025年7月1日向纳雍县能源局备案。该户光伏系统由86块组件、逆变器、配电箱、支架、水槽系统、线缆及辅材等，组件规格为630W，系统容量为54180W。

（三）杨友贵户用光伏项目参建各方基本情况

1.建设单位：深圳创维光伏科技有限公司。统一社会信用代码：9*****，法定代表人：范某武，类型：有限责任公司，成立日期：2025年2月24日，住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座****号，经营范围：太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能光伏发电项目开发、建设等。2025年2月24日，深圳创维光伏科技有限公司成立深圳创维光伏科技有限公司光伏公司集成事业部创维业务部贵州运营中心，任命徐某为该中心负责人，负责贵州省区域户用光伏项目的开发，户用光伏项目施工安装安全管理等工作。

2.施工单位：贵州冠宸新能源科技有限公司。统一社会信用代码：9*****，法定代表人：钟某才，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：伍佰万元整。成立日期：2024年4月22日，住所：贵州省毕节市七星关区碧阳街道碧阳大道城南印象C栋4层***室（经营地址：贵州省毕节市七星关区碧阳街道双城社区朱家湾***号门面），经营范围：太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁等。2025年1月11日，贵州冠宸新能源科技有限公司与深圳创维光伏科技有限公司签订《深圳创维光伏科技有限公司代理商加盟合作协议》（合同编号：CWGF—**—2*****），约定贵州冠宸新能源科技有限公司以深圳创维光伏科技有限公司名义在纳雍境内户用光伏系统销售、业务开发并开展纳雍境内户用光伏电站施工、安装等服务。

3.分包单位：贵州松淼建设有限公司。统一社会信用代码：9*****，法定代表人：阮某，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册资本：叁佰万元整。成立日期：2025年3月14日，住所：贵州省毕节市纳雍县维新镇维新村台沙坝组阮成华房屋，经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包等。2025年3月25日，贵州冠宸新能源科技有限公司与贵州松淼建设有限公司签订《贵州毕节纳雍县户用光伏项目施工合同》，将纳雍县域内户用光伏项目施工工作承包给贵州松淼建设有限公司。

4.项目备案单位：纳雍县博能新能源科技有限公司。统一社会信用代码：9*****，法定代表人：汪某，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册资本：壹佰万元整，成立日期：2024年4月11日，住所：贵州省毕节市纳雍县文昌街道工贸路与环城路交叉口西40米3楼。经营范围：太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁、发电业务、输电业务等。纳雍县博能新能源科技有限公司是由深圳创维光伏科技有限公司和华夏金融租赁有限公司共同指定的项目备案公司，三方关系为：深圳创维光伏科技有限公司是设备（光伏电站）卖方，华夏金融租赁有限公司是设备买方（出租方），纳雍县博能新能源科技有限公司是设备承租方。由深圳创维光伏科技有限公司承建好设备（光伏电站）后，移交华夏金融租赁有限公司，华夏金融租赁有限公司将设备出租给纳雍县博能新能源科技有限公司进行管理。由纳雍县博能新能源科技有限公司在贵州省毕节市纳雍县进行售电给南方电网，并获取电费收益，依法履行税务缴纳。

二、事故经过及应急救援等情况

（一）事故发生经过

2025年7月19日，工人李某、李某忠、杨某杰、陈某福、李某5人到纳雍县姑开乡安坪村杨某贵户进行户用光伏项目安装作业，当日开展了房顶打孔等作业。

2025年7月20日开展了立柱、焊接等立架工作，当天就完成了立架工作。

2025年7月21日准备开展包边和铺板工作。事故当天，李某、李某忠、杨某杰、陈某福、李某5人在8时30分许到达杨某贵家，没有明确的分工开展作业。约9时30分，李某忠在杨某贵家房顶左侧支架上进行包边作业，李某忠在进行包边的过程中不小心，在拿金属包边板过程中碰到毗邻杨某贵家裸露的380V输电线路触电失稳坠落，李某忠从杨某贵家房顶左侧支架上掉到地上，经李某、杨某杰、陈某福、李某现场查看，李某忠头部出血，李某意识丧失，李某在对李某忠进行掐人中、揉手等抢救工作，同时拨打120急救电话，约10时，羊场乡卫生院救护车赶到事故现场，李某忠经现场120急救无效死亡。

（二）事故应急处置及善后等情况

事故发生后，县委、县政府高度重视，由县政府副县长陈某同志立即带领县应急局、县消防救援大队、县公安局、县能源局、县卫健局、姑开乡政府等有关同志立即赶赴事故现场开展应急救援工作。

事故发生后，纳雍县政府及相关部门第一时间赶赴现场开展应急救援处置，处置过程中各单位密切配合，协调联动。事故应急处置指挥得当，处置高效，未引发次生事故。

2025年7月24日与死者家属达成赔偿协议，共赔偿死者家属166万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失166万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

贵州冠宸新能源科技有限公司在对杨某贵户进行户用光伏项目施工、安装前，未对杨某贵户户用光伏项目施工现场安全状况进行检查，没有采取有效措施及时发现并消除毗邻杨某贵户左侧房角裸露的380V架空线缆的事故隐患，致使工人李某忠在杨某贵户户用光伏项目左侧支架上进行包边作业时，拿金属包边板过程中不小心碰到毗邻杨某贵户左侧房角裸露的380V架空线缆触电失稳坠落受伤，经抢救无效死亡，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.贵州冠宸新能源科技有限公司作为户用光伏项目施工单位，不具备相应的资质等级，未取得安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未设立安全生产管理机构，未按照国家有关规定配备专（兼）职安全生产管理人员，杨某贵户施工现场未配备专（兼）职安全生产管理人员；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对安全管理人员康某芳、刘某兵、黄某为，踏勘员王某飞、武某杰等人员进行安全生产教育和培训；未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，在对杨某贵户进行户用光伏项目施工前未对户用光伏项目施工现场安全状况进行检查，没有采取技术、管理措施及时发现并消除毗邻杨某贵户左侧房角裸露的380V架空线缆的事故隐患。

2.纳雍县能源局未正确履行户用光伏项目施工、安装监督管理职责，未对纳雍县姑开乡安坪村杨某贵户用光伏项目施工、安装作业现场依法开展监督检查，对贵州冠宸新能源科技有限公司不具备相应的资质等级，未取得承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证，安全管理不到位等问题监督不力。

3.纳雍县姑开乡人民政府履行推进属地安全职责落实不到位，重视程度、工作力度有欠缺，对辖区内户用光伏项目施工、安装作业现场督促、检查不力，未认真对辖区内户用光伏项目施工、安装作业现场进行监督检查。

（三）事故性质

经调查认定，纳雍县姑开乡“7·21”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议移交纪委监委处理人员

对在事故调查中发现的有关部门公职人员履职方面存在的

问题线索，事故调查组按规定移交纪检监察机关进一步调查并处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.纳雍县能源局未正确履行户用光伏项目施工、安装监督管理职责，未对纳雍县姑开乡安坪村杨某贵户用光伏项目施工、安装作业现场依法开展贵州冠宸新能源科技有限公司不具备相应的资质等级，未取得承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证，安全管理不到位等问题监督不力。县能源局向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

2.纳雍县姑开乡人民政府履行推进属地安全职责落实不到位，重视程度、工作力度有欠缺，对辖区内户用光伏项目施工、安装作业现场督促、并未认真对辖区内户用光伏项目施工、安装作业现场进行监督检查。建议责成纳雍县姑开乡人民政府向纳雍县人民政府作出深刻书面检查。

3.贵州冠宸新能源科技有限公司作为户用光伏项目施工单位，不具备相应的资质等级，未取得安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证；违反《建设工程安全生产监督管理办法》第二十条[[1]]、《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第四条[[2]]规定；未建立全员安全生产责任制和安全生产制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[[3]]规定；未设立安全生产管理机构，未按照国家有关规定配备专（兼）职安全生产管理人员；户用光伏项目施工作业现场未配备专（兼）职安全生产管理人员，违反《电力建设工程安全生产监督管理办法》第二十一条[[4]]规定；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对安全管理人员康某芳、刘某兵、黄某为，踏勘员刘某明、张某飞，武某杰等人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[[5]]规定；未建立安全风险分级管控制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[[6]]规定；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未对户用光伏项目施工现场安全状况进行检查，没有采取技术、管理措施及时发现并消除毗邻杨某贵户2380V架空线缆的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[[7]]规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[[8]]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令14号）第十四条第一款第（二）项[[9]]规定，应急管理局给予贵州冠宸新能源科技有限公司处以伍拾万元人民币（500000.00）罚款。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步加强全县户用光伏项目施工、安装安全生产工作，有效防止类似事故再次发生，特提出以下防范和整改措施建议。

（一）进一步提高认识，牢固树立安全发展理念。深圳创维光伏科技有限公司、贵州冠宸新能源科技有限公司、纳雍县能源局、姑开乡人民政府要深刻吸取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹好安全与生产的关系，以对人民生命财产安全极端负责的态度，全面防范化解安全风险，坚决遏制类似事故再次发生。

（二）强化安全宣传教育，提升从业人员安全意识。贵州冠宸新能源科技有限公司要强化安全教育培训工作，对从业人员进行安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，保障安全生产，形成良好的安全生产秩序。

（三）强化现场管理，加强隐患排查治理。贵州冠宸新能源科技有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，督促、检查本单位的安全生产工作，加强作业现场事故隐患排查整治工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

（四）加大执法力度，切实抓好监督检查。涉及户用光伏项目施工、安装的各乡镇（街道）、县能源局要吸取事故教训，举一反三，全面排查、整治安全隐患，采取“四不两直”、明查暗访、联合执法等方式，对全县户用光伏项目施工单位，施工、安装现场进行全面“拉网式”全排全查，确保排查横向到边，纵向到底，对存在的风险隐患要按照“五落实”措施抓好整改，做到早发现、早整改、早化解，对涉及违法违规的要依法依规严厉进行处理，压实安全生产部门监管责任，企业主体责任，严防类似事故发生。

纳雍县姑开乡“7·21”高处坠落事故调查报告

[[1]] 《电力建设工程安全生产监督管理办法》第二十条：“施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可范围内从事电力建设工程施工作业。”

[[2]] 《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第四条：“在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证。任何单位未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动。 本办法所称承装、承修、承试电力设施，是指对输电（含发电项目升压变电站）、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。”

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[[4]] 《电力建设工程安全生产监督管理办法》第二十一条：“施工单位应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责，建立健全安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。”

[[5]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[[6]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[[7]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[[8]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

[[9]] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第一款第（二）项：“事故发生单位对一般事故负有责任的，处50万元以上70万元以下的罚款；造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；”

扫一扫在手机打开当前页面



[【返回顶部】](#) [【RSS订阅】](#) [【打印本页】](#)