

**天津市木生建筑工程有限公司“1·26”
一般高处坠落事故调查报告**

海口市美兰区人民政府事故调查组

2026 年 2 月 9 日

天津市木生建筑工程有限公司“1·26”

一般高处坠落事故调查报告

2026年1月26日8时37分左右，在海口市美兰区埠北二路*工地发生一起高处坠落事故，伤者经送往海口市人民医院抢救无效后死亡。

为查清事故发生经过和原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026年2月3日，海口市美兰区人民政府成立了天津市木生建筑工程有限公司“1·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由区应急管理局牵头，新埠街道办事处、市公安局美兰分局、区住建局、市综合行政执法局美兰分局、区总工会、区纪委监委、区人民检察院等有关部门派员参加。事故调查组邀请专家参与调查，提供技术支撑。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料调查取证、询问有关人员等工作，查明了事故发生的经过和原因，人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。现将有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（1）开荒清洁工作总承包单位（事故发生单位）：天

津市木生建筑工程有限公司成立于 2022 年 12 月 02 日，注册地址位于天津市和平区南营门街道南京路西段南侧瑞竹大厦 2-306，法定代表人：徐世朋，统一社会信用代码：91120116MAC4983294，企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；金属结构销售；建筑工程机械与设备租赁市政设施管理；专用设备修理；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；建筑物清洁服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）施工专业作业；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）开荒清洁工作发包单位：海口市*****公司成立于 1992 年 08 月 21 日，注册地址位于海南省海口市***，法定代表人：张子琪，统一社会信用代码：91460100201324298T，企业类型：其他有限责任公司。经

营范围：房地产开发及商品房销售、房地产信息咨询、房屋租赁；旅游资源开发与经营；建筑材料、装饰材料、化工原料（不含专营）、五金交电批发、零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故人员基本情况

1. 彭万先（事故死者），男，64岁，身份证号：513027196209076816，户籍地址：四川省巴中市恩阳区义兴镇红岭村1组。

2. 卢华，男，53岁，身份证号：513027197212206815，户籍地址：四川省巴中市恩阳区义兴镇新庙村3组78号，现场工人。

3. 王猛，男，40岁，身份证号：210381198612242036，户籍地址：辽宁省海城市马风镇二道村（二道沟）4-74号，天津市木生建筑工程有限公司劳务班组长。

4. 徐世朋，男，40岁，身份证号：210381198605152016，户籍地址：辽宁省海城市马风镇大房村4-140，天津市木生建筑工程有限公司法定代表人。

（三）涉事单位及人员关系

海口市****公司将海南之心 A09-01 地块货量区开荒清洁工程发包给天津市木生建筑工程有限公司。

2025年12月15日，天津市木生建筑工程有限公司与

王猛签订海南之心 A09-01 地块货量区开荒清洁劳务分包合同，由王猛作为劳务作业的承包人安排人员进场施工作业。

（四）其他情况

事发当天海口市美兰区气温 18-22℃，西风 3 级（风速：13.2 公里/小时），湿度为 87.11%，多云。

事故发生地点为海口市美兰区埠北二路*工地，由于暂未交付入住，周边人员较少，没有社会群众围观因而未引发社会舆情。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故发生后，事故调查组成员单位工作人员查看了事故现场周边视频监控，对事故有关人员进行了调查询问，事故调查组成员单位工作人员根据视频监控和调查询问记录对事故经过进行了梳理和还原，具体过程如下：

2026 年 1 月 25 日，王猛联系卢华帮忙找工人来海南之心 A09-01 地块货量区开展开荒清洁工作，卢华给王猛介绍了彭万先，因为涉及高处作业，王猛口头确定彭万先有高处作业操作证（经事故调查组核实，彭万先超过国家法定退休年龄，无法取得高处作业操作证）。

2026 年 1 月 26 日 7 时 50 分左右，卢华与彭万先抵达海口市美兰区埠北二路*工地，准备进行开荒保洁作业。两人先行爬上别墅屋顶，在两侧分别固定好安全绳后，便各自在房屋两侧的外墙开始清洁门窗。

8 时 30 分左右，正在别墅左侧外墙作业的卢华突然听

到一声闷响。他立即返回屋顶查看，发现彭万先已坠落至地面。卢华随即下楼赶至一层屋外的坠落点，并拨打 120 急救电话求救。

120 急救人员到达现场后实施了抢救，随后于 9 时 10 分将彭万先送至海口市人民医院急诊科继续抢救。最终，彭万先因伤势过重，经海口市人民医院医务人员确认死亡。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

2026 年 1 月 26 日 9 时 53 分，区应急管理局接到报告：在埠北二路某工地发生一起高处坠落事故，造成 1 人受伤送往医院抢救无效死亡。事故发生后，区应急管理局、市公安局美兰分局、区住建局等单位第一时间组织人员赶赴现场了解情况，对事故现场进行初步勘察和事故初查。

（二）事故善后情况

事故发生后，事故调查组组织有关部门和事故发生单位安抚死者家属，积极做好赔付及后续工作，经调解协商，已对善后处置工作达成一致并妥善解决，家属对善后处置工作没有异议。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，社会面无舆情发生。

（三）事故应急处置评估

从事故应急救援处置情况看，事故的信息报送及时，各方积极响应，救援迅速有序，善后工作细致，没有因处置不力而造成不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。事故死者：彭万先，男，64 岁，身份证号：513027196209076816，户籍地址：四川省巴中市恩阳区义兴镇红岭村 1 组。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失为 56 万元。

五、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因

彭万先安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证（高处作业）的情况下违规从事高处清洁作业，作业前未能充分认识高处作业风险，且未对所用安全绳进行有效性检查。最终，因安全绳在作业过程中发生断裂，导致其坠落身亡。

（二）间接原因

天津市木生建筑工程有限公司对安全生产工作不重视，落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理工作有漏洞，将高处清洁作业安排给不具备高处作业相关技术和能力的彭万先，对施工现场的安全检查不到位，未及时发现现场作业人员违章作业行为。

（三）事故性质

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定，天津市木生建筑工程有限公司“1·26”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关人员的责任认定及处理建议

1.彭万先在未取得特种作业操作证（高处作业操作证）的情况下，违规开展高处作业，作业前未对所用安全绳进行有效性检查，安全绳在作业过程中发生断裂，直接导致事故的发生，其行为违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条^[1]和《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.4条^[2]的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.徐世朋作为天津市木生建筑工程有限公司法定代表人，未依法履行主要负责人的安全生产职责，对作业现场安全管理不到位，未能及时排查并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[3]的规定，对事故的发生负有责任，建议市综合行政执法局美兰分局根据

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.4条：应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯警示。高处作业施工前，应检查高处作业的安全标志、工具、仪表、电气设施和设备，确认其完好后，方可进行施工。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐

患。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[4]之规定对其进行处罚。

（二）对相关单位的责任认定及处理建议

天津市木生建筑工程有限公司未落实安全生产主体责任，未履行安全管理职责，使用不具备高处作业资质的人员进行高处作业，对作业现场的安全检查不到位，未及时发现现场作业人员违章作业行为，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款^[5]和第四十一条第二款^[6]的规定，对事故发生负有责任，建议由市综合行政执法局美兰分局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[7]之规

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

定对其进行处罚。

七、事故主要教训

（1）企业安全生产主体责任缺失。天津市木生建筑工程有限公司作为开荒清洁工作的总承包单位，未落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理制度，未对作业人员进行必要的安全教育和技能培训，未对高处作业等危险性较大的作业进行有效管理，暴露出企业在思想认识、制度建设和日常管理上的漏洞。

（2）现场安全管理流于形式，隐患排查不到位。事故现场管理人员未履行岗位职责，未对高处作业人员资质进行核实，未对高处作业所使用的安全绳等防护工具进行检查，未能及时发现并消除安全隐患，导致作业人员在无资质、无保障的情况下冒险作业。

（3）违法使用无资质人员从事特种作业。事故中死者彭万先年满 64 岁，已超过法定退休年龄，且未取得高处作业操作证，属于无证上岗。劳务班组长明知其无证，仍安排其从事高处作业，违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等法规要求，暴露出企业在人员管理和法律意识上的缺失。

（4）风险辨识和隐患排查治理机制缺失。企业未建立有效的安全风险分级管控和隐患排查治理机制，未能对作业现场的作业环境、作业工具、作业人员等进行系统评估，未能提前识别并消除高处作业中的风险，导致事故发生。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防范和遏制类似生产安全事故再次发生，确保人民群众生命财产安全，现提出以下整改和防范措施：

（1）严格落实企业安全生产主体责任，全面开展隐患自查自纠

天津市木生建筑工程有限公司要切实履行安全生产主体责任，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，立即开展全员安全生产教育培训，特别是针对高处作业等特种作业人员，必须做到持证上岗、先培训后上岗。要强化管理人员的责任意识，建立健全覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任体系，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。同时，要对公司所有项目开展拉网式隐患排查，重点检查高处作业、临时用电、机械操作等关键环节，对发现的问题要建立台账、明确责任人、限期整改，形成闭环管理。

（2）强化现场安全管理和风险辨识，提升应急处置能力

作业单位在作业前必须对高处作业所使用的安全绳、安全带、脚手架等安全设施进行全面检查，确保完好有效。要针对不同作业区域和环节开展风险辨识和评估，落实分级管控措施，建立隐患排查治理双重预防机制。同时，要完善应急预案，配齐应急救援器材，定期组织应急演练，增强一线作业人员的安全意识和自救互救能力。

（3）加大政府监管和执法力度，形成齐抓共管合力

区住建局要举一反三，切实履行部门监管职责，建立健全信息共享、联合检查、联合执法机制，加强对建筑施工、装饰装修、清洁服务等领域的日常巡查和专项检查，特别是对高处作业等危险性较大的作业要重点盯防，核查人员资质证书。对检查中发现的违法违规行为，要移交市综合行政执法局美兰分局依法从严查处，公开曝光典型案例，形成有力震慑。同时，要加强对企业负责人和安全管理人員的安全培训教育，提升其法律意识和安全管理能力。

（4）加强社会宣传和舆论引导，营造良好安全氛围

各相关部门要充分利用各类媒体平台，广泛宣传安全生产法律法规、典型事故案例和安全常识，提高全社会特别是从业人员的安全防范意识和法治观念。要畅通举报渠道，鼓励群众参与监督，形成全社会关心支持参与安全生产的良好氛围，共同筑牢安全生产防线。