



织金县人民政府

www.gzzhijin.gov.cn

织金县人民政府办公室 政务

应急管理局

请输入关键字搜索



单位职责



领导之窗



机构设置



政务服务



政务公开



依申请公开



互动交流

织金县三甲大道兴荣路口“5·22”道路交通 事故调查报告

发布时间：2026年03月19日 10:43:23 访问量：13次 字体：小 中 大

织金县三甲大道兴荣路口“5·22”道路交通 事故调查报告

织金县人民政府事故调查组

2025年7月

目录

一、事故基本情况

- （一）事故车辆和企业基本情况
- （二）事故当事人情况
- （三）事故现场情况
- （四）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

二、事故发生经过和应急处置

- （一）事故发生经过
- （二）应急处置情况

- (三) 善后处置情况
- 三、事故原因分析
- (一) 直接原因
- (二) 事故间接原因
- 四、部门履职情况
- 五、事故性质认定
- 六、责任认定及处理建议
- 七、事故防范和整改措施

织金县三甲大道兴荣路口“5·22”道路交通事故调查报告

2025年5月22日，织金县马场镇驾驶人胡永中驾驶贵F03805D号重型半挂牵引车牵引贵F4327挂号重型自卸半挂车，从织金县双堰街道荷花社区运矿到织金县绮陌街道兴荣煤矿大木嘎煤矿货场卸货后，从兴荣煤矿往织金县三甲街道方向行驶，2025年5月22日14时05分，行驶至织金县三甲大道兴荣路口处等待绿灯起步通行时，碰撞行人左光云，致使左光云受伤，经织金县人民医院抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，经织金县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，公安局、交通局、工会等有关负责同志组成的织金县三甲街道“5·22”道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问谈话等方式，还原了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出来的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

(一) 事故车辆和企业基本情况

事故车辆基本情况：贵F03805D号重型半挂牵引车车辆所有人：织金县书城运输有限公司，车辆识别代号为LGAG4PY30R600****，发动机号：EM2810E240292F，车辆检验有效期至2025年12月31日，交强险投保于中国平安财产保险股份有限公司织金支公司，保险单号为12108033902805*****，保险有效期自2024年12月25日13时起至2025年12月25日13时止；商业险投保于中国平安财产保险股份有限公司织金支公司，保险单号为12108033902921*****，保险有效期自2025年3月31日00:00时起至2026年3月30日24:00时止。贵F4327挂号重型自卸半挂车车辆所有人为织金县书城运输有限公司，车辆识别代号LZ9940Z31P0CJ****，发动机号：无，车辆检验有效期至2025年7月31日。

企业基本情况：营业执照名称：织金县书城运输有限公司，统一社会信用代码：91520524MAB****，注册资本：伍佰万元整，类型：其他有限责任公司，法定代表人：张青平，成立日期：2021年12月1日，住所：贵州省毕节市织金县绮陌街道半岛国际温泉1地块B栋1单元1层1室门面。道路运输经营许可证名称：织金县书城运输有限公司，地址：贵州省毕节市织金县绮陌街道半岛国际温泉1地块B栋1单元1层1室门面，经营性质：其他有限责任（公司），经营范围：道路普通货物运输，发证日期：2023年7月31日，证件有效期限至2027年7月30日，发证机关：织金县交通运输局，黔交运管许可毕节字52052400****。该公司现在从业人员有28人，其中工作人员8人，驾驶员20人，货物运输车辆21辆，车辆所有人为织金县书城运输有限公司。

（二）事故当事人情况

驾驶员胡永中，男，汉族，居民身份证号：522425198204****，户籍地址：贵州省织金县马场乡陈家寨村陈家寨组，现住址：贵州省织金县马场镇陈家寨村陈家寨组，持A2类有效机动车驾驶证，系贵F03805D号重型半挂牵引车牵引贵F4327挂号重型自卸半挂车驾驶人，联系电话：1668530****。

死者左光云，男，穿青人，居民身份证号：522425195209****，户籍地址：贵州省织金县绮陌乡兴荣村大房组，现住址：贵州省织金县绮陌街道兴荣村大房组，系路上行人，家属左代福，联系电话：1366857****。

（三）事故现场情况

事故现场位于织金县三甲大道兴荣路口处，呈四支分岔路口，织金往三甲方向为东西走向，东往三甲街道方向，西往双堰街道方向，南往车管所方向，北往绮陌街道兴荣煤矿方向，往兴荣煤矿方向道路无人行横道，人行交通信号灯故障，路口全宽900cm，干燥的沥青路面。

（四）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

事故造成1名行人受伤，经抢救无效死亡，直接经济损失约为人民币50万元。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过。2025年5月22日，织金县马场镇驾驶人胡永中驾驶贵F03805D号重型半挂牵引车牵引贵F4327挂号重型自卸半挂车，从织金县双堰街道荷花社区运矿到织金县绮陌街道兴荣煤矿下面的大木嘎煤矿货场卸货后，从兴荣煤矿往织金县三甲街道方向行驶。2025年5月22日14时05分，行驶至织金县三甲大道兴荣路口红绿灯处等待绿灯起步通行时，碰撞路上行人左光云，造成左光云受伤。2025年5月22日15时18分，左光云经织金县人民医院抢救无效死亡。

（二）应急处置情况。2025年5月22日14时05分，驾驶员胡永中驾驶贵F03805D号重型半挂牵引车牵引贵F4327挂号重型自卸半挂车碰撞伤行人左光云后，驾驶员胡永中立即拨打急救电话“120”和报警电话“110”。接警5分钟左右，织金县公安局交警大队七中队民警赶到现场开展救援并维护交通秩序，同时进行现场勘查。10分钟左右，120急救中心赶赴现场进行施救，随即

120急救中心将伤者左光云送至织金县人民医院进行抢救。左光云经织金县人民医院抢救无效于2025年5月22日15时18分死亡。

（三）善后处置情况。左光云死亡后，在织金县三甲街道办事处及织金县交通警察大队的协调下，织金县书城运输有限公司积极与死者家属沟通，协商一致达成赔偿协议，织金县书城运输有限公司赔偿死者家属人民币544800元，善后处置结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因。当事人胡永中驾驶车辆起步时未观察车辆周围情况、未确保安全通行的行为是造成此次事故的直接原因。

（二）事故间接原因。织金县书城运输有限公司安全生产主体责任落实不到位，未建立风险分级管控机制，未严格落实公司安全生产监督检查制度，安全生产教育和培训不到位，是造成此次事故的间接原因。

四、部门履职情况

（一）织金县公安局交通警察大队七中队

根据职能职责在辖区范围内开展交通秩序安全管理工作，开展道路交通安全宣传教育，依法查处各类道路交通安全违法行为。在“5·22”三甲大道兴荣路口道路交通事故发生后，第一时间赶到案发现场，积极开展交通秩序维护、应急处置和交通事故现场勘查。

（二）织金县交通运输局

织金县交通运输局根据职能职责开展路检路查，对交通运输企业开展安全监管检查。自2023年7月31日织金县书城运输有限公司获取道路运输经营许可证以来，织金县交通运输综合行政执法大队二中队未将织金县书城运输有限公司纳入安全监管对象。

五、事故性质认定

鉴于上述原因分析，根据现场调查收集的证据材料，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故调查组认定，该起事故是一起因驾驶员违规操作、道路运输企业安全生产主体责任落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）对责任人员的处理。驾驶员胡永中因未观察车辆周围安全情况起步驾驶车辆是造成此次事故的直接原因，承担此次事故的全部责任。建议织金县公安局交通警察大队按照道路交通相关法律法规予以处理。死者左光云不承担事故责任。

（二）对责任单位的处理。一是织金县书城运输有限公司因安全生产主体责任落实不到位，未建立风险分级管控机制，未严格落实公司安全生产监督检查制度，安全生产教育和培训不到位，对此次事故负管理责任。建议织金县交通运输局对织金县书城运输有限公司依法处理，督促织金县书城运输有限公司对此次调查存在的问题完成整改。二是织金县交通运输综合行政执法大队二中队因自2023年7月31日织金县书城运输有限公司获取道路运输经营许可证以来，未将织金县书城运输有限公司纳入安全监管对象，存在失管现象，建议织金县交通运输局按照本单位管理规定进行处理。

针对以上相关处理建议，请县公安局交通警察大队、县交通运输局于2025年12月31日前将有关处理情况报事故调查组。（联系人：陈享超，电话：1388589****）

七、事故防范和整改措施

（一）织金县书城运输有限公司要切实落实企业安全生产主体责任，建立风险分级管控机制，落实公司安全生产监督检查制度。完善公司安全生产教育培训制度，针对此次道路交通事故，举一反三，认真组织驾驶员开展安全生产教育培训学习，进一步提高驾驶员的交通安全知识水平，经织金县书城运输有限公司考核合格后方可上岗，培训记录存档备查。

（二）织金县交通运输局要进一步完善交通运输企业安全监管机制，强化措施落实，全覆盖加强交通运输企业管理，坚决杜绝失管漏管现象。

（三）道路交通安全管理部门要加大对辖区道路特别是车辆集中路段的路检路查力度，加强交通安全法律法规及安全防范知识的宣传、培训，提高驾驶员及群众出行的安全意识。

（四）公安机关交通管理部门要加大道路交通安全管理工作力度，维护和疏导交通秩序，及时纠正和依法查处各类交通违法行为，有效防范各类交通事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页面



[网站地图](#) | [联系我们](#) | [网站年报](#)

版权所有：贵州省织金县人民政府 贵州省织金县人民政府办公室主办 电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

 公安备案号：52052402000103 黔ICP备17006575号 网站标识码：5205240006



技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站