

南关明珠街道宽城区盖氏运输户“11·11”一般 车辆伤害事故调查报告

南关区政府事故调查组

2026 年 1 月 8 日

目 录

一、 事故基本情况	2
(一) 事故车辆概况	2
(二) 事故车辆驾驶人及驾驶证件概况	3
(三) 事故相关单位概况	3
(四) 合同签订情况	5
(五) 事故发生经过	5
(六) 事故现场情况	6
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
1. 人员伤亡情况	7
2. 事故直接经济损失情况	7
二、 事故应急处置及评估情况	7
(一) 事故信息接报及响应情况	7
(二) 事故应急处置评估	8
三、 事故原因分析	8
四、 有关责任单位存在的主要问题	9
(一) 事故单位	9
宽城区盖氏运输户	9
(二) 相关单位	9
1. 大连万景物业服务有限公司吉林省分公司	9
2. 吉林省泽涛清洁服务有限公司	10
3. 吉林省高远物业管理服务有限公司	10
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
(一) 建议移送司法机关处理的人员 (1 人)	11
1. 盖*忠	11
(二) 有关政府人员问责建议 (2 人)	12
1. 赵*政	12
2. 吴*	12
(三) 对有关责任人员的行政处罚建议 (3 人)	12

1. 于*福	12
2. 王*月	13
3. 赵*鹏	13
(四) 对有关责任单位的行政处罚建议 (4 单位)	14
1. 宽城区盖氏运输户	14
2. 大连万景物业服务有限公司吉林省分公司	14
3. 吉林省泽涛清洁服务有限公司	15
4. 吉林省高远物业管理服务有限公司	15
(五) 对长春市南关区住房和城乡建设局及长春市南关区明珠街道办事处处理 建议 (2 单位)	15
1. 长春市南关区住房和城乡建设局	15
2. 长春市南关区明珠街道办事处	15
六、事故整改和防范措施	16
(一) 宽城区盖氏运输户	16
(二) 大连万景物业服务有限公司吉林省分公司	16
(三) 吉林省泽涛清洁服务有限公司	17
(四) 吉林省高远物业管理服务有限公司	17
(五) 长春市南关区住房和城乡建设局	18
(六) 长春市南关区明珠街道办事处	18

南关明珠街道宽城区盖氏运输户“11·11” 一般车辆伤害事故调查报告

2025年11月11日15时10分左右，位于长春明珠小区D6栋1单元门口处，一垃圾清运车在小区内作业倒车过程中撞倒一居民，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定要求，2025年11月12日，经长春市南关区人民政府（以下简称区政府）批复同意，成立了以区应急局为组长单位，区总工会、区公安分局、区住建局为成员单位的南关明珠街道宽城区盖氏运输户“11·11”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委监委派员参加，并聘请专家协助开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询问、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、事故原因以及人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，查清了事故暴露出的主要问题，提出了对责任单位和责任人员的处理意见及事故防范措施建议。

调查认定：南关明珠街道宽城区盖氏运输户“11·11”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员盖*忠在驾驶车辆倒车过程中，未采取有效措施对周边安全情况进行全面确认且在处于视线盲区

时无人员在车外现场指挥，致使车辆撞倒一位居民，造成 1 人死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆概况

涉事车辆车牌号为吉 A8KH36，为轻型特殊结构货车（垃圾清运车），发动机号码为 Q241101171D，厂牌型号为凯力风 KLF5040ZYSB6 压缩式垃圾车，车辆种类为特种车二，车辆总质量为 4495kg，未超过营业执照规定的总质量 4.5 吨，符合普通货运车辆道路货物运输要求，涉事车辆的所有人为盖*春。此车于 2025 年 1 月 7 日在长春市公安局交通警察支队办理落户手续，并取得机动车行驶证。车辆已投保机动车交通事故责任强制保险，同时投保了保险金额（责任限额）为 14 万元的特种车损失险，以及保险金额（责任限额）为 50 万元的特种车第三者责任险。经吉林释然司法鉴定中心鉴定，涉事车辆为气压式制动系统，制动踏板、空气压缩机、储气筒、制动气室、制动管路等制动装置齐全，各机件连接可靠，制动性能合格。



图 1 事故车辆正面图片



图2 事故车辆侧面图片

（二）事故车辆驾驶人及驾驶证件概况

盖*忠，男，身份证号：230822*****1411，户籍：黑龙江省佳木斯市桦南县*****，机动车驾驶证初次领证日期：2011年11月24日，有效期限：2017年11月24日至2027年11月24日，准驾车型：C1（可以驾驶事故车辆）。

（三）事故相关单位概况

1.宽城区盖氏运输户（以下简称盖氏运输），统一社会信用代码：92220103MAD1HC9K8N，类型：个体工商户，经营者：盖世忠，组成形式：个人经营，注册日期：2023年10月08日，经营场所：长春市宽城区扶余路菜市南街东美景天城二期10栋1门601室，经营范围：一般项目，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）、（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该企业不具有长春市城市管理局颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》。

2.大连万景物业服务有限公司吉林省分公司（以下简称大连万景公司），统一社会信用代码：91220101MA147KN87T，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人：于英福，成立日期：2017年05月25日，营业期限：长期，营业场所：吉林省长春市南关区人民大街8668号长春明珠C58栋北侧二楼，经营范围：物业管理服务，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.吉林省泽涛清洁服务有限公司（以下简称泽涛清洁公司），统一社会信用代码：91220100MA17X98J6X，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：张晓艺，注册资本：贰佰万元整，成立日期：2021年01月19日，营业期限：长期，住所：长春市净月开发区4775号中信城住宅七期（8#、9#地块）5#楼604号，经营范围：清洁服务；物业服务等项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该企业不具有长春市城市管理局颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》。

4.吉林省高远物业管理服务有限公司（以下简称高远物业管理公司），统一社会信用代码：91220106MA84T12E3P，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：赵雪，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2021年07月20日，住所：长春市绿园区台北大街与青石路交汇澎湖林苑小区23栋三楼301

室，经营范围：一般项目：物业管理等项目。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务等项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该企业具有长春市城市管理局颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》。

（四）合同签订情况

大连万景物业服务有限公司吉林省分公司与吉林省泽涛清洁服务有限公司于 2025 年 9 月 8 日签订长春明珠小区清洁综合服务承包合同书。承包期限：自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日止。

吉林省泽涛清洁服务有限公司与吉林省高远物业管理服务有限公司于 2025 年 9 月 8 日签订长春明珠小区生活垃圾清运承包合同。承包期限：自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日止。

吉林省高远物业管理服务有限公司与宽城区盖氏运输户于 2024 年 9 月 9 日签订长春明珠小区生活垃圾运输外包合同。承包期限：自 2024 年 9 月 9 日至 2027 年 9 月 8 日止。

（五）事故发生经过

2025 年 11 月 11 日 15 时 08 分许，盖*忠驾驶登记在其儿子盖*春名下的车牌号为吉 A8KH36 的轻型特殊结构货车（垃圾清运车），与其妻子柴*兰在长春明珠小区完成 D6、D7、D11 栋

楼北面垃圾收集箱内垃圾清理工作后，自 D11 栋楼北面东侧起，车头朝东反向倒车驶离该区域。行驶过程中，无人员在车外现场指挥，盖*忠仅凭借车辆两侧后视镜观察行驶路线的安全状况，先后避让了 2 名行人。其驾驶车辆倒车至 D6-1 单元楼门前时，未通过车载影像系统观察车辆正后方安全状况，将正在甬道中间向西步行的小区居民冀*英撞倒在地。事故发生后，盖*忠与柴*兰均下车查看情况，同时盖世忠分别拨打 110 报警、120 救护。

（六）事故现场情况

事故现场位于长春明珠小区 D6、D7、D11 栋楼北面甬道上 D6-1 单元门附近位置，该条甬道在小区内承担着行人的通行功能，其宽度经过测量为 3.16 米，甬道的东、西两侧设置了 U 型挡车器并采用挂锁进行锁闭。防止车辆肆意进入影响小区居民安全。



图 3 事故发生现场图片



图 4 盖世忠指认事故发生地点

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡。

冀*英，女，90 岁，身份证号：220104*****5825，家庭住址：吉林省长春市南关区明珠街道*****。长春市南关区公安司法鉴定中心出具的鉴定书〔（吉长南）公（刑侦）鉴（法医尸检）字[2025]013 号〕中鉴定意见为冀兰英系因较大钝性外力作用造成全身多部位、多脏器损伤致创伤性失血性休克而死亡，其死亡原因符合因车祸所致。

2.事故直接经济损失情况

经调查，该起事故造成的直接经济损失约为：人民币 140 万元（大写：壹佰肆拾万元）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，盖*忠即刻向 110 报警及 120 求救。长春市南关区公安分局于 2025 年 11 月 11 日 15 时 08 分 59 秒接到报警，

长春市急救中心于 15 时 10 分接到报警，救护车于 15 时 34 分将冀*英送至吉林大学第二医院进行救治。

16 时 47 分许，区应急局值班室接到事故报告电话。接报后，区应急局主要领导和区公安分局、区住建局及属地街道办事处相关人员第一时间赶赴现场进行应急处置，对现场进行警戒和勘验，并指派专人到医院协助伤员救治。同时，区应急局将该起事故上报至长春市应急管理局应急指挥中心。

（二）事故应急处置评估

区政府相关部门在接到事故单位报告后，及时启动应急响应，区应急局、区公安分局、区住建局等相关部门和属地街道办事处第一时间开展应急处置，现场救援处置措施得当，信息发布及时，善后工作有序。

三、事故原因分析

直接原因：驾驶员盖*忠在垃圾清运倒车过程中，未按照《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条的规定^[1]，未通过车载影像系统确认行驶路线安全，未采取有效措施对车辆周边情况进行瞭望，且现场无专人在车外指挥，直接引发事故。

间接原因：相关企业在未取得许可证的情况下承揽垃圾清运工作，安全生产管理存在缺失。具体表现为未开展人员教育与培训、未建立隐患排查制度、未发现安全隐患以及未督促执行制度规程。此外，还存在安全生产未进行统一协调管理、检查整改，

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

以及未制定并演练应急预案的问题。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

宽城区盖氏运输户。作为垃圾清运单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求。明知本单位未取得《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》的情况下承揽垃圾清运工作，同时安全生产管理工作存在缺失，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识^[2]，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现事故隐患^[3]，未能有效督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程^[4]。最终造成生产安全事故的发生，在事故中负有责任。

（二）相关单位

1.大连万景物业服务有限公司吉林省分公司。作为物业管理单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

要的安全生产知识^[5]，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现事故隐患^[6]，将生产经营项目发包给不具备相应资质的单位，同时未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能及时发现安全问题并督促整改^[7]，未制定涉及车辆伤害方面的生产安全事故应急预案，并未定期组织演练^[8]。

2.吉林省泽涛清洁服务有限公司。作为分包单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识^[9]，未制定涉及车辆伤害方面的生产安全事故应急预案，并未定期组织演练^[10]。

3.吉林省高远物业管理服务有限公司。作为生产经营单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，未对从业

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识^[11]，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现事故隐患^[12]，将生产经营项目发包给不具备相应资质的单位^[13]，未制定涉及车辆伤害方面的生产安全事故应急预案，并未定期组织演练^[14]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

1.盖*忠，男，群众，宽城区盖氏运输户负责人兼驾驶员，驾驶车牌号为吉 A8KH36 的轻型特殊结构货车（垃圾清运车），在长春明珠小区进行转运垃圾作业时，车头朝东反向倒车行驶至 D6-1 单元楼门前处，因未通过车载影像系统确认行驶路线安全及在视线不良情况下未设专人在车外现场指挥，将正在甬道中间自东向西步行的冀兰英（死者）撞倒致死。对事故发生负有直接责任，建议对其移送司法机关处理。同时，建议由长春市南关区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[15]予以行政处罚。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

（二）有关政府人员问责建议（2人）

1.赵*政，男，长春市南关区住房和城乡建设局物业服务科工作人员，作为物业管理服务企业行业部门指导人员，对物业管理服务企业的检查和对街乡业务指导不到位，未能将安全指导职责落实到位。建议由区纪委监委提出对有关人员的党政纪处分。

2.吴*，男，中共党员，长春市南关区明珠街道办事处城建科工作人员，作为物业管理服务企业日常监管人员，对物业企业的安全检查不彻底，未能有效监督企业进行隐患排查。建议由区纪委监委提出对有关人员的党政纪处分。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议（3人）

1.于*福，男，中共党员，大连万景物业服务有限公司吉林省分公司总经理。违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，作为该企业的主要负责人未能有效履行安全生产职责，未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制^[16]，未有效落实本单位的安全生产规章制度和操作规程^[17]，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患^[18]，未能组织本单位制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案^[19]。建议由长春市南关区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（六）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；……

相关规定^[20]，对其给予罚款的行政处罚。

2.王*月，男，群众，吉林省泽涛清洁服务有限公司经理，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，作为该企业的主要负责人未能有效履行安全生产职责，未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制^[21]，未有效落实本单位的安全生产规章制度和操作规程^[22]，未有效实施本单位的安全生产教育和培训^[23]。建议由长春市南关区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定^[24]，对其给予罚款的行政处罚。

3.赵*鹏，男，群众，吉林省高远物业管理服务有限公司总经理，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定要求，作为该企业的主要负责人未能有效履行安全生产职责，未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制^[25]，未有效落实本单位的安全生产规章制度和操作规程^[26]，未有效实施本单位的安全生产教育和培训^[27]，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。……

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。……

[25]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……

[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……

消除生产安全事故隐患^[28],未能组织本单位制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案^[29]。建议由长春市南关区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定^[30],对其给予罚款的行政处罚。

(四)对有关责任单位的行政处罚建议(4单位)

1.宽城区盖氏运输户,违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定^[31],建议由长春市南关区应急管理局给予罚款的行政处罚。

2.大连万景物业服务有限公司吉林省分公司,违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定^[32]。建议由长春市南关区应急

[28]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;……

[29]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(六)项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;……

[30]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。……

[31]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;……

[32]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)、(六)项:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:……(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项;……(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的;……

《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(五)项:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:……(五)未建立事故隐患排查治理制度,或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。……

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款:生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的,责令限期改正,没收违法所得;违法所得十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;导致发生生产安全事故给他人造成损害的,与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款:生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的,责令限期改正,处五万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿。

管理局给予罚款的行政处罚。

3.吉林省泽涛清洁服务有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定^[33]。建议由长春市南关区应急管理局给予罚款的行政处罚。

4.吉林省高远物业管理服务有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定^[34]。建议由长春市南关区应急管理局给予罚款的行政处罚。

(五)对长春市南关区住房和城乡建设局及长春市南关区明珠街道办事处处理建议(2单位)

1.长春市南关区住房和城乡建设局，作为行业指导部门指导街道办事处、乡镇人民政府对辖区内物业管理服务企业开展监督管理工作的力度不足，未能将安全指导职责全面落到实处。建议由南关区安全生产委员会对其进行约谈。

2.长春市南关区明珠街道办事处，作为对辖区内物业管理服

[33]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)、(六)项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项；……(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；……

[34]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)、(六)项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项；……(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；……

《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(五)项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……(五)未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。……

《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

务企业日常监督管理单位，日常安全生产巡视巡查工作开展的不彻底、不到位，未能有效监督企业进行隐患排查及时消除事故隐患，在履行属地监管职责方面存在漏洞。建议由南关区安全生产委员会对其进行约谈，并通报批评。

六、事故整改和防范措施

（一）宽城区盖氏运输户

要深刻汲取事故教训，不断强化安全生产管理工作。要自觉接受发包单位安全检查，加强现场作业安全管理，落实各项规章制度和安全技术措施，严禁私自作业、违章作业。提高安全责任意识，杜绝存在侥幸心理。针对未对从业人员进行安全生产教育和培训的情况，要组织开展一次专题教育培训，以保证从业人员能够具备必要的安全生产知识。针对未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度问题，要严格执行有关法律法规和规章要求，建立健全并落实好生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现事故隐患。针对未能有效督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程问题，要按照有关标准及要求制定安全生产规章制度及安全操作规程，并要求从业人员严格遵守。

（二）大连万景物业服务有限公司吉林省分公司

要进一步加强物业管理职责，深刻汲取事故教训，组织全员开展安全教育培训，培训内容要围绕安全管理、操作流程等方面，以保证从业人员能够具备必要的安全生产知识。同时要按照有关法律法规和规章要求，建立健全并落实好生产安全事故隐患排查

治理制度，确保问题隐患能够及时发现。对于与不具备相应资质的企业签订分包合同，同时未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能及时发现安全问题并督促整改的问题，要立即与当前不具备相应资质的企业终止承包合同，坚决清退出场。同时对承包单位的安全生产进行统一协调、管理，与承包单位签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产职责。另外也要重新制定本单位的事故应急预案，将车辆伤害方面的内容纳入到预案内，并组织开展一次应急演练，避免同样的事故再次发生。

（三）吉林省泽涛清洁服务有限公司

要进一步加强安全生产监管的落实，组织全员开展安全生产专项培训，覆盖安全规章制度、岗位操作技能及事故应急处理等内容。重新编制车辆伤害事故专项应急预案，定期组织开展实战演练，以保证相关人员能够及时规避事故隐患。

（四）吉林省高远物业管理服务有限公司

针对该起事故要学会“举一反三”，要对作业环境安全防护条件等进行确认，发现现场安全条件不满足安全要求的不得进入现场作业，并立即向发包单位报告。要组织开展安全生产专项教育培训，覆盖安全生产法律法规、岗位安全操作规程、事故应急处置流程等核心内容。同时要按照有关规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，建立隐患台账，确保隐患及时消除。另外要全面梳理现有分包合作关系，终止与不具备相应资质企业的分

包合同，后续签订分包合同前，严格核查合作方的安全生产条件或相应资质后方可签订合作。此外要将车辆伤害纳入到本单位的故事应急预案内，完成编制后要组织开展实战化演练，总结演练成效并优化预案。

（五）长春市南关区住房和城乡建设局

要切实履行好本辖区内物业管理活动的监督管理工作职责，进一步强化指导街道办事处、乡镇人民政府对物业管理活动进行监督管理，认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求。加强对辖区街道办事处、乡镇人民政府物业安全监管人员的业务培训，督促物业企业落实好安全生产主体责任。建议南关区住建局在全区开展一次物业管理服务企业的安全生产大检查专项行动，提高物业管理服务企业生产安全意识，彻底消除物业管理过程中存在的安全隐患。

（六）长春市南关区明珠街道办事处

明珠街道办事处要深刻吸取本次事故教训，组织开展事故警示教育学习会议，督促辖区单位举一反三、引以为戒。结合安全生产治本攻坚三年行动，强化安全生产属地检查监督职责，加大对辖区内物业管理服务企业的日常监督管理力度，发现问题及时上报有关部门处理并做好督促整改工作，切实履行属地监管职责，有效防范和遏制安全生产事故再次发生。

南关区政府事故调查组

2026年1月8日