

政府信息公开内容详情

首页 / 机构 / 部门信息公开目录 / 伊宁市应急管理局 / 救灾 / 事故通报 / 正文

发布机构	伊宁市应急管理局	索引号	7900b7000/2025-00051
公开目录	事故通报	文号	
日期	2025-12-22 18:12	主题	
浏览量	699 次	有效性	

伊宁市伊犁立业广告有限责任公司“7.14”一般高处坠落事故调查报告

伊宁市伊犁立业广告有限责任公司“7.14”
一般高处坠落事故调查报告

伊宁市人民政府事故调查组

2025年10月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）事故发生单位基本情况.....	2
（二）项目及相关设备设施情况.....	2
（三）事故发生前生产经营情况.....	2
（四）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况.....	3
二、事故发生经过及应急救援情况.....	3
（一）事故发生经过.....	3
（二）事故救援情况.....	4
（三）应急救援评估.....	4
三、事故造成的人员伤亡和经济损失.....	5
（一）伤亡人员情况.....	5
（二）直接经济损失.....	5
四、事故原因和事故性质.....	5
（一）事故发生的原因.....	5
（二）事故性质.....	5
五、事故发生单位及有关企业主要问题.....	5
六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....	6
（一）对责任人员的处理建议（1人）.....	6
（二）对企业责任人员的行政处罚建议（1人）.....	6
（三）对事故责任单位的处理建议.....	6
七、事故防范和整改措施.....	7

2025年07月14日19时12分左右,在伊宁市解放路八巷八号八月九月蛋糕店发生一起一般高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失正在测算中。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等相关规定,伊宁市人民政府于2025年07月18日,组织应急管理局、公安局、城市管理局、总工会、人社局、解放路街道办事处派员成立伊宁市伊犁立业广告有限责任公司“7.14”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组),对该起事故进行组织调查,同步邀请伊宁市纪委监委以及专家介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则,通过现场勘察、询问谈话、调查取证、技术分析和综合分析,查明了事故发生经过,查清了事故原因,认定了事故性质和责任,提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定,伊宁市伊犁立业广告有限责任公司“7.14”一般高处坠落事故,是伊犁立业广告有限责任公司(以下简称立业广告)未落实生产安全主体责任,安全管理缺失,作业人员未取得高处作业操作证¹、无证上岗,违反操作规程进行外墙装饰灯安装高处作业,导致的一般生产安全事故。

¹ 《高处作业分级》GB/T3608-2008 3.1 高处作业: 在距坠落高度基准面 2 米或者 2 米以上有可能坠落的高处进行的作业。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

伊犁立业广告有限责任公司，统一社会信用代码：91654002328728396Y；地址：新疆伊犁州伊宁市解放路八巷一号，类型：有限责任公司（自然人独资）；经营者：马*。许可项目：广告的设计、制作、发布及代理；LED显示屏的制作与销售；楼宇亮化工程施工；广告材料、电子产品的销售；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；文化艺术活动的组织、策划及交流；企业形象策划；企业管理咨询；商务代理代办服务（金融业务及国家禁止的其他范围除外）；打字复印；塑料制品销售；包装材料及制品销售；平面设计；广告牌安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

马*，男，回族，46岁，身份证号：654121****04252811，工作单位：立业广告公司法人，职务：经理。

（二）项目及相关设施设备情况

2025年07月06日，江苏路八月九月蛋糕店与立业广告签订了外墙装饰灯安装承揽合同（包工包料），合同价格5800元。签订合同后，立业广告与八月九月蛋糕店约好施工时间，立业广告安排现场监护人员郭**和广告牌安装人员马**（死者）到蛋糕店安装外墙装饰灯。事故现场搭建四层脚手架，总高约6m。

（三）事故发生前生产经营情况

事故发生前，八月九月蛋糕店处于装修阶段，未营业。正在

报送办理广告字样安装许可证和广告外立面审批手续。

（四）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

1.江苏路八月九月蛋糕店，暂未取得营业执照，处于装修施工阶段。

马**，男，回族，40岁，身份证号：654121****04202318，工作单位：江苏路八月九月蛋糕店，职务：负责人。

2.郭**，男，回族，身份证号：654123****10242792，工作单位：立业广告公司，职务：安全负责人（口头任命）。

3.马**（死者），男，回族，47岁，身份证号：654021***10272771，工作单位：立业广告公司，职务：安装工人；2022年2月20日与立业广告公司签订《劳动合同书》，2025年2月18日签订《劳动合同续订书》。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年7月14日18时左右，立业广告公司安排安装工人马**（死者）、杨*和安全负责人郭**到达江苏路八月九月蛋糕店进行外墙装饰灯安装施工。19点10分左右，马**（死者）在脚手架最高层完成外墙装饰灯安装后，解开安全带从脚手架南端撤离时，不慎从高处坠落。



事故现场掉落位置示意图

（二）事故救援情况

事故发生后，立业广告安全负责人郭**第一时间拨打120急救电话，告之所在位置和人员受伤情况，120急救人员到达现场后将马**（死者）送到解放军946医院进行抢救，1小时后，医院宣布马**（死者）抢救无效死亡。

事故发生后，伊宁市应急管理局按要求电话上报伊犁州应急管理局，随后录入生产安全事故统计信息直报系统。

（三）应急救援评估

接到事故报告后，应急管理局、城市管理局、解放路街道等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展现场勘验和应急处理，妥善处理善后事宜。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）伤亡人员情况：事故共造成1人死亡。

（二）直接经济损失：事故造成直接经济损失正在核算中。

四、事故原因和事故性质

(一) 事故发生的原因

1. 直接原因

马**（死者）在未取得高处作业操作证的情况下进行高处作业，属于无证作业，对作业环境中存在的安全隐患辨识不清，在高度6米的脚手架上撤离时，违规擅自解开安全带，不慎坠落导致死亡。

2. 间接原因

立业广告公司安全责任主体落实不到位，现场监护不到位，未及时排查施工现场存在的安全隐患，安排未取得高处作业操作证人员实施高处作业，未及时制止作业人员擅自解开安全带的违规行为。

(二) 事故性质

经调查认定，该起高处坠落事故为生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

立业广告有限责任公司安全主体责任落实不到位，未及时排查安全生产事故隐患，安排未取得高空作业操作证人员实施高空作业。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

(一) 建议免于追究责任人员（1人）

马**，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

(二) 对企业责任人员的行政处罚建议（1人）

马*, 立业广告有限责任公司负责人, 履行单位主要负责人安全生产职责不到位, 未督促开展安全事故隐患排查, 对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条(一)、(五)²之规定, 建议伊宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条(一)³之规定予以行政处罚, 处其上一年年收入百分之四十的罚款。

(三) 对事故责任单位的处理建议

立业广告有限责任公司落实安全责任主体不到位, 未及时排查安全生产事故隐患, 安排未取得高空作业操作证人员实施高作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⁴, 第三十条第一款⁵之规定, 建议伊宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条(一)⁶之规定予以行政处罚, 处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、事故防范和整改措施

1. 伊犁立业广告有限责任公司应从这起事故中深刻吸取教训, 严格落实安全生产的主体责任, 强化生产安全工作的检查监

² 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制, 加强安全生产标准化建设; (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患。
³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责, 导致发生生产安全事故的, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处上一年年收入百分之四十的罚款;

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证从业人员具备必要的安全生产知识, 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 了解事故应急处理措施, 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员, 不得上岗作业。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训, 取得相应资格, 方可上岗作业。

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故, 对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处三十万元以上一百万元以下的罚款。

督与隐患排查，杜绝类似事故发生，并将整改情况报送事故调查组。

2.城市管理局要加强对沿街店铺等户外广告的许可和审批，加强对沿街商铺经营人员的普法宣传，对未经审批擅自设置户外广告，影响市容的进行依法依规查处，并将整改落实情况报送事故调查组。

3.解放路街道要加大日常巡查力度，通过发放宣传资料、悬挂宣传条幅、LED屏幕滚动等方式，加大作业安全宣传，全方位普及安全生产知识，提升辖区安全生产文化氛围，并将整改落实情况形成报告报送事故调查组。

全站资源共享，集中管理，统一对外发布各类政务信息。如需查询各部门办公电话，办公地点，请点导航栏**机构**栏目，各部门公开目录下的职能机构查询。

☎ 技术支持 0999-8359541

📍 新疆伊宁市新华西路665号



备案信息

备案序号：新ICP备10001651号-1

新公网安备：65400202000028号

网站标识码：[6540020003](#)

其它

开办：新疆伊宁市人民政府

主办：新疆伊宁市人民政府办公室

承办：新疆伊宁市数字化发展局

建议使用谷歌浏览器、Firefox浏览器或最新版本的主流浏览器浏览本网站
伊宁市人民政府 版权所有 2002 - 2025  [网站地图](#)

