



政府信息公开

请输入关键字



- 政策文件
- 政府信息公开指南 (/xljylx/c101577/zfxxgk_nrz.shtml)
- 政府信息公开制度 (/xljylx/c101578/xxgkzn.shtml)
- 法定主动公开内容

- 政府领导
- 组织机构
- 政策解读
- 人事任免
- 公示公告
- 重点领域
- 公共资源交易信息公开
- 审批改革
- 审计信息公开
- 工商登记和事中事后监管...
- 食品药品安全信息公开
- 安全生产信息公开
- 环境保护信息公开
- 价格和收费信息公开

玉龙鲁甸河北长宽网络服务有限公司 云南分公司 “4·27” 一般触电事故调查报告

发布时间:2025-09-28 11:05 来源：玉龙县应急管理局 字体：【 大 小 】

2025年4月27日9时46分许，玉龙县鲁甸乡新主村委会红星组发生一起触电事故，造成1人死亡。直接经济损失人民币133万元。丽江市安全生产委员会办公室于2025年4月30日对该起事故挂牌督办。

接到报告后，玉龙县委、县人民政府高度重视，立即启动《玉龙县生产安全事故应急救援预案》，并要求玉龙县鲁甸乡及各县委有关单位全力以赴、组织力量，妥当开展应急救援及善后处理工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，2025年4月28日，玉龙纳西族自治县人民政府成立了由县人民政府常务副县长任组长，县应急管理局局长为副组长，县纪委监委、县公安局、县人民检察院、县总工会、县应急管理局派员参加的玉龙县鲁甸“4·27”事故调查组（以下简称“调查组”）。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、综合分析和论证，查明了事故发生的经

减税降费信息公开

征地信息公开

教育信息公开

医疗服务信息公开

科技管理和项目经费信息...

文化机构信息公开

旅游市场秩序和服务质量...

民政信息公开

乡村振兴信息公开

产品质量监管执法公开

就业创业信息公开

公务员管理信息公开

投资促进

政府和社会资本合作（PPP...

住房保障信息公开

国有土地上房屋征收补偿...

国有企业信息公开

知识产权行政处罚信息公开

公安执法信息公开

玉龙县网上新闻发布厅

 公务员招录

 政府采购

 财政预算决算

 政府工作报告

 建议提案

 政府信息依申请公开

 重大会议

 重大决策听证事项

 安全生产

 食品药品监管

 产品质量

 公共文化服务

 社会救助

 应急预案

 重大决策预公开

 涉农补贴

过、原因、应急处置、人员伤亡和事故直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施。

经调查认定，河北长宽网络服务有限公司云南分公司“4·27”触电事故是一起因从业人员违反操作规程，违规作业导致一人触电死亡的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位

河北长宽网络服务有限公司云南分公司，成立于2019年11月28日，登记机关为昆明市市场监督管理局；统一社会信用代码：9153011*****；类型：有限责任公司分公司；法定

政府信息 (/xljyl
公开年报 x/zfx

vaknb/zfxvak n

依申请公开(htt

p://ysqgk.yn.

gov.cn/YSQGK/Shen

QingZZ/ShenQingZZ

District?bmid=e016fa

87-aa0c-44cf-9dc9-c

e3bb01c338a)

主办：玉龙纳西族自治县人民政府 运行管理：玉龙纳西族自治县人民政府办公室

联系方式： 0888-5118555  yn12377@yn12377.cn  滇公网安备 53072102000824号  <http://www.beian.miit.gov.cn/>  <http://www.yn12377.cn/portal/>  SystemInfo?recode=950721020001245

备案号：滇ICP备19006161号-1(<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>) 政府网站标识码：5307210001 网站地图(</xljylx/c101206/wzdt.shtml>)
 云南省政府
网站曝光台 (</xljylx/bgt/bgt.shtml>)

 违法和不良信息举报 (<https://www.yn12377.cn/jubao/>)  涉企侵权举报 (<https://www.yn12377.cn/jubao/list?type=09&stype=0906>)