

曲江经济开发区龙凤胎饲料有限公司“12·11” 一般机械伤害事故调查报告

曲江区政府事故调查组

2025 年 1 月 20 日

目 录

- 一、事故基本情况1
 - (一) 事故单位概况1
 - (二) 涉事设备基本情况 2
 - (三) 相关人员基本情况 2
- 二、事故发生过程及应急救援情况3
 - (一) 事故现场基本情况 错误！未定义书签。
 - (二) 事故发生过程3
 - (三) 应急救援处置及报告情况 3
- 三、人员伤亡和直接经济损失 4
 - (一) 人员伤亡情况4
 - (二) 直接经济损失情况 4
- 四、事故原因分析5
 - (一) 直接原因 5
 - (二) 其他可能因素排除 错误！未定义书签。
 - (三) 间接原因 5
- 五、对事故单位及相关责任人的处理意见5
 - (一) 事故责任单位5
 - (二) 事故有关责任人6
 - (三) 相关部门履职情况 7
- 六、事故防范措施建议 9

2024年12月11日5时30分许，韶关市龙凤胎饲料有限公司发生一起机械伤害事故，导致一人死亡，直接经济损失约125万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，区政府办、曲江公安分局、区工信局、区应急管理局、区总工会等部门任组员的韶关市曲江经济开发区龙凤胎饲料有限公司“12·11”一般机械伤害事故调查组。并聘请两名专家协助调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

调查认定：韶关曲江经济开发区龙凤胎饲料有限公司“12·11”一般机械伤害事故是一起因企业安全管理缺失，风险辨识不足，作业组织混乱，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，违规作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

韶关市龙凤胎饲料有限公司，统一社会信用代码：

914402007740009871，法定代表人：朱伟建，成立日期：**2005 年 3 月 8 日**，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：韶关市曲江区白土镇白土工业园振兴南路西，所属行业：农副食品加工业，经营范围：加工、销售：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉事设备基本情况

JFYZPT400/500 型油脂喷涂装置、喂料装置、油箱、连接管、油量控制系统、皮带称、混合式螺旋输送组成。成套设备由厂房现场安装调试完成。

（三）相关人员基本情况

朱河修，男，**51** 岁，广东韶关市人，身份证号：***，是韶关市龙凤胎饲料有限公司总经理，负责该公司全面工作。

朱炼，男，**40** 岁，湖南长沙市人，身份证号：***，是韶关市龙凤胎饲料有限公司厂长，管理全公司生产和安全工作。

谭小君，男，**47** 岁，湖南长沙市人，身份证号：***，是韶关市龙凤胎饲料有限公司生产部经理兼安全员。

金大海，男，**54** 岁，广东韶关市人，身份证号：***，是韶关市龙凤胎饲料有限公司行政部经理。

杜道德（死亡），男，**56** 岁，广东韶关市人，身份证号：***，**2005 年 3 月**入职韶关市龙凤胎饲料有限公司，任职过搬

运工、打包工，2024年10月转岗成为巡仓员，负责生产车间5-6楼设备区域卫生保洁和巡查工作。2024年12月11日在事故中死亡。

二、事故发生过程及应急救援情况

（一）事故发生过程

2024年12月10日20时韶关市龙凤胎饲料有限公司生产车间工人进入工厂上班（工作时间为当晚8时至次日早上8时），生产部经理谭小君召开班前会总结上一班工作期间存在的问题并进行安全提醒，会后工人回到自己岗位正常工作。巡仓员杜道德在5-6楼巡护设备和卫生保洁，生产部经理谭小君在三楼中控室操作设备。12月11日5时30分许，在5楼巡仓的工人杜道德违规打开螺旋输送机盖口，手伸入机器中查看饲料喷油效果，衣袖不慎被螺旋输送机搅拌轴固定螺勾住，人被卷入机器中。由于5楼监控设备仅能看到出料口位置，不能看到事发时的输送机位置，5时51分，生产部经理谭小君才通过中控室监控设备发现5楼设备出料口位置出现漏料，于是拨打杜道德电话询问情况，但连续两通电话未能拨通，随后谭小君跑上五楼查看情况，发现（约6时）杜道德被卷入螺旋输送机中，输送机设备已停止运转。

（二）应急救援处置及报告情况

事故发生后，谭小君按照应急预案的要求立即到三楼中控室关停所有设备，并通知生产部其他在岗工人到五楼拆卸输送机设

备解救杜道德，同时（约 6 时 10 分）拨打 120 急救电话，并将事故情况向总经理朱河修、厂长朱炼以及行政部经理金大海报告，约 6 时 30 分，120 医护人员到场后确认工人已死亡。6 时 39 分，谭小君拨打 110 报警。韶关市龙凤胎饲料有限公司未向曲江经济开发区管委会和区应急管理局报告事故情况。

6 时 51 分，曲江区应急管理局值班室接区公安分局通报事故后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场处置，并对韶关市龙凤胎饲料有限公司下达《现场处置措施决定书》，责令立即停止使用相关设施设备，并要求做好事故现场警戒，防止二次事故的发生。7 时 32 分，区应急管理局向区委、区政府报告了事故情况，8 时，区应急管理局向市应急管理局报告了事故情况。

目前，事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成负面舆情和社会不稳定因素。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故导致一人死亡，死者杜道德，男，56 岁，是韶关市龙凤胎饲料有限公司巡仓员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等规定，经统计确认事故直接经济损失为 125 万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

韶关市龙凤胎饲料有限公司员工在设备未采取停机措施的状态下徒手伸入设备进行物料质量检查，被螺旋输送机搅拌轴固定螺栓勾挂住衣袖卷入设备中，导致死亡。

（二）间接原因

1. 韶关市龙凤胎饲料有限公司安全主体责任落实不到位，安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程不健全，未明确相关岗位的安全生产职责及岗位操作规程，导致员工职责不清，无章可循。

2. 韶关市龙凤胎饲料有限公司隐患排查和风险管控双重预防机制落实不到位，未能及时发现并制止类似严重违章作业行为。

3. 韶关市龙凤胎饲料有限公司安全教育不到位，安全教育、应急演练针对性不强，员工转岗安全培训不到位，导致员工安全意识淡薄，且对作业流程不熟悉，对新岗位作业场所风险隐患不清楚。

五、对事故单位及相关责任人的处理意见

（一）事故责任单位

韶关市龙凤胎饲料有限公司 安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，对员工违规作业安全管理不到位，事故发生后未能按照应急预案要求正确向有关部门上报事故情况，应急救援不足，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由

韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令 第 14 号)第十四条第(二)项¹的规定,对韶关市龙凤胎饲料有限公司实施行政处罚。

(二) 事故有关责任人

1.朱河修,韶关市龙凤胎饲料有限公司总经理,作为该企业的主要负责人,未认真履行安全生产职责,对公司安全管理不到位,缺少经常性安全检查巡查,安全教育培训不到位,隐患排查治理不到位,对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第 14 号)第十九条第(一)项²的规定,对朱河修实施行政处罚。

2.朱炼,作为韶关市龙凤胎饲料有限公司厂长,分管生产和安全工作,未认真履行安全生产职责,安全教育培训不到位,未能及时制止和纠正员工违章作业行为,对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令 第 14 号)第二十条第(一)项³的规定,对朱炼实施行政处罚。

3.谭小君,作为韶关市龙凤胎饲料有限公司生产部经理兼安

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令 第 14 号)第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款:(二)造成 1 人死亡,或者 3 人以上 6 人以下重伤,或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的,处 50 万元以上 70 万元以下的罚款;

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令 第 14 号)第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)(一)发生一般事故的,处上一年年收入 40% 的罚款;

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令 第 14 号)第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入 20% 至 30% 的罚款;

全员，未认真履行安全生产职责，对于员工转岗安全培训不足，致使员工安全意识淡薄，对工作制度流程不熟悉，对新岗位作业场所风险隐患不清楚，未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项的规定，对谭小君实施行政处罚。

4.杜道德 韶关市龙凤胎饲料有限公司巡仓员，安全意识淡薄，在未断电停止设备情况下违规打开螺旋输送机盖口查看饲料，鉴于杜道德在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

（三）相关部门履职情况

1.韶关市曲江区经济开发区管委会

2024 年 1 月 16 日、4 月 29 日、5 月 23 日、9 月 13 日、12 月 3 日、12 月 16 日，曲江经济开发区管理委员会到韶关市龙凤胎饲料有限公司开展了 6 次安全生产检查，发现问题 31 处，并督促韶关市龙凤胎饲料有限公司完成了隐患的整改。2024 年 3 月 1 日、6 月 18 日、9 月 25 日和 11 月 21 日管委会对园区生产企业开展了安全生产和消防工作暨防范重特大生产安全事故工作会议，进行安全宣传教育培训，通报安全和消防事故典型案例，组织观看“安全生产月”专题宣传片和警示教育片，邀请专家宣贯工贸企业重大事故隐患判定标准。

“12·11”机械伤害事故发生后，区安委办组织韶关市曲江区

经济开发区管委会、区应急管理局等单位对园区 **74** 家企业安全管理人员召开安全生产专题工作会议，通报事故情况并要求深刻吸取事故教训，对园区安全生产工作进行强调和部署，要求各企业举一反三抓好安全生产工作。

韶关市曲江区经济开发区管委会对园区安全生产管理工作不力，连续发生“**11·8**”、“**11·29**”和“**12·11**”三起事故，责成韶关市曲江区经济开发区管委会向曲江区人民政府做出深刻检查，认真总结和吸取事故教训。

2. 韶关市曲江区应急管理局

2024 年度，韶关市曲江区应急管理局按照曲江区政府批复同意的《曲江区应急管理局 **2024** 年度安全生产监督检查计划》，局有关股室执法人员分别于 2 月 1 日、4 月 30 日到韶关市龙凤胎饲料有限公司开展 2 次执法检查，其中聘请专家 2 位，共发现问题隐患 7 处，下发现场检查记录 2 份，责令限期整改指令书 1 份，并于 5 月 29 日到韶关市龙凤胎饲料有限公司开展整改复查，开具整改复查意见书 1 份，督促韶关市龙凤胎饲料有限公司针对该 7 处隐患问题全部完成整改。

2024 年 1 月 22 日，韶关市曲江区应急管理局组织龙凤胎公司等企业参加全区安全生产培训工作会议，对省内外典型安全事故案例、粉尘涉爆等内容进行专题学习，并对工贸行业安全生产工作专题部署。

韶关市曲江区应急管理局对韶关市龙凤胎饲料有限公司的

动态安全隐患监督不到位，责成韶关市曲江区应急管理局向区安委会做出深刻检查。

六、事故防范措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任，提高安全管理水平。韶关市龙凤胎饲料有限公司要深刻汲取本次事故教训，一是要切实履行企业安全生产主体责任，修订并完善全员安全生产责任制、安全管理制度和岗位操作规程。二是要开展一次全方位、无死角安全隐患排查整治行动，并定期开展员工反“三违”专项行动，对检查中发现的安全问题，建立隐患排查整治工作台账，确定整改时限和落实整改责任人，及时整改消除各类事故隐患，确保安全生产。三是要组织全体员工开展一次安全教育大培训，向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，提高全员安全意识、安全管理技能和风险作业辨识能力。四是要修订完善应急预案并按要求开展演练，提升应对生产安全事故能力和水平。

（二）加强行业主管部门日常安全监管执法力度。曲江区应急管理局要落实好行业监管责任，在行业内迅速开展事故警示教育，针对重点企业开展一次安全隐患大排查、大整治专项行动，对发现的隐患问题要严肃执法，督促企业严格落实安全生产主体责任。

（三）加强园区安全生产监管。曲江区经济开发区要重视本起事故暴露出的问题，深刻吸取事故教训，举一反三，配合行业

主管部门加强园区内企业安全巡查检查，深入开展事故隐患排查治理工作，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，严格落实好安全生产属地管理职责。

（四）韶关市龙凤胎饲料有限公司、曲江区应急管理局和曲江经济开发区管委会接到事故调查报告及批复 3 个月内，将事故防范整改措施的落实情况书面报送韶关市曲江区安全生产委员会办公室。