



政府信息公开



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



政策文件



法定主动
公开内容



政府信息
公开年报



政府信息依
申请公开

索引号：	015115177-202601-105496	主题分类：	灾害事故救援
发布机构：	昆明市五华区人民政府	发布日期：	2026-01-08 16:04
名称：	五华普吉娄底市卓腾劳务服务有限公司“3·22”一般物体打击伤害事故调查报告		

五华普吉娄底市卓腾劳务服务有限公司“3·22” 一般物体打击伤害事故调查报告

发布时间：2026-01-08 16:04 字号：[大 中 小]

编辑：张洁涛 审核：余俊 终审：胡波

一、报告开篇和事故等级认定

2025年3月23日8时15分许，接昆明市应急管理局指令：位于五华区普吉街道办事处云冶路24号，原云南铜业股份有限公司西南铜业分公司厂区内，发生一起物体打击伤害事故，本次事故造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，五华区人民政府成立了“3·22”事故调查组对事故开展调查工作。

经调查认定，五华普吉娄底市卓腾劳务服务有限公司“3·22”一般物体打击伤害事故是一起因作业人员张X安全意识不足、违反安全操作规程，娄底市卓腾劳务服务有限公司未督促张X等从业人员按照安全生产操作规程开展锅炉拆除作业而导致的一起一般生产安全事故。

二、事故基本情况

（一）事故涉及单位和人员基本情况

Copyright © 2012-2021 www.kmwh.gov.cn All Rights Reserved

版权所有：昆明市五华区人民政府 主办单位：昆明市五华区人民政府办公室 备案号：滇ICP备2024044244号-1

联系我们 地址：昆明市五华区华山西路1号五华区区级机关办公大楼

技术支持电话：0871-63632514 **网站地图** 网站标识：5301020002

 滇公网安备 53010202000622号

