

遵义市红花岗区人民政府

WWW.ZYHHG.GOV.CN 中文域名:遵义市红花岗区人民政府办公室政务

Q 请输入关键字搜索

检索

首页 | 锦绣红花岗 | 新闻资讯 | 政务公开 | 网上办事 | 互动交流 | 专题专栏

您当前所在位置：首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 安全生产

2026

05/15

10:11:15

来源

红花岗区应急管理局

作者

红花岗区应急管理局

浏览量: 52次

字体

A+ A A

分享

微信

微博

红花岗区“10·19”高处坠落事故调查报告

信息分类	安全生产	发文日期	2026-05-15 10:11:15
发布日期	2026-05-15 10:11:15	文号	
发布机构	红花岗区人民政府		

2023年10月19日17时10分许，红花岗区金鼎山镇发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失XX万元。

一、事故基本情况

2023年10月19日17时许，贵广网络红花岗分公司员工何X，带领姚X勇、廖X利、廖X林三人，在板龙洞坎组2号附近发现损坏光缆，遂决定更换光缆恢复通信，姚X勇和廖X利负责更换龙洞坎组2号附近电电缆线。因电杆后固定有钢管，姚X勇无法使用脚扣，只能将安全带系在身上用楼梯攀登。在未将安全带定到电杆的情况下，开始攀登作业，当达到更换电缆作业高度（距离地面约4.5米）后，在将身上的安全带定到电杆上的过程中，突然往后摔倒下来，导致受伤。

事故发生后，运维部经理向板桥村卫生室求助，请卫生室医生到现场对姚X勇进行救治，然后120急到达现场对姚X勇进行初步处理后运送到医院入院救治，当日20时许，姚X勇病情恶化，10月20日上午09分，医院宣布姚X勇经抢救无效死亡。

二、事故发生原因

姚X勇在开展高处作业过程中，未及时规范系好安全带，从高处坠落，导致本次事故发生。

三、事故性质

经事调查认定：红花岗区“10·19”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故有关责任人员及责任单位处理意见建议

相关责任人员已由有关部门依法依规进行处理。

五、事故防范措施

相关单位要认真学习安全生产法律法规，切实落实安全生产监管责任和企业主体责任，深刻吸取事故训，加强安全监管，健全和完善安全生产规章制度和安全操作规程，强化安全生产教育培训，及时排查理各类生产安全事故隐患，加强作业现场安全管理，防范此类事故再次发生。

初审：走

复审：又

【上一篇】：红花岗区“3·24”道路交通事故调查报告

【下一篇】：红花岗区“1·20”道路交通事故调查报告

-- 国家部委网站--

-- 省级政府网站--

-- 市州政府网站--

-- 县区政府网站--

[关于本站](#) | [版权声明](#) | [网站地图](#) | [隐私说明](#) | [网站年报](#)

遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理：遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码：5203020014

遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱：hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28436118 33259

传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间：周一至周五9:00-12:00 13:00-17:00

黔ICP备19013276号 52030202001026号

技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌（谷歌、火狐、IE9+）浏览器访问

