



昭苏县人民政府

The People's Government of Zhaosu County

请输入您想要搜索的内容



首页

政务动态

政务公开

政务服务

政民互动

专题专栏

走进昭苏

当前位置： 首页 > 政务公开 > 政府部门 > 应急管理局

## G219线昭苏大洪纳海水库段还建公路建设项目“11·2”一般车辆伤害事故调查报告

文章来源：昭苏县应急管理局 发布时间：2026-01-30 20:39 浏览量：1540

【字体：大 中 小】 打印本文

# **G219 线昭苏大洪纳海水库段还建公路建设项目 “11·2”一般车辆伤害事故调查报告**

昭苏县人民政府事故调查组

2026 年 1 月

## 目 录

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 一、基本情况                                     | 1 |
| (一) 事故相关单位基本情况                             | 1 |
| 1. 新疆路桥集团有限公司                              | 1 |
| 2. 新疆隼泰建设工程有限公司                            | 1 |
| 3. 新疆鉴桥建筑劳务分包有限公司                          | 1 |
| 4. 新疆伟旺建筑劳务有限公司                            | 1 |
| 5. 北京中交安通工程技术咨询有限公司(监理单位)                  | 2 |
| (二) 事故肇事车辆及事故死者所属公司                        | 2 |
| (三) 项目基本情况                                 | 2 |
| 二、事故发生经过及应急处置、报告情况                         | 2 |
| 三、事故造成的人员受伤和直接经济损失                         | 3 |
| 四、事故发生原因及性质                                | 3 |
| (一) 事故发生的原因                                | 3 |
| 1. 直接原因                                    | 3 |
| 2. 间接原因                                    | 3 |
| (二) 事故性质                                   | 3 |
| 五、事故有关企业主要问题                               | 3 |
| (一) 新疆路桥集团有限公司                             | 3 |
| (二) 北京中交安通工程技术咨询有限公司                       | 4 |
| 六、有关部门主要问题                                 | 4 |
| 七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议                      | 4 |
| (一) 对相关责任人员的处理建议                           | 4 |
| (1) 建议免于处罚的人员                              | 4 |
| (2) 对企业相关责任人员的处理建议(4人)                     | 4 |
| (二) 给予党纪、政务处分人员建议(2人)                      | 6 |
| (三) 对事故责任单位的行政处罚建议                         | 6 |
| (四) 给予相关政府单位的处理建议                          | 7 |
| 八、整改措施和建议                                  | 7 |
| (一) 新疆路桥建设集团有限公司 G219 线昭苏县大洪纳海水库段改建公路建设项目部 | 7 |
| (二) 北京中交安通工程技术咨询有限公司                       | 7 |
| (三) 昭苏县交通运输局                               | 7 |

# **G219 线昭苏大洪纳海水库段还建公路建设项目“11·2”一般车辆伤害事故调查报告**

为查清事故发生经过和原因，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，成立 G219 线昭苏县大洪纳海水库段还建公路建设项目“11·2”一般车辆伤害事故调查组，对该起事故进行组织调查。

**经调查认定：**G219 线昭苏大洪纳海水库段还建公路建设项目“11·2”是一起因施工人员违反劳动纪律，造成 1 人死亡的一般车辆伤害事故。

## **一、基本情况**

### **（一）事故相关单位基本情况**

**1.新疆路桥集团有限公司：**法定代表人楚某。

**2.新疆隼泰建设工程有限公司：**法定代表人陈某某。

**3.新疆鉴桥建筑劳务分包有限公司：**法定代表人王某某。该公司与新疆鉴桥建筑劳务分包有限公司于 2025 年 2 月 13 日签订了渣土运输合同。

**4.新疆伟旺建筑劳务有限公司（监理单位）：**法定代表人王某某。该公司与新疆路桥集团有限公司于 2025 年 1 月 5 日签订了工程劳务分包合同。施工内容为隧道劳务工程。事故死者胡某某为该公司施工人员。

5. 北京中交安通工程技术咨询有限公司，法定代表人何某某。

### **(二) 事故肇事车辆及事故死者所属公司**

1. 事故肇事车辆冀B·XXXXXX重型自卸货车为新疆鉴桥建筑劳务分包有限公司 2025 年 2 月 1 日承租王某某个人车辆。

2. 事故死者胡某某为新疆伟旺建筑劳务有限公司施工人员。

### **(三) 项目基本情况**

施工工期：2024 年 4 月 10 日开工，2025 年 9 月 30 日交工；

建设单位：昭苏县交通运输局；

监理单位：北京中交安通工程技术咨询有限公司；

施工单位：新疆路桥建设集团有限公司。

## **二、事故发生经过及应急处置、报告情况**

2025 年 11 月 2 日，死者胡某某由隧道口向内，由南向北行走在车行道上，走至距隧道口约 185 米处，被驾驶员高某某驾驶的翻斗车倒车碾压，高某某到值班监控室叫人，安全员赵某某接到报告后，立即到调度室叫隧道技术负责人刘某某，刘某某立即与项目负责人望某某及隼泰建设工程有限公司负责人陈某某联系，陈某某到达现场后立即拨打 120，随后赵某某、陈某某、刘某某 3 人进入隧道查看情况，约 7 分钟后，项目负责人望某某、副经理邱某某及项目总工雷某某赶到现场，望某某给交通运输局井某某打电话报告，同时给 110 报警，随后 120 救护人员到达现场，医护人员反馈人员已死亡。陈某某联系县殡仪馆，约 30 分钟后殡仪馆工作人员将死者运送至殡仪馆。

### 三、事故造成的人员受伤和直接经济损失

**(一) 人员伤亡:** 事故共造成 1 人死亡。

**(二) 事故直接经济损失:** 共计 138 万元( 壹佰叁拾捌万元 )。

### 四、事故发生原因及性质

#### **(一) 事故发生的原因**

##### **1. 直接原因**

死者胡某某违反劳动纪律, 违规行走在隧道车行道是造成事故的直接原因。

##### **2. 间接原因**

新疆路桥集团有限公司 G219 线昭苏县大洪纳海水库段还建公路建设项目部企业主体责任未落实。**一是**事发现场行人通道宽度不能满足安全要求, 未及时消除隐患。**二是**未记录安全生产教育和培训, 如三级安全教育档案存在缺项。**三是**关键岗位人员未到岗履职, 项目关键岗位人员均不在岗履职。

#### **(二) 事故性质**

该起事故是一起一般生产安全责任事故。

### 五、事故有关企业主要问题

#### **(一) 新疆路桥集团有限公司**

1. 安全生产主体责任落实不到位, 在管理和监督上存在疏忽, 项目关键岗位人员未能在岗履职。

2. 技术管理与方案审批流于形式, 危大工程专项施工方案由非履约人员张某某编制, 且内部审核、审批不符合要求; 所有专



项施工方案报审均未完成审批流程。

3.现场安全管理制度执行层层失守，如安全培训记录不全，安全监护职责未履行，日常安全巡查缺失。

## **(二) 北京中交安通工程技术咨询有限公司**

1.未有效履行监理职责，关键人员长期缺位，现场实际履行安全监理职责人员不具备合同要求专业安全监理工程师资格。

2.对重大隐患处置不当，监理日志多次记录隧道出口车辆速度过快，但未按规定下发整改通知单，仅作口头提醒。

3.对施工方案审查缺失，未对施工单位报送的各类专项施工方案履行审查职责，所有报审表均未签署意见并加盖公章。

## **六、有关部门主要问题**

昭苏县交通运输局未认真落实监管责任，在检查过程中未全面开展检查，注重检查施工作业现场，对工程车辆等重点部位检查存在缺项；对企业安全教育培训情况及培训教育效果检查不到位；对监理单位履行职责情况监督检查不到位。

## **七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议**

### **(一) 对相关责任人员的处理建议**

#### **1.建议免于处罚的人员**

胡某某，新疆某建筑劳务有限公司职工，G219昭苏县大洪纳海水库段还建公路建设项目部项目施工人员，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡不予追究相关责任。

#### **2.对企业相关责任人员的处理建议**

### **施工单位：**

1.望某某，G219线昭苏县大洪纳海水库段还建公路建设项目部项目负责人，对事故发生负有主要领导责任，违反了《安全生产法》第二十一条第一项第五款规定<sup>[1]</sup>。根据《安全生产法》第九十五条第一款<sup>[2]</sup>建议由应急管理局对其处2024年年收入40%的罚款。

2.郭某某，G219线昭苏县大洪纳海水库段还建公路建设项目部安全环保部部长，未严格履行安全生产职责，违反了《安全生产法》第二十五条第五款规定<sup>[3]</sup>。建议根据《安全生产法》第九十六条<sup>[4]</sup>之规定，由应急管理局对其处2024年年收入20%的罚款。

### **监理单位：**

3.孙某某，合同约定项目总监理工程师，对事故发生负有管理责任，建议由县交通运输局根据相关法律、法规进行处理。

### **劳务分包单位：**

4.高某某，新疆鉴桥建筑劳务分包有限公司职工，G219线昭苏县大洪纳海水库段还建公路建设项目部项目翻斗车驾驶员，对事故发生负有直接责任，由县公安局交通警察大队进行处理。

[1] 《安全生产法》第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[4] 《安全生产法》第二十五条第五项：导致发生事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；



## **(二) 给予党纪、政务处分人员建议**

1.井某某,男,中共党员,昭苏县交通运输局党组书记、副局长(时任局长),该项目的直接负责人,对事故发生负有主要领导责任。建议依据《中国共产党问责条例》第八条、第十二条之相关规定,按照干部管理权限对其进行问责。

2.范某某,男,中共党员,昭苏县交通运输局项目办主任、该项目包保干部,对事故发生负有管理责任。建议依据《中国共产党问责条例》第八条、第十二条之相关规定,按照干部管理权限对其进行问责。

## **(三) 对事故责任单位的行政处罚建议**

1.新疆路桥建设集团有限公司,涉事工程项目施工单位,违反了《安全生产法》第二十八条第四款<sup>[5]</sup>、第四十一条第二款<sup>[6]</sup>之规定,依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项<sup>[7]</sup>之规定,根据新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准第95-B的规定,建议由县应急管理局对该公司处以50万元行政处罚。

2.北京中交安通工程技术咨询有限公司未有效履行监理职责,建议由县交通运输局根据相关法律法规对其予以处理。

[5] 《安全生产法》第二十八条第四款:生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[6] 《安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《安全生产法》第一百一十四条第一款:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

#### **(四) 给予相关政府单位的处理建议**

建议由县人民政府分管领导对交通运输局班子进行警示约谈。

### **八、整改措施和建议**

#### **(一) 新疆路桥建设集团有限公司 G219 线昭苏县大洪纳海水库段还建公路建设项目部**

严格落实企业安全生产主体责任,全面梳理各岗位安全职责与考核标准。定期开展安全知识、操作技能、应急避险培训,需考核合格后方可上岗。合理配置安全员,制定完善应急预案,定期组织实战化演练,建立事故复盘与改进机制。

#### **(二) 北京中交安通工程技术咨询有限公司**

按照合同约定,确保监理人员在岗在位。强化安全生产隐患事前、过程控制,对监理过程中发现的事故隐患,责令限期整改,拒不整改的及时向建设单位和行业主管部门报告。

#### **(三) 昭苏县交通运输局**

深刻吸取事故教训,严格履行监管职责,压实企业主体责任。组织专业人员对所有道路施工项目进行拉网式隐患排查,明确整改措施、责任人与时限。组织道路施工项目企业全员开展事故警示教育。加强对外包施工企业、监理公司履职情况的监督检查。

— 7 —



扫一扫在手机打开当前页

国家部委

新疆地州政府

县、市

新闻媒体导航

其它网站

主办:昭苏县人民政府 承办:昭苏县人民政府办公室

地址:新疆昭苏县解放街122号 电话:0999-6021934

ICP备案号:新ICP备10001890号-10 网站标识码:6540260002



