



龙门县重点领域信息公开

您当前所在位置： [首页](#) > [龙门县重点领域信息公开](#) > [安全生产信息公开](#) > [事故调查报告](#)

字号：【大 中 小】

龙门永汉“4·3”一般中毒窒息事故调查报告

2026年4月3日11时43分许，龙门县永汉镇官田村社湖村小组一仓储点发生一起运输罐车一受伤昏迷，直接经济损失约60万元。日前，县政府审议通过了龙门永汉“4·3”一般中毒窒息事故调查报告。调查组调查认定，龙门永汉“4·3”一般中毒窒息事故是一起因有限空间违章作业和盲目施救导致的事故。

事故发生后，市、县领导高度重视。为查清事故原因、总结经验教训，依据有关法律法规，县委监委、县公安局、市生态环境局龙门分局、县应急管理局、县总工会及永汉镇人民政府成立了永汉“4·3”一般中毒窒息事故调查组。查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失和责任情况，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出

事故调查组查明，事故的直接原因是池*嘉个体仓储点违反安全管理规定开展有限空间作业，污水含有超量的硫化氢、甲硫醇、甲醇等有毒有害气体，导致范*略、郑*英进入罐内作业时中毒防护盲目入罐施救，导致事故后果扩大。

调查认定，主要负责人池*嘉，未履行有限空间作业现场负责人职责，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，建议由龙门县公安局采取刑事强制措施；池*嘉个体贸易经营者陈*辉，负责事故现场清洗罐体作业现场指挥，安排作业人员违反有限空间作业安全管理规定，对事故的发生负有直接责任，建议将其涉嫌违法线索移送司法机关依法给予处理；池*嘉直接责任，建议由龙门县应急管理局依法给予行政处罚。

事故调查组按规定将调查过程中发现的属地政府及有关部门的公职人员履职方面的问题及时通报。针对事故中暴露的问题，事故调查组总结了3个方面的主要教训：工人安全意识淡薄，盲目施救；企业安全生产主体责任缺失，有限空间作业风险认识不足；安全教育培训缺失，应急救援措施不到位。3项改进措施建议：各行业监管部门、属地政府和各生产经营单位要举一反三，深刻吸取事故教训，

化风险管控措施，落实企业主体责任；各行业监管部门、属地政府和各生产经营单位要强化教水平。

相关附件：

来源：	龙门县应急管理局	时间：	2026-05-06
-----	----------	-----	------------



主办：龙门县人民政府 承办：政务服务数据管理局 网站联系电话：0752-7980651/798
粤ICP备11038730号  粤公网安备 44132402100001号 技术支持：开