

遵义市红花岗区人民政府

WWW.ZYHHG.GOV.CN 中文域名:遵义市红花岗区人民政府办公室政务

Q 请输入关键字搜索

检索

首页 | 锦绣红花岗 | 新闻资讯 | 政务公开 | 网上办事 | 互动 | 专题专栏

您当前所在位置：首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 安全生产

2026

06/12

09:50:23

来源

红花岗区应急管理局

浏览量: 68次

字体

分享

红花岗区“1·02”道路交通事故调查报告

信息分类	安全生产	发文日期	2026-06-12 09:50:23
发布日期	2026-06-12 09:50:23	文号	
发布机构	红花岗区人民政府		

2026年1月2日10时16分，红花岗区延安路街道环城路与建材路口发生一起道路交通事故，造成死亡，直接经济损失XX余万元。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2026年1月2日10时16分，雷某某（事故死者，自由择业者）拉着板车（非机动车）由建材路往环城路方向行走，因此处是下坡路段，在行进过程中板车失控，冲撞环城路上由钟某某正常驾驶的贵CUD482号小型轿车右侧车体，造成雷某某受伤以及贵CUD482号小型轿车部分受损的道路交通事故。13时38分，雷某某在遵义医科大学附属医院抢救无效死亡。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，贵CUD482号小型轿车驾驶人钟某某立即拨打122报警，与雷某某同行的群众杨某某拨打120急救电话，遵义市公安交通管理局交通警察城市一大队指挥中心接到警情指令后，立即指派民警赶往事发现场开展救援处置工作，当日11时48分，事故处置完毕后该路段恢复正常通行。

（三）事故涉及车辆驾驶人情况

钟某某：系贵CUD482号小型轿车驾驶员，男，汉族，19XX年XX月出生，住址：贵州省遵义市红花岗区大连路XX宿舍XX栋X楼XX号，驾驶证准驾车型：C1，处于有效期，持道路运输从业资格证件。

经公安机关检验鉴定：驾驶人钟某某不存在毒驾、酒驾行为。

（四）事故现场道路情况

1.事故道路现场：事故现场位于贵州省遵义市红花岗区建材路与环城路交叉路口，道路类型为一般道路，呈南北走向，T型道路，有人行过道和红绿灯且标志完好，道路两侧为延安路街道居民住房，道路护栏隔离，路表完好。

2.事故发生日道路天气情况：事发时为白天，天气小雨，视距200米。

返回顶部

二、事故人员伤亡情况及善后事宜处置

(一) 本次事故造成1人死亡，直接经济损失XX余万元

三、事故原因及性质分析

(一) 事故原因

板车（非机动车）操作人雷某某操作不当，导致板车失控冲撞道路上正常行驶的车辆，是造成本次的原因。

(二) 事故性质

经事故调查组认定：红花岗区“1·02”道路交通事故是一起非生产安全事故。

四 、事故防范整改措施建议

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步加强道路交通工作，督促属地和部门认真履行道路交通安全管理职责，有效防范类似事故发生，提出以下防范措施：

(一) 行业管理部门要督促企业强化安全管理，严格落实驾驶员安全教育培训、车辆技术操作规程全隐患排查整治制度，强化各运营环节的隐患排查治理工作。

(二) 属地镇（街）要通过各种途径加强道路交通安全知识宣传，营造浓厚的安全宣传氛围，提醒群众安全出行，文明出行，杜绝类似事故的发生。

初审：走
复审：什
终审：真

【上一篇】：典型案例曝光
【下一篇】：江苏永杉建筑有限公司 “ 8·25” 事故调查报告

-- 国家部委网站-- -- 省级政府网站-- -- 市州政府网站-- -- 县区政府网站--

关于本站 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私说明 | 网站年报

遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理：遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码：5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱：hbgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间：周一至周五9:00-17:00

黔ICP备19013276号 52030202001026号

技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌 (谷歌、火狐、IE9+) 浏览器访问

