

洛阳中为众胜新材料科技有限公司承运商 “9·7” 罐车一般火灾事故调查处理和 有关防范措施落实情况的评估报告（公示稿）

发布时间：2025-09-25    来源：洛阳市孟津区应急管理局

按照《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》要求，区安委办公室组织区应急管理局、区先进制造业开发区管委会、市公安局孟津分局、区吉利消防救援大队、总工会成立了评估组，对洛阳中为众胜新材料科技有限公司承运商“9·7”罐车一般火灾事故调查处理意见落实情况开展评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作开展情况

评估组制订了《洛阳中为众胜新材料科技有限公司承运商“9·7”罐车一般火灾事故整改和防范措施落实情况评估方案》，按照资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查的方式，对洛阳中为众胜新材料科技有限公司承运商“9·7”罐车一般火灾事故调查处理意见落实情况进行了评估。

二、事故相关责任人员、责任单位调查处理意见

已落实了事故调查报告提出的处理意见。

三、责任单位问题整改情况

（一）孟津区交通运输局

孟津区交通运输局召开专题会议，剖析事故经过，查漏补缺，强化安全管理措施，召开警示教育会，将事故在全区运输企业内进行通报；举一反三开展隐患排查，制定了《孟津区危险化学品道路运输安全生产专项检查方案》，围绕企业资质证照、制度执行、安全教育培训、人员和车辆管理、动态监控落实、电子运单运用、应急建设等检查内容进行细化量化，成立专项检查组对全区危险品运输企业进行全覆盖的安全生产执法检查。

（二）河阳街道办事处

河阳街道办事处加强对非法违法小化工的排查力度，组织各社区（村）每周开展网格化排查，街道办事处每月对各社区（村）排查工作进行检查，并进行重点抽查，积极配合开展非法加油点排查核实工作。

（三）相关企业

事故发生后，相关企业组织专业人员将各储罐内介质全部清空，各储罐人孔、管道保持敞开状态，停止化学品储存行为；在公司内部开展事故警示教育，加强托运、承运、装卸环节管理，组织开展了安全操作规程教育培训，要求不得私自次承接运输业务，不得超资质承运，不得违反安全操作规程开展作业。

四、事故防范措施落实情况

（一）提高站位，增强抓好安全生产工作责任感和紧迫感。

各镇（街道）、各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要讲话和指示精神，清醒认识安全生产工作面临的严峻形势，树牢安全发展理念，落细落实安全生产责任，全面加强各领域安全风险隐患排查整治，统筹好发展和安全，守住安全底线，真正从思想上、行动上做好安全生产监管工作，以更高标准、更严要求、更实举措抓好安全生产各项工作。充分运用“四不两直”、明查暗访等方式，查找安全监管盲区漏洞，坚决防范遏制同类生产安全事故发生。

（二）压实责任，深入贯彻落实安全生产“三管三必须”。

要全面落实安全生产属地责任和行业监管责任，既要理清职责分工，又要加强合作联动，充分利用联合执法等手段，加强交叉监管及监管空白地带的安全生产监管，扎实开展各行业领域安全生产治本攻坚三年行动和安全生产隐患“大排查”三年行动，对各类安全生产非法违法行为，依法采取停产整顿、关闭取缔、上报有处罚权的上级单位处理、追究法律责任等执法措施，及时有效制止安全生产违法行为、消除生产安全事故风险隐患。

（三）常抓不懈，持续开展非法违法小化工打非治违工作。

全面动员各镇（街道）、村（街道）力量，坚持开展网格化排查，以行政区划边界地带、废弃厂房院落、废弃养殖场等高风险场所场所为重点，持续开展网格化排查。建立健全非法违法小化工风险定期研判机制，组织应急、公安、生态环境、税务、市场监管、交通运输、电力、燃气等部门实现信息共享，及时发现并打击非法违法化工生产和危险化学品储存行为。

（四）严格落实企业安全生产主体责任。

做好《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》学习宣贯工作，要求企业严格落实主体责任，建立健全全员安全生产责任制、配齐配强一线管理人员、确保安全投入、加强安全生产规程制度和安全操作规程修订和学习、加强重大事故隐患排查治理等方面能力，全面提升企业安全生产管理能力和从业人员安全素质，切实保障安全生产。

五、评估结果

经评估组评估：孟津区镇两级已落实了事故调查报告提出的处理建议和整改防范措施。

中央人民政府网

河南省人民政府

洛阳市人民政府

县政府网站

免责声明 | 联系我们



主办单位：孟津区人民政府 联系电话：(0379) 67912



网站标识码：4103220012 豫公网安备 41032202000028号 网站备案号：豫ICP备10013256号