



您当前的位置是： [首页](#) » [政务公开](#) » [信息公开目录](#) » [重大民生信息](#) » [应急管理](#)

索引号：000014349/2026-461747

是否有效：是

发布机构：威宁县人民政府

发文日期：2026-04-08 14:51:17

名称：威宁自治县楷达建材有限公司“5·10”一般坍塌事故调查报告

文号：

威宁自治县楷达建材有限公司“5·10”一般坍塌事故调查报告

日期：2026-04-08 14:51:17 来源：威宁县应急管理局 访问量：17次 字号：[小] [中] [大] [我要打印] [关闭] 视力保护色：

威宁自治县楷达建材有限公司“5·10”一般坍塌事故

调查
报告

威宁自治县人民政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故单位基本情况.....	1
（二）死者基本情况.....	2
二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况.....	2
（一）事故发生经过.....	2
（二）应急救援情况.....	3
（三）善后处置情况.....	3
（四）应急救援评估.....	3
三、事故原因分析.....	4
（一）直接原因.....	4
（二）间接原因.....	4
四、对相关责任人及责任单位的处理建议.....	5
（一）对事故单位及责任人的处理建议.....	5
1. 宰某（死者），楷达公司煤矸石喂料工.....	5
2. 楷达公司，事故责任单位.....	5
3. 陈某，楷达公司主要负责人兼安全管理人员.....	6
（二）对监管干部的处理建议.....	6
1. 祖某，陕桥街道新河社区党支部书记.....	6
2. 苏某，陕桥街道应急管理服务中心负责人.....	6
3. 虎某，陕桥街道副主任.....	7
4. 官某，陕桥街道副主任.....	7
5. 徐某，金钟镇冒水社区党支部书记.....	7
6. 黄某，金钟镇安监站负责人.....	7
7. 钱某，金钟镇党委副书记.....	8
五、事故防范和整改措施.....	8
（一）深刻吸取事故教训，切实强化安全生产红线意识.....	8
（二）进一步明确属地监管职责.....	8
（三）认真落实企业安全生产主体责任.....	9
（四）持续深入开展安全生产“打非治违”工作.....	9

2024年5月10日23时44分，威宁自治县楷达建材有限公司发生一起坍塌事故，造成1人受伤后在送医途中死亡，直接经济损失146万元。

事故发生后，威宁自治县委、自治县人民政府高度重视，要求妥善处理善后事宜，尽快查明事故原因，举一反三深入吸取事故教训。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，自治县人民政府成立了威宁自治县楷达建材有限公司“5·10”坍塌事故调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问谈话和综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，并于2024年6月20日组织召开了事故分析会，认定了事故性质，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议以及防范整改措施。

经调查认定，威宁自治县楷达建材有限公司“5·10”一般坍塌事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，未制定岗位操作规程，未开展安全教育培训，工人清理煤矸石时冒险蛮干，被掩埋后未被及时发现，企业应急响应不及时、应急救援能力不足导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况。威宁县楷达建材有限公司（以下简称“楷达公司”），2020年5月成立，法人代表陈某（兼任安全管理人员），注册资本5000万元，占地2.412公顷，地处陕桥街道、金钟镇两个行政区域。注册地为陕桥街道，公司办公区、部分成品堆放

区位于**陕桥街道新河社区**；生产区、矸石堆放区位于**金钟镇冒水社区**。公司设有办公区、陈化库、原材料粉碎车间、制坯车间、窑炉及静停车间，配套有厂区道路、给排水及消防设施，现有工人8人，主要从事建筑材料制造销售、墙体材料制造销售、建筑砌块制造销售。

（二）死者基本情况：**宰某**，楷达公司煤矸石喂料工，2024年2月29日到楷达公司务工，未接受过楷达公司组织的安全教育培训。**死者妻子潘某同为楷达公司工人，事发当天与宰某同班。**

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过。楷达公司一天设置两个班，12时至17时为白班，22时至次日凌晨3时为夜班。2024年5月10日晚，喂料工宰某发现出料口堵塞后，独自一人到出料口清理堵塞的煤矸石，煤矸石堆成漏斗状，最高点与最低点落差约为3米。为方便清理作业，宰某冒险下到煤矸石漏斗的最低处，其身旁的煤矸石堆最高处比其高出约半个身位。23时44分1秒，漏斗状的煤矸石堆突然失稳坍塌，将宰某掩埋。



视频截图：站在煤矸石漏斗底部的宰某

（二）应急救援情况。皮带工宰某二发现出料口不出料后，叫潘某去查看。23时53分，潘某和宰某三到出料口处煤矸石堆顶部查看，未发现异常，给宰某打电话为无法接通；23时57分，宰某二在出料口发现宰某露在外面的一只脚后立即跑去机房关闭设备，召集在场工人进行现场救援，并打电话向企业负责人陈某报告事故情况。次日0时8分许，众人将出料口设备拆除后把被埋的宰某从煤矸石中抢救出来并立即施以心肺复苏，赶到现场的陈某安排工人拨打了“120”急救电话。心肺复苏做了约10分钟后，根据“120”医护人员的电话指导，为争取抢救时间，由工人开车载上宰某往县医院方向行驶与“120”急救车相遇。车辆行驶到小屯廉租房附近时遇见“120”急救车，医护人员经30分钟左右的全力抢救后判定宰某已无生命体征。

（三）善后处置情况。楷达公司工人将宰某遗体运回楷达公司并拨打了“110”报警电话。随后，陕桥派出所、金钟派出所赶到现场进行秩序维护，陕桥街道、金钟镇、炉山镇及县应急局、县公安局、县住建局相关领导赶到现场进行善后处置。经协商，楷达公司与死者家属达成146万元的赔偿协议，于5月11日支付了46万，5月12日支付了100万。死者遗体已于2024年5月22日安埋，家属情绪稳定。

（四）应急救援及善后处置评估。宰某于23时44分被掩埋后，于23时57分才被发现，于次日0时8分才被救出，其被发现时已被埋13分钟，被救出时已被埋24分钟，已错过最佳抢救

时机。经调查组评估：一是企业安全管理混乱，未开展安全教育培训，未制定应急预案和现场处置方案，导致企业应急响应不及时、应急救援能力不足；二是“120”急救人员指挥得当、行动迅速；三是“110”出警人员、陕桥街道、金钟镇、炉山镇、县应急局、县公安局、县住建局各单位反应迅速、分工明确、协调有序，楷达公司与死者家属真诚相待、沟通有效，善后处置合法合规、合情合理、妥善得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

工人在清理堵塞的出料口时冒险蛮干，被突然坍塌的煤矸石掩埋后未被及时发现，企业应急响应不及时、应急救援能力不足，导致被埋工人错失抢救时机窒息死亡。

（二）间接原因

1. 楷达公司安全生产企业主体责任落实不到位。一是企业关键人员无证上岗，企业负责人兼安全管理人员未接受过相关机构组织的安全教育培训，未取得相应的资格证，不具备安全管理的能力和资格。二是日常安全管理混乱，安全生产规章制度不健全，未制定岗位操作规程，特别是喂料作业操作规程，工人作业全凭个人经验。三是未组织工人开展安全教育培训，未告知各岗位各工序存在的安全风险。四是应急救援不到位，未制定应急预案和应急处置方案，未组织工人开展过应急演练。五是现场安全管理不到位，未安排人员做好现场管理或视频监控调度，致使宰某被

埋后没有在第一时间被发现。

2. 属地监管责任推诿扯皮，导致楷达公司长期处于失管漏管状态。楷达建材有限公司地处陕桥街道、金钟镇两个行政区域，注册地为陕桥街道，事故发生地为金钟镇辖区。陕桥、金钟两地均认为属地监管责任应由对方负责，自身监管责任均落实不到位，导致该企业负责人（安全管理人员）不具备安全管理条件无证上岗，安全管理混乱，规章制度不健全，未制定岗位操作规程，未开展安全教育培训，未制定应急预案并组织演练等安全生产违法行为长期存在。

四、对相关责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故单位及责任人的处理建议

1. 宰某，楷达公司煤研石喂料工。在清理堵塞的煤研石时冒险蛮干导致事故发生。**对事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。**

2. 楷达公司，事故责任单位。安全生产企业主体责任落实不到位。企业负责人兼安全管理人员未接受过相关机构组织的安全教育培训，未取得相应的资格证，不具备安全管理的能力和资格；日常安全管理混乱，安全生产规章制度不健全，未制定岗位操作规程，特别是喂料作业操作规程，工人作业全凭个人经验；未组织工人开展安全教育培训，未告知各岗位各工序存在的安全风险；未制定应急预案和应急处置方案，未组织工人开展过应急演练，企业应急救援能力不足；现场安全管理不到位，未安排人员做好

现场管理或视频监控调度，致使宰某被埋后没有在第一时间被发现，企业应急响应不及时。**对事故负主要责任，建议由县应急局根据《安全生产法》第一百一十四条处以三十万元以上一百万元以下的罚款。**

3. 陈某，楷达公司主要负责人兼安全管理人员。未接受过相关机构组织的安全教育培训，未取得相应的资格证，不具备安全管理的能力和资格；未组织制定岗位操作规程、应急预案、现场处置方案；未组织工人开展安全教育培训，未告知各岗位各工序存在的安全风险；未组织工人开展过应急演练，未安排人员做好现场管理或视频监控调度，致使宰某被埋后没有在第一时间被发现，企业应急响应不及时、应急救援能力不足。**对事故负管理责任，建议由县应急管理局根据《安全生产法》第九十五条，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。**

（二）对监管干部的处理建议

1. 祖某，中共党员，陕桥街道新河社区党支部书记。对楷达公司进行安全检查时，仅口头要求企业在生产过程中要注意安全，未开展实质性的安全检查，安全检查存在“走过场”“浮于表面”的问题，未发现企业负责人、安全员未取得相关资格证，未发现企业日常安全管理混乱的隐患和问题。**对事故负监管责任，建议根据干部管理权限移交纪检监察机关处理。**

2. 苏某，中共党员，陕桥街道应急管理服务中心负责人。未按安全管理要求建立“一企一档”，未督促指导楷达公司落实安

全生产主体责任，未发现企业负责人（安全管理人员）不具备安全管理条件无证上岗，安全管理混乱，规章制度不健全，未制定岗位操作规程，未开展安全教育培训，未制定应急预案并组织演练等安全隐患。对事故负监管责任，建议根据干部管理权限移交纪检监察机关处理。

3. 虎某，中共党员，陕桥街道党工委委员、副主任，分管工建交工作。共对楷达公司检查过5次，但认为其厂区位于金钟镇辖区，并未开展实质性安全检查，仅口头“打招呼”要求企业注意安全，未有效压实企业安全生产主体责任。对事故负领导责任，建议根据干部管理权限移交纪检监察机关处理。

4. 官某，中共党员，陕桥街道党工委委员、副主任，分管安全生产工作。安全生产牵头抓总工作落实不到位，安排部署不细致，安全生产“一岗双责”“三管三必须”责任压实不紧不实，导致检查人员在安全检查过程中“浮于表面”“走过场”。对事故负有领导责任，建议根据干部管理权限移交纪检监察机关处理。

5. 徐某，中共党员，金钟镇冒水社区党支部书记。未对楷达公司进行过安全检查，未发现辖区内生产作业区未制定岗位操作规程的隐患和问题。对事故负监管责任，建议根据干部管理权限移交纪检监察机关处理。

6. 黄某，中共党员，金钟镇安监站负责人。安全生产排查工作不到位，事故发生后才知道该企业的一部分厂区位于金钟镇辖

区，未对楷达公司进行过安全检查，未发现辖区内生产作业区未制定岗位操作规程的隐患和问题。对事故负监管责任，建议根据干部管理权限移交纪检监察机关处理。

7. 钱某，中共党员，金钟镇党委副书记、政法委员，分管安全生产工作。安全生产全排全查工作安排部署不到位，未对楷达公司进行过安全检查，未发现楷达公司生产作业区未制定岗位操作规程的隐患和问题。对事故负有领导责任，建议根据干部管理权限移交纪检监察机关处理。

五、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，切实强化安全生产红线意识。各乡镇（街道）、各行业主管部门要举一反三深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守安全生产红线意识，坚持“党政同责、一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化安全生产责任落实和源头治理，认真研究事故预防和工作改进措施，坚决避免类似事故再次发生。

（二）进一步明确属地监管职责。对于属地监管归属问题交叉的现象，要由企业相关证件上的属地政府（办事处）牵头，主动联系交叉相邻乡镇（街道）共同开展日常安全监管工作。企业注册地政府（办事处）重点从企业日常安全管理、岗位设置、人员安排、安全投入、安全教育培训等方面进行监管；企业属地交

叉相邻的乡镇（街道）重点从现场管理、岗位操作规程等方面进行监管，发现的隐患和问题要及时向相邻乡镇（街道）通报，由注册地政府（办事处）督查企业进行整改。

（三）认真落实企业安全生产主体责任。楷达公司要举一反三深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，确保安全必要的安全投入，切实压实企业全员安全责任，切实开展好日常安全检查和隐患排查治理工作，建立健全并落实好安全教育培训制度，建立完善应急预案和现场处置方案并认真组织演练，作业过程中要做好现场安全管理，坚决防止类似事故再次发生。

（四）持续深入开展安全生产“打非治违”工作。各乡镇（街道）、有关部门要持续深入开展安全生产“打非治违”工作，重点打击无证上岗、未开展安全教育培训、未制定应急预案并组织演练、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、作业规程不完善、现场管理混乱、隐患排查治理不到位、责任不明确、措施不落实、整改不到位等非法违法行为。



--中央部委网站--

--各省（市、区）网站--

--省直部门网站--

--省内市州网站--

--各县市区政府--

[关于我们](#) | [隐私声明](#) | [版权保护](#) | [联系方式](#) | [网站地图](#) | [网站年报](#)

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003  贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348



网上有害信息举报专区

