



高陵区姬家街道“5·16”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-08-19 15:36 来源：区应急管理局

2026年5月16日15时30分许，高陵区姬家街道姜李村一处废弃厂房内，工人王某甲在拆除废旧饲料生产设备作业过程中发生高处坠落事故，经送医抢救无效死亡。直接经济损失115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2026年6月16日，高陵区政府依法成立了由区应急管理局牵头，公安高陵分局、区总工会、区住建局、姬家街办等单位组成的高陵姬家街道“5·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。邀请区纪委监委派员参加，商请公安经开分局派员协助参与，同时聘请相关专家，开展事故调查工作。调查组坚持依法依规、实事求是、尊重科学的原则，对事故进行了细致的调查、取证和分析。

经调查认定，高陵姬家街道“5·16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉及单位情况

高陵县某饲料厂，成立于2002年4月25日，法定代表人：荆某甲，企业地址：西安市高陵区姬家街办泾河街道。经营范围：饲料、浓缩饲料、颗粒饲料的加工、生产、销售及收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经核查，该企业于2015年3月24日已注销。注销后荆某甲将原高陵县某饲料厂厂房及饲料加工设备无偿赠送给儿子荆某乙。原高陵县某饲料厂厂房及厂房内的所有设备、设施由荆某乙支配。

（二）涉事个人基本情况

1.荆某乙，男，32岁，汉族，身份证号:6101261994*****, 家庭住址：西安市高陵区。

2.王某乙，男，51岁，汉族，身份证号：6104221975*****, 家庭住址：陕西省咸阳市原县人。

（三）设备交易及合同签订情况

王某乙，平时主要从事废铁、废设备及报废车辆等的收购，从事这个行业20余年。未注册公司，无相关收购资质。

2026年5月9日，王某乙通过二手物品交易群与发布出售发电机信息的荆某乙认识。在姜李村废旧厂房查看发电机情况时，发现厂房内还有一台废旧的饲料生产设备，经协商，2026年5月15日，王某乙以48000元的价格购买了这台旧设备，并以个人名义和荆某乙签订了《设备买卖拆除安全协议》。该《协议》第三条约定“乙方（王某乙）对施工全过程的安全负全部责任，施工过程中若发生人员伤亡，财产损失等事故，由乙方承担所有赔偿，与甲方无关。”

（四）关于王某乙生产经营主体资格的认定

王某乙虽未注册成立公司，但其以营利为目的，收购废旧设备、雇佣作业人员、组织拆除作业，属于从事生产经营活动的个人经营者。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款^[1]之规定，“个人经营的投资人”应当保证安全生产所必需的资金投入，表明法律已将个人经营的投资人纳入安全生产法的调整范围；同时，根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第三条之规定，“个人经营的投资人”属于本规定所称的“主要负责人”。因此，王某乙作为个人经营的投资人，应当履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责。

（五）事故发生经过

2026年5月16日，按照王某乙安排，早上8时许，李某甲带领王某甲、李某乙来到姬家街道姜李村废弃厂房内拆除饲料加工设备，李某甲和李某乙负责切割饲料设备，王某甲负责将李某甲和李某乙切割下来的钢材收集到地面，拆除作业按照“自上而下、逐层拆除”的原则从最高处开始。

15时左右，李某甲将三层平台料仓顶部的盖子用切割机分解完后，继续切割分解三层料仓侧壁。李某甲在饲料设备三层平台西侧切割作业，李某乙在设备三层平台东侧切割作业。

15时30分左右，王某甲站在料仓顶部边沿清理已切割的盖子，在清理过程中，由于一块钢板卡住，王某甲用力抽拔钢板时身体重心失衡，不慎从料仓顶部坠落至3层平台边沿，继续坠落至2层平台边沿，最终坠落至地面。看到王某甲坠落，李某甲和李某乙立即下到地面，呼叫王某甲，王某甲意识模糊，口、鼻、耳有出血。

（六）事故现场勘查情况

2026年6月8日14时30分，西安市高陵区应急管理局组织专家进行现场勘查，对事发时作业人员所处位置及坠落过程进行了确认。

事发时，现场共有3名作业人员，李某甲在设备三层平台与高位料仓之间的小平台位置进行切割作业，李某乙在设备三层平台东侧进行切割作业，王某甲负责将两人切割产生的废料抛掷至地面。王某甲站在高位料仓顶部边沿清理切割下的钢板过程中，由于钢板被卡住，王某甲用力抽拔钢板时身体重心失衡，先从料仓顶部坠落至3层平台边沿，继续坠落至2层平台边沿，最终坠落至地面。

1.拆除的饲料加工设备情况

事发时，正在拆除的设备为三层钢架结构饲料加工成套设备，二层平台距地约4.5米，二层平台距三层平台约3.4米，三层平台距高位料仓顶部约4.0米，坠落总高度约为11.9米。

事发时，二层平台位置作业痕迹稀少、未见作业工具；三层平台堆放较多设备与工具，且半边防护栏杆缺失。

2.拆除作业现场具体情况

事发时，王某甲正在高位料仓顶部清理李某甲切割下来的钢板时，由于钢板被卡住，其在用力抽拔钢板时身体失去重心，不慎从料仓顶部坠落。

事发时，设备顶部局部结构已经切割拆除，处于待吊装状态。设备台面摆放有作业人员使用的氧气瓶、电焊机、撬杠等工具。

作业坠落点位旁遗留一顶红色安全帽，表面未见擦痕、裂纹等磕碰损伤痕迹。三层作业平台处放置一副三点式安全带。

（七）人员伤亡情况及经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：王某甲，男，汉族，40岁，农民，身份证号码6104221985*****，家庭住址陕西省咸阳市三原县。

2.直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失115万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，区应急管理局、姬家街办接到报告后，立即安排工作人员相继赶到现场，协调伤者善后处理及事故调查等后续工作。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

事故发生后，李某甲15时38分拨打了120急救电话，10分钟后，120急救车赶到现场将王某甲送往长庆职工医院进行救治。5月17日早7时20分，王某甲经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王某甲，违反高处作业相关规定，从事高处作业过程中，未正确佩戴使用安全帽、安全带，并且站在高位料仓顶部边沿作业，在用力抽拉钢板时，导致身体中心失稳坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

王某乙作为个人经营投资人、安全生产第一责任人，未保证安全生产资金投入，不具备安全生产条件，以上问题是此次事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（2人）

1.王某甲，违反高处作业相关规定，安全意识淡薄，安全风险辨识不清，在从事高处作业时，使自身处于危险状态，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追责。

2.荆某乙，作为原高陵县某饲料厂厂房及设备的实际支配人，将废旧设备出售给王某乙（未注册公司、无收购资质的个人），并签订《设备买卖拆除安全协议》。经查，荆某乙将设备出售给王某乙的行为属于民事买卖关系，而非《安全生产法》第四十九条规定的“发包或者出租”行为。第四十九条规定的对象是生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或出租给他人的行为，荆某乙作为设备出售方，其出售行为本身不构成发包或出租。荆某乙作为设备出售方，在完成设备出售交付后，对买受人王某乙自行组织的拆除作业不再具有安全管理义务和控制能力。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议（1人）

王某乙，作为个人经营投资人、安全生产第一责任人，未保证安全生产资金投入，不具备安全生产条件，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项等规定。建议由区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项之规定，对其作出相应行政处罚。

（三）其他处理建议（1人）

李某甲，作为现场管理人员，未履行安全管理职责，未督促作业人员正确佩带和使用安全帽、安全带，未能及时制止王某甲的危险作业行为，对事故发生负有次要管理责任。

在事故发生后，第一次接受问询过程中所说：“2026年5月16日下午15时左右，在泾河街道一处厂房内拆除饲料加工设备时，李某甲驾驶车牌为鄂S008E9重型栏板货车在倒车过程中撞到后方的简易房，导致在饲料设备上拆除作业的工人王某甲坠落地面受伤，后经抢救无效死亡。”的事故经过和实际事发经过不一致，存在伪造现场的行为。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第二项之规定，建议移交经开公安分局立案查处。

五、事故防范和整改措施

（一）由姬家街办责令王某乙立即关停全部拆除施工作业，足额保障安全生产专项资金投入，对照高处拆除作业法定安全标准完善现场防护、人员资质、安全管理制度，全面消除各类安全隐患。所有整改事项完成并经联合复查验收合格前，严禁恢复任何拆除施工活动。

（二）姬家街办对荆某乙开展安全生产约谈警示，告知其废旧厂房、大型设备处置交易中的安全风险、民事赔偿法律责任，督促其后续处置厂房、大型生产设备时，必须核查受让方拆除作业安全保障能力、相关作业资质，杜绝将高空拆除类危险作业交由无安全条件、无资质个人实施。

（三）姬家街办牵头，在辖区内组织开展废弃厂房、闲置设备交易、拆除作业专项安全排查，全面摸排辖区企业、个人废旧设备处置行为，建立废旧拆除作业事前核查提醒机制，防范同类高处坠落事故隐患。

（四）将本次事故荆某选任失管案例纳入辖区安全生产警示教育素材，面向辖区厂房经营主体、设备处置从业者开展普法宣传，明确人身损害免责协议无效、选任过错需承担民事连带责任等法律要点。

分享：



(http://t.cn/R1849%3
url=http://t.cn/R1849%3