



贵州鑫平通讯网络科技有限公司及相关施工单位，安全生产管理混乱，未及时完善相关手续，未安排专处作业进行现场监护，未督促现场作业人员规范施工，未及时排查并消除抢修作业现场存在的各类安全隐患。

（三）其他可能因素排除

经公安机关现场调查询问，得知死者林某波死亡原因系高处坠落死亡，家属对死亡原因无异议。

四、事故性质认定

经事故调查组调查认定：红花岗区忠庄街道办事处辖区106地段“8·18”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人处理

对相关责任人和责任单位均依法依规进行了处理。

六、事故防范措施

贵州鑫平通讯网络科技有限公司及相关公司，要严格落实安全生产主体责任，要认真落实安全生产法律法规相关规定，深刻吸取本次事故教训，加强法律知识学习，强化安全生产管理，明确各类施工人员职责，压实生产责任，及时完善相关手续，深入排查治理施工作业现场各类安全隐患，防范各类生产安全事故发生。



初审：束  
复审：又  
终审：真

- 【上一篇】：红花岗区“6·10”道路交通事故调查报告
- 【下一篇】：红花岗区深溪镇“6·16”车辆伤害事故调查报告

-- 国家部委网站--      -- 省级政府网站--      -- 市州政府网站--      -- 县区政府网站--

[关于本站](#) | [版权声明](#) | [网站地图](#) | [隐私说明](#) | [网站年报](#)

遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理：遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码：5203020014

遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱：hbgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259

传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间：周一至周五9:00-17:00

黔ICP备19013276号 52030202001026号

技术支持: 博虹科技    建议使用谷歌 (谷歌、火狐、IE9+ ) 浏览器访问

