



请输入关键字搜索

热门搜索：

[网站首页](#) [新闻中心](#) [政务公开](#) [解读回应](#) [在线服务](#) [互动交流](#) [政府数据](#) [走进德江](#) [专题](#)

您当前的位置是：首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 基础信息公开 > 应急管理 > 安全生产

索引号：	000014349/2026-455700	是否有效：	是
发布机构：	县政府办公室	发文日期：	2026年04月07日
名称：	德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5”道路交通事故调查报告		
文号：			

德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5”道路交通事故调查报告

日期：2026-04-07 09:11:26 来源：德江县应急管理局 作者：德江县人民政府门户网 访问量：48次 字号：[小][中][大] [我要打印] [关闭] 视力保护色：■■■■■■德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5”
道路交通事故调查报告

2023年3月5日10时15分，德江县某某镇某某社区某某路段发生一起道路交通事故，造成1人受伤，经德江县某某医院抢救无效后死亡。接到事故报告后，县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》成立了以县人民政府常务副县长王某为组长的某某镇某某社区“3·5”道路交通事故调查组，开展了事故调查相关工作。调查组经过多方取证调查，现已查清事故发生的经过、原因和性质。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

德江县某某汽车客运有限责任公司（以下简称某某公司），成立于2006年4月11日，法定代表人冯某某，注册资金壹仟零贰十万元整；公司类型为有限责任公司；公司地址在德江县某某办事处某某路；主要经营范围：汽车客、货运输；保养维修；城市出租车、城市公交车、汽车零配件销售，停车。

公司总经理为施某某，负责公司全面工作，公司下设办公室、安全科、营运科和财务科。公司现有在册管理人员13人，驾驶员88人，营运客车88辆，其中县、市际班车10辆，县内班车78辆（含城乡公交26辆，电话约车3辆，农村客运49辆）。

二、事故现场情况

- 道路情况：事故现场位于德江县某某镇某某社区某某路段（老派出所），普通路段，沥青路面，路面完好。
- 天气情况：事发地点2023年3月5日10时15分，天气阴，视野清晰，能见度良好，气温9—18℃。
- 肇事车辆停车位置：逆向左边占道停车在简某某家小卖部门口。

三、事故发生经过

2023年3月5日9时22分许，驾驶人杨某某驾驶华通公司号牌为贵DU2000的公交车从德江县城往共和镇方向行驶，10时1分车辆行驶至某某镇某某社区某某组老派出所简某某家小卖部处临时停车购买香烟，车辆占左侧道路停靠，香烟由尹某某（死者）的二姐（6岁）通过车窗口送到杨某某手中，尹某某跟在其二姐身后，驾驶员杨某某拿到香烟后未下车观察车辆

周情况，并直接启动车辆向某某方向行驶，把站在车前右侧的尹某某，挂倒造成右前、后轮碾压；事故发生后，驾驶员杨某某于9时38分将伤者尹某某用公交车送到县某某医院抢救，到医院后杨某某拨打公司电话、然后报保险公司电话，再报110话转县交警大队。2023年3月5日17时6分，尹某某因伤势过重抢救无效死亡。

四、当事人基本情况

1. 驾驶人员：杨某某，男，初中文化，26岁，身份证号码522227199710220000，贵州省德江县某某镇某某村某某组人持A3驾驶证（证号522227199710220000）。
2. 死者尹某某，女，2岁，身份证号：5206262020111020000，家住贵州省德江共和镇街上社区松树坝组。

五、事故救援及善后处理工作

事故发生后，德江县人民政府立即启动了事故善后及维稳工作。德江县某某镇人民政府组织某某公司、死者家属、某财产保险股份有限公司某某分公司三方进行调解，通过调解，三方自愿达成死亡赔偿金、医疗费、丧葬费、赡养费由某某产保险股份有限公司某某分公司依据事故责任认定承担74.4779万元整；驾驶员杨某某承担死者亲属精神抚慰金5万元整，偿事宜已全部兑现。目前，善后工作已处理完毕。

六、直接经济损失

此次事故共造成直接经济损失80万元。

七、事故原因

（一）直接原因

驾驶人杨某某安全意识淡薄，没有履行谨慎注意职责，启动驾驶机动车辆时，对车辆四周状况及路面行人动态没有仔细观察，违规逆向左边占道停车，是此次事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1. 尹某某的母亲简某某作为法定监护人未尽法定监管义务，致使两岁尹某某单独走到公交车右侧。
2. 某某公司，施某某作为总经理，组织员工安全教育培训不到位，从而导致从业人员杨兴亚安全意识淡薄。
3. 某某县交通运输部门，作为行业主管部门，对某某公司未落实年初制定的每月检查一次监督检查计划。

八、事故性质

经调查，“3·5”道路交通事故系某某公司驾驶人杨某某安全意识淡薄，启动驾驶机动车辆时，对路面行人动态没有细观察，违规逆向左边占道停车引发的生产安全责任事故。

九、责任认定及处理建议

（一）责任人员

1. 驾驶人杨某某，启动驾驶机动车辆时，对路面行人动态没有仔细观察，违规逆向左边占道停车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二条规定。建议交通部门按照相关规定取消杨某某客运车驾驶从业资格，公安机关依据相关法律追究杨某某的刑事责任。
2. 简某某，作为死者尹某某监护人，未认真履监护职责，建议由某某镇人民政府对其监护人加强安全教育宣传。

（二）责任单位

某某汽车客运有限责任公司，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款，建议由县应急管理部门对华通公司行政处罚三十万元的罚款；管理人员施某某，对从业人员安全教育培训不到位。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行法规定的安全生产管理职责的，处一万元以上三万元以下的罚款；建议由县应急管理部门对某某公司管理人员施某某行政处罚一万元的罚款。

某某县交通运输局，未落实年初制定的监督检查计划频次，建议由县人民政府对县交通运输局班子成员进行约谈。

十、防范措施

1. 某某交通运输局要进一步加大对客运、出租车公司安全检查监管力度，督促企业切实有效的开展安全教育培训工作，杜绝驾驶人员驾驶车辆时吸烟、拨打电话、随意停车占道抢客行为，及时发现并消除安全隐患；督促各客运、出租车公司相关从业人员履行好安全管理职责，切实落实安全生产责任；对客运、出租车违法违规行为加大检查和查处力度。
2. 各客运、出租车公司要切实落实企业安全生产主体责任，每辆车配备一名安全管理人员；要针对本行业特点制定切实实际的培训内容对从业人员进行教育培训；要督促安全管理人员认真履行职责；要采取有效措施督促驾驶员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操作规程。
3. 某某县交通运输局要督促各客运、出租车公司对该起事故进行警示通报，观看警示教育片，深刻汲取事故教训，举一反三，在客运、出租车行业集中开展安全生产大检查和警示教育活动，杜绝类似事故再次发生。
4. 某某镇人民政府要坚持把守好安全生产底线作为重大政治任务，牢固树立抓安全就是抓发展、抓安全就是惠民生、安全就是保大局的理念，抓好安全生产教育宣传，把安全生产预防各类重特大事故放在重中之重的位置上。

十一. 事故现场示意图



德江县某某汽车客运有限责任公司

“3·5”道路交通事故调查组

(某某县应急管理局代章)

2023年5月9日



上一篇：	德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害 一般生产安全事故调查报告
下一篇：	德江县某某街道某某建设项目“6·14”一般坠落事故调查报告
相关信息	

- 德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5”道路交通事故调查报告

德江县某某街道某某建设项目“6·14”一般坠落事故调查报告

2026-04-072026-04-
- 煎茶镇余家庄木材加工厂“3·10”触电事故调查报告

2026-04-
- 曝光！德江一家场所存在消防安全隐患

2026-01-

友情链接

--中央及国家部委网站--

--省政府及部门网站--

--各州市人民政府网站--

--其他网站--



网站帮助 | 网站地图 | 关于我们 | 使用帮助 | 隐私申明 | 联系方式 | 网站年报

主办：德江县人民政府 承办：德江县人民政府办公室 管理维护：德江县人民政府电子政务中心

电子邮箱：djxfxxzx@126.com 联系电话：0856-8521227 通讯地址:贵州省德江县红旗南路109号

邮政编码:565200 政府网站标识码：5206260030 贵公网安备：52062602001001号

ICP备案号:黔ICP备18007428号 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司