

新余高新区江西正鑫门窗有限公司 “5·2”

一般高处坠落事故调查报告

2020年5月2日11点11分左右，江西正鑫门窗有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人受伤（58天后死亡），直接经济损失约136万元。

2025年省应急管理部起底往年信访举报件，对该起事故提出了成立事故调查组的要求，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，2025年12月29日，新余市人民政府依法成立了由市应急管理局、市总工会、市公安局、高新区管委会组成的新余高新区江西正鑫门窗有限公司“5·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，新余高新区江西正鑫门窗有限公司“5·2”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

江西正鑫门窗有限公司（以下简称“正鑫门窗公司”）统一社会信用代码 91360504MA37MYW99B，成立于 2017 年 12 月 21 日，法定代表人为蔡某，注册资本 410 万元，企业注册地址位于江西省新余市高新开发区现代服务产业园内 8001 号。2017 年 12 月 30 日，正鑫门窗公司与新余市高新区管委会签订招商引资合同书，2019 年 4 月企业正式投入生产，经营范围包括：铝合金门窗安装、销售；玻璃制品、装饰材料销售；建筑材料销售及安装；塑钢门窗加工、销售、安装等。

（二）事故发生经过

2020 年 5 月 2 日上午 11 时 11 分左右，正鑫门窗公司员工廖某某与何某某（见图 1，上方圈中者为廖某某，下方圈中者为何某某）在车间堆货平台上（见图 2，长 14 米，宽 7 米，高 2.3 米，事故发生时无护栏）将长 6 米的铝合金材料摆放整齐，廖某某在搬铝合金材料时移动至堆货平台边缘（该平台边缘与墙间隔约 0.9 米，周边无护栏）踩空坠落（见图 3），头部撞击到堆货平台下方窗户边沿。车间人员立即拨打 120，11 时 23 分左右，120 急救人员到达现场，廖某某经医院抢救 58 天后（2020 年 6 月 29 日）医治无效死亡。




图 1 事故发生现场监控画面



图 2 事故发生的堆货平台（摄于 2026 年，已加装护栏）



图 3 事故坠落处

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，廖某某，正鑫门窗公司员工。

2.直接经济损失情况：按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）等标准，此次事故直接经济损失约 136 万元。

二、事故信息接报及应急处置情况

（一）事故信息接报

事故发生后，正鑫门窗公司员工傅某立即向正鑫门窗公司法人（总经理）蔡某报告了事故，蔡某因当时在外地，未赶回新余。蔡某委托正鑫门窗公司经理蔡某对该起事故进行处理，蔡某立即委托现场人员处置并从外地赶回新余，现场相关人员立即拨打 120。11 时 23 分左右救护人员抵达现场，将廖某某送医救治。蔡某于 5 月 2 日当天 15 时左右赶至医院。蔡某、蔡某等人员认为此事故是意外事故，也不清楚事故上报规定，遂未向高新区任何单位报告事故，主观上不存在刻意隐瞒的情况。

廖某某家属因不了解事故具体情况于 5 月 2 日当天 12 时 48 分拨打 110 报警电话求助，高新分局城东派出所警务人员接到指挥中心转警后受理了当事人的报警，立即赶到医院了解情况并协调相关工作，经初步调查，排除案件嫌疑。5 月 5 日上午，高新区公安分局向高新区应急管理局反馈此事故，高新区应急管理局接到反馈后，立即组织对该事故进行核实，5 月 5 日下午高新区应急管理局核实事故后向高新区管委会报告了事故情况。高新区根据《江西省应急管理厅办

公室转发应急管理部办公厅关于进一步加强突发事件信息报告工作的通知》（赣应急办字〔2019〕42号）《江西省应急管理厅关于进一步做好突发事件紧急信息报送工作的通知》（赣应急字〔2019〕58号）及附件《自然灾害类和安全事故类紧急信息报送范围（试行）》的有关要求，该起事故不属于“工矿商贸领域造成1人以上死亡（失踪）或3人以上受伤的事故”，不纳入紧急信息报送范围，因此未向上级报告事故情况。因廖某某此时未死亡且一直在医院接受治疗至58天后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条的有关规定，该事故造成的伤亡人数在30日内未发生变化，不符合补报要求，无需进行事故补报。

2020年6月29日，正鑫门窗公司向高新区应急管理局报告伤者廖某某医治无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场相关人员立即拨打120。11时23分左右救护人员抵达现场，正鑫门窗公司员工傅某、陶某随救护车前往医院，伤者廖某某送医院救治，医治无效于2020年6月29日死亡。此事故在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故发生。

正鑫门窗公司对家属进行安抚等善后处置工作。高新区管委会及高新区应急管理局积极做好死者家属安抚工作并组织召开善后赔偿事宜调解会。经高新区管委会组织相关部门协调，正鑫门窗公司和死者家属于2020年8月18日签订赔偿协议，正鑫门窗公司向死者家属支付赔偿款共计136万

元，涵盖死亡赔偿金、丧葬费、抚养费、精神抚慰金、廖某某送医治疗费 24 万元及家属处理相关事宜等费用。

（三）事故有关信访件核查情况

2020 年 8 月 5 日前，死者家属未向市应急管理局反映事故有关情况，就赔偿问题与正鑫门窗公司存在较大分歧，遂直接信访至省应急管理厅。2020 年 8 月 5 日，市应急管理局接省应急管理厅转来的有关此事故的赣应急信字〔2020〕60 号信访件，该信访件反映：廖某某 2020 年 5 月 2 日在新余市高新开发区正鑫门窗厂工作中从高空摔下，头部受伤送医于 6 月 29 日不治身亡。该企业未给高空作业的工人佩戴安全帽及其他安全防护措施，删除廖某某出事的关键录像视频，故意不按时缴纳医疗费导致廖某某不能有效治疗而死亡，无视职工生命安全，请求核查处理。市应急管理局收到信访件后立即转交给高新区应急管理局核实有关情况，经高新区应急管理局协同公安等部门核查，确定廖某某受伤时确实未佩戴安全帽，但不存在正鑫门窗公司故意删除监控视频，故意不按时交付医药费等问题。后经高新区管委会组织相关部门协调，正鑫门窗公司和死者家属已于 2020 年 8 月 18 日签订赔偿协议。高新区应急管理局核查了信访件有关情况，但并未对事故进行准确的定性，市应急管理局于 2020 年 8 月 21 日将以上情况回复省应急管理厅。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.正鑫门窗公司车间堆货平台存在 14m×0.9m 的悬空

区域，未设置有效的安全防护设施。

2.死者廖某某未佩戴安全帽，且未有效辨识作业过程存在坠落风险并采取相应措施。

3.死者廖某某在上述风险环境下临边作业缺乏安全意识不慎踩空坠落，致使事故发生。

（二）间接原因

1.正鑫门窗公司安全生产主体责任落实不到位。未制定全员安全生产责任制，未结合实际情况制定各作业岗位安全操作规程。

2.正鑫门窗公司岗位风险辨识不到位。对作业场所存在坠落的风险辨识不足，管控措施不到位，未设置警示标识，未对生产车间作业人员提供必要的劳动防护用品。

3.正鑫门窗公司隐患排查治理不到位。未建立隐患排查治理制度，未能常态化开展日常隐患排查治理，未能及时发现并消除作业现场潜在安全隐患。

4.正鑫门窗公司安全生产教育培训不到位。未制定安全培训制度，未对廖某某等员工开展安全生产教育和培训，仅在开会时简单口头教育，未见安全生产教育培训照片及有关记录。

5.高新区应急管理局监管职责履行不够到位，未能有效督促事故企业落实安全生产主体责任，在2020年事故发生前未对事故企业开展指导服务及安全生产检查。

6.高新区光电新材料产业园对企业安全生产主体责任落实不到位等问题情况失查，属地安全生产监管职责履行不够

到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

廖某某，男，江西新余人，安全意识淡薄，在车间作业平台上搬运材料时，未有效辨识作业过程存在坠落风险并采取相应管控措施，导致作业时踩空坠落，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.蔡某，女，群众，江西正鑫门窗有限公司法人代表，负责公司的全面工作。作为企业主要负责人，未建立健全并落实企业全员安全生产责任制，未组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划，未及时消除生产安全事故隐患，对本起事故负领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条建议由新余市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项予以行政处罚。

2.邓某某，男，群众，江西正鑫门窗有限公司厂长，负责车间生产工作。其未依法履行安全生产管理职责，对该起事故负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二规定，建议由新余市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条等规定，责令其限期整改。

（三）建议给予党纪政纪处分的人员

1.李某，男，群众，高新区应急管理局一般干部，负责工贸企业安全监管。组织隐患排查不全面，对辖区企业日常监管

不到位，在 2020 年事故发生前未对事故企业开展指导服务及安全生产检查，对事故发生负有监管责任，在事故有关信访件核查过程中，对事故理解不够深入，核查不够精准，定性不够明确，建议将李某有关问题线索移交纪委监委处理。

2.何某某，男，群众，时任高新区光电新材料产业园一般干部，主要负责光电新材料产业园安全生产工作。依据《新余高新区办公室关于印发高新区产业园工作职责的通知》（余高办字〔2019〕79号）的规定，其协助相关职能部门督促企业做好安全生产隐患排查工作不力，对事故发生负有监管责任，建议将何某某有关问题线索移交纪委监委处理。

3.王某某，男，中共党员，时任新余市应急管理局工贸科科长，负责工贸行业安全监管工作。在 2020 年事故有关信访件核查过程中，对高新区应急管理局的核查处理结果把关不够严，建议新余市应急管理局给予其组织处理。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

1.正鑫门窗公司。安全生产主体责任落实不到位，未制定全员安全生产责任制，未结合实际情况制定各作业岗位安全操作规程；岗位风险辨识不到位，对作业场所存在坠落的风险辨识不足，管控措施不到位，未设置警示标识，未对生产车间作业人员提供必要的劳动防护用品；隐患排查治理不到位，未建立隐患排查治理制度，未能常态化开展日常隐患排查治理，未能及时发现并消除作业现场潜在安全隐患；安全生产教育培训不到位，未制定安全培训制度，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条、

第三十二条、第三十八条，建议由新余市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项及《安全生产行政处罚自由裁量标准（2018版）》予以行政处罚。

2.高新区管委会督促事故企业落实企业安全生产主体责任不到位，督促属地业务监管部门责任落实不到位，对事故企业疏于监管，履行属地管理责任不到位。建议由新余市安防委会对高新区管委会相关责任人进行约谈。

五、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业安全主体责任。正鑫门窗公司要认真履行企业安全生产主体责任，持续强化企业安全管理工作。要加强安全生产法律法规学习和安全教育培训，认真组织开展《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规学习，严格执行生产安全事故报告制度，明确事故报告的程序、时限和要求，规范事故报告程序。深刻汲取事故教训，加强案例警示教育，严格落实《生产经营单位安全培训规定》要求，有针对性开展全员安全生产教育培训，持续提升全员安全生产意识和应急处置能力。要建立健全安全生产工作体系，健全各岗位安全生产管理制度和操作规程并严格有效执行。加强风险辨识管控，定期开展安全风险辨识并采取相应管控措施，持续加强隐患排查治理。

（二）强化部门安全监管责任。高新区应急管理局应加强对生产安全事故责任认定规则与程序的学习培训。对监管企业切实履行事故信息报送监管职责并加强事前指导服务。加强安全监管，全面开展事故警示教育，让教训触及人心。要举

一反三加大安全监管力度,迅速组织开展类似企业安全隐患大排查大整治行动,通过严格监管执法、专家指导服务、宣传教育等方式,推动企业建立健全并落实安全管理规章制度,督促辖区企业加强作业现场安全管理,指导企业建立健全作业岗位责任制度及安全操作规程,加强作业人员培训,全面提升企业从业人员安全素养。

(三)强化属地安全领导责任。高新区管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述,牢固树立安全发展理念,要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制,细化制定并严格落实领导干部安全生产职责,要深刻吸取事故教训,加强源头管控,进一步加强辖区内企业的全链条安全监管。深入开展安全治本攻坚三年行动。组织园区企业安全生产风险隐患大排查大整治专项行动,定期研判重大安全风险,部署重点整治任务,提升区域安全治理水平。

(四)强化事故信息报送时效。高新区管委会要进一步完善生产安全事故信息报送和处置制度,切实提高信息报送及时性、准确性、逻辑性。要加强《生产安全事故报告和调查处理条例》的学习宣贯,组织企业、单位开展专题培训,提高对生产安全事故的思想认识与敏感性。

(五)强化安全培训教育工作。开展针对性安全宣传教育和疏散演练,进一步加强安全宣传教育力度,各有关部门加强对主管行业安全生产业务指导,强化企业主要负责人、安全管理人员等重点对象安全培训和警示教育,提升本职安全

管理水平。要强化实战化应急演练，定期组织覆盖全员的疏散逃生、初期火灾扑救等演练，着力培育“人人讲安全、个个会应急”的浓厚社会氛围和安全文化。

(六)强化事故善后与信访源头化解机制。高新区管委会及相关部门应建立健全生产安全事故善后处置协调联动机制。要高度重视信访初期的化解工作，对家属因赔偿分歧越级信访至省级的情况，应深刻反思属地调解机制的有效力与公信力，提升基层矛盾化解能力，努力将纠纷化解在当地、化解在初期，切实维护社会稳定。事故发生后要主动介入，积极搭建沟通平台，公正、及时地协调处理赔偿等善后事宜，引导当事人依法依规解决分歧，防止矛盾激化上行。

新余高新区江西正鑫门窗有限公司

“5·2”

一般高处坠落事故调查组

2026年2月