



政府信息公开



政府信息
公开指南



政府信息
公开制度



法定主动
公开内容



政府领导

组织机构

人事任免

公示公告

政策解读

规划信息



统计信息

重要会议

行政事项



预算/决算

建议和提案办理

工作报告

行政事业性收费

减税降费

社会公益事业建设



公共资源配置信息公开



政策文件



会泽县“1.06”稀磷酸泄漏事故调查报告

信息来源

会泽县“1.06”稀磷酸泄漏事故

文号

索引号

000000000/2026-24918

发布时间

2022-04-22 15:04

2022年1月6日凌晨2时05分，张*伟驾驶云南鼎易物流有限公司云D8****（云D****挂）重型罐式半挂牵引车载约23吨稀磷酸驶入银昆高速昆明至昭通方向会泽待补服务区停车休息。凌晨3时07分，其他车辆驾驶员发现其运载的稀磷酸泄漏，提醒张*伟后报警。事故无人员伤亡，直接经济损失60.8万元。


为深刻汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，会泽县人民政府于2022年1月7日成立由县政府相关领导任组长，县应急管理局牵头，县纪委监委、县总工会、县公安局、县交通运输局、会泽运政所、县市场监管局、县水务局、市生态环境局会泽分局等单位部门有关负责同志和人员参加（邀请县人民检察院派员参加）的“1.06”稀磷酸泄漏事故调查组（以下简称“事故调查组”），并从云南恒然安全技术有限公司聘请专家对事故调查提供技术支持。

事故调查组通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出来的问题，提出了防范措施和建议。现将有关情况报告如下：

一、涉事单位、车辆及人员基本情况

（一）涉事单位情况

云南鼎易物流有限公司。该公司成立于2014年07月02日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码91530322*****，公司地址位于陆良县中枢街道沙林大道（橡胶厂旁），法定代表人：潘*，注册资本贰佰万元整，营业期限2014年07月02日至长期，营业执照核定经营范围：道路普通货物运输；危险货物运输（按道路运输经营许可证许可项目经营）；汽车销售，仓储服务（除危险化学品外）；停车场服务；汽车拖车、救援、清障服务。道路运输经营许可证编号：滇交运管许可曲靖字53****2号，发证日期为2014年06月26日，有效期至2025年05月18日，发证机关为曲靖市交通运输局，道路运输经营许可证核定经营范围：道路普通货运，危险货物运输（4类2项），危险货物运输（8类）。公司成立了由法定代表人潘*担任组长，公司办公室、安全科、财务科等相关人员为成员的安全生产领导小



云南省宣威东升化工有限公司。该公司成立于2000年06月08日，主要从事磷技

上江中江次江取友 珠胎胎珠 凡丁凡友 中江中江 米利斗古 阳主行八 司 决

各区县人民政府门户网



滇公网安备 53032602000003号

政务信息专线：0874-12345 联系方式：0874-5688518