



字号：【大 中 小】

龙门县“4·5”一般道路交通事故深度调查报告

1.赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂号牌重型自卸半挂车。赣C2945Z牌重型半挂牵引车，车辆识别代号：LZ4253H5DB，检验有效日期止2022年6月30日，车辆登记所有人：高安市书鹏物流有限公司，发动机号：14200000000000000000，龙牌LZ4253H5DB,于2020年6月20日取得高安市交通运输局颁发《道路运输证》，经营范围：普通货运，购买了交强险和商业险，有效期至2022年7月31日；赣CBX36挂号牌重型自卸半挂车，车身颜色：白色，检验有效日期止2022年6月30日，车辆登记所有人：高安市书鹏物流有限公司，品牌型号：中郅通牌JZJ9400Z

了交强险和商业险，有效期至2022年6月18日。赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重支配和持有人：黄玉灵，2020年6月16日，黄玉灵已按揭月供方式在高安市书鹏物流有限公司则牵引车/赣CBX36挂号牌重型自卸半挂车后直接挂靠在高安市书鹏物流有限公司名下，以该公司营活动。

2.粤L68120牌重型自卸货车。车身颜色：绿色，检验有效日期止2022年6月30日，车辆登输有限公司，发动机号：1021A800123，品牌型号：陕汽牌SX3315GP5，于2021年7月7日在龙路运输证》经营范围：普通货运，购买了交强险和商业险，有效期至2022年6月6日。车辆所有运输有限公司。

3.粤EE17A3（临牌）小型普通客车。车身颜色：黑色，检验有效日期止2024年4月30日，辉，发动机号：TG322077004W70，品牌型号：特斯拉牌TSL6480BEVAR2，使用性质：非营ED91345，购买了交强险和商业险，有效期至2023年3月29日。车辆所有人和持有人为李灿辉。

(二) 事故有关车辆驾驶人、支配人情况

1.赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂号牌重型自卸半挂车有关情况

(1) 驾驶人情况

姚满，男，1967年9月出生，广东省博罗县石湾镇人，准驾车型：A1A2，驾驶证状态：正牌驶员，有效期至2021年12月14日。

经查实，姚满无普通货运驾驶员从业资质；在事发后的血液检验结果显示未发现有酒驾、毒GPS定位监控和交通卡口监控视频，姚满驾驶赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂号牌重月4日7时03分至4月5日7时36分（事故发生时），接近24小时内连续驾驶车辆在路面行驶只休息时存在过度疲劳驾驶的情况。

(2) 车辆实际支配人情况

黄玉灵，男，1984年12月出生，广东省博罗县柏塘镇人，系赣C2945Z牌重型半挂牵引车/挂车实际管理人和支配人（车辆日常管理和驾驶员雇请、车辆运输调度等事宜均有黄玉灵负责）公司签署了挂靠协议，并以高安市书鹏物流有限公司从事货物运输生产经营活动。

(3) 高安市书鹏物流有限公司主要负责人情况

程权，男，1993年10月出生，系赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重型自卸半挂安市书鹏物流有限公司的主要负责人。程权及其公司人员只负责对公司名下车辆购买、车辆过户支配人进行联系购买保险等事宜，从未参与过名下挂靠车辆和车辆驾驶人员的日常安全管理工作。

2.粤L68120牌重型自卸货车有关情况

驾驶人情况，戴创成，男，1983年9月出生，广东省龙门县龙城街道人，准驾车型：B2E，资格类别：经营性道路货物运输驾驶，有效期至2028年3月28日。

经查实，戴创成驾驶粤L68120牌重型自卸货车，在事发时证照齐全，无超载、超速行为，酒驾、毒驾情形。

3.粤EE17A3（临牌）小型普通客车有关情况

驾驶人情况，李灿辉，男，1983年11月出生，广东省龙门县龙华镇人，准驾车型：C1，驾

经查实，李灿辉驾驶粤EE17A3（临牌）小型普通客车，在事发时证照齐全，无超载、超速未发现有酒驾、毒驾情形。

（三）事故车辆检验鉴定情况

经委托广东康怡司法鉴定中心对事故车辆安全技术状况进行检验鉴定，结论如下：

1.赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂号牌重型自卸半挂车：制动功能失效系本次事故造成；轮胎符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定。

2.粤L68120牌重型自卸货车：制动、转向功能有效；行驶系符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定。货车车身后部反光标识不符合GB23254-2009《货车及挂车车身反光标识》中有关规定。

3.粤EE17A3（临牌）小型普通客车：制动、转向未见异常；行驶符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定。

（四）事故现场勘验情况

1.事故路段情况。事故现场位于广东省龙门县G355线广东省龙门县龙城街道水西红绿灯灯杆处，事发时天气晴朗，路面干燥，未出现大雾和突发恶劣天气。路段为东西走向的沥青路面，东往龙华，西往龙门县城，道路中间有水泥防护栏，双向六车道，事故路段的行驶路面平直，标志、标线、中间隔离带齐全清晰。现场勘查发现，事故路段的交通标志、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

2.肇事车辆停车位置。事故发生后，三辆车辆均系车头朝东、往龙华方向，车尾朝西，往龙华方向行驶。经现场勘查，三辆车辆均位于事发路段，由西至东，分别为赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重型自卸半挂车，粤L68120牌重型自卸货车，粤EE17A3（临牌）小型普通客车。

（五）涉事公司情况

高安市书鹏物流有限公司（下称：书鹏公司），营业执照统一社会信用代码91360983MA35688888，于2020年8月4日，企业法定代表人：程权，地址：江西省宜春市高安市蓝坊镇，经营范围：道路普通货物运输（集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器），货车、汽车零配件销售，汽车租赁、货物仓储服务，货物装卸搬运及相关业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。书鹏公司于2020年9月1日取得道路运输管理部门颁发的《道路运输经营许可证》（证号：赣交运管许可宜字360983289918号），有效期至2025年8月4日。

司名下有104辆运输车辆（含肇事车辆赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重型自卸半挂牵引车），其名下无任何实际营运车辆。

经查，书鹏公司对名下车辆只负责办理名下运输车辆的车辆证照、车辆年审、车辆保险等日常管理机构和工作职责，未健全安全生产管理制度，未组织驾驶员实施安全生产教育培训，未及时发现、处理，未建立健全动态监控台账。

（六）公安交警部门勤务情况

广东省龙门县G355线龙门县龙城街道路段属龙门县公安局交警大队管辖，事故发生路段为G355线龙门县龙城街道水西红绿灯灯控路段。通过查看值班日志、值班对讲机，调取执法记录仪GPS 巡逻轨迹，以及辖区的卡口图片，未发现事故发生时段有警车出警的情况。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年4月5日7时36分许，姚满驾驶赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重型自卸半挂牵引车往龙门县龙华镇方向行驶，途径广东省龙门县G355线广东省龙门县龙城街道水西红绿灯灯控路段与戴创成驾驶的粤L68120牌重型自卸货车及停在红绿灯灯控路段等待通行由李灿辉驾驶粤EE17A1牌小型轿车发生碰撞，造成姚满受伤经送医院抢救无效死亡及三方车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，驾驶人戴创成、李灿辉第一时间报警，尽力做好现场警示，并联合附近群众在事故现场设置警戒线，等候120救援。

- 07时36分，事故现场人员打110报警求救；
- 07时38分，警情送达龙门县公安局；
- 07时39分，120救援指挥中心收到0752110警情送达；
- 07时52分，120救援人员到达事故现场；
- 07时53分，公安交警部门达到现场，立即进行现场保护及交通疏导；
- 07时55分，120救护救护人员将伤者姚满转送至龙门县人民医院进行抢救；
- 08时01分，伤者姚满到达龙门县人民医院急诊科；
- 08时48分，经医院抢救无效宣布姚满死亡；
- 09时30分，龙门县交警大队事故处理民警对现场勘查取证完毕后，肇事车辆被拖至停车场停放，现场未造成交通堵塞现象。

（三）应急处置评估情况

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当，救援行动开展有序，救援过程未引发人员伤亡，事故应急处置较好，符合事故应急处置工作要求。

（四）事故后果和善后处理情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡（死者：姚满，男，1967年9月出生，广东省博罗县石湾镇人）。

2.直接经济损失情况：由于该起事故赔偿和民事索偿工作需要通过法律途径进行解决，尚未成直接经济损失统计为30万元。

3.善后处理情况：事故发生后，公安交警、医院等部门全力做好死者家属安抚工作。公安机
者姚满尸体完成检验，并通知死者家属于2022年5月10前到龙门县殡仪馆办理遗体火化事宜。涉
制人之间涉及的赔偿和民事索偿问题，公安机关已引导其双方通过法律途径进行解决。现时死者
返回原籍，事故各项善后工作平稳有序开展。

根据公安交警部门于2022年5月5日对该起交通事故作出《道路交通事故认定书》第44132人姚满违反《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及规定》，认定驾驶人姚满负事故的全部责任，戴创成不负事故责任，李灿辉不负事故责任，并告可向人民法院提起民事诉讼。

三、事故原因、发现的问题和性质认定

（一）事故原因分析

经交警部门调查认定，姚满驾驶机动车上道路行驶时，不具备普通货运从业资质，未充分注意规范安全驾驶、文明驾驶，过度疲劳驾驶，是造成事故发生的主要原因。

（二）事故企业存在的问题

1.赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重型自卸半挂车实际管理人和支配人黄玉灵,货运资质的驾驶员姚满从事货物运输生产经营活动。

2.书鹏公司作为赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重型自卸半挂车的所属单位。：责任，未建立健全货物运输的各项安全生产制度和安全操作规程，未对驾驶员及车辆进行有效管理，未对车辆安全隐患排查治理，未与驾驶员和从业人员签订安全生产责任书，没有按要求对赣C2945Z牌CBX36挂牌重型自卸半挂车驾驶员姚满开展安全生产教育培训和考核，主要负责人落实安全生产主体责任不力，车辆和从业人员长期失管。

（三）事故性质

调查组认定，龙门县“4·5”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、相关部门单位履职情况

（一）龙门县公安交警部门履职情况

龙门县公安交警大队围绕“防事故、保畅通、保平安”的总体目标，全力开展交通安全管理工作、重点车辆和重点驾驶员的安全监管，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务各项道路交通安保工作任务，为辖区经济发展创造良好的道路交通环境。据统计，2022年1月至深入重点运输企业开展安全生产大检查12次，深入重点运输企业开展交通安全大检查39次，发点运输企业落实安全生产主体责任。在持续开展“减量控大”和“摩电”综合治理集中整治工作中，11099起，依法暂扣机动车2406辆（含摩电2139辆）。全县事故总数、亡人事故数、受伤人数分7.69%、63.28%，死亡人数持平。

（二）龙门县交通运输局履职情况

龙门县交通运输局作为事故辖区道路运输主管部门，能够深入开展安全生产隐患排查，对全隐患问题的企业，一经发现立即要求整改，不能立即整改的，立即责令停产停业，落实相应的执法监督工作。据统计，于2022年6月底龙门县交通运输局已完成全县货运车辆（包含个体户车装智能视频监控报警装置和驾驶盲区预警系统，并全部接入省、市监管平台，有效预防和减少通年1月至6月，对“两客一危一货”等重点企业开展安全生产大排查大整治活动，共派出检查人员3次，对检查发现的问题已全部按要求督促企业整改完毕，形成闭环管理。路面联合治超共出动17240人次、公安6516人次），检查车辆30.93万辆次，查处超限超载车辆145辆次，卸载货物约元，记分242分。

五、有关处理建议

（一）免予追究责任人员

姚满，赣C2945Z牌重型半挂牵引车/赣CBX36挂牌重型自卸半挂车驾驶员，在驾驶机动车意路面安全，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，过度疲劳驾驶，对事故发生负有直接责任，予追究责任。

（二）行政处罚建议

1.建议由龙门县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，依法查人程权存在的安全生产违法行为。

2.建议由龙门县交通运输局书面函告高安市公路运输管理所依法对书鹏公司《道路运输经营剥夺其相应行为能力的处罚措施。

（三）其他建议

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故教训和整改防范措施

货运企业运输安全失管失控问题突出。登记在书鹏公司名下的车辆均由他人出资购买，书鹏公司形式，使货运实际控制人获得相关运输许可证件后从事货运经营；在进行道路货物运输生产经营主体责任，安全生产机构不健全，安全管理职责不明确，未按规定配置人员，车辆动态监控没有发挥作用。

交通运输、应急管理、交警等职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展的理念，健全完善安全生产责任体系，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。各属地政府和监管部门要组织人员深入辖区客货运输企业，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业建立健全生产管理工作制度、档案、台账，加强对运输车辆及驾驶人的监督管理以及采取有效措施，严防对客货运输从业人员的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路行为。

（二）加强企业资质监管。交通运输、应急管理、交警相关部门在对该类公司进行执法检查时，应严格审核公司法人资格和实际管理人身份。部分公司空挂一位自然人作为公司的实际管理运营，在发生较大事故或公司资金出现断链时，不具备承担风险能力的法人就无法解决公司引发的各种问题。

（三）加强挂靠公司执法检查。遏制客货运输企业、站场对驾驶员（私人驾驶员就是车辆实际相收费现象。交警和交通运输部门要联合集中排查辖区内的挂靠经营客货物运输车辆，建立台账，对包代管、只挂不管等客货运输企业、站场，要督促企业该转出的转出，该收购的收购，该注销的注销。驾驶员应当向定位所在的交警或交通部门报告，对于不具备安全生产条件的运输经营企业，要坚决制止其退出运输市场，注销其经营资质。

（四）加强巡逻管控。交通运输、交警部门要加大对客车、货车、危化品车等重点车辆的检载、违法营运、疲劳驾驶、私自改装等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序，创新管理方式，有力地打击和震慑交通违法行为人，强化事故预防工作。

相关附件：

来源： 龙门县应急管理局

时间： 2022-08-17

