



# 蒲城县人民政府

www.pucheng.gov.cn

请输入要查询的关键字



首 走 政 政 网 专  
而 讲 府 务 终 题

首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 应急管理 / 正文

## 蒲城县尧山镇蒲城辉翔果业包装有限责任公司 “3·29”一般机械伤害事故调查报告

|     |                                                                                                                          |      |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 索引号 | 11610526MB2999743C/2026-017594                                                                                           | 发布时间 | 2025-08-21 10:20 |
| 来源  | 蒲城县应急管理局                                                                                                                 |      |                  |
| 摘要  | 2025年3月29日12时07分，蒲城县辉翔果业包装有限责任公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约103万元。经调查，该事故是一起因作业人员违章操作、企业安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。报告对事故基本情况、原因... |      |                  |

字体：大 中 小 保存 打印

### 蒲城县尧山镇蒲城辉翔果业包装有限责任公司“3·29”一般机械伤害事故调查报告

2025年3月29日12时07分，蒲城县辉翔果业包装有限责任公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约103万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第88号、《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号等规定，经蒲城县人民政府批准成立了蒲城县“3·29”一般机械伤害生产安全事故调查组（以下简称调查组），对该起事故进行调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验，调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故整改和防范措施建议，同时提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。

**经调查认定，“3·29”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章操作、企业安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

**（一）事故单位概况**

蒲城县辉翔果业包装有限责任公司（以下简称“辉翔公司”）成立于2005年6月15日，统一社会信用代码：916105XXXXXX404，法定代表人李某楠，注册资本200万元，经营范围：纸制品加工、果品收购、储存、发泡网销售。该公司位于渭南市蒲城县翔村六合村，现有员工46人，主要生产设备包括电脑薄刀纵切压痕机、粘合烘干机、上胶机、单面瓦楞机、预调器、薄刀分纸压线机等。

**（二）事故单位安全管理情况**

辉翔公司建立有安全生产管理体系，制定有较为完善的安全管理制度及操作规程，设置有安全生产管理机构，配备有专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患。今年以来，先后召开了2次安全生产会议，安排部署安全生产工作，组织了领导带班检查以及日常隐患排查共24次，排查治理各类事故隐患32项。

**（三）事故现场情况**

2025年3月29日12时07分，死者岳某（辉翔公司单片瓦楞机操作工）手持工具（开口扳手）进入C型瓦楞机旋转轴区域进行胶辊距离调整，当时岳某在公司配发的工作服外套穿棉袄且未拉拉链，衣物被高速运转的传动轴卷入，导致上半身被衣物拉扯卷入两根传动轴之间，造成颈部及胸部受挤压窒息，当班班长杨某杰在听到岳某叫声后紧急跑去查看，并立即跑到瓦楞机控制台进行停机断电。

#### **（四）人员伤亡和直接经济损失情况**

本事故造成岳某（男，蒲城县桥陵镇巷刘村人，身份证号：610526XXXXXXXXX56）1人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》，岳某死亡原因为挤压窒息。本次事故造成的直接经济损失约人民币103万元。

### **二、事故原因分析**

#### **（一）直接原因**

1.死者岳某违章操作，未按照现场设置的《单瓦机操作及安全规程》规定，调整各间隙作业必须进行停机和双人作业，且未按公司要求正确穿戴劳动防护用品作业；未通知任何同事协助，在瓦楞机未停机的状态下一人进行C型瓦楞机胶辊间隙调整。

2.设备安全防护缺失，瓦楞机传动轴区域未设置可靠的防护栏或防护罩，为事故发生提供了客观条件。

#### **（二）间接原因**

1.安全管理不到位。辉翔公司安全管理制度及操作规程执行不严，未严格落实“停机双人作业”和“正确穿戴劳保用品”的现场安全管理要求，对高危作业区域缺乏实时监控和预警措施。

2.安全培训的针对性和实效性不足。岳某入职培训档案显示已接受安全操作规程相关教育，但实际工作中仍存在风险辨识能力与安全行为规范要求不匹配的情况。

3.隐患排查不全面。公司安全检查未发现瓦楞机传动轴区域防护缺失隐患，未及时整改“单人作业”等习惯性违章行为。

4.应急处置能力薄弱。企业应急预案编制不全面，事故发生后未能进行科学有效施救。

#### **（三）其他可能因素排除**

通过事故现场勘查，对相关人员询问和事故相关材料分析，本事故排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

### **三、责任认定与处理**

**（一）蒲城县辉翔果业包装有限责任公司：**存在安全管理制度落实不严、隐患排查不细致、监督从业人员使用劳动防护用品不严问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款（未落实隐患排查制度）、第四十四条第一款（未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程）、第四十五条（未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品）等规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其作出行政处罚，并责令停产停业整顿，经验收合格后方可恢复生产。

**（二）工业和信息化局：**存在行业安全培训指导及工业企业设备防护设施常态化监督中不细致、不全面问题。要求其向蒲城县人民政府做出深刻检查，并专题报告整改情况。

**（三）岳某（死者）：**作为直接操作人员，严重违反安全操作规程，对事故发生负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

**（四）李某楠（企业法人）：**未履行安全生产第一责任人职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议由应急管理部门依法对李浩楠进行行政处罚。

**（五）岳某卫（企业主要负责人）：**作为副总经理，负责公司全盘工作，未扎实落实本单位《副总经理安全生产职责》《领导现场带班管理制度》《安全检查及隐患治理制度》，未及时消除企业现场隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，对事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门依法对岳某卫进行行政处罚。

**（六）白某锋（企业安全员）：**作为公司安全管理人员，未扎实落实本单位《安全检查及隐患治理制度》，排查未发现瓦楞机传动轴区域无防护设施、作业人员未正确穿戴劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项之规定，对事故的发生负有管理责任，建议由应急管理部门依法对白某锋进行行政处罚。

**（七）任某（蒲城县应急管理局干部）：**根据《关于干部职务（岗位）调整的通知》蒲应急党发〔2024〕17号文件及监管包联职责分工，负责包联辉翔公司，在该公司复工复产帮扶工作中，指导服务不全面、不细致。

**（八）王某（尧山镇干部）：**根据尧山镇提供的情况说明，负责辉翔公司的安全生产监管工作，督促企业落实安全生产主体责任，安全生产培训及应急演练等工作。存在对企业的日常安全检查不细致，督促员工教育落实不到位问题。

**以上公职人员的责任认定、处理建议由县纪委监委组织实施。**

#### **四、事故整改和防范措施**

蒲城县尧山镇蒲城辉翔果业包装有限责任公司“3·29”一般机械伤害事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实事故防范和整改措施：

**（一）健全责任体系，压实履职成效。**结合企业实际经营与管理情况，优化内部管理及组织机构，明确日常经营与安全工作主要负责人；完善安全生产责任制及岗位安全职责，细化工作标准，实现安全责任到岗到人、全覆盖。加强职工岗前及日常安全教育，建立安全生产奖惩制度，将安全责任与职工考核、绩效工资挂钩，保障责任制落地。

**（二）规范制度操作，强化过程管控。**依据岗位风险及设备安全操作参数，完善安全生产管理制度与操作规程。明确领导带班检查、安全员及班组长日常检查职责，做好检查记录；对违章作业、违章指挥、未正确穿戴劳保用品等行为，及时制止并按奖惩制度处罚，确保制度严格执行。

**（三）全面排查隐患，筑牢风险防线。**对生产现场开展全方位隐患排查，整改设备设施安全防护缺失、失效等问题；加强设备日常维护保养，严格按《检维修制度》开展检修、维护及工况参数调整。全面识别风险部位，设置岗位风险告知卡；对危险性较大区域、关键部位（场所），完善警示标志与标识。

**（四）深化教育培训，提升应急能力。**修订企业《教育培训制度》，按国家要求落实从业人员培训（明确频次、学时、内容），考试合格方可上岗，建立“一人一档”，切实增强职工安全意识与操作技能。制定应急预案及现场处置方案的培训、演练计划，按计划组织演练，确保事故发生时职工能及时有效处置。

**（五）优化监管效能，强化专业服务。**监管部门以“精准执法+专业指导”双轮驱动提升效能。一方面，针对机械防护缺失、员工违章操作等高风险环节，制定专项检查清单，通过“四不两直”开展突击抽查，对问题企业实行“双约谈”（负责人+安全管理人员），倒逼主体责任落实；另一方面，组织工贸安全专家每季度“送技上门”，协助企业完善设备防护设计、修订应急流程，建立“一企一策”整改方案，推动监管从“被动追责”向“主动服务”转型。

**（六）健全属地机制，压实网格责任。**构建“镇领导包片+干部包企+网格员盯点”三级监管网络，明确每月至少1次联合检查与宣教；对防护设施缺失、违章作业等问题跟踪督办，确保隐患整改清零，健全属地监管长效机制。

**（七）构建全链体系，落实行业责任。**工业和信息化部门严格执行“三管三必须”要求，将安全生产纳入行业管理重点，从规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面强化管理，指导工业企业加强安全工作；联合安全生产监督管理部门，建立各司其职、协同配合的管理机制，形成全链条责任管理体系。

蒲城县人民

政府“3·29”事故调查组

2025

年8月18日

分享：  

扫一扫在手机查看当前页



主办：蒲城县人民政府办公室 主办单位地址：红旗路正街一号 联系电话：0913-7261692

承办单位：蒲城县大数据中心 承办单位地址：红旗路正街一号

邮编：715500 运维电话：0913-7261355 邮箱：pcdsjzx@163.com

网站标识码 6105260028  陕公网安备61052602000031号 陕ICP备11000398号

 中国互联网违法和不良信息举报中心  陕西互联网违法和不良信息举报中心

 渭南互联网违法和不良信息举报中心

