

濮阳市磊业润滑油有限公司

“1·16”一般罐车爆炸着火事故调查报告

2026年1月16日21时36分左右，濮阳县文留镇濮阳市磊业润滑油有限公司发生爆炸着火事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失约146万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令143号）等法律法规规定，市政府成立濮阳市磊业润滑油有限公司“1·16”事故调查组，由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会和濮阳县人民政府等单位派人组成并邀请洛阳市应急管理局派人参加，以及有关专家参与，对此次事故进行全面核查调查。市纪委监委成立追责问责审查调查组。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、技术分析、反复讨论、综合分析等，查清了事故原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质，划清了事故责任，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，该事故是一起因企业违法出租场地、设施设备，非法储存经营危险化学品，现场安全设施设置不到位，属地党委政府落实“打非”主体职责不到位，相关部门落实行业领域“打非”职责不深入导致的一般生产安全责任事故。事故发生后，企

业故意隐瞒人员伤亡情况，构成瞒报。

一、基本情况

（一）事故企业概况

1.濮阳市磊业润滑油有限公司（以下简称磊业润滑油公司），涉事场地、设施设备的出租单位。该公司成立于2017年9月27日，注册地址濮阳县文留镇丁庄村北，注册资本1500万元，统一社会信用代码：91410*****F90Y，法定代表人张某利。营业执照载明经营范围包括润滑油销售，成品油仓储（不含危险化学品）、润滑油加工、制造（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）等。营业期限自2017年9月27日起至2022年9月26日止。该公司共2名股东，分别是张某利、任某磊。

2.濮阳市跃利石油化工有限公司（以下简称跃利石化公司），事故发生时，涉事场地、设施设备的租用单位。该公司成立于2016年7月28日，注册地址濮阳县文留镇采油一厂东307省道交叉口，注册资本200万元，统一社会信用代码：91410*****C14C，法定代表人张某彪。营业执照载明经营范围包括废旧润滑油购销、再生处理、调和、燃料油、石油助剂销售等。公司主要管理人员有执行董事张某跃、财务负责人张某宽。

3.洛阳孟辉石化销售有限公司（以下简称洛阳孟辉公司），该公司与跃利石化公司合伙储存经营。该公司成立于2025年3

月 21 日，注册地址中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）翠微路 11 号 418-3，注册资本 300 万元，统一社会信用代码：91410*****GM7R，法定代表人权某杰。营业执照载明经营范围包括成品油批发、危险化学品经营、日用化学产品销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）、石油制品销售（不含危险化学品）、润滑油销售等。公司持有危险化学品经营许可证（无仓储经营）。张某飞是该公司实际控制人，张某飞与权某杰是夫妻关系。

（二）其他相关企业

濮阳市磊业新型环保材料有限公司（以下简称磊业环保材料公司），该公司将 1 台锥形罐（水罐）出租给跃利石化公司。该公司成立于 2018 年 8 月 2 日，注册地址濮阳县文留镇盛庄村 003 号，注册资本 500 万元，统一社会信用代码：91410*****R074，法定代表人任某磊。营业执照载明经营范围包括建筑用石加工、再生资源加工、建筑材料销售等。该公司共 2 名股东，分别是任某磊、张某利。

（三）涉事企业关系

磊业润滑油公司法定代表人张某利与磊业环保材料公司法定代表人任某磊是夫妻关系。

2024 年底，磊业润滑油公司将本公司场地、罐区、房屋出租给跃利石化公司，双方签订了场地租赁合同。之后，跃利石化公司利用租赁的场地、设备设施等从事经营活动，磊业润滑油公司接受政府和部门各项排查、检查等。

2025 年 5 月份，任某磊口头将磊业环保材料公司 1 台锥形罐（水罐）出租给跃利石化公司。

2025 年 10 月份，跃利石化公司张某跃与洛阳孟辉公司张某飞口头约定一起合伙储存经营燃料油。

（四）非法储存经营情况

1.合伙情况。跃利石化公司与洛阳孟辉公司合伙储存经营燃料油，洛阳孟辉公司出资，跃利石化公司提供场地、设施，组织工人装卸，双方都联系业务。未取得危险化学品经营许可证（仓储经营）。

2.物料流转情况。张某飞、张某跃 3 次从唐山旭阳化工有限公司购买危险化学品储存销售。

3.用工方式。张某宽招了 4 名工人，根据装卸情况，安排工人干活，没有固定排班和分组，不分白班、夜班。2026 年 1 月 16 日事故发生时，现场有 3 名工人，其中 1 名工人给涉事车辆装车，1 名工人在院内东侧为另一辆车做装车准备，1 名工人在宿舍休息。至事故发生，未向工人发放过工资。

4.用电方式。厂区用电从个人电力用户引入电源。

（五）涉事场地情况

涉事场地位于濮阳县文留镇盛庄村，占地面积约 5.6 亩。院内从西向东建设有临时板房 6 间（办公室 1 间、宿舍 4 间、磅房 1 间）、厨房 1 间、分析化验室 1 间、仓库 2 间、卧罐区（常压卧式储罐 6 台）、立罐区（固定顶储罐 6 台）、车间 1 栋（车间内有锥形罐 22 台，固定顶储罐 2 台，车间北侧有埋地卧罐 1 台）。

卧罐区的 6 台卧罐通过管线与东侧磊业环保材料公司院内的 1 台锥形罐（水罐）连通。相关情况见图 1。




图 1 场地示意图

事故发生在院内南侧卧罐区，该罐区共有常压卧式储罐 6 台，自东向西依次编号 1#—6#，其中 1#—3#储罐单个储罐容积约 54m³，4#—6#储罐单个储罐容积约 64m³，卸车泵位于 1#储罐东南角，卸车口位于 1#与 2#储罐之间，装车泵与装车口位于 4#与 5#储罐之间，装车口有下装和上装，与卸车口一样均为快装接头，通过软管与运输车辆连接。装、卸车泵均为齿轮泵，装车泵采用皮带与电机传动，卸车泵使用联轴器传动。装车泵启动开关箱为非防爆结构，现场无静电释放及接地相关设施。

（六）涉事车辆情况

涉事车辆鲁 MGF395 重型半挂牵引车、鲁 M88C7 挂重型罐式半挂车（以下简称鲁 MGF395 罐车）的使用性质为危化品运输，其中半挂牵引车准牵引总质量 40 吨，于 2025 年 10 月 20 日取得道路运输证；罐式半挂车核定载质量 34 吨，于 2025 年 10 月 20 日取得道路运输证。

鲁 MGF395 罐车的所属单位（登记所有人）是滨州双翼鑫物流有限公司（以下简称滨州双翼鑫公司）。该公司持有危险货物运输经营许可证（2 类、3 类）（剧毒化学品及爆炸品除外）。鲁 MGF395 罐车的驾驶员、押运员持有道路运输从业人员从业资格证。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 16 日 20 时 40 分左右，鲁 MGF395 罐车到达磊业润滑油公司厂区附近，等待半小时左右进入厂区，停在卧罐区 5#罐旁边，开始进行装车作业。21 时 36 分左右，该罐车突然发生爆炸并引发着火，造成 1 人死亡，2 人受伤。

（二）应急救援处置情况

21 时 42 分左右，濮阳县消防救援大队指挥中心接到报警，立即调派 3 车、16 人赶赴现场处置。

21 时 44 分左右，在磊业润滑油公司厂区西侧国家危险化学品应急救援实训演练濮阳基地的中原油田应急救援中心一大队

发现火情，随即出动 3 车、17 人赶赴现场进行处置。

21 时 45 分左右，訾某贞拨打 120 电话，随后 120 急救车赶到现场，将 2 名受伤人员送至濮阳市人民医院救治。

事故发生后，省应急管理厅、市应急管理局派出的工作人员以及濮阳县、文留镇相关负责人员先后赶赴现场处置。

（三）应急救援处置评估

事故发生后，政府和相关部门高度重视事故处置工作，省应急管理厅、市应急管理局连夜派员赶赴现场，濮阳县、文留镇有关负责人员迅速响应赶赴现场，全力做好事故处置各项工作，现场火情得到及时控制，未造成次生、衍生事故。事故调查组进驻前，现场已清理，物料已转移，给事故调查工作造成一定困难。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 1 死 2 伤。

（一）死亡人员（1 人）

张某胜，男，身份证号码：410928*****2115，河南省濮阳市濮阳县*****村人。

（二）受伤人员（2 人）

1. 訾某贞，男，身份证号码：372930*****2934，山东省东明县*****村人。

2. 任某文，男，身份证号码：372930*****2713，山东省东明县*****村人。

经住院治疗，以上 2 人已出院。

（三）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 146 万元。

四、事故原因

调查认定事故直接原因是：装车作业过程中，因静电接地系统和人体静电释放设施缺失，以及无装车流速控制措施、违规使用不符合要求的塑料软管等因素，导致静电在罐车内部积累产生静电火花，形成点火源；罐体内油品挥发与空气混合形成爆炸性混合气体，遇点火源闪爆，致罐体破裂油品泄漏进一步引发火灾。

五、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1. 跃利石化公司

（1）违法经营^{[1][2]}。公司实际经营地址与注册地址不符。

（2）非法储存经营危险化学品^[3]。在未取得危险化学品经营许可证（仓储经营），不具备安全条件的情况下，非法储存经营危险化学品。

（3）瞒报事故。事故发生后，故意隐瞒人员伤亡情况，构成瞒报。

2. 洛阳孟辉公司

（1）非法储存经营危险化学品^[3]。在未取得危险化学品经

[1]《中华人民共和国公司登记管理条例》第八条 市场主体的一般登记事项包括：（一）名称；（二）主体类型；（三）经营范围；（四）住所或者主要经营场所；（五）注册资本或者出资额；（六）法定代表人、执行事务合伙人或者负责人姓名。

[2]《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十六条 公司变更登记事项，应当向原公司登记机关申请变更登记。未经变更登记，公司不得擅自改变登记事项。

[3]《危险化学品安全管理条例》第三十三条 国家对危险化学品经营（包括仓储经营，下同）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。

营许可证（仓储经营），不具备安全条件的情况下，非法储存经营危险化学品。

（2）瞒报事故。事故发生后，故意隐瞒人员伤亡情况，构成瞒报。

3.磊业润滑油公司

（1）非法建设^[4]。办理了用地符合濮阳县文留镇土地利用总体规划（2010-2020）的证明，未按规定办理审批。

（2）违法经营^[5]。在营业执照经营期限届满超期未办理延期的情况下，开展租赁经营活动。

（3）违法出租^[6]。将场地、罐区、房屋等出租给不具备安全生产条件或相应资质的跃利石化公司从事非法储存经营危险化学品，以磊业润滑油公司名义接受政府和部门各项排查、检查等。

（二）其他相关企业

1.磊业环保材料公司

将锥形罐（水罐）出租给跃利石化公司，未签订租赁合同，

[4]《中华人民共和国土地管理法》第五十三条 经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的县级以上人民政府自然资源主管部门提出建设用地申请，经自然资源主管部门审查，报本级人民政府批准。

[5]《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第六十三条 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：（一）未经核准登记擅自开业从事经营活动的，责令终止经营活动，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。（三）擅自改变主要登记事项，不按规定办理变更登记的，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款，并限期办理变更登记；逾期不办理的，责令停业整顿或者扣缴营业执照；情节严重的，吊销营业执照。超出经营期限从事经营活动的，视为无照经营，按照本条第一项规定处理。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

未签订专门的安全生产管理协议，未对跃利石化公司安全生产工作统一协调、管理^[6]。

（三）有关部门单位

1.濮阳县供电公司

负责辖区内客户用电服务、电网设备运维检修、安全生产、电力调度、营销管理、业扩报装等，下设城东供电部等 6 个网格化供电服务机构。对城东供电部未发现并处理跃利石化公司长期违反供用电秩序行为^[7]这一问题失察；事故调查期间，在调查组督促下，组织对跃利石化公司用电情况进行多次排查，但未排查出该公司违反供用电秩序问题。

濮阳县供电公司城东供电部负责辖区内客户用电服务、反窃电和违约用电查处等，所辖区域包括文留镇、白罡乡等 4 个乡镇。未发现并处理跃利石化公司长期违反供用电秩序私自从个人电力用户引入电源用于非法活动这一问题。

2.濮阳县自然资源局

负责建设用地规划管理、建设工程规划核定等。在没有法律法规依据的情况下，为磊业润滑油公司出具关于该公司用地符合濮阳县文留镇土地利用总体规划（2010-2020）的证明。

3.濮阳县市场监督管理局

负责全县市场综合监督管理，全县市场主体统一登记注册

[7]《供电营业规则》第一百零一条 供电企业对用户危害供用电安全、扰乱正常供用电秩序等行为应当及时予以制止。用户有下列行为的，应当承担相应的责任，双方另有约定的除外：（五）未经供电企业同意，擅自引入（供出）电源或将备用电源和其他电源私自并网的，除当即拆除接线外，应当承担其引入（供出）或并网电源容量每千瓦（千伏安视同千瓦）五百元的违约使用电费。

等。在磊业润滑油公司营业执照经营期限届满超期未办理延期的情况下，违规办理该公司经营范围变更手续。

文留市场监督管理所负责所辖区域内的市场监督管理工作。未检查发现并处理跃利石化公司实际经营地址与注册地址不符问题。

4.濮阳县应急管理局

负责化工（含石油化工）、危险化学品安全生产监督管理工作。统筹指导化工专项整治和化工行业大起底、大排查、大整治专项行动有差距，打击非法违法“小化工”不到位，对辖区内非法储存经营危险化学品问题失察^[8]。

5.濮阳市生态环境局濮阳县分局

负责所在辖区域内生态环境综合行政执法工作，组织开展辖区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题等。未将《固定污染源排污登记表》中载明有工业固体废物的磊业润滑油公司纳入执法监管数据库和企业管控清单开展检查^{[9][10]}，对该公司未按规定办理环保相关手续问题失察^{[11][12]}。

[8]《濮阳市落实河南省安全生产领域打非治违工作若干规定实施细则》明确：县（区）政府及有关部门按照“谁主管、谁负责”，“谁许可、谁负责”，“管行业必须管安全”的原则，牵头负责主管行业或审批许可领域的打非治违工作。

[9]《濮阳市 2025 年生态环境涉企检查计划》明确：2025 年计划开展 27 项涉企行政检查任务，其中包括固体废物产生、收集、贮存、运输、处置单位现场检查及危险废物产生经营单位规范化评估，检查对象为从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位。

[10]《排污许可管理办法》第四十条 生态环境主管部门应当将排污许可证和排污登记信息纳入执法监管数据库，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，加强对排污许可证记载事项的清单式执法检查。

[11]《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》明确：二十、石油、煤炭及其他燃料加工业 25，原油加工及石油制品制造 2511，其他原油制造 2519，以上均不含单纯混合或者分装的，实行排污许可重点管理。

[12]《建设项目环境保护管理条例》第七条 国家根据建设项目对环境的影响程度，按照下列规定对建设项目的环境保护实行分类管理：（一）建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价；（二）建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价；（三）建设项目对环境的影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

（四）地方党委政府

文留镇党委政府作为属地，负责辖区安全生产非法违法行为的排查、制止、监督和报告工作^[13]，在化工行业安全专项整治、化工行业大起底、大排查、大整治专项行动中对排查工作负主责。落实属地打击安全生产非法行为职责不力，先后组织开展2次专项排查^{[14][15]}，均未排查到院内有储罐的磊业润滑油公司；日常排查磊业润滑油公司时，怀疑现场储罐内物品与经营范围不符，该问题在文留镇化工行业风险评估研判暨烟花爆竹“打非”工作会议上提出并进行了研究，明确针对企业罐内介质进行鉴定，对疑似非法场所进一步核查，但没有落实，也未向上级报告，至事故发生非法储存经营行为仍未得到整治；对综合行政执法大队未检查并处理磊业润滑油公司未办理用地审批问题失察^{[16][17]}。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对企业人员的处理建议

1. 张某胜，男，跃利石化公司装车作业操作工人，对事故发

[13]《濮阳市落实河南省安全生产领域打非治违工作若干规定实施细则》明确：乡（镇）政府（街道办事处）及其有关部门（含上级机关派驻部门）主要负责辖区安全生产非法违法行为的排查、制止、监督和报告工作。

[14]《关于开展化工行业安全专项整治的通知》明确：一、整治范围（一）三类企业 1.涉及使用反应釜、储罐、精馏塔、地面火炬等疑似化工装置的其他类型企业。

[15]《全市化工行业大起底、大排查、大整治专项行动实施方案》明确：一、整治范围（一）三类企业 1.涉及使用反应釜、储罐、精馏塔、地面火炬等疑似化工装置的其他类型企业或窝点（包括黑加油点和烟花爆竹非法生产储存经营窝点）。

[16]《中共濮阳县文留镇委员会 濮阳县文留镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》明确：综合行政执法大队根据法律法规授权和省政府下放权限，以镇政府名义集中行使行政处罚权，开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

[17]《濮阳市人民政府关于开展乡镇综合行政执法工作的通知》明确：自2023年6月1日起，各县（区）所辖乡镇人民政府全面开展综合行政执法工作。开展乡镇综合行政执法后，原实施部门不再行使交由乡镇行使的行政处罚权。各乡镇可以依法实施与移交的行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

《濮阳市交由乡镇政府行使的行政处罚权事项清单》赋权事项：4.对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的处罚。

生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 张某宽，男，跃利石化公司财务负责人。在未取得危险化学品经营许可证（仓储经营）情况下，从事非法储存经营危险化学品，在不具备安全生产条件情况下，组织工人装卸作业，对事故发生负有责任，事故发生后，瞒报人员伤亡情况，对瞒报事故负有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。其瞒报行为、非法储存经营危险化学品行为涉嫌违法犯罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3. 张某跃，男，跃利石化公司执行董事。在未取得危险化学品经营许可证（仓储经营）情况下，组织并参与非法储存经营危险化学品，对事故发生负有责任，事故发生后，瞒报人员伤亡情况，对瞒报事故负有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。其瞒报行为、非法储存经营危险化学品行为涉嫌违法犯罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

4. 张某彪，男，跃利石化公司法定代表人。在未取得危险化学品经营许可证（仓储经营）情况下，从事非法储存经营危险化学品，作为公司安全生产第一责任人，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。其非法储存经营危险化学品行为涉嫌违法犯罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

5. 张某飞，男，洛阳孟辉公司实际控制人。在未取得危险化学品经营许可证（仓储经营）情况下，洛阳孟辉公司与跃利石化公司合伙从事非法储存经营危险化学品，张某飞作为合伙经营的出资人和共同管理人，对事故发生负有责任，事故发生后，瞒报人员伤亡情况，对瞒报事故负有责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。其瞒报行为、非法储存经营危险化学品行为涉嫌违法犯罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

6. 权某杰，女，洛阳孟辉公司法定代表人。在未取得危险化学品经营许可证（仓储经营）情况下，洛阳孟辉公司与跃利石化公司合伙从事非法储存经营危险化学品，作为公司安全生产第一责任人，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。

7. 张某利，女，磊业润滑油公司法定代表人。磊业润滑油公司违法出租，以本公司名义接受政府和部门各项排查、检查等，作为公司安全生产第一责任人，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。

8. 任某磊，男，磊业环保材料公司法定代表人。任某磊出租锥形罐（水罐），未签订租赁合同，未签订专门的安全生产管理协议，未对跃利石化公司安全生产工作进行统一协调、管理。依

据《中华人民共和国安全生产法》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。

（二）对企业的处理建议

1.跃利石化公司、洛阳孟辉公司对事故发生负有责任，对瞒报事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局分别对跃利石化公司、洛阳孟辉公司进行行政处罚。

2.磊业润滑油公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等规定，建议由濮阳县应急管理局对其进行行政处罚。对于磊业润滑油公司存在的其他违法违规行为，建议由濮阳县有关部门按照各自职责依法处理。

3.对于磊业环保材料公司存在的违法违规行为，依据《中华人民共和国安全生产法》等规定，建议由濮阳县应急管理局进行行政处罚。

（三）移交外省对违法行为依法处理的单位

对于在调查中发现滨州双翼鑫公司存在的违规承运危险货物，没有与承运危险货物对应的安全技术说明书和安全标签，换装油品前未对车辆罐体进行清洗等违法违规行为，已移交山东滨州处理。

（四）有关部门单位人员

对于事故调查发现履职方面存在问题的地方党委政府和有关部门、单位人员，建议纪检监察部门依规依纪依法予以处理。

（五）地方政府及有关部门单位

文留镇政府向濮阳县政府作出深刻检查；濮阳县自然资源局、濮阳县市场监督管理局、濮阳县应急管理局向濮阳县政府作出深刻检查；濮阳市生态环境局濮阳县分局向濮阳市生态环境局作出深刻检查；濮阳县供电公司向濮阳市供电公司作出深刻检查；濮阳县政府向濮阳市政府作出深刻检查。

七、事故整改和防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。濮阳县及相关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化底线思维，增强防范化解重大风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉。切实树牢“人民至上、生命至上”理念，坚持把安全生产摆在突出位置，严格落实属地和部门责任，深入剖析本地区本行业领域各类风险和薄弱环节，聚焦重点行业、重点领域、重点企业、重点环节，细化安全监管措施，强化日常监管执法，动态管控重大风险、整治重大隐患，防范各类事故发生。

（二）扛牢主体责任，坚决守住安全底线。企业要树牢法律意识，端正思想认识，按照规定在办理完善相关手续，取得相关资质后，在许可范围内进行经营。要严格落实安全生产各项法律法规，建立健全各项安全管理制度和操作规程，规范现场作业管

理，认真开展安全风险隐患排查治理、安全教育培训和应急演练等。要强化企业负责人、管理人员、从业人员的安全意识和守法意识，杜绝麻痹思想、侥幸心理，做到不碰红线、守好底线，合法合规安全经营。

（三）强化责任落实，高压推动“打非治违”。濮阳县及相关部门要建立完善安全生产“打非治违”长效机制，保持“打非治违”高压态势，坚决整顿治理、取缔关闭各类非法违法行为。要对照市政府建立的可疑迹象报告、“水电气”核查联动、信息共享联合会诊、快速联合打击四项长效机制，结合本地实际，细化四项长效机制具体实施方案，常态化抓好化工领域“打非”工作。县、乡镇（街道）要切实发挥主体作用，严格落实排查责任，摸清情况、查清底数，突出闲置、废弃、停产企业的厂房（仓库）以及闲置民房、偏僻地点等重点场所部位，采取全面排查、明查暗访、突击检查、交叉检查等多种方式，逐村、逐户、逐企“过筛子”，做到一张网、全覆盖。要强化发挥宣传作用，利用微信、广播、公告栏、公共显示屏等渠道，滚动播放事故案例和警示信息，特别是要把乡镇（街道）、村庄（社区）作为“打非治违”宣传重点，营造浓厚氛围。

（四）坚持以案为鉴，深入开展警示教育。濮阳县及相关部门要深刻吸取事故教训，深入分析研判暴露出的问题，举一反三，在本辖区本行业领域组织开展警示教育，通过案例警示、专题宣讲等，进一步督促企业学法懂法、遵法守法，依法依规生产经营，

进一步拧紧政府和部门责任链条，以更严要求、更高标准、更实举措，抓紧抓细各项安全工作，防范各类事故发生。

