



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键词

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

陆丰市“3·14”一般道路交通事故调查报告

2025-06-19 11:29

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

2025年3月14日13时30分许，在陆丰市东海街道陆丰道龙潭桥路段发生一起货车碰撞二轮摩托车的道路交通事故，成1人死亡。

3月17日，汕尾市安全生产委员会办公室下发了《汕尾市安全生产委员会办公室 汕尾市应急管理局关于对陆丰市“3·14”一般道路交通事故调查处理工作挂牌督办的函》（汕安办〔2025〕20号），对该起事故的事故调查工作进行挂牌督办。3月21日，市政府根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，成立了由市应急管理局牵头，市公安局交警大队、市总工会、市交通运输局、东海街道办事处等单位组成的陆丰市“3·14”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强改进工作的措施建议。

经调查认定，陆丰市“3·14”一般道路交通事故是一起重型半挂牵引车驾驶员未按规定安全文明驾驶造成的生产经营性道路交通安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及有关人员情况

1. 事故车辆基本情况

(1) 粤 AHN570 号重型半挂牵引车, 车辆登记所有人: 广泓缘运输服务有限公司, 地址: 广州市南沙区漾滨路海秀街 5

3 栋 1417 房。机动车交通事故责任强制保险投保于中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，保险单号 10411183902631058193，期限至 2025 年 8 月 19 日；机动车商业保险投保于中国人民财产保险股份有限公司，保险单号 PDAA202444010000670087，期限至 2025 年 8 月 23 日，商业险三者责任险赔偿限额：人民币 100 万元。《中华人民共和国道路运输证》编号：粤交运管穗字 440100088764 号，发证日期：2024 年 8 月 9 日，有效期至：2025 年 12 月 6 日，核发机关：广州南沙区交通运输局。

(2) 悬挂粤 NT8872 号牌的普通二轮摩托车，为无号牌普通二轮摩托车，使用其他车辆号牌，车辆实际所有人：杨*，无险。

2. 事故有关人员情况

(1) 符*，男，汉族，身份证号码：440825*****345，户籍地址：广东省徐闻县迈陈镇东莞村**号，住址：广州市南沙区南沙码头中赢停车场，持 A2 型机动车驾驶证，事故发生时驾驶粤 AHN570 号重型半挂牵引车（牵引粤 AHS57 挂重型集装箱半挂车）。其驾驶粤 AHN570 号重型半挂牵引车近一年有交通违法记录 9 次。

(2) 杨*，男，汉族，居民身份证：445224*****513，户籍地：广东省惠来县葵潭镇长埔管区后壁乡二巷**号，住址：广东省陆丰市东海街道连厝围新区三十巷**号，未取得机动车驾驶证，事故发生时驾驶无号牌普通二轮摩托车，有佩戴安全头盔，事故发生后当场死亡。

3. 事故发生单位情况

广州泓缘运输服务有限公司。注册地址：广州市南沙区龙

街龙穴大道中 123 号 1206 房，统一社会信用代码 91440101MA5CRDY14T，注册资本：500 万元，法定代表人：王胜，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期 2019 年 5 月 29 日。经营范围：园林绿化工程施工；土石方工程施工；国内货物运输代理；轮胎销售；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；集装箱维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需可审批的项目）；机械设备租赁；机动车修理和维护；国内贸易代理；贸易经纪；装卸搬运；停车场服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水材料产品销售；对外承包工程；工业工程设计服务；建筑工程用机械销售；体育场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；报关业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；室内环境检测；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《中华人民共和国道路运输经营许可证》编号：粤交运管许可穗字 4401001320 号，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；证件有效期：2023 年 5 月 29 日至 2027 年 5 月 28 日。自有重半挂牵引车 45 辆，在职司机 42 人。

（二）事故发生单位安全管理情况

广州泓缘运输服务有限公司有成立安全生产领导小组，有置专职安全管理员，有安排车队长、交通违法管理员对驾驶员行管理，有安排动态监控管理员会同第三方监控广东紫云平台

据服务有限公司对驾驶员驾驶状态进行监控；有建立安全生产责任制明确岗位安全职责，有逐级签订安全责任书；有建立车辆

全文明运输管理制度、车辆安全检查管理制度等安全规章制度；主要负责人每月有带队开展车辆安全隐患排查；有对新入职员工开展三级安全教育，2024年3月7日符*签订合同时该公司有对其进行三级安全教育；有制定年度教育培训计划，每月有组织开安全工作会议和开展安全生产培训教育，2025年符*分别于1月26日、2月24日参加了该公司举办的安全会议和安全培训，但缺乏对停车场日常安全检查，未落实停车场车辆进出安全管理措施，出车前未对司机开展安全行车提醒。

（三）事故发生经过

2025年3月13日14时44分许，符*驾驶粤AHN570号重半挂牵引车（牵引粤AHS57挂重型集装箱半挂车）从福建省福州市长乐区运载24吨日杂货物往广州市南沙码头（核载：34600kg，实际载：24000kg，未超载），3月14日2时14分许到达广东汕头市潮南区休息。3月14日11时07分许从广东省汕头市南区出发，12时52分许进入汕尾市陆丰市。

13时30分许，符*违反禁令驶入陆丰市市区路段，在沿丰大道自东往西行驶至广汕公路240省道下行29公里北9米（陆丰市东海街道龙潭桥东侧路段）时，借用右侧摩托车和非机动车混合车道实施右侧超车，与在右侧摩托车与非机动车混合车道向行驶由杨*驾驶的普通二轮摩托车（悬挂粤NT8872号牌）发生刮擦，致使杨*倒地，重型半挂牵引车、重型集装箱半挂车向行驶过程中右侧轮胎碾压杨*，造成杨*当场死亡、摩托车损坏（图1至图6）。




图 1 粤 AHN570 号重型半挂牵引车行车记录仪截图



图 2 粤 AHN570 号重型半挂牵引车行车记录仪截图



图 3 粤 AHN570 号重型半挂牵引车行车记录仪截图





N: 22.954605 E: 115.649767
SN: CMMR18001790096

AHN570 (弱) 163.7KB/s



图 4 粤 AHN570 号重型半挂牵引车行车记录仪截图



图 5 粤 AHN570 号重型半挂牵引车行车记录仪截图



图 6 粤 AHN570 号重型半挂牵引车行车记录仪截图

(四) 事故现场基本情况

现场位于广汕公路 240 省道下行 29 公里北 9 米（陆丰市海街道龙潭桥东侧路段），在道路两端入口处设置“前方市区段全天 24 小时禁止过境大重型货车通行”禁令标志，为禁止境重型货车通行的市区路段，陆丰大道呈东西走向，东往汕头向，西往广州方向，道路中间设置金属护栏隔离，双向各划设 1 条机动车道、1 条摩托车与非机动车混合车道，机动车道宽 5 米，混合车道宽 2.0 米；桥梁路面宽 14.7 米，进入桥梁路段道减少为双向各划设 1 条机非混合车道，车道宽 7.4 米；桥梁

网又表内儿言小旧了内，以且手取勿及、概还反付言小你心，
梁西侧设置禁止右转弯标志，路面材料沥青，路面完好，路表
燥，白天，道路视线良好。（见图 7 至图 10）



图 7 禁止过境大重型货车进入市区禁令标志照片




图 8 事故现场示意图



图 9 事故现场俯视照片



图 10 事故现场警示标志照片

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡：

杨*, 男, 汉族, 居民身份证: 445224*****5137, 户
地: 广东省惠来县葵潭镇长埔管区后壁乡二巷**号, 住址: 广

省陆丰市东海街道连厝围新区三十巷**号，事故发生时驾驶无牌普通二轮摩托车，事故发生后当场死亡。

2. 直接经济损失

死者家属事故损失由粤 AHN570 号重型半挂牵引车投保单理赔，同时，广州泓缘运输服务有限公司补偿死者家属人民币 18 万元，目前，事故车辆机动车交通事故责任强制保险已完成理赔工作，赔付 18 万元，事故车辆机动车商业保险还在走司法程序，理赔工作还在继续中，目前暂无法统计直接经济损失。

（六）其他情况

气象情况。3 月 14 日 13 时至 14 时，事故区域（东海街道）天气多云，风向东南到偏东风，极大风风速在 4.1m/s (3 级) 至 5.2m/s (3 级) 之间，气温 25.8-26.4℃，雷达显示无明显降雨，能见度 30KM。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，司机符*靠边停车后立即下车查看，拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，并向公司管理人员汇报。16 时许，陆丰市交警大队将情况报告陆丰市应急管理局，陆丰市应急管理局立即向汕尾市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

3 月 14 日 13 时 40 分许，陆丰市公安局交警大队陆城中队赶赴现场，指挥事故现场的交通秩序和保护事故现场。120 急救中心医护人员也迅速到达现场对伤者展开施救。随后，陆丰市公安局交警大队大队长李进雄、副大队长王雪飘带领值班民警赶赴现场处置，与先期到达的陆城中队民警一同开展现场勘查、调取证

据证 并开展现场工作 东海街道五重外副主任任江小示带岭街

取证、善后及维稳工作。东海街道办、东海派出所、东海镇卫生院、东海镇市场监督管理所、东海镇应急管理办公室、东海镇综合行政执法队、东海镇村工作人员，陆丰市应急管理局有关人员到场协助处置。广州缘运输服务有限公司有关负责人也在第一时间赶往陆丰市协

处理。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车赶到后经医护人员现场救治后确认，杨*已无生命体征，随后遗体被送至陆丰市永安殡仪馆。

2025 年 4 月 7 日事故双方在陆丰市公安局交警大队的主下进行了调解，经调解双方达成赔偿协议并签署《和解协议书》由粤 AHN570 号重型半挂牵引车投保单位对死者杨*亲属进行赔偿，同时司机方另外赔偿死者杨*亲属人民币 7 万元，善后工得到了妥善处理。目前，死者家属情绪稳定，死者（杨*）尸体火化安葬，该起事故未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

陆丰市公安局交警大队、120 急救接中心到事故信息后，展应急处置及时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赴事故现场，及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作。故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场采取措施得当，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及作人员存在失职、渎职现象。经评估，此起事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：符*驾驶粤 AHN570 号重型半挂牵引车（引粤 AHS57 挂重型集装箱半挂车）行经交通流量大且前方车道少没有超车条件的路段，借用右侧摩托车与非机动车混合车道施右侧超车^[1]，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 驾驶员符*违反禁止通行规定。粤 AHN570 号重型半挂牵

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第四项 同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

车驾驶员符*驾驶粤 AHN570 号重型半挂牵引车(牵引粤 AHS57 重型集装箱半挂车)违反禁令^[2]驶入市区路段^[3]。

2. 驾驶员符*安全意识淡薄。粤 AHN570 号重型半挂牵引车驾驶员符*于 2024 年 6 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日不到一年时间章已达 9 次，其中，两次违反警告标志指示，1 次违反禁止通行规定。

3. 企业安全警示提醒不到位。广州泓缘运输服务有限公司虽有定期开展安全教育培训，但培训形式单一，培训效果不佳。出车前未对司机开展安全行车提醒，对符*一年内 9 次违章仅其写了两次检讨书和交违章罚款，未能起到警示作用。

(三) 事故相关检验检测和鉴定情况

1. 死因司法鉴定情况

根据广东同济法医临床司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤同济司鉴所[2025]病鉴字第 021 号)，其鉴定意见：根据案情及尸表检验所见，死者杨*因事故致颅脑开发性损伤、内脏损伤而死亡。注：经心脏血管多处穿刺未抽取到血样。

2. 车辆驾驶人员血液中乙醇(酒精)含量检测情况

2025 年 3 月 14 日 13:44，陆丰市公安局交通警察大队现使用呼气式酒精测试仪对符*进行检测，结果为：0 毫克/100 升。

3. 车辆技术鉴定情况

(1) 根据广东华正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》(粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 347 号)，其鉴定意见为：*驾驶的无号牌摩托车，灯光系及行驶系均受损，均系本次事形成，制动系及转向系均符合《机动车运行安全技术条件

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条 公安机关交通管理部门根据道路和交通流量的具体情况可以对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施。遇有大型群众性活动、大范围施工等情况，需要采取限制交通的措施，或者作出与公众的道路交通活动直接有关的决定，应当提前向社会公告。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

（GB7258-2017）的相关规定。

（2）根据广东华正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书（粤华正司鉴所〔2025〕痕鉴字第348号）》，其鉴定意见为：
*驾驶粤AHN570号重型半挂牵引车（牵引粤AHS57挂重型集装箱半挂车），灯光系及行驶系均不符合《机动车运行安全技术件》（GB7258-2017）的相关规定，制动系及转向系均未见异常。

（3）根据广东华正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书（粤华正司鉴所〔2025〕痕鉴字第349号）》，其鉴定意见为：
*驾驶粤AHN570号重型半挂牵引车（牵引粤AHS57挂重型集装箱半挂车）通过视频（00:01:58时间段内）的行驶速度约37.68km/h。

4. 道路交通事故认定情况

根据陆丰市公安局交通警察大队做出的《道路交通事故认定书》（第441581120250000071号），认定意见为：符*违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第三十八条、第十三条第（四）项之规定，其违法行为是导致本起事故发生的原因。杨*违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十条第（四）项、第十九条第一款之规定，但其违法行为不是导致本起事故发生的原因。

综上所述，因本起事故系由符*一方的过错导致发生的，照《道路交通事故处理程序》第六十条第一款第（一）项之规定^[4]，符*承担本起事故的全部责任，杨*不承担本起事故的责任。

（四）其他可能因素排除

根据事故现场勘查、检验检测鉴定、调查询问和事故现场视频资料分析，排除车辆自身故障、人为故意和突发灾害因素等影响。

四、有关单位履职情况

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》第六十条第一款第(一)项 因一方当事人的过错导致道路交通事故承担全部责任。

（一）公安交警部门履职情况

陆丰市公安局交警大队大力开展过境货车交通违法整治，2025 年第一季度查处过境货车违反禁令通行陆丰市区路段的交通违法行为 972 宗。强化交通查处整治，落实国省道夜间巡逻执勤，加强下半夜查缉管控，2025 年第一季度，现场查处 6.3 万宗，同比上升 338.68%。其中，七类重点违法 995 宗，酒驾醉驾 417 宗，货车现场执法量 4843 宗，摩电四类重点违法 4.1 万宗。深入开展打击面包车交通违法整治行动，查处 6 座以上面包车违法载人等易发群死群伤交通违法 407 宗，其中超员 11 宗，非法营运 2 宗。

（二）陆丰市交通运输部门履职情况

陆丰市交通运输局积极推进交通运输行业安全生产重大风险隐患排查整治工作，2025 年第一季度检查企业 33 家次，累整改一般问题隐患 33 个，开展 10 年以上老旧客车排查工作，销道路运输证 13 辆。严厉打击非法营运、货车超限超载、出车违规载客等行为进行，2025 年第一季度，查处运政案件 12 宗，罚款 8.64 万元，查处联合治超案件 23 宗。

（三）道路养护部门履职情况

陆丰市公用事业事务中心对“前方市区路段全天 24 小时禁止过境大重型货车通行”禁令标志和事故路段警示标志维护好。

（四）广州市南沙区交通运输部门履职情况

广州市南沙区交通运输局认真开展 2025 “隐患排查治理”行动，强化道路运输企业安全生产监管工作，2025 年以来对州泓缘运输服务有限公司出动检查人员 12 人次，开展现场安全生产检查 3 家次，在线检查 2 次，发现安全隐患 26 处，下达《

改通知书》3份，督促其深入开展2025“隐患排查治理年”、汛防风、安全风险大排查等工作。事故发生后，组织事故倒查

组对该公司开展事故倒查,现场检查发现安全隐患 9 处,下达《改通知书》1 份,并对其交通违法线索进行立案处理。为压实运输企业安全生产主体责任,提升企业重大事故隐患排查治理力,提高企业安全生产实务,增强驾驶员安全驾驶技能,2024 年以来对该公司开展安全生产教育培训 6 次。

五、事故发生单位、人员存在的主要问题

(一) 粤 AHN570 号重型半挂牵引车驾驶人符*

驾驶粤 AHN570 号重型半挂牵引车(牵引粤 AHS57 挂重型集装箱半挂车)行进过程中,违反《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定,造成 1 人死亡,对事故的发生负有全部责任,涉嫌交通肇事罪。

(二) 广州泓缘运输服务有限公司

对驾驶员安全教育培训形式单一,培训效果不明显,出车未对驾驶员开展安全行车提醒,且对驾驶员多次违章行为未落惩处警示措施,驾驶员安全意识仍然较为淡薄,未能做到安全明驾驶。停车场安全管理不到位,未落实日常安全检查和车辆出安全检查。

六、对事故相关人员及相关单位的处理建议

(一) 对事故相关人员的处理建议

1. 符*, 男, 汉族, 为事故发生时粤 AHN570 号重型半挂牵引车(牵引粤 AHS57 挂重型集装箱半挂车)驾驶员。因涉嫌交通肇事罪,已于 2025 年 4 月 8 日被司法机关采取强制措施。

2. 杨*, 男, 汉族, 为事故发生时无号牌普通二轮摩托车驾驶员。未取得机动车驾驶证^[5],驾驶无号牌普通二轮摩托车使用其他车辆号牌^[6]。鉴于在事故中死亡,免予追究责任。

(二) 对事故相关单位的处理建议

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一项 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第四项 任何单位或者个人不得有下列行为：（四）使用机动车的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。

广州市南沙区安全生产委员会办公室督促行业主管部门处理。

七、事故防范和整改措施

为汲取陆丰市“3·14”一般道路交通事故教训，防止类事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）广州泓缘运输服务有限公司。要认真落实企业主体责任，深刻反思和吸取事故教训，通报事故情况，剖析事故原因，强化警示作用；要进一步加大驾驶员的安全教育培训力度，结合企业实际不断优化安全教育培训内容，增强驾驶员安全意识；做好出车前安全行车提醒及出行道路路况告知，确保驾驶员文明驾驶，防范和遏制交通事故再次发生；要加强停车场安全管理，落实车辆进出停车场安全检查，提升安全管理水平。

（二）陆丰市公安局交警大队。要结合“隐患排查治理年”行动，聚焦“人、车、路、企、救”五大要素风险防控，持续化道路交通安全隐患排查整治工作。要紧盯外地过境大货车等重点车辆，采用“人防+技防”措施，进一步加强路警执勤、电警察信号系统提示，加大执法检查力度，减少事故发生。要持续开展摩电交通违法行为整治，强化道路巡逻管控，提高见警率，严查车辆超员、违法载人、未佩戴头盔、酒驾醉驾、无证驾驶突出交通违法行为，保障群众出行安全。结合实际加强宣传教育，强化对大型车辆驾驶员交通知识培训，切实提高安全驾驶意识，确保道路交通安全。

（三）东海街道办事处。要大力开展交通安全宣传，落实电驾驶人员轻微违法现场教育、安全劝导和安全提醒措施，尤其加强外来务工人员等重点群体的宣传教育，普及道路交通法律法规，提高安全出行意识。要充分利用基层宣传栏、宣传横幅、传单、广播大喇叭等载体，宣传倡导群众远离大货车盲区，与保持足够的安全行车距离，提高广大群众事故防范意识和应急

置能力。

[中国政府网](#) | [广东省人民政府](#) | [汕尾市人民政府](#)

版权所有：陆丰市人民政府门户网站
地址：广东省汕尾市陆丰市政府大院
粤ICP备15034643号

主办：陆丰市人民政府办公室
邮编：516500
 粤公网安备 44158102000013号

承办：陆丰市政府网站管理中心
网站标识码：4415810001
[网站地图](#) | [联系我们](#)

