



青龙

青龙满族自治县人民政府

满族自治县人民政府

输入关键词搜索...



首页

县情

要闻

政府信息公开

当前位置：首页 > 信息公开 > 安全生产

青龙满族自治县天兴矿业有限公司“3·8”一般瞒报机械伤害事故调查结果公布

发布日期：2026-07-21 来源：应急管理局

字体：大 中 小 打印 分享至： QQ空间 微信好友 新浪微博

2017年3月8日7时30分许，青龙满族自治县天兴矿业有限公司三选厂一名皮带工在筛分车间清理6号皮带卫生时，手臂及头部被绞入拖带辊中，经抢救无效死亡，直接经济损失约71万元。事故发生后，企业隐瞒不报。

2026年1月9日，青龙满族自治县应急管理局接到省信访局转来关于邢某某死亡的问题线索。2026年1月12日，县应急管理局根据信访相关规定向县人社局发送关于邢某某工伤信息的协查

函，2026年1月15日县人社局反馈邢某某工伤认定相关信息显示：2017年3月8日7时30分许，青龙满族自治县天兴矿业有限公司选厂皮带工邢某某在筛分车间6号皮带清理卫生时，手臂及头部被绞入拖带辊中，经抢救无效后死亡。经研判，初步认定群众信访事项属实，属于一般生产安全事故。

2026年1月19日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县政府批准，成立由县应急管理局、县公安局、县总工会、县卫健局、县民政局、县人社局、马圈子镇政府等部门派员组成的青龙满族自治县天兴矿业有限公司“3·8”事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作，并将事故信息和调查组有关情况向县纪委监委进行了通报。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查看、查阅资料、人员问询等方式进行调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和相关人员的责任，提出了对事故处理和防范措施的建議。

经调查认定：青龙满族自治县天兴矿业有限公司“3·8”事故是一起因工人违章作业、企业瞒报造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

青龙满族自治县天兴矿业有限公司（以下简称天兴矿业）。位于河北青龙某某开发区，法定代表人：贾某某，主要负责人：张某某，统一社会信用代码：9113*****0X，经营范围：铁矿石开采；铁矿石磁选；铁精粉购销；矿山机械设备及配件；润滑油、五金产品、文具用品批发、零售；矿山机械设备修理；非金属废料和碎屑加工处理、销售；金属废料和碎屑加工处理；

砂石加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限：2011年8月26日至2031年8月25日。采矿许可证：C130*****3070，采矿权人：青龙满族自治县天兴矿业有限公司。矿山名称：青龙满族自治县天兴矿业有限公司蒲杖子铁矿，经济类型：有限责任公司，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采，生产规模：265万吨/年，矿区面积：11.3562平方公里。有效期限：5年，自2024年9月6日至2029年9月6日。安全生产许可证编号：（冀）FM安许证字【2026】秦延01***5号，统一社会信用代码：9113*****160X，经济类型：有限责任公司，许可范围：铁矿石地下开采（生产规模90万吨/年，开采380m至200m标高之间的铁矿体）。有效期：2026年2月20日至2029年2月19日。

（二）人员伤亡情况

此次事故共造成1人死亡。死者姓名：邢某某，男，满族，身份证号：130*****5719，住址：河北省秦皇岛市青龙满族自治县马某某镇某某子村。

二、事故现场应急处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2017年3月8日7时30分许，邢某某在天兴矿业三选厂碎矿筛分车间6号皮带清理卫生时，手臂及头部被绞入拖带辊中，班长王某发现后，立即关停设备，喊人一起将邢某某从皮带中救出，并进行心肺复苏抢救，同时将此事向三选厂厂长景某某汇报，随后王某和工友一起将邢某某抬出碎矿车间，将邢某某抬到车上，立即送往医院救治，9时10分许到达医院后，经急诊医生抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及现场应急处置情况

2017年3月8日7时30分许，发生事故后，王某立即电话向天兴矿业三选厂厂长景某某汇报，景某某得知后立即拨打了120急

救电话，并将此事汇报给天兴矿业主要负责人刘某某，景某某到达现场时邢某某已被送往青龙满族自治县人民医院。9时10分许到达医院后，邢某某经急诊医生抢救无效死亡。

三、事故瞒报情况

2017年3月8日7时30分许发生事故后，王某立即电话向天兴矿业三选厂厂长景某某汇报，景某某得知后将此事汇报给天兴矿业主要负责人刘某某，刘某某接到报告后，未向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在瞒报行为。

四、事故原因分析

（一）直接原因

邢某某安全意识淡薄，违反操作规程，在设备运转中，清理6号皮带卫生，手臂及头部被绞入拖带辊中，造成事故发生。

（二）间接原因

1. 天兴矿业安全教育培训工作落实不到位，导致从业人员安全意识和安全风险辨识能力不足，安全意识淡薄，最终导致事故发生。

2. 安全管理不到位，日常安全检查不深入、不细致，对作业现场存在的安全隐患未能及时排查、及时整改，对违章作业行为监管不力、制止不严，隐患排查治理闭环管理不到位。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

邢某某，男，40岁，满族，天兴矿业三选厂皮带工人，安全意识淡薄，在清理6号皮带卫生时，违反操作规程导致手臂及头部被绞入拖带辊中，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议（3人）

1. 刘某某，男，满族，天兴矿业原主要负责人，未依法建立健全安全生产责任制，安全规章制度、操作规程落实不到位，安

全培训、隐患排查治理等法定职责履行不力，对事故发生负有主要领导责任；未如实报告生产安全事故，存在瞒报行为。

处理建议：因安全生产管理相关违法行为已超过行政处罚追诉期限，不再予以行政处罚。针对其瞒报生产安全事故的违法行为，由县应急管理局依法给予行政处罚，并依据相关规定移送公安机关立案侦查，追究其刑事责任。

2. 景某某，男，满族，天兴矿业三选厂厂长，负责选厂的全面工作。安全生产检查、安全教育培训不到位，对事故的发生负有管理责任。

处理建议：相关违法行为已超过行政处罚追诉期限，建议不再给予行政处罚。

3. 王某，男，54岁，满族，原天兴矿业三选厂班长，负责班组的日常管理工作，未及时制止违规操作行为，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。

处理建议：相关违法行为已超过行政处罚追诉期限，建议不再给予行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（1家）

青龙满族自治县天兴矿业有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理、安全教育培训、隐患排查治理存在多项漏洞，对事故发生负主要责任。

处理建议：相关安全生产违法问题已超过行政处罚追诉期限，不再予以行政处罚。针对企业瞒报生产安全事故的违法行为，由县应急管理局依法实施行政处罚。



扫一扫分享到手机端

秦皇岛百峰食品有限公司不予行政处罚决定书



中国政府网



秦皇岛市人民政府



河北省人民政府

县市区政府网站



主办：青龙满族自治县人民政府 承办：青龙满族自治县人民政府办公室 联系我们 网站地图

Copyright©2010 All Rights Reserved

冀ICP备 10000002号-1 网站标识码:1303210007



公安备案号：13032102000028

