



重庆市荣昌区应急管理局

请输入

首页

政务公开

政务服务

当前位置：部门 > 区应急局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政处罚/强制 > 办理结果

[索引号]	11500226MB1602900R/2024-00023	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	行政处罚
[成文日期]	2024-03-25	[发布日期]	2024-03-25
[发布机构]	荣昌区应急局	[有效性]	有效

重庆荣昌区昌州街道眼镜废品回收站“1·22”一般机械伤害事故

日期：2024-03-25 来源：荣昌区应急局

字体

2024年1月22日，重庆市荣昌区昌州街道辖区内的荣昌区昌州街道眼镜废品回收站发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，重庆市荣昌区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，迅速成立了由区应急局牵头，区政府办、区公安局、区总工会、区商务委参加的“站‘1·22’一般机械伤害事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加，聘请中介机构开展技术鉴定。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证及综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故单位存在的问题及相关部门的安全监管情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了整改措施建议。

调查认定，重庆荣昌区昌州街道眼镜废品回收站“1·22”一般机械伤害事故是一起因从业人员作业不规范、现场安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）生产经营单位基本情况。

荣昌区昌州街道眼镜废品回收站（以下简称回收站）成立于2016年9月29日，类型：个体工商户（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。回收站由李某成（经营者）和李某富（合伙人）共同经营，李某富占三分之一的股份。

（二）事故发生经过。

打开微信扫描二维码分享

经营者：李某成。统一社会信用代码：XXXXXXXXXX。地址：荣昌区昌州街道昌州大道东段34号；组成人员：李某成、李某富。2024年1月，李某富与李某成约定合伙经营回收站。

我是DeepSeek
荣小宝！



2024年1月22日18时20分许，李某成、李某富在眼镜废品回收站使用金属液压打包机打包废旧金属，李某成负责将废旧金属投入金属液压打包机料箱。

18时23分，李某成发现金属液压打包机料箱内已打包的金属块卡阻，无法翻转作业，便在料箱外俯身徒手

18时24分，李某富见李某成排障无果，在操纵金属液压机的档杆开关后立即进入料箱内徒手协助李某成持续下压动作，李某成发现盖板触及头顶后立即跑向操作台提升盖板，但李某富已被盖板挤压受伤。


18时50分许，李某富经“120”医护人员抢救无效宣布死亡。

（三）事故现场情况。

事故现场位于重庆市荣昌区昌州街道眼镜废品回收站内的金属液压打包机处，金属液压打包机设有操作台，料箱尺寸160cm·100cm·80cm，金属液压打包机旁堆满废旧金属等杂物。（详见图1、图2）



图1 事故金属液压打包机料箱尺寸及操作台



打开微信扫描二维码分享



(四) 人员伤亡和直接经济损失情况。

1· 人员伤亡情况。

本次事故造成1人死亡。死者李某富，男，52岁，汉族，系眼镜废品回收站经营者李某成亲弟，家住四川证号：5110*****7333。

2· 直接损失情况。

2024年1月24日，李某成与李某富家属达成赔偿100万元的赔偿协议。

二、事故应急处置情况

事故发生后，李某成立即拨打了“110”及“120”急救电话，区公安局接报后，亦立即向相关部门通报事故案，区应急局、区商务委及昌州街道等相关部门赶赴事故现场开展应急处置工作。经事故现场勘查，事故现场对周边造成安全或环境影响。

三、事故原因分析

(一) 直接原因。

事故直接原因是：李某富在操作金属液压打包机盖板下压的情况下，进入料箱排障作业。

(二) 间接原因。

眼镜废品回收站安全生产资金投入不到位：

1· 未建立安全生产规章制度和打包岗位安全操作规程；

2· 未严格按照规定对从业人员开展安全生产教育和培训。未保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握

3· 开展事故隐患排查治理不力。未发现金属液压打包机盖板下压时人员进入料箱作业的事故隐患；在处时，未断电、未使用正确的排障工具排障作业。

四、对事故发生单位的安全生产监管情况

(一) 重庆市荣昌区昌州街道办事处。

对辖区内眼镜废品回收站负有安全生产监督管理职责。其按照重庆市荣昌区商务委员会的部署制定了《重处关于印发<全街道再生资源回收场所消防安全专项整治工作方案>的通知》(昌州办事处〔2023〕89号)，项整治工作，进行了风险研判，开展了专题培训，但未认真组织人员开展辖区内再生资源回收行业的事故隐患排查出79家再生资源回收主体，但仅对四家主体开展了安全检查，查出6条安全隐患，未对眼镜废品回收站开展

(二) 重庆市荣昌区商务委员会。

对眼镜废品回收站负有安全生产监督管理职责，按照《重庆市荣昌区安全生产委员会关于印发〈荣昌区安发〔2022〕3号〉文件规定，区商务委负责全区职责范围内（有主管部门的除外）限上商贸服务业安全生产安全生产工作。其制定了《重庆市荣昌区商务委员会关于印发2023年安全生产监督检查计划的通知》(荣商发〔2023〕1号)，商务委员会关于印发2024年安全生产监督检查计划的通知》(荣商发〔2024〕1号)，眼镜废品回收站未在计划商务委牵头组织开展了再生资源回收行业专项整治。8月31日，召开了荣昌区商贸行业安全生产工作会议，开展了再生资源回收行业培训工作，建立了再生资源回收行业安全生产专项整治台账。2023年，区商务委对再生资源回收行业的生产经营单位开展了专项安全检查，但指导督促重庆市荣昌区昌州街道办事处开其落实专项整治情况进行有效督促。

五、对有关责任人员和责任单位的处理情况

(一) 建议免于责任追究的人员

李某富，眼镜废品回收站从业人员，在操作金属液压打包机盖板下压时，进入料箱排障作业，导致事故发生，李某富对本次事故发生负有责任，鉴于其系初犯，且积极配合调查，建议免于追究。

(二) 对事故有关责任人员的处理情况

我是DeepSeek
菜小宝!



打开微信扫描二维码分享

李某成，作为眼镜废品回收站经营者，对安全生产资金投入不到位。一是未制定安全生产规章制度和金属液液压打包机盖板下压时人员进入料箱作业的事故隐患，未采取正确的方式开展排障作业。二是《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 [[1]]、第三项 [[2]]、第五项 [[3]] 和第二十三条第一款 [[4]] 的规定。李某成违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款 [[5]] 的规定，建议由重庆市荣昌区应急管理局对李某成

（三）其他处理建议。

1· 重庆市荣昌区昌州街道办事处，建议由重庆市荣昌区人民政府按照相关规定对其进行安全生产警示约谈。

2· 重庆市荣昌区商务委员会，建议由重庆市荣昌区人民政府按照相关规定对其进行安全生产警示约谈。

六、事故主要教训

一是事故主体落实安全发展理念不牢，重生产、轻安全，未切实将安全生产工作记在心中、落到实处；二是操作规程；风险分析研判不足，未充分认识打包作业的安全风险；对从业人员安全生产培训教育不到位，内容；隐患排查整治不到位，对长期存在未断电、未采用正确的排障工具排障作业的行为熟视无睹。二是从业人员，凭经验靠主观操作，安全作业技能欠缺。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，避免和预防类似事故再次发生，相关单位应采取以下整改措施：

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神。各单位要认真汲取事故教训、举一反三。进一步提高政治站位，深刻领会安全生产重要论述和重要指示精神，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，加强安全生产监督管理，切实履行政治责任。

（二）眼镜废品回收站应认真落实安全生产主体责任。严格按照安全生产法律法规和规范标准的规定，落实全员责任制，切实制定安全生产规章制度和岗位安全操作规程；加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入；对危险性较大的设施设备配备安全联动装置；强化从业人员的安全生产教育和培训，及时告知作业场所存在的危险；强化作业现场安全检查，强化事故隐患排查治理，切实管控事故风险，杜绝类似事故的发生。

（三）重庆市荣昌区昌州街道办事处应严格落实属地安全生产监管责任。坚持人民至上、生命至上，严格要求，进一步深化再生资源回收行业安全生产专项整治行动，强化安全生产大排查大整治大执法工作，督促再生资源回收行业主体责任，强化现场事故隐患排查治理。严格落实《重庆市荣昌区安全生产委员会办公室关于印发〈全区再生资源回收行业安全生产专项整治行动方案〉的通知》（荣安办发〔2023〕88号）的要求，督促再生资源回收行业主体落实安全管控措施。

（四）重庆市荣昌区商务委员会应严格落实再生资源回收行业安全生产监管责任。严格落实“三个必须”在再生资源回收行业安全生产监管责任的指导，要持续以“再生资源回收行业专项整治行动”为抓手，重点整治再生资源回收行业安全隐患，以注重实效为原则，督促再生资源回收行业主体落实安全生产主体责任，持续有效推进“两单两卡”，落实再生资源回收行业主体安全生产意识，提高隐患排查治理能力，防范类似事故的发生。

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负全面责任，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负全面责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。

[[4]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[[5]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款：有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人处撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

我是DeepSeek
菜小宝!



