



政府信息公开

索引号：	0028/2024-00025
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2024-09-13
文号：	
关键词：	

南充元圣鑫建筑劳务有限公司“7·23”一般物体打击事故调查报告

2024-09-13 15:09 来源：县应急管理局

2024年7月23日11时15分许，南充元圣鑫建筑劳务有限公司位于通江县铁溪镇朱元村的小寨子砂石加工厂发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经通江县人民政府授权，2024年7月25日，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县经信局、铁溪镇政府等单位参加的南充元圣鑫建筑劳务有限公司“7·23”一般物体打击事故调查组（以下简称“调查组”），同时邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析等，查明了事故经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施，现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月23日上午，南充元圣鑫建筑劳务有限公司安排挖掘机操作员姚某某负责清理平整小寨子砂石加工厂厂房后堆料平台路面。11时许，挖掘机油料不足，姚某某把挖掘机停在路边等待砂石加工厂采购员黄某某送油料过来。11时10分许，黄某某将油料送到并准备给挖掘机加油，因挖掘机停放的位置不方便加油，姚某某就启动挖掘机进行旋转调头，在调头的过程中挖掘机铲斗升举在空中离地面高度约3米。此时该厂工人本某某路过此处进入挖掘机作业范围，被铲斗上掉落的泥块砸中后枕部受伤，经铁溪中心卫生院救治无效于7月23日16时死亡。

（二）应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况。2024年7月23日11时15分许，事故现场人员黄某某用电话向砂石加工厂负责人龙某某报告事故情况。龙某某接报后立即驾车赶往现场，途中电话安排该厂安全管理人员谭某某拨打120急救电话、并向四川铭达世禾建筑工程有限公司、通江县路元矿业有限公司报告。通江县路元矿业有限公司后，先后向通江县铁溪镇人民政府、通江县应急管理局报告。11时20分许，龙某某赶到现场后，与现场人员一起将本某某抬到自己的私家车上，安排先赶到事故现场的本厂工人陈某某随行，将本某某送往通江县铁溪中心卫生院，当车辆行驶到铁溪镇甄子坝时与120救护车相遇，并立即将本某某转移到救护车上送往铁溪中心卫生院救治，因伤势较重，经抢救无效死亡。

2.应急处置情况。接到事故报告后，铁溪中心卫生院立即派出医务人员对伤者进行抢救治疗。铁溪镇党委政府、铁溪派出所、县公安局、县应急管理局等有关部门陆续到达事故现场进行应急处置和事故调查。

3.善后处置情况。2024年7月27日，南充元圣鑫建筑劳务有限公司与死者亲属对善后相关事宜进行协商达成一致意见，并签订《赔偿协议书》。目前，赔偿已支付到位，死者亲属情绪稳定，未引发社会不稳定因素。

（三）应急处置评估。县应急管理局、县公安局、铁溪镇党委政府、铁溪派出所、铁溪中心卫生院等单位接到事故报告后，先期救援响应迅速、现场处置和救援工作开展有序，在事故应急处置中无次生、衍生灾害发生。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

南充元圣鑫建筑劳务有限公司。该公司成立于2023年6月27日，统一社会信用代码：91511*****AXU7W，法定代表人：严某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：四川省南充市顺庆区石油西路。经营范围包括：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；建筑用石加工等。

（二）事故相关单位概况

（三）人员伤亡和直接经济损失

（一）事故原因

（二）事故性质

南充元圣鑫建筑劳务有限公司“7
一般物体打击事故
2024年8月