



政府信息公开

请输入关键字



政策文件

政府信息公开
指南 (/xljnlx/c

101263/xxgkz
n.shtml) 政府信息公开

制度 (/xljnlx/c
101264/xxgkz
n.shtml) 法定主动
公开内容

政府信息公开年
报 (/xljnlx/c101

依申请公开(htt

p://ysqgk.yn.

gov.cn/YSQGK/Shen

QingZZ/ShenQingZZ

District?bmid=78f8fd

73-f51d-45e8-9943-f

230ef9b7439)

宁永高速公路战河5号大桥“12.30”事故调查报告 (公示)

发布时间:2021-07-05 11:31 字体:【 大 小 】

宁永高速公路战河5号大桥“12.30”事故调查报告（公示）

2020年12月30日中午12时20分左右，宁蒗县宁永高速公路二总包桥梁一标战河5号大桥7-0桩基施工现场发生一起放炮事故，造成1人死亡。

事故发生后，为尽快查清事故原因，做好善后工作，依法对事故进行处理，宁蒗县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等有关规定，成立了宁永高速公路战河5号大桥“12.30”事故调查组（以下简称调查组），调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县交通局、县总工会、战河镇政府等部门组成。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、综合论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故基本情况

1、事故时间：2020年12月30日中午12时20分左右。

2、事故地点：宁蒗县战河镇宁永高速公路第二合同段桥梁一标战河5号大桥7-0桩基挖桩孔。

3、事故单位：宁蒗宏展保安服务有限公司、贵州黔骄阳建筑劳务有限公司、宁永高速公路二总包桥梁一标。

4、类别：放炮。

5、类 型： 生产 安全责任事故。

6、事故等级： 一般。

7、伤亡情况： 死亡1人。

死者姓名： 邱从荣，男，47岁，云南省宣威 县 海岱镇人。

8、直接经济损失： 1900000.00（壹佰玖拾万元整）。

（二）事故相关单位概况

1、爆破服务单位： 宁蒗宏展保安服务有限公司 （ 以下简称 宏展公
司 ） 。

该公司统一社会信用代码： XXXXX； 类别： 有限责任公司(自然人独
资)； 法定代表人： 李仲娴； 住所： 宁蒗县大兴镇物资公司院内； 成立日
期： 2009年01月04日； 经营范围： 门卫、守护、巡逻、秩序维护、安全技

主办： 丽江市宁蒗县人民政府版权所有 运行管理： 丽江市宁蒗县人民政府办公室

联系方式： 0888-5521882 备案号： 滇ICP备16007635号-1(<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>)

政府网站标识码： 5307240001  滇公网安备 53072402530726号 (<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=53072402530726>)  地图(xljnlx/c101300/wzdt.shtml)



(<http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=30F50B5904C975D2E053012819AC79C2>)



(<http://wza.isc.org.cn/rzpt/bsgl/c>

0231209/2817.html)  (xljnlx/bgt/bgt.shtml)

 (<https://www.yn12377.cn/jubao/>)  (<https://www.yn12377.cn/jubao/list?type=09&stype=0906>)