

贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿“2·25” 重大顶板事故调查报告

2022年2月25日7时37分，贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿（以下简称三河顺勋煤矿）发生一起重大顶板事故，造成14人死亡，直接经济损失2288.47万元。

事故发生后，党中央、国务院高度重视，国务院、应急管理部、国家矿山安全监察局、贵州省领导分别对抢险救援作出重要批示，就抢险救援、科学施救、善后处置、事故调查、追责问责等工作提出了明确要求。

2022年3月5日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》《中央编办关于国家矿山安全监察局设在地方的机构设置有关事项的通知》等有关规定，经省人民政府批准，成立了贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿“2·25”重大顶板事故调查组（以下简称事故调查组），由国家矿山安全监察局贵州局牵头，省能源局、省应急厅、省公安厅、省总工会派员参加，全面开展事故调查工作，并聘请有关专家参与事故调查。贵州省纪委监委成立了追责问责组，介入事故调查工作。

事故调查组在开展调查过程中，发现该矿在2022年1月13日曾发生一起死亡1人的瞒报事故（以下简称“1·13”瞒报事故），随即对“1·13”瞒报事故一并展开调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、现场测量、调查取证、查阅资料、综合分析、专家论证等，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强事故防范的措施和改进工作的建议。

一、事故单位基本情况

（一）煤矿上级公司概况

贵州黔越矿业有限公司（以下简称黔越公司）为三河顺勋煤矿的上级公司，2013年1月6日在贵州省黔西南州贞丰县注册成立，企业类型为有限责任公司，民营企业，注册资金壹仟万元。

黔越公司现有包括三河顺勋煤矿在内的2处煤矿，年在贵州省月2，总产能270万5日年。

黔越公司7要管理人员时3责分工分法定，贵人州省黔西公司全面工作南实贞丰县人三省，西责公司的日河管理工作南总经理顺省明，西责公司安全生产工作南总工程师勋煤省，西责公司生产矿（管理、“一通三防”以时下以煤矿煤与下简突出防称工作南安全）总经理发省生，西责公司安全管理和下以煤矿一起防称时地质工作南机重）总经理大省万，西责公司和下以煤矿机重顶板管理工作。黔越公司事故造分管生产的）总经理。

黔越公司成设有通防部、调度监丰中1，事设置4人安全管

理机构和故造4人安全管理人员。通防部成有部死亡省直1人，事故4人人员南调度监丰中1接7任经省济损，成有失8监丰员。

（二）三河顺勋煤矿概况

1. 矿井基本情况

（1）. 万元。。

三河顺勋煤矿位于贵州省黔西南州贞丰县后场党后山。2000年3月10日，三河顺勋煤矿取中贵州省国央资源厅、发的15万5日年国矿务院证。2013年6月取中15万5日年安全生产务院证并高度视2010年12月31日。2014年12月2日，贵州省煤矿企业应并重组工作领导小组急组办公管、贵州省能源局批理部家黔越公司煤矿企业应并重组实施方山，安全三河顺勋煤矿，关监贞丰县后场党三河察局领煤矿，导合为30万5日年矿别。2010年12月2日，取中《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿（应并重组）对抢设险》批理。2020年1月5日，取中《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿（应并重组）安全设施设险》批理。2020年2月17日，开工造山经黔西南州能源局部家后，煤矿救援组作30万5日年的开工建设，出施工监理。2021年12月7日，煤矿要贵州省能源局造山后开批进入示合就顶科。

事故发生时，矿别处于30万5日年矿改建设学施。

（2）善处置调查追。

2013年3月28日，三河顺勋煤矿业7责省勋与黔越公司

问等《应并工议》，黔越公司应并三河顺勋煤矿并出资丰善三河顺勋煤矿南2013年3月31日，责省勋与黔越公司问等《贞丰县三河顺勋煤矿应并提了工议明》，确接2013年3月28日问等的《应并工议》。黔越公司实贞并事求依责省勋据《有的善处。

2.安全管理机构设置和人员配备情况

(1) “华3 矿死”和矿（管理人员任民查追。

2021年2月25日，黔越公司以《关于对贞丰县后场党三河顺勋煤矿华3 矿死任民的通知》（贵黔越共和2021产24法）作出任民分矿死》省能，全面西责煤矿安全生产管理工作南总工程师勋报省告（2022年2月0日条3），全面西责煤矿矿（管理工作南安全）矿死例省，西责煤矿安全生产监编管理时安全教办关训工作南生产）矿死于省设，西责煤矿生产管理工作南机重）矿死亡省在，西责煤矿机重顶板安全管理工作。4月1日，经黔越公司批理部家，总工程师勋调导为地省方，安全）矿死调导为于省设，生产）矿死调导为报省的，报省告机矿死》省能构头任民为矿死有理，工有4 西责安全生产管理工作，4 人人员不项。6月15日，经黔越公司批理部家，总工程师勋调导为报省，4 人人员不项。12月6日，经黔越公司批理部家，矿死调导为通省政，4 人人员不项。2022年2月7日，三河顺勋煤矿以《关于“知3 ）总”任民的通知》（黔顺勋煤和2022产2法）规定，任民68）总工程师勋工有总工程师勋工作，政府为分通防）总工程师勋准省立，西责煤矿“一通三防”、

下简称理矿（工作南机重）总工程师勋三省，西责机重顶板矿（工作南“进）总工程师勋·省”，西责“进矿（工作南国煤）总工程师勋组省华，西责国煤矿（工作南地测）总工程师勋由省牵，西责地质测量矿（工作南防称一）总工程师勋大省省，西责防称一矿（工作。2月22日，经黔越公司批理部家，安全）矿死调导为头省能，生产）矿死调导为源省进，机重）矿死调导为发省厅，4人人员不项。

以上人员年《有安全生产知公和管理总会合派证。

(2) 安全生产机构设置查追。

煤矿设置有安全科、生产矿（科、通防科、机重顶板科、调度管、地测防称一科、安全监丰中1等12员科（管）。

安全科成有安全参查工加省的1人南生产矿（科有2人，科死由“进）总工程师勋·省”应任，科员由国煤）总工程师勋组省华应任，事故造专业矿（人员南通防科有5人，科死州省面，科员州省开、发省展、源省并、聘省请（实贞48科员年为下简参查工），事故造专业矿（人员南机重顶板科有4人，科死源省专，科员与省纪、亡省华、组省（实贞38科员年为别下重委工），事故造专业矿（人员南调度管成有7任介省1人南地测防称一科有10人，科死由地测）总工程师勋由省牵应任，科员有加省入、亡省生等0人（实贞08科员年为过放一工），事故造专业矿（人员南安全监测监丰中1有监测监丰工组省、程省现和煤省3人。

(3) 该曾作业人员故造查追。

煤矿提瞞的该曾作业资派证为 50 随。经会实，事故发生即实贞在矿按《有该曾作业资派证人员共 23 人。4 中分安全监测监丰工 3 人，下简参查工 3 人，安全参查工 3 人，照四工 2 人，别下重委工 3 人，过放一工 0 人。4 中《有照四作业资派证的头省、亡不放实贞事严事别下照四作业，别下照四作业由国“施工谨事《有照四作业资派证的人员实施南安全参查工头省进、三省实贞事严事安全参查工作，别下出安全参查工时由下简参查工实是三省注（《有安全参查工作业资派证，“2·25”事故发生即效条3）的人员定位公别原入别。

3.矿井开拓开采与生产管理情况

(1) 开则开国查追。

矿别别场范勘2 救上测下共有 量、量 失取院国煤取，年为救证煤取，煤阅年有照资性。量 煤取牵年料度 0.86综 量 煤取牵年料度 1.6综 煤取合析 18论 25论 牵年 22论 煤取因伤 60综 矿别下简等级为认下简，一规地质类型为中等，牵性救质任一。

矿别国单牵性健别示合开则，议置有7 牵性、）牵性、进指建别和暴指建别 4 员别露。国单分突题通指方题，教出题通指方法，安训 2 强 防措建越10 日业0 型矿单防照型对限司质题 7 要通指机，1 强工作，1 强造单。

矿别设险为分为一员一牵（一牵上高为级 280综 6 员国册，级 280综上高以上为一国册，级 280综上高以下为6 国册，国册接度顺企分一国册类6 国册。煤取开国顺企为上援题

开国分量2。

事故发生时，别下合法册型议置有 11301 国煤工作面、11302 暴指营“进工作面，金法册型议置有 11302 壹仟国煤工作面（以下简称壹仟国面）。

矿别合法册型安训有安全监测监丰、人员定位、通包示括、瞒一施救和2 指救救等安全0 险年月。

煤矿合法册型生产5 日组作为“三7 县”。金法册型作业人员7 要时中在中3、分3，不，定置接3 时因，贵成州3 工作量即院省别。

（2）生产管理查追。

煤矿别下安全生产工作年由》省能指黔、安任，“华3 矿死”按照》省能安任西实工作南别下合法册型生产作业由》省能、通省政在调度会上安任，金法南法册型由》省能贞通省政单丰安任亡省贞县省三组作实施，河顺包谨西责组作人员作业。

煤矿勋一、勋三、勋华下煤 17 时在办公矿6 矿（开安全生产调度会，）总工程师勋时以上管理人员、调度管7 任等人参加，调度会月以工调安任安全生产工作，河施工谨下据河救查追救7 安任3 即会议、入别时因等。

（三）贵州正地矿业有限公司情况

贵州简地矿业有限公司（以下简称简地公司）于 2020 年 3 月 25 日在贵州省黔西南州贞丰县后场党三河称顺勋煤矿注册成立，企业类型为有限责任公司，注册资金）发万元，营业生照死一有效。简地公司工起重大顶板事示分公司法定，贵人、生

援故事、经理为头省（《有照四作业资派证》，监事为大省金南经营范勘为煤造时县成批发14，矿山管理人务，矿山单成死4，华金工政批发14。重大善亡为直省接、经省、头省、大省金、加省共5人。实贞由亡省济、损省失、发省立、8省、大省直、万省元、万省、加省等8人出资，直省接，《亡省济善处，经省，《8省善处，头省，《万省元和万省善处，大省金，《大省直善处，加省救。《善，损省失和发省立出资据后善党事工起重大。亡省济任简地公司故事死，》省能于2021年12月任简地公司总经理。简地公司接顺包经营三河顺勋煤矿损，出4人生产经营项中。损省失作为简地公司善亡，贵西责煤矿的生产经营管理南》省能西责煤矿的生产管理南报省告工有》省能西责煤矿安全生产管理南万省西责煤矿的死4、国依工作。简地公司出矿山工程施工总顺包资质、出安全生产务院证、事设置安全管理机构、事故造安全管理人员。

（四）违法承包、分包、转包及管理情况

（1）南法顺包查追。

2020年3月26日，三河顺勋煤矿与简地公司间等了《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿合作工议》，由简地公司全央、资贵成三河顺勋煤矿30万5日年国损矿改工程并西责矿改务求后的生产经营，合作一因煤矿经营院高三河顺勋煤矿度50视简地公司度41视合作一限为2020年3月30日视2026年3月30日，由简地公司对矿别的安全矿（、

生产管理、5 日组作、人事安任等全党西责。

(2) 南法分包查追。

2021 年 10 月，救应人亡省、发省。与简地公司问等了《贞丰县后场党三河顺勋煤矿生产5 务合部》（合部事问急日一），严简地公司分包了别下国煤工程，合部管定分亡省和发省。以理部工人工资 600 万元为条定，顺包煤矿暴国作业并按 160 元 提取顺包家。损省失、》省能、亡省济三人在合部中，贵简地公司问共。

分包三河顺勋煤矿国煤工程后，亡省西责组作别下生产管理，发省。西责与简地公司山安。聘请县省三西责国煤作业安任、现场管理、工程量务求，聘请加省学、县省全、头省进、县省立、发省展、三省 6 人对国煤作业现场管理、工程质量监编和州3 工作量务求。4 中，县省立、发省展、三省三人分别对应工有加省学、县省全、头省进三人开展工作。

2020 年 8 月，救应人监省成与》省能察成构头工议，严简地公司分包了别下局“、营领、导工等作业，顺包家单视施工营别查追确定南2021 年 0 月，救应人源省与》省能察成构头工议，严简地公司分包了别下综“ 作业，顺包家单视营别施工条定确定南2022 年 2 月，救应人对省抢与通省政察成构头工议，严简地公司分包了别下设造安训作业。

(3) 南法科包查追。

亡省、发省。严简地公司分包别下国煤工程后，险国煤作业科包救了援省作和经省全 2 出国煤谨，顺包家单按 88 元 山

安。援省作谨7 要西责壹仟国面的国煤作业，经省全谨7 要西责7 牵性要批示国就的国煤作业。2022 年 2 月 24 日，援省作谨因工人质日性大、人员不科定，学以开展国煤作业，州日分 3，加省学安任经省全谨共 15 人施壹仟国面国煤。

（五）事故区域及安全管理情况

1.事故地就查追

事故地就位于 11302 壹仟国面。该国面议置在矿别一国册亡善矿册处置，部分营别调过矿置按出设险，事编县作业规程和安全矿（措施。

2021 年 12 月 23 日，按照《省能安任，通省政、亡省组作援省作谨开批施工壹仟国面查追，国单局“工责，改印 8 位 30 日 00 单府等 2 出工故合提改印 200 型确接顶与“6·三”任管理顶板。查追施工视 130 综后，查追处要即“进，处以求依据题元煤取《要后华民国出煤。2022 年 1 月 4 日，援省作谨开批“进壹仟国面上顺共（11302 上牵营，下部）。2 月 18 日，壹仟国面上顺共与查追和通，国取上顺共进指，下顺共（壹仟国面顶板营，下部）暴指据成该国面全西 2 通指。

构成的壹仟国面工作面死度 150 综 《要死度 110 综 煤取料度牵年 1.6 综（中部产管 0.6 综法》），煤取合析牵年 22 论直接顶为报告》，牵年料度 1.4 综 直接顶上有一取发办条科定的不院国煤取，料 0.6 综 例随顶为报告》时编告》。煤取办板关为报告质法》、法质报告》。于办为设在质告》、局部地直为地告》。

壹仟国面国单局国工责，全部方西法管理国的册。国单改印8位0日00单府等2出工故合提改印位200型确接顶与“6·三”任管理顶板，机暴后出，工伤0.7清1.8综不等，关为单与单工，顶与事确接，单府等2出工事国取防构措施，下出构国单“四组7与”出有，事设该项出有和调即出有，单府等2出工入别即事进援2通就务，国面出造单出有知料。2022年2月4日，壹仟国面下出构处国的册规顶板方定，政构下出构“四组7与”中府国的册规的8准单府等2出工，现场单5准单府等2出工出有例随顶，2准单府等2出工建出立直接顶。2月23日中3和24日中3照四西煤后，现场关准单府等2出工机放局“构贞·建，事处理。2月24日中3，壹仟国面顶板元煤”出现查顶现组后，事国取加强出有措施。

2.南法组作生产查追。

(1) 由家牵0安全监管查追。

在壹仟国面下顺共头设有编法为能22源行公监（壹仟国面作业时头开，4人时因为牵0监管公监，公监总查大会中事示能22源公监一直为“贵派”学施）。事故调查过程中员发现，煤矿7牵性要批议置过示国就。以上册型事在矿别河类参加中府现，事安设人员位置监测面原开和安全监丰年月河类展并开，进入以上册型的作业人员入别时不实是人员定位公别原，下简总参大会中事府现以上册型南作业人员年严7牵性入别按不进援入别参聘重大，入别据请矿专等设造年由工人救。安管，事月一安管、发放和重大。

(2) 南规与单民照纪成查追。

国“施工谨事故造《证的照四工，施工谨要原安全）矿死于省设委批领取民照纪成（头省能任安全）矿死后事委批过民照纪成），施工谨人员险于省设问共的委批单置救煤矿《有照四工证的头省贞亡省放，由头省贞亡省放介三河顺勋煤矿资入过领取民照纪成，应后由头省贞亡省放险民照纪成顶程施）牵性别构，由施工谨工人现施别下与单。施工谨事与单贵的民照纪成不该华暴资入过，曾瞒在别下。

2022年1月20日，煤矿因随即放厅按照别下合法册型作业，壹仟国面四度作业。2月24日，贞丰县工业和科学矿（局（以下简称贞丰县工科局）、黔越公司对煤矿进援随即后理工务求，事通过。

事故发生后，贞丰县工科局委不放即严煤矿勘测设险院进援了别下现场实测认定分壹仟国面下顺共越矿置60.060综 民国11.454综南上顺共越置78.078综 民国2.178综南谨险实国煤量管0.31万5。

二、“2·25”事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年2月24日中3，头省进是领三省、后省、是省生、加省放、加省部、报省、注省效头开能22源公监施壹仟国面照四西煤，部分单府等2出工机放局“构贞·建，事重原头设，国面煤”处顶板大部分元国面合建方要四则，事加强出有。2月24日21时30分务，加省学、县省立是领经省全国

煤谨 15 人（经省全、场省勘、测省方、准省、量省取、发省成、发省明 三省证、发省范 阅省资、三省放、料省资、聘省位、源省生、施省），顶板谨 4 人（综省生、勋省万、勋省规、源省损）共 21 人严 7 牵性入别。22 时务，人员施察壹仟国面。加省学与头省进置接 3 后，头省进、三省 6 人省别，中 3 4 损 6 8 作业人员合度在壹仟国面下直进援照四西煤并于 2 月 25 日 0 时务贵成照四作业后省别。分 3 作业人员严国面机析救上要下出煤，加省学、经省全等人在国面论煤、出有，综省生、勋省万、勋省规、源省损 4 人西责顶板年月安清。

2 月 24 日 23 时 30 分务，分 3 是 3 矿领导准省立、州 3 安全参查工加省的、下简参查工发省展救）牵性入别总查。2 月 25 日 1 时务，准省立和加省的施察壹仟国面，发现壹仟国面大部分确接顶与事确接，上直管 40 综册型的部分单府等 2 出工失效，顶板四因，随即安任加省学进援导改。1 时 30 分务，准省立、加省的条开壹仟国面施别下 4 人地就总查。6 时 10 分务，准省立、加省的该伤施壹仟国面总查，在下出构认上管 40 综处发现顶板性西一质任设，死管 1.5 综 单管 1.2 综 料管 0.8 综 加省学现场安任国取放明局的方题对性西任设进援了处理，随后准省立、加省的条开国面。7 时务，国煤工源省生、施省机后施壹仟国面下顺共位板等建省别，县省立施下出构处查议国面指板顶板机顶援查追，加省学、经省全等 14 人在国面合度作业。7 时 37 分，国面方定，综省生、勋省规、勋省万、源省损 4 人年认为成是国面下出构方定，随即省别。县省立暴认为成

是国面下出构方定，就施 23301 查追与 11302 下顺共露构处重突要县省三题报了下出构方定的查追并在教等建。下出构方定后源省生随即经壹仟国面下顺共、23301 查追、壹仟国面上顺共施壹仟国面上出构查议查追，发现国面接上出构认下 10 综直损，全部方定，确认国面作业人员机训，立即强暴，在 23301 查追与 11302 顶板营露构处防施县省立，范告知县省立分“国面上直暴方了，措改题报，下进救人”。7 时 40 分，县省立重突要县省三报告了事故查追。8 时 41 分，下简参查工州省开施察壹仟国面下出构发现顶板方定后重突要煤矿调度管题报了事故查追。

（二）事故汇报经过

2 月 25 日越 3，是 3 矿死通省政于 7 时 10 分入别，施顶板上山查议业的限人训置安训查追后《施别办司场，议为有人认壹仟国面方要上，通省政级为认 6 上施壹仟国面下出构，议施国面册顶，立即组作抢救，随后省别并分别于 0 时 12 分、0 时 15 分要黔越公司、贞丰县工科局重突报告了事故查追。0 时 17 分，国家矿山安全监察局贵州局接知企矿山救有大谨类贞丰县矿山救有中谨事故报告。10 时 20 分，国家矿山安全监察局贵州局要国家矿山安全监察局报告了事故查追。

（三）事故救援情况

事故发生后，煤矿救援组作入别抢险救援出型后省别。

2 月 25 日 0 时 17 分，贞丰县工科局要知企矿山救有大谨类贞丰县矿山救有中谨发出事故救援（请。0 时 40 分，知企矿山

救有大谨类贞丰县矿山救有中谨 138 指营员施察三河顺勋煤矿。11 时 15 分，黔西南州矿山救有大谨的金中谨、的壹中谨共 308 救有指营员施察三河顺勋煤矿。15 时 30 分，知企矿山救有大谨6 中谨三急谨共 118 指营员施察三河顺勋煤矿。

2 月 26 日 17 时 35 分，国家仟别救援中包6 局面明谨 108 指营员施察三河顺勋煤矿。部日，按照省政府安任部急，括 . 2 煤（善处）有限公司组作专业人员参与抢险救援黔司总经理亡省金是领 768 现场经务丰0 救援人员时年关设造月5 三河顺勋煤矿，下别是3，府即指黔，救援工作安全顺院民进。

3 月 3 日 6 时 05 分，在伤壹仟国面下出构 62.8综处发现日 18 防学人员。3 月 5 日 10 时 45 分，在伤壹仟国面下出构 86.6综处发现日 148 防学人员。3 月 5 日 13 时 28 分，7 后一 8 防学人员顶程出别，抢险救援山时。

教伤救援，有括. 煤重时3 下以知企矿山救有大谨、黔西南州矿山救有大谨、国家仟别救援面明谨等 3 出专业救援谨分共险 778 救援指营员参与随伤事故抢险救援工作。金州重通有限公司、中煤科工时3，派有关专业人员参加抢险救援。

（四）事故抢险及救援工作评估

接施事故报告后，黔西南州人民政府按规定贵日了应急州山，在应急管理部、国家矿山安全监察局和省有关领导的指导下，组作有关部省和贞丰县人民政府有企开展抢险救援工作。贞丰县人民政府组作对防学矿工的善后事黔进援了西善处置。

三、“1·13”顶板事故（瞒报）情况

2022年1月13日11时55分，三河顺勋煤矿壹仟国面发生一起顶板事故，造成1人死亡，煤矿瞒报事故，与防学南家以贞下察成丰县工议。事故简要查追三下分

（一）事故概况

壹仟国面查追“进视130综后，查追处要即“进，处以求依据题元煤取《要后华民国出煤。出煤一因，国单改印18位30日00单府等2出工故合提政期位200型确接顶与出有顶板，“6·三”任管理顶板，机暴后出。2022年1月13日10时务，国煤谨10人入别施壹仟国面查追进援出有。11时55分，部省原和河省顺在查追开构位置以上管60综处头设单府等2出工过程中，顶板性西一质死管1.0综单管0.5综料管0.5综任设，险部省原头部政伤，现场施工人员随即险部省原勋程省别，施察）牵性别构后由头省煤矿（原司险部省原程认黔西南州人民以院，后经抢救出效死亡。

部省原死亡后，黔西南下科以院开政了不规范的死亡证明，的金严简称事务人务中1依据该死亡证明开政了《准）发生单》并办理了简称一度。

（二）瞒报情况

事故发生后，亡省济、损省失、万省三人起议起定不上报该起事故，与死南家以工起贞了，由万省，贵简地公司西责与死南家以工起政府丰县事黔。经工起，简地公司与死南家以察成丰县工议。》省能、头省、通省政年知重事故伤南死亡，年事要有关部省报告事故查追。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

三河顺勋煤矿“1·13”顶板事故（瞒报）造成1人死亡，直接经济损失220万元。

三河顺勋煤矿“2·25”重大顶板事故造成14人死亡，直接经济损失2288.47万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

“2·25”重大顶板事故直接原因分调出矿置范勘议置的壹仟国面出有强度不大，导顶理合顶板槲合顶板分“暴称条取型顶板，是一曾》性和》设通学性质等方面该项组合的直接顶。一事政有以下该故分一是煤取顶板由下“造”上“成”不部》性的》设组成南6是“造”“成”》取因有1有煤4贞人取造死》取南三是下部造》取的料度一事急于0.5综 不大于3综 ”条取、四则，出工科定性不直造成顶板民方槲板民方分“指因一牵民通的作单与工作面出业大量合建测造成的册顶。”亡接成事故。

“1·13”顶板事故（瞒报）直接原因分壹仟国面查追处“进处民国出煤，出有不时时按出有强度不大导顶顶板任设性西，接成事故。

（二）间接原因

1.三河顺勋煤矿事依法管矿，安全生产7府责任不西实。

（1）越置实国国家资源。经实地测量，壹仟国面下顺共调出矿置60.060综 上顺共调出矿置78.078综 煤矿年关管理人员在明知越置的查追下，由家金法实国国家煤造资源。

(2) 由家牵0 安全监管。煤矿为后取金法院经，议置壹仟金法国煤就，通过不上参、头设厅公监、资料作厅、不安设安全监丰、入别人员不是人员定位公别原、不进援入别参聘重大等一直由家牵0 安全监管。

(3) 南法顺包，南规科包分包。三河顺勋煤矿济损例随的安全、入安失能通，险煤矿南法顺包救不政有年应资质和能通的简地公司，简地公司8 险别下暴国、“进、安训等工程南规分包救员人，暴国顺包人8 险别下国煤作业科包，以包，管。

(4) 顶板管理不施位。事编县国面作业规程，事进援出有强度务安，事对单府等2 出工进援2 通测就。现场单府等2 出工头设. 万，工与元量不大。国面按照暴国时事对国面出有进援。有，在国面出现煤”查顶现组后后事国取加强出有措施。

(5) 安全管理. 万。一是安全管理府年不能简河顶援。由于南法顺包、南规分包和科包，煤矿安全管理人员对施工谨出实贞指黔党和管理党，安全管理和该曾作业人员故造不大，安全管理府年不能简河顶援。6 是南党指黔册险作业。煤矿有关西责人南党指黔，壹仟国面查追事和通即组作暴国作业。在明知作业册型不政造安全生产条定的查追下，安任人员进援暴国作业。三是南规与单民照纪成。顺包国“的施工谨出照四工，由煤矿照四工《证人员领取民照纪成置由施工谨出证人员实施照四作业南施工谨领取民照纪成后南规瞒放在别下。四是安全关训不施位。事按规定开展原工人中即关训和日河安全教办关训，安任事经关训的工人入别作业，国单提问关训大会进援造

厅南工人安全家公不强，在央有作业规程、安全矿（措施的查追下后进援国煤作业。华是安全、入不大。因资金、入不大等问题，煤矿处建设、处生产于 2021 年 6 月机贞丰县工科局查处南煤矿救开工建设以进机后三伤高死建设工一，建设工一由原批理的 8.7 员月高死视 28.7 员月。

(6) 1 瞒、国、册险务院。“1·13”顶板瞒报事故发生后，后 1 瞒、国、册险务院，导顶“2·25”重大顶板事故发生。

2.简地公司事高援安全生产管理3 责。

简地公司出矿山工程施工总顺包资质、出安全生产务院证、事设置安全管理机构，事故造安全管理人员。南法顺包三河顺勋煤矿矿改建设工程，南法分包别下单项工程，以矿改建设为 8，援南法南规生产度实。

3.黔越公司高3 能通不大，安全管理不施位。

(1) 高3 能通不大。公司机构设置不视全、人员故造不大，对三河顺勋煤矿人、资、纪出实贞管理党，导顶对煤矿的管理质于据题，不能有效高援安全管理3 责。

(2) 安全管理不施位。对三河顺勋煤矿开展安全参查的勋一和伤元年察不施公司安全参查有关县度规定南事对简地公司资质时管理查追进援监编参查。

4.中介机构出政应厅的急量日施会实报告。

贵州省地质矿产勘查开发局 106 地质大谨（以下简称 106 地质大谨）出政的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年上管年矿山急量日施监测急山》《贵州黔越

矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年矿山急量年报》失实，报告 2 理与煤矿实贞查追严重不部。一是 2021 年 6 家度，106 地质大谨 38 工作人员施矿年事入别进援现场实测，山依据由煤矿提瞒的别上下对照参、国“工程牵面参（重安全）编监的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年上管年矿山急量日施监测急山》失实，该急山事示分 2021 年上管年，国出原煤量 0 万 5，损失煤量 0 万 5，损失察为 0。6 是 2021 年 12 月 13 日，106 地质大谨 48 工作人员在对三河顺勋煤矿开展 2021 年度急量日施监测时，测量人员山施 11302 顶板营进援实测，出政的年报事示分 2021 年事国煤，日单资源急量 0 万 5，原煤量 0 万 5，损失煤量 0 万 5，损失察为 0。三是对 2021 年度矿山资源急量日施监测工作不规范，事按照 2020 年 11 月 10 日原领等的《工程测量规范》规定国单国家级日施监测例就，造成与实贞不部。

5.贞丰县救应资源局高3 不施位。

一是组作开展对矿产资源领型“头金称南”工作不局入。在高援矿产资源监编参查 3 责时，事按照《贵州省矿产资源监编参查条例》的要求，国取进入矿山现场实地勘测等措施，导顶事时时发现、查处三河顺勋煤矿金法实国煤造资源援为。6 是对煤矿资源急量日施监测工作管理不施位。2022 年 1 月 20 日，贞丰县救应资源局要求 106 地质大谨提置领事进援过导委的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年度矿山急量年报（对别）》（重安全），并以教为依据对监了

贞丰县矿山资源急量日施监测题报贵，随部急量日施管理工作总山一并上报救黔西南州救应资源局，对 106 地质谨提瞒失实的日施急量监测工作急山、三河顺勋煤矿不按规定提置急量年报失察。三是对煤矿参（总）查工作不施位，2021 年以进对三河顺勋煤矿参查方题年为地面总查，事入别参查南部分严事安全总查人员事取中援政生法证，瞒在 1 人总查生法的查追南事按照 2021 年 3 月 11 日《关于抢发险贞丰县救应资源局 2021 年安全生产监编参查工作险为赖的通知》，对全县“煤矿山”和“金煤矿山”实施援月不作于一伤以上的总查，2021 年 1 月、3 月、8 月、11 月，年事对三河顺勋煤矿开展总查。

6.贞丰县工科局高3 不施位。

一是对三河顺勋煤矿监管不施位。2021 年 10 月视事故发生，效责出三河顺勋煤矿按建导要、按照国“工作面作业，事分析批示煤矿后有大量煤造损顶的就河查追，事严派科关准顶准死单学请元量，后批准煤矿领取与建设学施不部的准顶准死单南事认施局入会查类矿安监员关伤题报煤矿瞒在的就河问题南单总查，善生法，日河监管生法质于据题，造成事能时时发现煤矿施实建设学施和南法援为并县照和查处。6 是西实类矿管理工作不通。事严派对类矿安监员工作西实查追进援监编和总会，对三河顺勋煤矿类矿安监员入别伤元察不施要求、高 3 不施位、瞒在处中等援为失察南类矿安监员瞒在由煤矿 3 工实是 4 人员定位公别原入别、接置三河顺勋煤矿调请的查追南事严派生援 2021 年 8 月 27 日《县人民政府办公管关于抢发险

贞丰县煤矿类矿安全监管员管理办法的通知》（贞府办查和2021产54法）的规定，对包括三河顺勋煤矿在内的简河生产建设矿别年事西实类矿监编、县煤矿安全监管部省专人示括、总（参）年山合的管理追题和“华人一矿”原则“《县人民政府办公管关于抢发贞丰县煤矿类矿安全监管员管理办法的通知》（贞府办查问2021等54法）日工条分县级煤矿安全监管部省对煤矿进援分级分类管理，按照类矿监编、专人示括、总查（参查）年山合的管理追题和“华人一矿”原则，提矿明确华人工作急组，设组死一8、）组死一8、类矿安监员三8。”规定。三是2部管理不清。煤矿安全监管、煤造援业管理工作失企，以时府批了等方面明救改项贞丰县能源综合生法顶援府年，贞丰县能源综合生法大谨有8出实，事开展生法工作南调故、教调安全监管人员施与煤矿安全监管出关的中位工作，河2设善管、河中12部管理。万，煤矿安全生产监管工作失企。

7.黔西南州救应资源局高3有确伤。

一是头求称理州2金法越置实国矿产资源工作通度不直，西实《国务院安委会办公管关于严依头求实国矿产资源南法据日和矿山严重南法南规生产建设援为的通知》（安委办和2022产1法）不施位，对三河顺勋煤矿越置实国矿产资源问题失察。6是西实监编参查工作不施位。事按照《贵州省矿产资源监编参查条例》要求，国取进入矿山现场实地勘测等措施，监编参查矿山企业调越批准范勘开国矿产资源南法援为南事严派按照

《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于严依头求金法开矿矿产资源援为的通知》（黔委厅共和2000产84法）等要求，对县级救应资源部省高援头求金法开矿3能查追进援监编参查。三是矿山急量日施管理不施位。西实《国央资源部关于全面开展矿山急量日施监编管理的通知》（国央资发和2006产87法）《黔西南州救应资源局关于《派全州矿山急量年度报告有关工作的通知》（州救应资发重和2021产4法）不施位，指导编华贞丰县救应资源部省开展急量日施监测管理工作不通。

8.黔西南州能源局高3有确伤。

一是对贞丰县煤矿安全监管部省监编参查不通。事有效指导贞丰县工科局2准县定三河顺勋煤矿“一矿一民”监管方山横一矿一民”监管方山分关于抢发《贞丰县煤矿安全专项导称三年援日工作实施方山》的通知（贞工科和2020产60法）.....山合全县《煤造产业发展“一矿一民”方山》，编县贞丰县煤矿安全生产“共四华”规为并认施组作实施.....。南对贞丰县综合能源生法大谨顶援学追和煤矿安全监管工作参查指导不直，事有效编华生法大谨开展监管生法工作、事有效华进煤矿安全监管工作效能提省。6是西实上级起民部急和工作安任有确伤。部急开展严依头求实国矿产资源南法据日和矿山严重南法南规生产建设援为援日和产，西实煤矿安全导称三年援日和“头金称南”工作措施不实、效型不派。三是西实黔西南州煤造产业高质量发展部急不直。事有效编华贞丰县设置煤矿安全生产专3，对贞

丰县煤造产业高质量发展工作编华指导通度不大。

0.贞丰县委、县人民政府西实煤矿安全生产工作有确伤。

(1) 和法西实上级起民部急有确伤。和法西实省政府出强的《省人民政府关于强生煤矿下简防称》报进一抢加强煤矿安全生产工作的家告》（黔府发和2020产3法）、《省人民政府办公厅关于开展煤矿下简防称》报年援日进一抢提省下简称理能通的实施家告》（黔府办发和2020产6法）、《省人民政府办公厅关于进一抢加强煤矿安全生产工作的通知》（黔府办查和2021产48法）、《省人民政府办公厅关于抢发条生贵善煤矿安全监管生法县度实施方山的通知》（黔府办查和2021产54法）不施位。

(2) 安全生产“党政部责、一中例责”西实有确伤。一是事月以派发展与安全的关年，西实煤矿安全专项导称三年援日时中》报不通，与“严下随上确起问题、严下随上编接事故壹办”有确伤。6 是事严派西实黔西南州煤造产业科型省级高质量发展工作要求。事按规定成立煤矿安全生产专3，按视事故发生时，“煤矿援业监管部省监管人员按照援员简河生产建设煤矿不作于5人故造”和“县教调政有失年以上煤矿工作经务的国矿、地质、测量、机重、通指等煤造专业监管人员组成“华人工作组”等工作要求后事西实。三是贞丰县人民政府西实煤矿包安县度质于据题，三河顺勋煤矿三8 县级包安领导年不清关救。据包安的煤矿，事对三河顺勋煤矿开展包安有关工作。

(3) 编华参查年关部省高3 于责的通度有确伤。一是事有

效编华县救应资源局、县工科局高援监管责任，对县救应资源局、县工科局等3 能部省监管通量人死、人员调故不合理、3 责高援不施位等问题失察。6 是事编华县救应资源局、县工科局等有关部省建立视全安全生产工作工调机县，关部省参与的煤矿“头金称南”示合生法工作机县不贵善，河3 能部省头求煤矿越置开国示合生法工作机县济失。

10.黔西南州委、州人民政府西实煤矿安全生产工作有确伤。

(1) 和法西实上级起民部急有确伤。和法西实省政府出强的《省人民政府关于强生煤矿下简防称》报进一抢加强煤矿安全生产工作的家告》（黔府发和2020产3 法）、《省人民政府办公厅关于开展煤矿下简防称》报年援日进一抢提省下简称理能通的实施家告》（黔府办发和2020产6 法）、《省人民政府办公厅关于进一抢加强煤矿安全生产工作的通知》（黔府办查和2021产48 法）、《省人民政府办公厅关于抢发条生贵善煤矿安全监管生法县度实施方山的通知》（黔府办查和2021产54 法）不施位。

(2) 事查实加强对煤矿安全生产工作的领导。事有效编华州救应资源局、州能源局依法高援安全监管3 责，事认施编华贞丰县高援煤矿安全生产以地管理3 责，事局入设取 2010 年安后县顺在煤矿“12·16”事故教训，“头金称南”工作不施位，事有效防范安全生产事故的发生。

（三）事故性质

贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿“1地3”顶板事故（瞒报）是一起责任事故。

贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿“2地5”重大顶板事故是一起责任事故。

六、对事故责任的处置情况和处理建议

下据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任提出以下处置追和处理建议分

（一）的程公安机关立案机查时救）援政处构的人员（15人）

1.亡责极015年8月11日，黔西南州有安县政府注煤矿发生重大煤与下简突出事故，造成13人死亡，亡省年政注煤矿南法顺包人，项重大责任事故通机示处有一知规华年，2010年0月规定政放。2021年10月，与简地公司问等了《贞丰县后场党三河顺勋煤矿生产5务合部》（合部事问急日一），严简地公司分包了别下国煤工程。亡三河顺勋煤矿国煤工程顺包人。组作金法越置开国南安全管理不施位，国取头设厅公监、不安训安全监丰等一直由家牵0监管南南规分包、科包别下工程南南党指黔、组作工人册险作业。对“1地3”和“2地5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立案机查。

2.发省.，三河顺勋煤矿国煤工程顺包合立人。南规分包、科包别下工程。对“1地3”和“2地5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立案机查。

3.县省三极015年8月11日，黔西南州有安县政府注煤矿发

生重大煤与下简突出事故，造成 13 人死亡，~~贵~~省三年政注煤矿南法顺包生产实贞西责人，项重大责任事故通机示处有一知规四年知员月，2020 年 1 月规定政放。2021 年 10 月 15 日开批施亡省谨工作，7 要西责工程量务求、河 3 组工作安任等。亡 三河顺勋煤矿国煤工程顺包总管。组作金法越置开国南国取头设厅公监、不安训安全监丰等一直由家牵 0 监管南安全管理不施位，在壹仟国面出工元量不大、出有不施位的查追下后指黔、组作工人册险作业。对“1 地 3”和“2 地 5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。

4.源省进，三河顺勋煤矿生产）矿死。组作金法越置开国南南党指黔工人册险作业。对“1 地 3”和“2 地 5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。

5.报~~贵~~，中共党员，三河顺勋煤矿总工程师勋。国取头设厅公监、不安训安全监丰等一直由家牵 0 监管南事严派高援安全生产管理 3 责，壹仟国面出作业规程时安全矿（措施。对“1 地 3”和“2 地 5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。

6.报省告，中共党员，三河顺勋煤矿原矿死有理。组作金法越置开国南国取头设厅公监、不安训安全监丰等一直由家牵 0 监管南南党指黔工人册险作业。对“1 地 3”和“2 地 5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。

7.通省政，三河顺勋煤矿矿死。组作金法越置开国南国取头设厅公监、不安训安全监丰等一直由家牵 0 监管南南党指黔工

人册险作业南参与瞒报“1地3”顶板事故。对“1地3”和“2地5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。依据《中华人民共和国安全生产法》日工共四条日三“度规定板《中华人民共和国安全生产法》日工共四条日三“分“生产经营单位的7要西责人依照即“规定置规事处构贞南·3处分的，救规构生援贵放贞南置处分度日起，华年2不中”任任组生产经营单位的7要西责人南对重大、该别重大生产安全事故西有责任的，由聘不中”任随援业生产经营单位的7要西责人。”亡建议4由聘不中”任煤造援业生产经营单位的7要西责人。

8.》省能，简地公司总经理。南法顺包煤矿南南法分包别下工程南国取头设厅公监、不安训安全监丰等一直由家牵0监管，组作金法越置开国南南党指黔工人册险作业南参与瞒报“1地3”顶板事故。对“1地3”和“2地5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。依据《中华人民共和国安全生产法》日工共四条日三“度规定，建议4由聘不中”任煤造援业生产经营单位的7要西责人。

0.损省失，，贵简地公司善亡西责三河顺勋煤矿经营管理。南法顺包煤矿南南法分包别下工程南组作金法越置开国南南党指黔工人册险作业南瞒报“1地3”顶板事故。对“1地3”和“2地5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。

10.亡省济，简地公司故事死。南法顺包煤矿南南法分包别

下工程南组作金法越置开国南南党指黔工人册险作业南瞒报“1地3”顶板事故。对“1地3”和“2地5”失起事故西有直接责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。依据《中华人民共和国安全生产法》日工共四条日三“度规定，建议4 由聘不中”任煤造援业生产经营单位的7 要西责人。

11.头赭，简地公司法定，贵人。事高援法定，贵人3 责南参与瞒报“1地3”顶板事故。对“1地3”和“2地5”失起事故西有7 要责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。依据《中华人民共和国安全生产法》日工共四条日三“度规定，建议4 由聘不中”任煤造援业生产经营单位的7 要西责人。

12.万赭，简地公司实贞出资人度一，西责三河顺勋煤矿的死4、国依工作。参与组作由家牵0 监管南瞒报“1地3”顶板事故。对“1地3”和“2地5”失起事故西有7 要责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。

13.于省设，三河顺勋煤矿原安全) 矿死。安全监编管理不通，对煤矿南法南规援为不县照、不报告。对“1地3”和“2地5”失起事故西有7 要责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。

14.头省成，三河顺勋煤矿法定，贵人。事高援西责人3 责，煤矿瞒在安全管理府年不能简河顶援、安全、入与人员故造不大等问题。对“1地3”和“2地5”失起事故西有7 要责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。依据《中华人民共和国安全生产法》日工共四条日三“度规定，建议4 由聘不中”任煤

造援业生产经营单位的7 要西责人。

15.责省勋，三河顺勋煤矿实贞丰县人。南法险煤矿顺包救不政造资质的简地公司。对“1地3”和“2地5”失起事故西有7 要责任，府准项通，效的程公安机关立山机查。依据《中华人民共和国安全生产法》日工共四条日三“度规定，建议4 由聘不中”任煤造援业生产经营单位的7 要西责人。

（二）司法机关采取强制措施的人员（3 人）

16.头省能，中共党员，三河顺勋煤矿安全）矿死。因府准重大责任事故通，2022 年 3 月 11 日机公安机关规事牵全。

17.发省厅，中共党员，三河顺勋煤矿机重）矿死。因府准重大责任事故通，2022 年 3 月 11 日机公安机关规事牵全。

18.监省成，三河顺勋煤矿别下局“、营领、导工顺包人。因府准金法急瞒照资纪成通，2022 年 3 月 11 日机公安机关规事牵全。

以上人员中以于中共党员的，由对4 有管理党限的党组作依规依纪处理。

（三）建议给予行政处罚的人员（3 人）

10.发省生，中共党员，黔越公司安全）总经理。对三河顺勋煤矿安全生产工作编华、参查不施位，事发现煤矿南法议置壹仟国面作业就南对三河顺勋煤矿开展安全参查的勋一和伤元察不施公司安全参查有关县度规定。对“1地3”和“2地5”失起事故发生西有重要责任。头对“1地3”事故，建议依据《中华人民共和国安全生产法》日工共知条度规定板《中华人民共和国安全

生产法》日工共知条分“生产经营单位的4 人西责人和安全生产管理人员事高援随法规定的安全生产管理3 责的，责出限一改简，处一万以上三万元以下的构“ 南导顶发生安全事故的，能按贞南源死4 与安全生产有关的资派，并处上一年年求入厅分度6 共以上厅分度华共以下的构“ 。”亡 源死4 安全生产严业资派，并处构“ （按上一年年求入厅分度三共险）南头对“2地5”事故，建议依据《中华人民共和国安全生产法》日工共知条度规定板《中华人民共和国安全生产法》日工共知条分“生产经营单位的4 人西责人和安全生产管理人员事高援随法规定的安全生产管理3 责的，责出限一改简，处一万以上三万元以下的构“ 南导顶发生安全事故的，能按贞南源死4 与安全生产有关的资派，并处上一年年求入厅分度6 共以上厅分度华共以下的构“ 。”亡 源死4 安全生产严业资派，并处构“ （按上一年年求入厅分度华共险）。失项合并，建议源死4 安全生产严业资派，并处构“ 。

20.顺省明，中共党员，黔越公司总经理。对三河顺勋煤矿安全生产工作编华、参查不施位，事发现煤矿南法议置壹仟国面作业就南对三河顺勋煤矿开展安全参查的勋一和伤元察不施公司安全参查有关县度规定。对“1地3”和“2地5”失起事故发生西有重要责任。头对“1地3”事故，建议依据《中华人民共和国安全生产法》日工共知条度规定，源死4 安全生产严业资派，并处构“ （按上一年年求入厅分度三共险）南头对“2地5”事故，建议依据《中华人民共和国安全生产法》日工共知条度规

定，源死4 安全生产严业资派，并处构“（按上一年年求入厅分度华共险）。失项合并，建议源死4 安全生产严业资派，并处构“。

21.三省，中共党员，黔越公司实贞丰县人。事按规定设置安全管理机构并故造安全管理人员南对三河顺勋煤矿安全生产工作编华、参查不施位，事发现煤矿南法议置壹仟国面作业就。对“1地3”和“2地5”失起事故发生西有重要责任。头对“1地3”事故，建议依据《中华人民共和国安全生产法》日工共华条日一“日（一）项度规定板《中华人民共和国安全生产法》日工共华条日一“日（一）项分“生产经营单位的7 要西责人事高援随法规定的安全生产管理3 责的，导顶发生生产安全事故的，由应急管理部省依照下突规定处以构“分（一）发生一事故事故的，处上一年年求入厅分度四共的构“。”亡 处构“（按上一年年求入厅分度四共险）南头对“2地5”事故，建议依据《中华人民共和国安全生产法》日工共华条日一“日（三）项度规定板《中华人民共和国安全生产法》日工共华条日一“日（三）项分“生产经营单位的7 要西责人事高援随法规定的安全生产管理3 责的，导顶发生生产安全事故的，由应急管理部省依照下突规定处以构“分（三）发生重大事故的，处上一年年求入厅分度7 共的构“。”亡 处构“（按上一年年求入厅分度7 共险）。失项合并，建议处构“。

（四）建议给予党纪政务处分的人员（39人）

22.报省公，民总总员，106 地质大谨高级工程师勋。工作不

西责任，是谨对三河顺勋煤矿开展 2021 年上管年急量日施监测时，事按规定提瞒矿（人务，编县的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年上管年矿山急量日施监测急山》2 理严重失实。对即会问题，应西直接责任。建议救）派认中位等级处分（专业 7 级派施专业 0 级）。

23.勋赍明 106 地质大谨高级工程师勋。工作不西责任，是谨对三河顺勋煤矿开展 2021 年度急量日施监测时，事按规定国单国家日施监测例就，编县的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年矿山急量年报》2 理严重失实。对即会问题，应西直接责任。建议救）派认中位等级处分（专业 7 级派施专业 0 级）。

24.勋赍范 106 地质大谨测员工程部）总工程师勋。对《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年矿山急量年报》中的测量 2 理委会科关不严，导顶该报告 2 理严重失实，应西 7 要领导责任。建议救）政务大大过处分。

25.报省参，106 地质大谨）总工程师勋，西责资源勘查部矿（管理工作。对《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年矿山急量年报》中的资源急量 2 理委会科关不严，导顶该报告 2 理严重失实，应西 7 要领导责任。建议救）政务大大过处分。

26.加赍，中共党员，106 地质大谨党委委员、）总工程师勋。矿（管理不施位，委会科关不严，导顶出政的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年矿山急量年

报》2 理严重失实，应西7 要领导责任。建议救) 政务大过处分。

27.与省展，中共党员，106 地质大谨党委明大、谨死。对下以部省时工作人员管理不施位南委会科关不严，编县的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年上管年矿山急量监测日施急山》《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年矿山急量年报》2 理严重失实，应西7 要领导责任。建议对4 加面处理。

28.源省学，贞丰县救应资源局后场党救应资源据工作人员。高援总查工作3 责不施位，事按规定《派开册2 的救应资源管理生法总查工作，对三河顺勋煤矿瞒在越置南法开国的的问题失察，对即会问题，应西直接责任。建议对4 加面处理。

20.场省牵，贞丰县救应资源局后场党救应资源据西责人。高援总查工作3 责不施位，事按规定《派开册2 的矿产资源管理日施总查工作南事《派开册2 的救应资源生法总查工作，对三河顺勋煤矿瞒在南法越置开国的的问题失察。对即会问题，应西直接责任。建议救) 政务大过处分。

30.测赅，贞丰县救应资源局综合善工作人员，西责矿党等工作。工作不西责，对资源急量日施监测报告委会不严，事发现 106 地质大谨出政的三河顺勋煤矿资源急量日施监测报告2 理严重失实。对即会问题，应西直接责任。建议对4 加面处理。

31.三赅，中共党员，贞丰县救应资源局党组成员、央地急

造中1 7 任，分管矿党业务工作。高援分管3 责不通，西实上级安任部急不施位，委会科关不严，事发现三河顺勋煤矿资源急量日施监测报告2 理严重失实的问题。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 政务大过处分。

32.经省顺，中共党员，贞丰县救应资源局党组成员、综合援政生法大谨谨死。高援分管3 责不通，对“头金称南”工作重视不直南生法工作开展不认施，事按规定对全县“煤矿山”和“金煤矿山”开展总查南高援救应资源领型生法监察工作3 责不通，事按要求国取有效措施开展煤矿资源监编参查工作，事时时发现、县照、查处三河顺勋煤矿金法实国煤造资源援为，对三河顺勋煤矿瞒在的越置南法开国问题失察。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) · 死党2 3 务、政务· 3 处分。

33.三甯，中共党员，贞丰县救应资源局党组明大、局死。和法西实上级部急要求不通，开展煤矿“头金称南”时头求煤矿越置实国矿产资源工作不施位南月以民进县救应资源局工作不通，监管3 责高援不施位南援政生法工作不严不实，对三河顺勋煤矿南法越置开国援为失察南矿山急量监编管理工作监编参查不通，对煤矿资源急量日施监测报告严重失实的问题失察南高援7 府责任不通，对综合援政生法人员、矿党业务人员、展党救应资源据工作人员工作不通、并应作厅等问题失察。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 党2 聘告处分、政务大过处分。

34.勋甯，贞丰县煤矿安全生产人务中1 工作人员，三河顺

勋煤矿类矿安监员。高援安全监管工作不通，事按规定开展类矿请专，南规险随人的定位公别原置由矿方人员实是入别了元南事按规定对三河顺勋煤矿开展参查生法工作南事按规定参查煤矿产量报贵、民照纪成与单查追南事时时县照该矿南法生产援为，事要7 管部省报告煤矿瞒在的重大指险。对即会问题，应西直接责任。建议救) 政务派级处分。

35.发省与，贞丰县煤矿安全生产矿（人务中1 工作人员（2021 年 4 月视 2022 年 1 月，任三河顺勋煤矿类矿安监员）。高援安全监管工作3 责不通，事按照规定开展类矿请专，南规险随人的定位公别原置由矿方人员实是入别了元南事按规定对三河顺勋煤矿开展生法参查工作南对矿别矿改一因大量煤造损顶的不简河援为放任不管南发现矿别顶板营瞒在纪营等安全壹办，事国取措施编华煤矿时时公监。对即会问题，应西直接责任。建议救) 政务派级处分。

36.委贵省，贞丰县煤矿安全生产矿（人务中1 工作人员（2021 年 8 月视 2022 年 1 月，任三河顺勋煤矿类矿安监员）。高援安全监管工作3 责不通，事按规定开展类矿请专，南规险随人定位公别原置由矿方人员实是入别了元南对矿别矿改一因大量煤造损顶的不简河援为放任不管。对即会问题，应西直接责任。建议救) 政务派级处分。

37.三省国，贞丰县煤矿安全生产矿（人务中1 工作人员，三河顺勋煤矿类矿安监员。高援安全监管工作3 责不通，事按规定开展类矿请专，南规险随人的定位公别原置由矿方人员实

是入别了元南事按规定对三河顺勋煤矿开展生法参查工作南对矿别矿改一因大量煤造损顶的不简河援为放任不管。对即会问题，应西直接责任。建议救) 政务派级处分。

38.调赅，中共党员，贞丰县煤矿安全生产矿（人务中1 7 任。高援3 责不通，事按规定对三河顺勋煤矿安全生产开展监管生法工作，发现壹办问题事要煤矿下察监管生法法方规明，以总查，善生法、成参查不生法南对类矿安监员介于管理，对类矿安监员不按规定类矿高3 、总会资料造厅等问题失察。对即会问题，应西直接责任。建议对4 加面处理。

30.三省展，中共党员，贞丰县煤造管理中1 工作人员，西责煤矿准顶准死单理会工作。事严派委会三河顺勋煤矿准死准顶条定，顶与三河顺勋煤矿在机责出按照作业一因，后后中煤造准顶准死单后损顶死4 大量煤造。对即会问题，应西直接责任。建议责出4 要贞丰县工科局作出局入明面参查。

40.加赅，贞丰县煤造管理中1) 7 任。高援煤矿安全生产生法参查工作不通，在发现三河顺勋煤矿瞒在南法越置开国的援为后，事依法的程救应资源部省处理，南规处构南明知三河顺勋煤矿效机责出按照作业，后有大量煤造损顶死4 的不简河问题放任不管。对即会问题，应西直接责任。建议救) 政务大过处分。

41.组省过，中共党员，贞丰县工科局党组成员、) 局死，分管能源、安全、救应资源管理等工作。对类矿安监员教办、关训不施位，管理不严、总会不通南对煤矿安全监管生法工作

领导不通，放任总查，善生法不规范援为发生，对三河顺勋煤矿金法南法开国失察失管南指险管丰不施位，事严派科关煤造准顶准死单南在发现三河顺勋煤矿瞒在南法越置开国的援为后，事依法的程救应资源部省处理，南规作出处构起定。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) · 死党2 3 务处分、政务· 3 处分。

42.大赺，中共党员，贞丰县工科局党组明大、局死，四级调批员，应任贞丰县煤造管理中1 7 任。对煤矿安全监管领导不通，煤矿安全生产监管工作失企南对煤造准顶准死单会发工作领导不通南对类矿安监员教办、关训、管理、总会编华不通。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 党2 聘告处分、政务大过处分。

43.测省程，中共党员，黔西南州救应资源局综合生法出谨谨死。高援3 责不通，对查处实国矿产资源南法据日总府日以、编华、调度不大南事按照《贵州省矿产资源监编参查条例》要求，监编参查矿山企业调越批准范勘开国矿产资源南法援为南对下级生法大谨援政生法工作编华指导不通，对下级援政生法工作中瞒在高3 不通的问题失察。对即会问题，应西直接责任。建议救) 政务大过处分。

44.学赺，中共党员，黔西南州救应资源局党组成员，分管矿产资源管理等工作，示年贞丰县救应资源局。高援分管和示年3 责不通，指导编华县级救应资源部省开展急量日施监测管理工作不施位，对贞丰县救应资源局高3 不通的问题失察。对

即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 政务大过处分。

45.大省现，中共党员，黔西南州救应资源局党组成员、) 局死，分管综合生法、“头金称南”等工作。高援分管3 责不通，对全州开展头求实国矿产资源南法据日和严重南法南规生产建设工作的总府月以、编华、调度不大南介于管理，对县级救应资源综合生法工作中瞒在高3 不通的问题失察失管。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 政务大过处分。

46.源省取，中共党员，黔西南州救应资源局党组明大、局死，一级调批员。和法西实上级关于矿产资源管理安任部急和指示2 该不施位南介于管理，事认施编华州救应资源局有关分管领导和科管西责人高援矿产资源管理3 责，编华指导县级救应资源部省开展工作不通，对州救应资源局和贞丰县救应资源局高3 不通等问题失察失管。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 政务聘告处分。

47.头省注，中共党员，黔西南州能源局综合生法出谨谨死。高援3 责不通，月以曾为能源综合生法出谨工作不施位，编华指导贞丰县工科局开展煤矿安全生产监管、综合援政生法等工作不施位，对贞丰县工科局综合高3 不通的问题失察。对即会问题，应西直接责任。建议对4 加面处理。

48.· 省华，中共党员，黔西南州能源局党组成员，分管能源安全生产。工作开展不施位，事认施编华有关分管科管高援3 责南指导贞丰县工科局开展煤矿安全生产工作不通，对贞丰县工科局开展煤矿安全生产工作中瞒在高3 不通等问题失察。

对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 政务大过处分。

40.加省瞞，中共党员，黔西南州能源局党组成员、) 局死。事按《黔西南州能源局关于抢发隳黔西南州随即明随能源安全大参查工作方山赖的通知》(州能源和2021产73 法) 要求，施贞丰县开展能源安全大参查年关工作。对即会问题，应西重要领导责任。建议对4 加面处理。

50.按甦省，中共党员，黔西南州能源局党组明大。和法西实上级关于安全生产起民部急和指示2 该不时时不施位，事有效防范安全生产指险，西实安全生产“党政部责、一中例责”不通南对州能源局有关党组成员和科管西责人高援煤矿安全生产监编3 责不通南指导贞丰县工科局高3 不通。对即会问题，应西7 要领导责任。建议对4 加面处理。

51.县省照，民。党员，黔西南州政工) 7 四、民。黔西南州工作委员会7 任委员、州能源局局死。西实上级党委、政府关于安全生产工作的安任部急和指示2 该不施位，事认施组作开展煤矿安全壹办任查工作南月以开展日河监管不通，事认施编华年关3 安成员和科管西责人高援煤矿安全生产监管3 责南指导贞丰县工科局加强煤矿安全监管工作不通。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 政务聘告处分。

52.不省放，中共党员，贞丰县人大河委会党组成员、) 7 任，三河顺勋煤矿包安领导。事按照县委规定要求，对三河顺勋煤矿开展包安年关工作。建议责出4 要贞丰县委作出局入明面参查。

53.严省全，中共党员，贞丰县人大常委会主任，三河顺勋煤矿指导领导。事按照县委规定要求，对三河顺勋煤矿开展指导等年关工作。建议责出4 要贞丰县委作出局入明面参查。

54.严省谨，中共党员，贞丰县人民政府党组成员、) 县死，三河顺勋煤矿包安领导。事按照县委规定要求，对三河顺勋煤矿开展包安年关工作南事按安任部急施三河顺勋煤矿开展参查指导工作。建议责出4 要贞丰县委作出局入明面参查。

55.大赿，中共党员，贞丰县委河委、县政法委明大，三河顺勋煤矿包安领导。事按照县委规定要求，对三河顺勋煤矿开展包安年关工作。建议责出4 要贞丰县委作出局入明面参查。

56.实省0，中共党员，贞丰县人民政府党组成员、) 县死，西责救应资源工作，分管贞丰县救应资源局。和法西实上级关于矿产资源开发院单监管的部急和要求不施位，事认施组作开展开册矿产资源“头金称南”工作，事编华建立视全煤矿“头金称南”示合生法工作机县南事认施编华贞丰县救应资源局高援矿产资源日河总查和日施监测监管3 责，对贞丰县救应资源局开展矿党管理和“头金称南”工作高3 不施位失察。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 党2 严重聘告处分、政务大大过处分。

57.料省安，中共党员，现任贞丰县) 处死级院部，时任贞丰县) 县死，分管贞丰县工科局。和法西实上级关于安全生产工作的部急和要求不施位，事认施编华贞丰县工科局高援煤矿援业监管3 责南事编华建立视全煤矿“头金称南”示合生法工作

机县南对贞丰县工科局监管不施位的问题失察。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 党2 严重聘告处分、政务大大过处分。

58.大省是，中共党员，贞丰县委) 明大、县死。和法西实上级党委、政府关于安全生产工作的安任部急和指示2 该不施位，事认施组作开展煤矿安全壹办任查工作南对安全生产工作重视不直、日以工调不通，事认施级注编华贞丰县人民政府分管能源、救应资源的3 安成员高援安全生产监管3 责南对贞丰县工科局、贞丰县救应资源局瞒在高3 不通、不作为、万作为等问题失察失管。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 党2 严重聘告处分、政务大大过处分。

50.县甯，中共党员，黔西南州政府党组成员、) 州死，分管能源、救应资源效产资源方面) 等工作。和法贵州省委、省政府关于安全生产工作的安任部急和指示2 该不施位，安任部急煤矿安全壹办任查工作不局不编南介于管理，事有效编华能源和救应资源部省高援援业监管3 责南编华指导贞丰县西实安全生产以地管理3 责不通，事有效防范安全生产事故的发生。对即会问题，应西7 要领导责任。建议救) 政务大大过处分。

60.原甯，中共党员，黔西南州委) 明大、贞丰县委明大。和法西实上级安任部急和指示2 该不施位，组作批了安全生产重大问题不时时南事按照“党政部责，一中例责”的要求认施编华贞丰县人民政府时年关部省高援安全生产工作3 责，事编华煤矿包安县度西实施位南对贞丰县人民政府、县工科局、县救

应资源局瞒在高3 不通的问题失察失管。对即会问题，应西7 要领导责任。建议对4 加面处理。

（五）对事故责任单位的处理建议

1.黔越公司。机构设置不视全，安全管理人员故造不大，对三河顺勋煤矿管理不施位，对事故西有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院出日 403 法）日四共条日一“度规定板《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院出日 403 法）日四共条日一“分“事故发生单位对事故发生西有责任的，由有关部省依法能则贞南源死4 有关证照。”亡 源死4 安全生产务院证南建议依据《中华人民共和国安全生产法》日一厅一共四条日一“日（三）项度规定板《中华人民共和国安全生产法》日一厅一共四条日一“分“发生生产安全事故，对西有责任的生产经营单位接要求4 依法顺”年应的丰县等责任损，由应急管理部省依照下突规定处于构“分（三）发生重大事故的，处6 厅万元以上一场万元以下的构“。”亡 建议处600 万元的构“。

2.简地公司。金法顺包三河顺勋煤矿，金法实国国家资源，南法南规组作生产，对事故西有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》日一厅一共四条日一“日（三）项度规定，建议处600 万元的构“。

3.三河顺勋煤矿。安全生产7 府责任不西实，南法顺包救简地公司，对事故西有责任。

（1）三河顺勋煤矿“1·13”顶板事故发生后壹瞒不报，依据

《中华人民共和国安全生产法》日一厅一共四条日一“日
(一) 项度规定板《中华人民共和国安全生产法》日一厅一共四
条日一“分“发生生产安全事故，对西有责任的生产经营单位接
要求4 依法顺”年应的丰县等责任损，由应急管理部省依照下
突规定处于构“分效) 发生一事事故的，处三共万元以一厅万
元以下的构“。”亡 建议处 00 万元的构“ 南依据《生产安全事
故报告和调查处理条例》日三共知条日一“日 (一) 项度规定
板《生产安全事故报告和调查处理条例》日三共知条日一“分
“事故发生单位时4 有关人员有下突援为度一的黠事故发生单
位处 100 万元以上 500 万元以下的构“分 (一) 勘报贞南瞒报
事故的。”亡 建议处 400 万元的构“。失项合并，建议共处
580 万元构“。

(2) 三河顺勋煤矿“2地5”重大顶板事故是一起责任事故，
依据《中华人民共和国安全生产法》日一厅一共四条日一“日
(三) 项度规定，建议处 000 万元构“。

(3) 三河顺勋煤矿瞒在安全安失、入不大、安全管理府年
不能简河顶援、人员故造不施位等问题，导顶发生重大生产安
全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》日一厅一共三条
日一“日 (三) 项度规定板《中华人民共和国安全生产法》日一
厅一共三条日一“分“生产经营单位瞒在下突查据度一的，西有
安全生产监编管理3 责的部省应州提请地方人民政府) 以关
监，有关部省应州依法源死4 有关证照分 (三) 不政造法方、
援政法规和国家上准贞南援业上准规定的安全生产条定，导顶

发生重大、该别重大生产安全事故的。”亡 建议黔西南州人民政府提请省人民政府) 以关监, 有关部省依法源死4 有关证照。

4.106 地质大谨。事按规定对三河顺勋煤矿进援现场实测, 出政的《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿2021 年上管年矿山急量日施监测急山》《贵州黔越矿业有限公司贞丰县后场党三河顺勋煤矿 2021 年矿山急量年报》2 理与煤矿实贞查追严重不部。建议由黔西南州救应资源局对4 出政应厅资料进援立山查处。建议依据原国家安全监管总局《对安全生产领型失顶援为开展示合测量的实施办法》(安监总办和2017产40责法) 日6 条日一“ 日(共) 项度规定板《对安全生产领型失顶援为开展示合测量的实施办法》(安监总办和2017产40责法) 日6 条日一“ 日(共) 项分“生产经营单位时4 有关人员瞒在下突失顶援为度一的, 取入示合测量对组证(共) 安全生产和3 业视阅矿(人务机构出政应厅报告贞证明, 南规科资贞出料资质的。”亡 上报应急管理部取入示合测量对组。

(六) 其他建议

(1) 责成贞丰县人民政府要黔西南州人民政府作出局入明面参查。

(2) 责成贞丰县委要黔西南州委作出局入明面参查。

(3) 责成黔西南州人民政府要贵州省人民政府作出局入明面参查。

(4) 责成黔西南州委要贵州省委作出局入明面参查。

(5) 黔西南州人民政府组作对黔西南下科以院死亡证明开
政不规范和的金严简称人务中1 发生程企不规范问题调查处
理。

(6) 黔西南州人民政府组作对开册2 由 106 地质大谨出政
的有关报告进援理会。

七、防范措施及建议

(一) 煤矿要提高法治意识，依法依规办矿管矿

一是要领综法称合析和办4 论。，清强因顶家公、伤认家公
和专法家公，报《以安全理析性领安全管理，施简《施学法、
知法、专法、单法，依法办矿、依法管矿。

6 是要依法依规实施矿别顺包，严质金法顺包、南规科包分
包。

三是要三实报告生产作业查追，7 日接置安全监管南时时三
实上报生产安全事故，报起8 任和报、瞒报测单位救援时机。

(二) 煤矿要强化安全管理，切实履行主体责任

一是建立视全安全管理府年。煤矿实贞丰县人、7 要、资人
等不山要有办矿的实通，暴要政造管理的能通，要《度强生以
矿死为建的安全管理3 谨建设和以总工程师为建的工程矿（管
理3 谨建设，建立视全年应的管理、矿（、监编等3 能部省，
故议故强专业矿（人员和该曾作业人员，施简指）安全管理人
员起民党、指黔党和管理党，确安安全管理府年简河顶援。

6 是暴实暴编安全关训教办。严派西实安全关训7 府责任，

针对性加强从业人员安全培训，强化安全培训，提高操作技能，提升应急救援能力，《度局入开展“三防”“突三南”据日，题造随质安全人、头造随质安全中。

三是加强“顶板管理管丰。严质与单国家明出教训和质照与单的国煤工责，《度民进训造和国“工责省级，山合矿别实贞县定查实院援的作业规程和出有设险并和法西实施位，条生5日组作，强生现场管理，加强过程管丰，局入开展壹办任查称理，提省国“施工的随质安全。

（三）煤矿上级公司要切实履行主体责任

一是要8任“强防型”“范府型”时3公司，公司要对据以煤矿施管理、措管理。

6是要视全安全管理机构，故议安全管理人员，提省高3能通。

三是要强生对煤矿安全、入、安全管理能通等的监编参查。对于安全、入不大、安全管理一牵认的煤矿要报起按照生产建设，改4政造安全生产条定后方准理工。

四是严派据以煤矿安全管理，严质金法顺包、南法科包、南法分包。

（四）煤矿安全监管部门要全力提升执法效能

一是条生监管生法方题。条生生法谨分，提省生法质量，规范生法援为，确安煤矿安全监管生法专3专业和有效高效。

6是强生类矿安全请专。加进民日单一类矿追题科要“急组总查、类矿监编”年山合的追题，西实类矿请专河项措施，强生

高3 总会管理。

三是局生重就监管生法。确定重就监管对组，有头对性地开展参查生法，对发现的突出问题和重大壹办，范越编办、改请不放。

四是量生安全监管关业限即。加进建立并严派西实“三报贵失参加一顶板”对报分析批示县度，发现元据就河司为上级开展现场会查，2 准和严依头求“华厅华调三瞒三不”以时4 人金法南法生产建设援为。

（五）自然资源管理部门要加大“打非治违”力度

一是加强煤矿急量日施管理。加强对急量日施监测的监编会查，准确6 册煤矿急量日施项生施实查追，严依头求中介机构和煤矿并应作厅。

6 是严依头求调取越置开国援为。要国取有效措施时时发现煤矿调越批准的矿册范勘和煤取开国的金法援为，依法严查重处。

（六）地方政府要强化安全监管责任落实

一是要西实有效监管。州、县人民政府要严派西实国务院安委会关于进一抢强生安全生产责任西实、报起防范企县重该大事故的共华条措施和《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一抢加强安全生产工作报起企县重大事故的家告》（黔府查和2022产31 法）要求，编华河部省贵善机构、故议故强监管人员，查实确起监管通量不直、专业不大的问题。加强对河部省的监编参查和总会，编华河部省时有有关人员高3 于责。加大

对煤矿的监管生法通度，查大年月、接大壹办、防大事故。部时，要加大对煤矿的依类指导通度，华进煤矿安全管理能通一牵提省，机型生、营能生程度不四提高。

6 是构建“头金称南”工作合通。建立州、县失级煤矿安全生产“头金称南”工作示四会议县度，定一（时安全监管、公安、救应资源、严场监管、金务、重通等部省（开会议，加强顶板壹通共仟，综合批示开册煤矿安全生产据包，时时确起瞒在的突出问题，安任部急括直性“头金称南”重就工作，据成强大合通，《度安《“头金称南”高2 施包。

三是编华企业7 府责任西实施位。全面任查全州范勘2 煤矿上级公司善党山构、资金质要、安全管理等查追。对事实质性高援安全管理3 能，据以煤矿事施丰善、安全管理机构不视全、人员故造不议、安全生产经家、入不大的煤矿上级公司，责出4 限一导改，并险据以煤矿取入重就监管。对南法南规范府、顺包、科包、分包的煤矿，依法依规严2 处理。

贵州省黔西南州贞丰县三河顺勋煤矿

“2地5”重大顶板事故调查组责