

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司

“7·17”起重伤害事故调查报告

2019年7月17日，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区三工区5#机组断电复位作业过程中，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失117.1872万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织各职能部门相关人员第一时间赶赴现场，安抚死者家属，开展善后处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、

《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，县政府成立了以县委常委、县政府副县长李珍同志任组长，县市场监管局、工信局、应急局、纪委监委负责人任副组长，县公安局、应急局、总工会、再就业服务中心、巩昌镇人民政府相关人员为成员的甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司“7·17”起重伤害事故调查组（下设综合组、管理组、技术组三个小组），依法对此次事故进行调查。事故调查组通过对事故现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，对事故单位和相关责任人提出了处理建议和防范措施。现将事故调查结果报告如下：

一、事故单位概况

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司：是隶属于酒泉钢铁（集团）有限责任公司下属的全资子公司，位于陇西县

巩昌镇东郊，公司占地 28 万平方米，成立于 2006 年 5 月 16 日，是一家内资分公司，法定代表人王伟，企业信用代码：91621122784047471W。建有 240kA、400kA 两种槽型两条大型电解铝生产线，共 392 台电解槽，并配套动力、熔铸、阳极组装等生产系统，是以生产电解铝为主的省属有色企业，主要生产原料有氧化铝粉、冰晶石、氟化盐、阳极炭块等，主要产品为重熔用铝锭及商品铝液，电解铝年产量达 35 万吨。公司下设职能科室 3 个、驻陇单位 3 个、作业区 5 个。全厂职工 1488 人，其中，正式员工 1077 人，劳务派遣工 411 人。

嘉峪关汇博人力资源有限责任公司：位于甘肃省嘉峪关市兰新东路 36 号，成立于 2011 年 10 月，统一社会信用代码：91620200581190286C，人力资源服务许可证编号：620000100001。法人代表：董庆林，主要经营范围为：劳务派遣；劳务服务；装修搬运；机电设备检修维修等。在陇西县设立办事处，负责陇西县范围内劳务工派遣和管理。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

7 月 17 日上午 10 时 10 分左右，甘肃东兴铝业有限公司陇西县分公司电解二作业区三工区班长王金龙安排嘉峪关汇博人力资源有限责任公司派遣劳务工何佳宝（特种作业证编号：622425xxxxxxxxxx5）和赵强（特种作业证编号：622425xxxxxxxxxx9）操作 5#多功能机组（以下简称天车，多功能机组属冶金双梁起重机）在 1226#电解槽更换

阳极作业，当更换完 A1 处阳极后，5#天车出现断电故障，天车司机何佳宝（师傅）安排赵强（徒弟）到天车上进行人工复位操作，复位后何佳宝遥控天车由 1227#电解槽往 1223#电解槽行走 0.5 米时，将复位操作后准备绕过天车横梁端爬梯而下的赵强胸部夹伤，何佳宝发现赵强未下到地面，随即将天车反向移动了 0.5 米，此时胸部受伤的赵强从天车横梁端与厂房立柱之间的夹缝中（端梁扶梯与厂房立柱间隙为 60cm）滑落在天车大梁端头走廊，事故发生后，何佳宝当即喊人施救，工区长陈宇雄和电解工韩国梁爬上天车走道板施救并拨打了 120 急救电话，约 20 分钟，120 急救人员到现场后进行抢救，后将伤者赵强送往陇西县第一人民医院救治，10 时 40 分左右，经抢救无效死亡。

（二）事故救援及善后情况

事故发生后，该公司电解二作业区三工区工区长陈宇雄等相关人员立即组织施救，并拨打 120 急救电话。陈宇雄、韩国梁等四人用安全带绑在赵强腰部，将赵强从天车平衡梁上平抬到天车轨道平台上，约 20 分钟，120 急救人员赶到并检查伤情后将赵强用升降车移动到地面，由 120 急救车送往陇西县第一人民医院救治，10 时 40 分左右，伤者赵强经抢救无效死亡。

10 时 50 分许，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司以书面形式向县应急局报告了事故。接到事故报告后，县应急局、相关人员及时赶到事故现场，进行事故处置工作。同时将事故情况向陇西县人民政府和定西市应急管理局进行

了书面报告。按照县委、县政府要求，县应急局会同甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司（死者赵强用人单位）、嘉峪关汇博人力资源有限公司（死者赵强劳务派遣单位）积极和死者家属沟通协商，达成赔付协议。7月20日经陇西县人民法院司法确认，一次性赔偿死者家属安葬费、死亡赔偿金等各项费用共计117.1872万元，死者于7月22日下葬，善后事宜妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡（死者：赵强，男，汉族，1983年10月28日生，公民身份证号：622425xxxxxxxxxx9，家庭住址：甘肃省陇西县文峰镇安家门村三社9号，嘉峪关汇博人力资源有限责任公司派遣甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司劳务工），直接经济损失117.1872万元。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

1.甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区天车工何佳宝，安全意识淡薄，违反操作规程违章冒险作业。在5#天车出现断电故障时，未及时通知机组维修人员检修，违章指挥赵强（徒弟）冒险进行天车复位操作；忽视他人生命安全，在未确认赵强安全返回地面的情况下，违章操作天车运行，导致事故发生。

2.甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区天车工赵强，安全意识淡薄，自我防范意识不强，违章冒险作业。在天车运行过程中出现断电故障时，听从他人违章指

挥上车冒险进行复位操作，在未和地面操作人员沟通确认安全的情况下，擅自沿走道板下车，导致事故发生。

（二）间接原因

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司安全生产主体责任落实不到位。对2018年“8.29”事故教训吸取不深刻，事故发生后以罚代管，没有做到举一反三，对重点岗位、重点场所、关键时段没有全方位分析事故原因、排查整治隐患；安全生产管理制度落实不到位，对辖区内危险源辨识不全面，部分危险源防范和管控措施可操作性不强，对作业人员违规操作、违章指挥行为未及时发现、制止和纠正，存在习惯性违规违章作业；安全管理人员履行安全生产岗位职责不到位，对作业现场设备事故隐患失察，5#天车在7月16日开始频繁出现断电故障仍照常作业；对作业人员安全教育培训、安全技术交底落实不到位，从业人员安全意识和事故防范能力不强。是导致事故发生的重要原因。

嘉峪关汇博人力资源有限公司各项制度未按照安全生产相关法律法规内容更新完善，未严格按照制度和合同约定对派遣劳务工进行安全教育培训，教育培训流于形式、针对性不强；管理松散，未按照制度和合同约定配置劳务人员安全、劳动纪律等相关管理人员，未对劳务派遣工现场作业情况进行检查。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定：这是一起由于企业安全管理不到位，从业人员违章冒险作业导致的1人死亡的一般生产

安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对相关责任人的责任认定及处理意见

1.何佳宝，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区天车工。安全意识淡薄，违反操作规程违章冒险作业。在5#天车出现断电故障时，未及时通知机组维修人员检维修，违章指挥赵强（徒弟）冒险进行天车复位操作；忽视他人生命安全，在未确认赵强安全返回地面的情况下，违章操作天车运行，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、第五十五条、第五十六条的有关规定，**对本次事故的发生负直接责任**，建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行严肃处理追究。

2.赵强，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区天车工，安全意识淡薄，自我防范意识不强，违章冒险作业。在天车运行过程中出现断电故障时，听从他人违章指挥上车冒险进行复位操作，在未和地面操作人员沟通确认安全的情况下，擅自沿走道板下车，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、第五十五条、第五十六条的有关规定，**对本次事故的发生负直接责任**，因其在事故中死亡，免于责任追究。

3.王伟，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司党委书记、总经理。未严格落实安全生产法定管理职责；组织制定的本单位安全生产教育培训落实不到位；未及时督促、检查

本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项、第（五）项；第二十二条第（五）项、第（七）项，第二十三条第一款。**对本次事故的发生负有主要领导责任。**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由应急局处以年收入 10.2338 万元 30% 的处罚，共计 3.07 万元。

4.高峰，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司副经理，协助分公司经理分管安全生产工作。未严格按照公司分工要求履行法定安全生产职责；未有效监督安全生产教育培训制度落实；未有效监督各作业区责任制和管理制度的落实；未有效开展安全检查、生产安全事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款，第四十三条第一款的规定。**对本次事故负重要领导责任。**建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

5.曹政，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司副经理。协助分公司经理分管陇西公司生产、设备管理工作，负责陇西分公司生产组织、设备管理、检修计划的落实。未严格按照公司分工和“管生产必须管安全”的要求履行法定安全生产职责；未深刻吸取“8.29”事故教训，对作业现场作业人员存在的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的

行为未有效检查考核；分管领域安全生产风险管控机制落实不到位，未有效组织开展生产安全事故隐患排查治理，对作业现场设备事故隐患失察。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款，第四十三条第一款的规定。**对本次事故负重要领导责任。**建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

6.党永新，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司副经理、总工程师，主持分公司技术工作，主管电解二作业区行政全面工作，负责电解二作业区安全生产基础管理设备管理及维修、技术改造、是电解二作业区安全生产第一责任人未严格按照公司分工要求履行法定安全生产职责；未深刻吸取“8.29”事故教训，督促作业区安全生产管理制度和操作规程的落实；未有效督促开展作业区安全生产教育培训；安全生产风险管控机制落实不到位，未有效组织开展生产安全事故隐患排查治理，对作业现场事故隐患失察；未及时发现、制止和纠正作业人员存在的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，未及时督促落实作业现场安全隐患整改。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款，第四十三条第一款的规定。**对本次事故负直接领导责任。**建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

7.王登宝，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区党支部书记、作业区主要负责人。“一岗双责”落实不到位，未严格按照公司分工要求履行法定安全生产职责；未深刻吸取“8.29”事故教训，有效开展安全生产教育培训；安全生产风险管控机制落实不到位，对作业现场事故隐患失察，未有效开展生产安全事故隐患排查治理；未及时发现、制止和纠正作业人员存在的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，未及时督促落实作业现场安全隐患整改，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款，第四十一条，第四十三条的规定。**对本次事故负直接领导责任。**建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

8.王大为，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司安环科科长，负责安全生产全面工作。未严格落实安全生产法定管理职责；未有效组织实施各作业区的安全检查、隐患排查整改和安全生产规章制度执行；未严格落实督促、检查、考核作业区安全生产教育培训。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款，第四十一条，第四十三条的规定。**对本次事故负有管理责任。**建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

9.刘腾龙，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区协理工程师。未严格落实安全生产法定岗位职责；未及时发现、制止和纠正作业人员存在的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；未及时督促落实作业现场安全隐患整改措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款，第四十一条，第四十三条的规定。**对本次事故负有管理责任。**建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

10.陈宇雄，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解三工区工区长。未严格落实安全生产法定岗位职责；检查本工区生产安全状况不到位，生产安全事故隐患治理落实不力；未有效落实安全生产教育培训制度；未及时发现、制止和纠正作业人员存在的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；未及时督促落实作业现场安全隐患整改措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款，第四十一条，第四十三条的规定。**对本次事故负有管理责任。**建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

11.王平，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区值班长，负责本班全面工作。对本班作业人员安全管理不到位；隐患排查治理工作开展不到位，未及时督促落

实作业现场安全隐患整改措施；未有效落实作业人员安全教育培训；未及时发现、制止和纠正作业人员存在的违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程。**对本次事故负有管理责任。**以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十三条第一款的规定。建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

12.孙振明，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区安全员，负责二作业区安全生产工作。未严格落实安全生产岗位职责；未有效落实作业区人员安全生产教育培训；未有效监督作业区人员安全生产规章制度落实；未严格落实隐患排查治理，及时消除事故隐患；未有效落实作业人员安全教育培训；未及时发现、制止和纠正作业人员存在的违章指挥、强令冒险作业的行为。**对本次事故负有管理责任。**以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项，第二十三条第一款，第二十五条第一款、第二款，第四十一条的规定。建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

13.令胜，甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司电解二作业区机组维护班电器班长。未严格落实安全生产岗位职责；未严格落实隐患排查治理，作为5#天车责任人，5#天车频繁出现断电故障后未及时跟进检维修，彻底消除事故隐患

并及时上报。**对本次事故负有管理责任。**以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项，第二十三条第一款，第四十一条的规定。建议由甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司按照公司相关规定对其进行责任追究。

（二）对事故单位的处理意见

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司安全生产主体责任落实不到位。对2018年“8.29”事故教训吸取不深刻，事故发生后以罚代管，没有做到举一反三，对重点岗位、重点场所、关键时段没有全方位分析原因、排查整治隐患；安全生产管理制度落实不到位，对辖区内危险源辨识不全面，部分危险源防范和管控措施可操作性不强，对作业人员违规操作、违章指挥行为未及时发现、制止和纠正，存在习惯性违规违章作业；安全管理人员履行安全生产岗位职责不到位，对作业现场设备事故隐患失察，5#天车在7月16日开始频繁出现断电故障仍照常作业；对作业人员安全教育培训、安全技术交底落实不到位，从业人员安全意识和事故防范能力不强。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条，第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，第二十五条第一款、第二款，第四十一条的规定，是此次事故的责任单位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由县应急局处以25万元的罚款。

嘉峪关汇博人力资源有限公司各项制度未按照安全生产

相关法律法规内容更新完善，未严格按照制度和合同约定对派遣劳务工进行安全教育培训，教育培训流于形式、针对性不强；管理松散，未按照制度和合同约定配置劳务人员安全、劳动纪律等相关管理人员，未对劳务派遣工现场作业情况进行检查。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（一）项、第（二）项，第二十五条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（一）项、第（三）项的规定，建议由县应急局处以3万元的罚款。

六、事故防范和整改措施

一是要认真吸取事故教训，深入排查治理事故隐患。

针对冶金行业领域内，同一企业一年内连续发生两次生产安全事故，县工信局、巩昌镇人民政府要高度重视，严格按照“三管三必须”的要求和“属地管理”原则，对行业领域内和辖区各企业举一反三，全面、系统地排查、整改事故隐患。督促企业切实做细做实风险分级管控和隐患排查治理工作，全面排查、辨识、评估安全生产风险，对风险状况实现精准监管和管控，从而实现安全生产关口前移对企业安全生产状况密切跟进，建立长效机制。

二是要严格落实主体责任，切实提升安全管理水平。

甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司要按照“四不放过”的原则，认真分析事故发生的原因，总结沉痛的事故教训，对责任人进行严肃的责任追究，并将处理结果报县应急局备查。让公司每一名员工都要从“8.29”和“7.17”事故中

受到教育。分公司要严格要求各级管理人员严格履行法律法规规定的管理义务和职责，切实转变作风、提高认识、加强管理，抓关键、抓责任、抓落实。公司要立即组织开展一次全公司范围内“不留死角、不走过场”的安全生产隐患大排查，对排查出的问题及时进行处理，并制定有针对性的整改措施，杜绝事故再次发生。

三是要进一步完善安全教育培训体系，提高员工事故防范意识。甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司针对每个作业区的特点和特殊性，重新细化、修订和完善安全教育培训体系，有目的性的制定教育培训内容，严格落实考核合格上岗制度，从根本上消除人的不安全行为的发生。定期对从业人员进行规章制度、操作规程、操作技能和应急处置等教育培训和演练，定期组织一线从业人员开展生产作业行为“互相纠错”和班组“自查自纠”活动，不断强化从业人员的安全意识、责任意识，努力提高各工种操作协同作业技能水平。同时，加强班组日常安全检查工作，明确班前、班中、班后的检查内容，督促安全管理人员、职工履职尽责，严格遵守岗位操作规程，杜绝“三违”现象的发生，切实做到安全生产“四不伤害”，进一步增强从业人员应对突发事件的应急处置能力。嘉峪关汇博人力资源有限责任公司要进一步按照《安全生产法》等法律法规更新完善各项制度，严格按照制度和合同约定对派遣劳务工进行安全教育培训和管理，增强教育培训的针对性；并要

会同用工单位加强派遣劳务人员管理，配置劳务人员安全劳动纪律等相关管理人员，对劳务派遣工现场作业情况进行督促检查，杜绝劳务派遣人员习惯性违章、强令冒险作业等引发的事故。