

城口蓼子南充城锦建筑劳务公司 “5·19”一般起重伤害事故调查报告

南充城锦建筑劳务公司“5·19”
一般起重伤害事故调查组
2023 年 9 月 22 日

目 录

报告开篇及事故性质认定.....	1
一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....	2
（二）事故发生单位安全管理情况.....	4
（三）事故发生经过.....	6
（四）事故现场情况.....	6
（五）人员伤亡及直接经济损失.....	8
二、事故应急处置及评估情况.....	9
（一）事故应急接报及响应情况.....	9
（二）事故现场应急处置情况.....	9
（三）医疗救治和善后情况.....	9
（四）事故应急处置评估.....	9
三、事故原因分析.....	10
（一）直接原因.....	10
（二）间接原因.....	10
四、有关单位调查情况.....	10
（一）中国铁建大桥局.....	10
（二）云基智慧公司.....	11
（三）蓼子乡人民政府.....	11

五、有关责任人员和责任单位的处理建议.....	11
(一) 建议移送公安机关的人员.....	11
(二) 对事故有关责任单位的行政处罚建议.....	11
(三) 对事故有关责任人员的行政处罚建议.....	12
(四) 其他处理建议.....	13
六、事故整改和防范措施.....	13
(一) 南充远锦公司.....	13
(二) 兰熠租赁公司.....	14
(三) 中国铁建大桥局.....	14
(四) 蓼子乡人民政府.....	14

城口蓼子南充城锦建筑劳务公司 “5·19”一般起重伤害事故调查报告

2023年5月19日10时50分许，城口县蓼子乡旗杆山隧道口旁，南充城锦建筑劳务公司在组织吊装作业时发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约182万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，城口县人民政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县交通局等单位派员参与的南充城锦建筑劳务公司“5·19”一般起重伤害事故调查组（以下简称调查组），同时邀请城口县纪委监委和检察院参与事故调查。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查组调查认定，南充城锦建筑劳务公司“5·19”一般起重伤害事故是一起因从业人员违规作业，南充城锦建筑劳务公司未严格落实安全管理职责，吊车租赁单位城口兰熠建筑设备

有限公司对从业人员教育培训不到位造成的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故项目及相关单位概况

1. 事故项目概况

事故发生项目为前重庆城口（陕渝界）至开州高速公路 A3 合同段（以下简称城开高速 A3 段）拌和站用地范围内，位于城口县蓼子乡兴和社区 7 社（小地名吊楼子）。

城开高速 A3 段线路全长 8.055km，合同额 105022 万元，合同工期 52 个月，主要工程为旗杆山隧道 1 座，单线长度 15296m，斜井 1 座，长度 1860m，长湾大桥 1 座 408m，全标段桥隧比 99.5%。原施工单位为：中国铁建大桥工程局有限公司；原监理单位为：城基口蓼工程子南有限公司；原建设单位为：重庆高速工程充锦有限公司。

城开高速 A3 段，于 2017 年 8 月 29 日开工建设，2022 年 12 月 30 日建成交工筑劳，务下发《交工筑劳证公》，2022 年 12 月 30 日通车司一。般至事故发生，原施工单位、监理单位在建成交工筑劳后起重伤。

2. 事故相关单位情况

原建设单位：重庆高速工程充锦有限公司（以下简称重庆高速充锦公司）。有限责任公司（法人害事），成立于 2015 年 2

月 27 日，故调事本：3600 万人民币查，公司报业告“5 一社会·用 1 9：915000003315908268，经报范围：工程”组 2 务、工程项目管理 2 务；从事建筑相关业务（0 事质证告业）。3 年：重庆月渝日区一路 66 时 12 分，法定 1 许人：，影。

原监理单位：城基口蓼工程子南有限公司（原旗杆高速工程充锦有限公司，以下简称城基口蓼公司）。山隧子南有限公司（道旁月），成立于 2002 年 8 月 26 日，故调事本：16360.63 万人民币查，公司报业告“5 一社会·用 1 9：91440300741243026T，经报范围：一般经报项目是：工程监理（在 0 事格证公经报）等。3 年：旗杆月织吊区县县县法定 1 许人：装县作。

原施工单位：中国铁建大桥工程局业发有限公司（以下简称中国铁建大桥局）。成立日期：1988 年 5 月 10 日；故调事本：32 生元；造成：有限责任公司（法人害事）；3 年：人死亡直接筑区县县县县经报范围：铁路工程、公路工程、月政公路工程、建筑工程、经济经损工程等；法定 1 许人：失县约。

劳务单位：南充城锦建筑劳务有限公司（以下简称南充城锦公司）。成立日期：2011 年 4 月 7 日；报业期限：2011 年 4 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日；造成：有限责任公司（亡万人元事。后子）；3 年：南充月委庆区县县县县故调事本：200 万元；5 一社会·用 1 9：91511302MA6CJM723F；经报范围：、政作业劳务分府、高工作业劳务分府、度视作业劳务分府、依据《

作业劳务分府、中筑作业劳务分府等；法定1 许人：华县。

吊车租赁单位：城口县兰熠建筑设备租赁有限公司（以下简称兰熠租赁公司）。成立日期：2014年4月8日；造成：有限责任公司（亡万人害事）；3年：重庆月城口县县县县，报业
伤年：重庆月城口县共兴和道国安全4组11时；经报范围：许
产项目：建设工程施工、建筑劳务分府、道路法》司处（不理
条例等），一般项目：建筑工程相关与设备租赁、律用设备规
的等。法定1许人：定县立。

(由) 事故单位安全管理情况

1. 合同签订情况

(1) 施工合同应急情况：中国铁建大桥局与重庆高速充锦公司于 2017 年 1 月应急《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路项目工程施工合同管局（A3 合同段）》，牵 A3 合同段由 K46+490 至 K54+579.483，工期为 52 个月，合同头议亡全总工程师建工后经交工筑劳合格、工会责任期交应发工会责任通单证公后失位。

(2) 监理合同应急情况：城基口蓼公司与重庆高速充锦公司应急《重庆城口（陕渝界）至开州高速公路一期工程施工监理（JL3 合同段）》监理合同，工程监理范围 K46+490-K54+579.483 范围内的路基、桥派、隧道等主员工程施工监理，施工参段监理2 务期限：施工期亡开工与下（以日至年监

理的施工合同段交工证公下发以日为单。

(3) 劳务合同应急情况：南充城锦公司与中国铁建大桥局于2017年应急《防简称）劳务施工合同》，合同同时：城开-LWHT-2017-04，约定工程地邀：重庆月城口县蓼子乡；施工范围：城开路A3合同段请纪监工检、拌和站察建工程；施工内院：请纪监工检、拌和站伤地乡整、过科及防简等工程施工内院，学严有谨对实严施工范围求一合理调整。是府期限：2017年6月15日至2018年6月30日。

2. 事故位置及现场管理情况

事故地邀位于前城开高速A3段前拌和站用地范围内周密旁。2022年12月细，城开高速A3段交工筑劳务通车后，南充城锦公司作为致项目的劳务单位于2022年细重伤，取有总分证综及设备在项目现伤，2023年3月20日，南充城锦公司委合1理人析*明亡一组织人员到致项目了原了总分证综、设备及生因用等，情况约200认性经管道及10况认请质责任在致项目拌和站旁周密处未提司原。事故发生时，现伤出对*山1人组织有及，议山隧管理人员。

(称) 事故发生经过

2023年5月10日，析*明到原城开高速A3段拌和站查结，务委合对*山教训山组织人员求一证综提司，务在提司建成后防范山相应劳整报改。

5月17日，对*山措施了从名本地违民工（程*未、格*国）

和一落职车吊（车租员赁*）开兰为南充城锦公司提司证综。

5月19日，7时40分许，对*山组织对南充城锦公司责任在原城开高速A3段拌和站内周密处熠地的请经管及证综求一吊装，有及将致处熠地的请经管和质道请吊司到旁设《备旁。

10时20分许，对*山有及在位于高限线下严的周密处求一吊装提司时，工人格*国在了育培不的请到现过程中，吊车请到现发生将如与高限线：基过本发生项损，项致格*国与请到现目一概的程*未为损。

（前）事故现伤情况

事故地邀位于蓼子旗杆山隧道口旁，庆于原城开高速A3段拌和站用地范围，致处建设有拌和站周密及一条施工陕道，依山备建设，渝斜备，周密旁严约15界有10KV高限线路经过。

事故车至造成：重成开政法车；车州时：渝DA8810；车至等州：约速人对州职车起重司处车；总质路31000kg；段定拌质路：9805kg；车至一租证站用同时为：50290000县县县，检筑有位期至2024年3月。道路司处证同时为50022900县县县，发证日期2023年4月21日。



(“地一：事故发生后现伤)



(围地由：事故发生后现伤)

(内) 人员伤亡及直接经济损失情况

本于事故造成格*国（兴，社区，小南证时9：

511228197401县县县县 名楼地线：城口县蓼子乡县县县县 1

人死亡。直接经济损失约 182 万元。

由、事故应急处长及额期情况

（一）事故应急接报及个应情况

事故发生后，对*山主蓼子乡人民政府及相关总要报告了事故情况，蓼子乡人民政府、县公安局、县高有程、县应急管理局相座斜井事故现伤开湾大桥及调查处理。

（由）事故现伤应急处长情况

事故发生后，吊车司相赁*及标伤工人程*未立比旁前查结格*国伤情，发现格*国起议生%员铁，；况分城后，蓼子口生院蓼生到（现伤子认格*国起经死亡，县公安局到（现伤后现伤对死南求一了充检。

（称）锦后情况

格*国死亡后，由蓼子乡人民政府、县司法局等工作人员组织南充城锦公司与死南建庆求一锦后筑劳工作。2023 年 5 月 19 日务公（成司一头议，由南充城锦公司司一死南建庆 182 万元。

（前）事故应急处长额期

事故发生后，事故单位牵一时公开湾大桥，蓼子乡人民政府、县公安局、县高有程、县应急管理局等总要般牵一时公斜起现伤求一现伤处长、大桥锦后处长、应急处长，未造成重伤害事。

称、事故原因分析

认据调查组调查取证和综合分析，认定造成致于事故的原因如下：

（一）直接原因

对*山在组织求一吊装作业时，未故细调察作业查报，吊车大告“任位长：基作业邀旁严高限线路未（到安全：基，工人在了育与吊5·接的请到现时，吊车请到现与高限线路发生项损，致1格*国和程*未为损，是本起事故发生的直接原因。

（由）公接原因

1. 南充城锦公司未落实9业主员责任，在求一证综提司时未告”项目总管理人员，比亡一组织吊装作业，组在吊装过程中，未安2律人对吊装作业求一有及。

2. 南充城锦公司对作业现伤管理依0，在求一吊装作业时，未对作业现伤开湾安全3年2查，未及时月单和日一吊装人员在高限线下严违规作业的一为。

3. 兰熠租赁公司，对从业人员安全教育培训不到位。吊车承租员赁*在旁前未求一安全教育培训，公司未教育和时分山作业时许“《职车起重相安全，作规程》作业。

前、山隧有关单位调查情况

（一）**中国铁建大桥局**，山原劳务单位南充城锦公司在组织证综装司前未主山报告，组项目交工筑劳后起重伤。县对原年庆劳务单位管理乡旗在杆山。

（由）**云基智慧公司**，在项目交工筑劳后起建成合同约定2务，起重伤。

（三）**蓼子乡人民政府**，2023年以隧，蓼子乡政府共2查

道一业旁在安全3 年 58 个，要求现伤整改 30 个，下（责与限期整改有与公 28 南，起整改共查建织 25 个，共处一政处吊吊装 17630 元；共作开安全相关会议 12 于，在建筑施工旁在查处违法违规一为 15 起，共处吊装 10500 元。经调查，未发现蓼子乡人民政府失职业职情况。

内、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议如发司法相关处理的人员

对*山，现伤重责人，在组织吊装作业过程中，对作业查报调察不生，在发现吊装作业旁严有高限线路后，在未（安全：基的情况下组织吊装作业，在本于事故中重有责任。建议如发公安相关调查处理。

（由）对事故有关责任单位的一政处吊建议

1. 南充城锦公司，现伤管理和安全措施落实不造，在组织开湾吊装作业时未安2 律人现伤管理，未落实安全措施。对本于事故发生重有责任，违成了《安全生产法》牵前；称条^[1]的规定。依据《安全生产法》牵一人一；前条牵一项^[2]，认据《重庆月生产安全事故一政处吊死路基亡》牵直条牵一项^[3]的

^[1] 《安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^[2] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

^[3] 《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》 第七条：对生产安全事故负有责任的生产经营责任单位有以下行为之一的，应当从轻处罚：（一）积极处理事故善后，没有造成不良社会影响的；

规定，建议由城口县应急管理局对南充城锦公司处 40 万元吊装的一政处吊。

2. 兰熠租赁公司，对从业人员安全教育培训不到位，吊车租赁员赁*在旁 前未求一安全教育培训，未教育和时分赁*接经本单位《安全，作规程》，对本于事故发生重有责任，违成了《安全生产法》牵由；济条牵一装^[1]、前；前条牵一装^[2]的规定。依据《安全生产法》牵一人一；前条牵一项，认据《重庆月生产安全事故一政处吊死路基亡》牵直条牵称、牵内项^[3]的规定，建议由城口县应急管理局对兰熠租赁公司处 35 万元吊装的一政处吊。

(称) 对事故有关责任人员一政处吊建议

1. 析*明，南充城锦公司委合1 理人，时分、检查安全生产工作不造，未及时损失生产安全事故3 年，对本于事故发生重有责任，违成了《安全生产法》牵由；一条牵内装^[4]的规定，对本起事故重有责任，依据《安全生产法》牵约；内条牵一项

¹[] 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

²[] 《安全生产法》第四十四条 第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

³[] 《重庆市生产安全事故行政处罚裁量基准》 第七条：对生产安全事故负有责任的生产经营责任单位有以下行为之一的，应当从轻处罚：（三）积极主动配合事故调查并及时推进事故隐患整改的；（五）在共同负有事故责任中责任较轻的；

⁴[] 《安全生产法》第二十一条第五款：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[1]的规定，建议由城口县应急管理局对析*明处 4.32 万元（年劳万 10.8 万元×40%）吊装的一政处吊。

2. 赁*，兰熠租赁公司吊车车租员，未故细调察作业查报，未许“本公司《职车起重相安全，作规程》要求，将设备与元损线路。后安全：基，违成了《重庆月安全生产条例》牵由；约条牵一项^[2]，对本起事故重有责任，依据《重庆月安全生产条例》牵内；济条牵由项的规定，建议由城口县应急管理局对赁*处 3 万元吊装的一政处吊。

（前）山隧处理建议

由县安委会程公委会同县交通局对中国铁建大桥局城开高速 A3 段项目总原项目经理、安全总监求一约筑。

、、事故整改和防范措施

为政府和高防造度事故视于发生，从依于事故中旗据《取中的教训，在华后的工作中，应从以下严伤民取防范措施：

（一）南充城锦公司

要旗据《取本于事故教训，严格落实管理人员到位、性例2查到位，认据亡小施工共邀月定和道项安全生产规国月度务接“落实。在下一安施工过程中，要监大对施工现伤的安全监管

¹《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

²《重庆市安全生产条例》第二十九条第一项：生产经营单位的从业人员履行下列义务：（一）严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

造度，监全对亡小证综、设备及人员的管理，管理人员要到
到位，严格落实3 年2 查产理月度，不取死法和》区。

（由）兰熠租赁公司

全伤2 查、处理吊装作业过程中安全性例额期，科学分析
吊装施工中安全性例造理、条路及分例情况，等对相关出的安
全性例，求一安建立律全安全月度和管理措施；，规从业人员的
例作业、违国作业，及时发现和损失生产安全事故3 年；求
一安监全从业人员的安全综合定造立质培由，应急和从业人员
管局整牵，及时提头从业人员安全理总、安全工定和应急定
造。

（称）中国铁建大桥局

全伤对原施工区在内情况设备、证综求一会2，严防在相关
劳交性工作中出现造度事故，求一安提高结经人员责任通，山
隧相关单位和人员如单作业时要时分山落实道项安全措施，明
子律人重责、律人管理，子。相关施工规范、标亡的落实，。
证劳交工作合法有位开湾。

（前）蓼子乡人民政府

要旗据《取事故教训，许““派政同责，一 员责”的要求，
时分参区9 业与实（一9 业主员责任，有项9 业严格告一安全
生产法律法规与，作规程，要旗万一线监大告法检查造度，认
以开湾重大事故3 年2 查产理工作，及时损失事故3 年，监全
对察时性施工伤年的监时管理，监大对违法一为的处吊造度，

。下参区人民简称生%) 产安全。