

请输入您要搜索的内容

搜索

当前位置： [首页](#) > [重点领域](#) > [安全生产](#) > [行政管理](#) > [事故通报](#)

兰溪市苏格生物技术有限公司“7.10”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2021-10-09 14:47 信息来源：市应急管理局(市人防办) 访问次数:460

字体大小：大 中 小



2020年07月10日16时40分许，兰溪市苏格生物技术有限公司（以下简称苏格生物技术）生产车间槽式混合机处发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规的规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和马涧镇人民政府组成的兰溪市苏格生物技术有限公司“7.10”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅台账、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市苏格生物技术有限公司

事故发生时间：2020年07月10日16时40分许

事故发生地点：生产车间槽式混合机处

事故类别：机械伤害

事故伤亡情况：死亡1人。死者：徐某，操作工，男，汉族，53周岁，身份证号：330719*****5016，

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

事故发生单位为兰溪市苏格生物技术有限公司，该公司成立于2008年04月23日，统一社会信用代码为91330781674750713Q，注册资本为人民币贰佰陆拾万元整，类型为有限责任公司，法定代表人为陈某，住所为浙江省兰溪市马涧镇社何村，经营范围为一般经营项目：医药中间体、D-阿拉伯糖的生产、研发；货物及技术进出口业务（法律禁止的除外；法律法规限制的项目取得许可方可经营）。公司共有4名股东，分别为陈红辉（占股51%）、陈金红（占股30%）、郑炜（占股14%）、方金法（占股5%），目前有员工20余人，日常工作由胡向荣实际负责。

（二）涉事机器设备基本情况

涉事机器设备为CH-200槽形混合机，出厂日期为2011年11月，制造商为江阴市胜灵机械制造有限公司，电源功率4Kw，倒拌角度45°，搅拌速度为24r/min，工作容积4L，重量580Kg，外形尺寸为1800*650*1065cm，日常用于阿拉伯糖液混合搅拌。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2020年07月10日16时40分许，事故受害者徐某与工友陈某一组，在苏格生物技术生产车间操作槽式混合机，混合搅拌阿拉伯糖液。事发时，徐某正在操作混合机，陈某背对着徐某，在边上捣碎糖渣，此时陈某突然听到一声异响，回头一看，发现徐某屁股以上的身体部位在物料槽内，下半肢体挂在物料槽外的机器上，机器被卡着不动了。当时旁边操作另一台槽式混合机的项花寿，也听到了异响，发现突发情况后，立即和陈某将机器停机，之后拨打了120急救电话，并通知了已经下班回家的胡某。5点10分许，120救护车和胡某先后赶到事发现场，120随车医生确认徐某当时已没有什么生命特征，要求厂里马上拨打110报警电话，并告知不要破坏现场，等民警到达现场。不久之后，派出所民警赶到现场，进行拍照勘验后，胡某和几名工友一起反拉混合机电机三角带，把卡在物料槽内的徐某反转拉出来，之后胡某几人又合力将徐某抬上120救护车，徐某被紧急送往兰溪市人民医院，经抢救无效后死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，第一时间发现紧急情况的陈某和项某立刻将槽式混合机停机，之后拨打了120急救电话，并通知了胡某。120救护车到达现场后，随车医生确认徐某已没有什么生命特征，要求拨打110报警电话。之后派出所民警赶到现场，完成拍照勘验后，胡向荣和厂里工友合力将徐某拉出物料槽，徐某被送往兰溪市人民医院经抢救后被确认死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接到110指挥中心电话，并立即组织人员前往事发地点及兰溪市人民医院核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事发地点位于苏格生物技术生产车间东北角，涉事场所为槽式混合机。涉事槽式混合机为C H-200槽形混合机，制造商为江阴市胜灵机械制造有限公司，倒拌角度45°，搅拌速度为24r/min，外形尺寸为1800*650*1065cm，出厂日期为2011年11月，事故发生点为物料槽内。现场情况：槽式混合机为物料搅拌设备，北面是反应釜作业平台和部分物料桶，西面是作业平台楼梯和机器设备电源开关，东面是反应釜作业平台，涉事槽式混合机缺乏相应的警示标志。当事人徐某日常操作槽式混合机，事发时当事人徐某在涉事槽式混合机未停机状态下将手伸入物料槽内，导致手先被卷入物料槽内，头肩部后被带入物料液中。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对徐某死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2020〕病鉴字第282号），徐某符合胸部遭受挤压所致的窒息死亡，其死亡与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查及询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，在涉事槽式混合机未停机状态下，当事人徐某违规将手伸入物料槽内搅拌阿拉伯糖液，导致手先被卷入物料槽内，头肩部后被带入阿拉伯糖液中，胸部遭受挤压最终死亡。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1、操作工徐某安全意识薄弱，在涉事槽式混合机未停机状态下，违规将手伸入物料槽内搅拌阿拉伯糖液，导致手先被卷入物料槽内，头肩部后被带入阿拉伯糖液中，胸部遭受挤压最终死亡；

2、苏格生物技术生产车间涉事槽式混合机安全条件不符合要求，安全防护装置缺失，未设置明显的安全警示标志。

（二）间接原因

1、苏格生物技术未按规定要求开展本单位安全生产教育和培训工作，未有效保证当事人徐某具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，使其清楚认识违规操作存在的危险性；

2、苏格生物技术日常安全检查流于形式，未健全完善生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产车间存在已久的事故隐患；

3、苏格生物技术未有效教育和督促当事人徐某严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并制止当事人徐某的违规作业行为。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市苏格生物技术有限公司“7.10”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）兰溪市苏格生物技术有限公司。苏格生物技术作为事故发生单位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理

措施；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故的发生负有主要责任，建议由兰溪市应急管理局对苏格生物技术进行行政处罚。

（二）**胡某，苏格生物技术实际负责人。**胡某作为公司实际负责人，未有效履行法定安全生产管理职责，未制定符合本单位实际情况的安全生产规章制度和操作规程，未实施好本单位安全生产教育和培训计划，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对本次事故的发生负有重要领导责任，建议兰溪市应急管理局对胡向荣进行行政处罚。

（三）**徐某，槽式混合机操作工。**其安全意识淡薄，在涉事槽式混合机未停机状态下，违规将手伸入物料槽内搅拌阿拉伯糖液，导致手先被卷入物料槽内，头肩部后被带入阿拉伯糖液中，胸部遭受挤压最终死亡，对本次事故的发生负有直接责任，鉴于当事人徐金钱已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故安全防范措施

（一）**兰溪市苏格生物技术有限公司。**要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，严格落实安全生产规章制度。加强安全生产管理及事故隐患排查、治理和防控工作，完善机器设备防护措施，设置必要安全警示标志，及时消除安全隐患，提高安全生产管理水平。加强日常安全教育培训工作，增强员工安全意识，杜绝事故发生，确保安全生产。

（二）**马涧镇人民政府。**要切实加强安全生产工作，认真落实安全生产监管责任，组织开展安全生产大检查，加强对辖区内企业安全监管力度，加大对辖区企业安全生产指导检查力度。督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，做好安全生产工作，预防和遏制各类事故发生。

九、“7.10”事故调查组成员（见签到单）

兰溪市苏格生物技术有限公司“7.10”
一般机械伤害事故调查组
(兰溪市应急管理局代章)
2020年08月13日

扫一扫在手机打开当前文章



[顶部](#) [打印](#) [关闭](#)

[关于网站](#) | [网站地图](#) | [版权保护](#) | [联系我们](#)

主办：兰溪市人民政府办公室 技术支持：兰溪市大数据发展中心

备案序号：浙ICP备05000088号-1 网站标识码：3307810002  浙公网安备33078102100107号

联系方式：0579-88899027（仅受理网站建设维护相关事宜）

