

当前位置： 首页 (/xxgk/) > 含山县应急管理局信息公开 (/xxgk/opennessContent/?branch_id=57a3df762c262ea9a00aadca) > 事故通报 (/xxgk/opennessContent/?branch_id=57a3df762c262ea9a00aadca&column_code=280104)

索引号：	01784911354/202011-00589	信息分类：	事故通报/报告
发布机构：	含山县应急管理局	文号：	无编号
成文日期：	2020-06-28	名称：	【事故调查报告】同兴环保科
关键词：	事故 通报		

【事故调查报告】同兴环保科技股份有限公司“5.23”一般高处坠落事故调查报告

浏览次数：2570 信息来源：含山县应急管理局 发布时间：2020-06-28 15:17

2020年5月23日15时52分左右，同兴环保科技股份有限公司（以下简称同兴环保公司）生产厂1号车间内，发生一起高处坠落事故。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理条例》（安徽省政府令第232号）的规定，县政府成立了以县应急管理局局长任组长，县市场局、县应急管理局分管负责人任副组长，县纪委监委、县公安局等部门参加的“5.23”生产安全事故调查组。

事故调查组通过对事故现场勘察、调查取证、查阅相关资料及询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议。经调查组集体讨论研究，形成事故调查报告。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

同兴环保公司，成立日期2006年6月19日，法定代表人郑某明（男，身份证号码：342625*****170013），统一社会信用代码：91342625MA2U4U4U4U，注册资本陆仟伍佰万圆整，经营范围：环保科技研发；除尘、脱硫、脱硝、污水处理、节能工程承包；除尘、脱硫、脱硝、气力输送成套开关设备的生产及销售。事故发生地方为该公司生产厂区，位于含山县清溪镇工业园内。

（二）事故现场基本情况

发生事故的现场在同兴环保公司生产厂区1号车间内，1号车间厂房长210.72米，宽54.72米，高18.35米。共有12台桥式起重机，其中1号桥式起重机正在对东北跨4号桥式起重机进行维修。该设备品种:电动单梁起重机，型号：LD10—25.3—A3，投入生产日期：2016年，最近一次检验日期为2020年4月8日。

涉事移动式液压升降平台，名称：升降作业平台,型号：SJZ0.5—11,额定载荷：500千克，工作高度：11米，工作台面长2.5米，宽1.5米，出厂日期为2019年4月，有产品合格证，制造生产厂家为：苏州科讯机械设备有限公司。同兴环保公司于2019年购买。

二、事故经过及救援情况

2020年5月23日13：05左右，1号车间5班的胡某超在作业区向车间主任郑某阳反映3号桥式起重机在吊运货物时，打滑伤人进行维修，途中遇到设备科维修工王某雨，就跟他反映了3号桥式起重机存在故障需要维修的情况。15点24分，维修工王某雨在车间北侧门口过道上的移动式液压升降平台（以下简称升降平台）对3号桥式起重机进行维修作业，当时王某雨佩戴了安全警戒线。15点45分，王某雨检修结束，从升降平台下到地面，并将维修好的3号桥式起重机吊钩操作到边上后，然后依次收起维修班班长谷某祥在下料班维修好氧气管后来到1号车间，直接走到王某雨身边（王某雨正在收起升降平台第三个支腿）讲4号桥式起重机要检修；15点48分45秒，王某雨在没有重新打开升降平台支腿的情况下，再次登上升降平台，操控升降平台上升，同时谷某祥在升降平台旁边让王某雨维修；15点51分谷某祥将4号桥式起重机开到了升降平台上方停止运行后，在旁边抬头观看，期间升降平台

