



# 政府信息公开



政策文件



政府信息  
公开指南



政府信息  
公开制度



法定主动  
公开内容



政府领导

规划计划



组织机构

人事任免

行政事项



财政预决算

政府采购

基层政务公开

政府信息公开基本目录

国有企业信息公开

治安管理

市政建设

统计信息

法治政府



重大民生信息



重大建设项目批准和实施  
领域



## 麒麟三宝曲靖吉港工贸有限责任公司“8·25”一般车辆伤害事故调查报告

|      |          |      |                  |
|------|----------|------|------------------|
| 信息来源 | 麒麟区应急管理局 | 文 号  |                  |
| 索引号  |          | 发布时间 | 2025-11-16 16:09 |

### 麒麟三宝曲靖吉港工贸有限责任公司“8·25”一般车辆伤害事故调查报告

2025年8月25日12时29分许，麒麟区三宝街道曲靖吉港工贸有限责任公司原料车间，外包运输车辆在卸载石灰石毛料过程中，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失149.6万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经曲靖市麒麟区人民政府批准，成立由区应急管理局牵头，区交通运输局、区工业信息化和科技局、市公安局麒麟分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、三宝街道办事处等部门有关人员组成的麒麟三宝曲靖吉港工贸有限责任公司“8·25”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院派人参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、询问谈话、综合分析，查清了事故发生经过、原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。同时，调查组坚持举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，麒麟三宝曲靖吉港工贸有限责任公司“8·25”事故是一起因外包运输车辆驾驶员卸料时未充分观察并确保周边环境安全的情况下起斗卸料，另一名驾驶员未佩戴安全帽，违规协助查看卸料情况，斗内石灰石毛料随着车斗抬升突然下滑推开卸料车门，卸料车门回弹后将其击落跌入破碎料仓内，头部右侧着地碰撞到石灰石上，严重受伤，导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况



政府信息  
公开年报



申请公开  
政府信息

1.云南曲靖雄业水泥有限责任公司（以下简称雄业公司）。法定代表人：邱\*雄；成立日期：1999年8月13日；统一社会信用代码：91530\*\*\*\*\*346012XF；企业类型：

## 曲靖市麒麟区人民政府

People's Government of Qilin District, Qujing City

[关于本网](#) | [网站地图](#) | [联系我们](#)

主办单位：曲靖市麒麟区人民政府 承办单位：曲靖市麒麟区人民政府办公室

网站标识码：5303020004 政务信息专线：0874-12345



适老化  
无障碍服务

[国务院部门网站](#)

[州市政府网站](#)

[县市区政府网站](#)

[财政部](#)

[司法部](#)

[民政部](#)

[公安部](#)

[工业和信息化部](#)

[科学技术部](#)

[教育部](#)

[国家发展和改革委员会](#)

[国防部](#)

[外交部](#)

[中央人民政府门户](#)

Copyright 2016-2022 版权所有 | 备案号：滇ICP备05005095号-2



滇公网安备53030202000210号

技术支持: 华