



梅州市梅江区人民政府



首页



政务公开



政务服务



互动交流



走



当前位置：首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 生产安全事故

“6·14”一般生产经营性道路交通事故调查报告

来源：梅江区应急管理局

发布时间：2023-09-26 09:55:55

浏览次数：131

“6·14”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年6月14日16时46分许，罗权兴驾驶粤MX8330号重型半挂牵引车牵引粤M5333挂号重型平板自卸半挂车行至333省道11时，与杨伟雄驾驶的粤MCA842号普通二轮摩托车发生碰撞，造成杨伟雄1人当场死亡和车辆损坏的交通事故，直接经济损失约8.1

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查工作，同时，根据梅州市求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区政府迅速成立了以区应急管队、区交通运输局、西阳镇人民政府等有关部门组成的事故调查组，并邀请区纪委、监委派员参加此次事故的调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅资过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露报告如下：

一、基本情况

(一) 事故发生单位及相关人员情况

1.梅州市梅江区勇旭货物运输经营部是一家个体工商户，经营场所为：梅州市梅江区梅龙东路阳光花园丽华131号，经营者：林式：个人经营，经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展展可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）92441402MACFGU378X，发证机关：梅州市梅江区市场监督管理局。

梅州市梅江区勇旭货物运输经营部持有：中华人民共和国道路运输证，粤交运管梅字003020029号，业户名称：林志勇，地址MX8330，经营许可证号：44140035223，经营范围：道路普通货物运输，证件有效期至2024年1月31日。

2.林志勇，男，汉族，于1975年11月10日出生，家住：广东省梅州市梅江区西阳镇阁公岭村围子里，身份证号：441421197的经营者。

(二) 肇事车辆驾驶人基本情况

1.重型半挂牵引车驾驶人罗权兴，男，身份证号码：4414211983*****，持A2驾驶证（有效期限2000年6月27日至2043年3州市梅江区西阳镇明山村半发人。

2. 重型半挂牵引车驾驶人罗权兴持有：道路运输从业人员从业资格证，证号：4414211983*****，从业资格类别：经营性道路至2027年5月8日。

(三) 肇事车辆基本情况

乘龙牌重型半挂牵引车，车牌号码粤MX8330，发动机号码3617G010422，车辆识别代号：LGGG4DY38HL437735，初次登记日期18日，车辆检验有效期至2024年1月31日，强制报废期止:2033年1月17日，准牵引总质量：40000Kg，机动车所有人：林志勇

(四) 涉酒精检验报告

梅州市公安局交通警察支队直属大队事故处理中队使用酒精吹气检测仪（格那320型）对罗权兴进行现场检测，检测结果：0毫克/100毫升。

(五) 涉毒检验报告

梅州市公安局交通警察支队直属大队提取了罗权兴尿液进行检测，并出具了（2023）梅公交（直）毒检字第000109号现场检测

(六) 事故现场道路状况

该道路是正常道路，沥青干燥路面；照明条件为，白天，交通控制方式为标志、标线，道路类型为：城市道路。

(七) 公安交通管理部门事故责任认定情况

公安交通管理部门依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条之规定，认定事故当事人责任为：当事人罗权兴、杨伟雄分别承担

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

(一) 事故发生经过

2023年6月14日16时46分左右，罗权兴驾驶粤MX8330号重型半挂牵引车牵引粤M5333挂号平板自卸半挂车，从福建运载煤矸石116KM+10M梅州市梅江区西阳镇白官红卫桥路段的一向左急转弯处压单黄实线转弯，与相向而来的杨伟雄驾驶（牌号为粤MCA8888）摩托车倒地，并向粤MX8330号重型半挂牵引车前方滑行，罗权兴虽然采取了紧急制动措施，摩托车还是与粤MX8330号重型半挂牵引车即下车，看到杨伟雄躺在在粤MX8330号重型半挂牵引车的后轮处脸朝下头部流血。

(二) 应急救援及善后处理情况

事故发生后罗权兴下车发现杨伟雄躺在在粤MX8330号重型半挂牵引车的后轮处，头部流血，摩托车倒地后位于粤MX8330号重型的中间位置，罗权兴马上拨打“110”报警电话，约20分钟后，梅州市公安局交通警察支队直属大队民警及“120”医务人员到达接受调查。6月19日广东省梅州市梅江区公安司法鉴定中心出具了《检验报告》（梅江）公（司）鉴（法尸）字[2023]11号，检验结论为：杨伟雄因交通事故致颅脑损伤，失血性休克死亡。事后，梅州市梅江区勇旭货物运输经营部积极主动做好死者家属的安抚及善后赔偿处理工作，善后工作得到及时妥善

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 死亡人员情况

本次事故造成1人死亡，死者杨伟雄，男，汉族，现年53岁，出生日期为1970年10月17日，广东省梅州市梅县水车镇灯塔村坑口人。

(二) 经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失共为约8.14万元（不包括死亡赔偿金）。

四、事故发生的原因和事故性质

(一) 发生原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的直接原因是：

一是当事人罗权兴驾驶机动车未按交通信号通行，是导致此次事故发生的一方面原因。

二是当事人杨伟雄驾驶机动车未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车，驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶，是导致此次事故发生的另一方面原因。

(二) 事故性质

经调查认定：“6.14”一般生产经营性道路交通事故是一起一般生产安全事故。



五、相关单位履职情况

1.梅州市梅江公路事务中心

333省道116KM+10M梅州市梅江区西阳镇白宫红卫桥路段的建设工程满足规范及设计要求，检测项目评定结果合格（详见《公告：A2020（35）0229》，中心领导班子每月召开安全例会，对安全工作有研究，有工作部署，路段日常巡查管理采用“养护+路安全隐患，同时也形成了相应的会议记录、巡查日志,基本履职到位。

2.梅州市梅江区西阳镇人民政府。领导班子有对辖区的道路安全工作有召开会议进行研究乡村道路交通安全，开展乡村道路的安书，也通过海报、横幅、宣传册等多种形式进行系列道路安全宣传活动，基本履职到位。

六、事故责任追究建议

1. 梅州市梅江区勇旭货物运输经营部的经营者：林志勇。未按规定建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未及时、如实报告生产法》第二十一条规定，建议交通运输部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款规定，对其作出行政处罚。

2. 罗权兴。驾驶机动车未按交通信号通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定，承担此事故的同等责《交通事故调查报告书》）建议公安交通管理部门依据国家相关法律法规追究相关责任。

3. 杨伟雄。驾驶机动车未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车，驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶，未按照操作规范安全、文通安全法》第十四条第三款、第十九条第一款和第二十二条第一款之规定，是导致此次事故发生的一方面原因。承担此事故的同等

七、事故防范和整改措施

1.切实落实企业主体责任，防范事故的发生

梅州市梅江区勇旭货物运输经营部要切实落实企业安全生主体责任，一是建立、健全经营部的安全管理机构和各项安全管理制度营部的事故隐患排查治理和安全教育培训，经营部要结合实际，定期开展安全生产隐患大排查大整治和安全教育培训工作；三是要全岗位责任制的考核考评，确保责任落到实处，杜绝此类事故的发生。

2.加强监管、督导，强化企业安全生产主体责任意识

交通运输部门要监管、指导运输企业，特别是小型运输企业的建章立制，督促企业加大安全投入，抓实对从业人员安全教育、G理水平。

3.请交通运输部门将“六、事故责任追究建议”中“1”的处理情况，于2023年10月30日前反馈给事故调查组。联系人：张锐

< 上一条：梅江区安委会办公室关于梅江区2022年度一般生产安全事故责任追究和整改措...

下一条：梅州市圣力机电设备有限公司

政府机构

乡镇街道

机关部门

区县级政府

上级

