

晋亿实业股份有限公司松海路分厂“7·1”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

根据《浙江省安全生产委员会办公室关于印发浙江省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（浙安委办〔2021〕37号）要求，嘉善县安委办成立了生产安全事故调查处理评估组，制定工作方案、确定工作目标、明确工作内容，对应急管理部门牵头调查完结的晋亿实业股份有限公司松海路分厂进行调查处理评估工作，现将评估结果报告如下：

一、事故基本情况

2021年7月1日下午17时左右，位于嘉善县惠民街道的晋亿实业股份有限公司松海路分厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡（纪崇芳，女，身份证号：51112319701101****），直接经济损失130万元。事故发生后，嘉善县人民政府组织成立了县应急管理局、县市场监管局、县公安局、县人力社保局、县总工会有关人员组成的事故调查组，并邀请县纪委县监委、县检察院派员参加。

经调查认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。纪崇芳，对事故的发生负有责任；晋亿实业股份有限公司松海路分厂对事故的发生负有责任；葛兵，对事故的发生负有责任。

对事故责任者处理建议：1. 纪崇芳已在事故中死亡，不再追究其责任。2. 建议嘉善县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对晋亿实业股份有限公司松海路分厂进行行政处罚。3. 建议嘉善县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对葛兵进行行政处罚。

事故整改措施：1、晋亿实业股份有限公司松海路分厂要总结事故教训，全面整改并消除事故隐患。完善公司安全生产管理机制，建立健全各项安全生产规章制度、操作规程，加强现场安全管理，制止和纠正员工“三违”现象，确保安全生产规章制度和操作规程的各项规定落到实处。2 县开发区（惠民街道）要深刻吸取事故教训，举一反三，切实消除各类事故隐患。对重点行业领域安全风险进行深入辨识与评估，建立安全风险管控机制，加强对吊装等高危行业的事中事后监管，强化事故防控体系建设，加大隐患排查治理工作力度，落实行之有效的监管措施。对吊装作业开展专项整治行动，加强作业过程和操作人员安全管理。

二、评估结果

经认真阅研事故案件卷宗、询问事故调查单位有关办案人员等方式详细了解案情，评估结果表明：在发生生产安全事故后，负有安全生产监督管理职责的部门，能够在第一时间到达事发现场、组织救援，及时成立事故调查组，严格按

照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定开展调查工作，案件事实清楚、证据确凿，在规定期限内提交事故调查报告，同时按照县政府的批复，严格依法依规追究事故责任单位和责任人员的责任。对责任单位和责任人员的处理意见、引用法律准确恰当，事故相关单位整改措施落实到位。

（一）事故相关企业行政处罚和相关处理落实情况

1、嘉善县应急管理局给予晋亿实业股份有限公司松海路分厂罚款人民币 220000 元的行政处罚。

2、嘉善县应急管理局给予葛兵罚款人民币 21600 元的行政处罚。

（二）事故相关企业事故发生后所采取的措施及事故调查报告提出的事故防范措施和整改措施落实情况

由县应急管理局对事故发生单位相关措施落实情况进行核查。通过听取事故单位事故发生后安全生产管理工作情况汇报，查阅相关资料和询问有关人员了解事故发生后事故发生单位整改措施落实情况：事故相关单位针对事故调查报告提出的整改建议制定了相应的整改措施并较好地按要求落实到位，在全公司范围内开展事故专题警示教育培训，进一步完善了各项安全生产规章制度，同时加强现场作业安全监管和加大隐患排查治理力度。

嘉善县安委办

2022 年 8 月 15 日