

洞合线（G330）368 公里 450 米兰溪市诸葛镇 克罗托纺织厂路段“4·23”交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.4

2024年4月23日16时51分许，洞合线（G330）368公里450米兰溪市诸葛镇克罗托纺织厂路段发生一起货车与轻便二轮摩托车相撞的交通事故，造成3人受伤。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了以市应急管理局为组长单位，市交通运输局、市公安局为副组长单位，市总工会、诸葛镇人民政府为成员单位洞合线（G330）368公里450米兰溪市诸葛镇克罗托纺织厂路段“4·23”交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故经过

2024年4月23日，张某吉驾驶鲁Q**5MB号重型仓栅式货车沿洞合线（G330）由兰溪往建德方向行驶，16时51分行驶至洞合线（G330）368公里450米兰溪市诸葛镇克罗托纺织厂路段时，与徐某娥驾驶轻便二轮摩托车发生碰撞，造成徐某娥及轻便二轮摩托车乘坐人员梅某宇、梅某曦受伤的道路交通事故。

（二）当事人情况

1.鲁Q**5MB的重型货车驾驶员：张某吉，男，1980年2月26日出生，43岁，机动车驾驶证号：371323****02269110，档案编号：372****15496，户籍地：山东省沂水县副关村镇，现住地：山东省沂水县副关村镇。

2.轻便二轮摩托车驾驶员：徐某娥，女，1963年8月10日出生，60岁，居民身份证号：330719*****2321,未取得机动车驾驶证，户籍地：浙江省兰溪市香溪镇东仓村，现住地：浙江省兰溪市诸葛镇。

梅某宇（2017年1月12日出生）、梅某曦（2014年4月23日出生）系徐某娥孙子，轻便二轮摩托车乘坐人。

（三）事故车辆情况

1.鲁Q**5MB号重型仓栅式货车，所有人：沂水中诚物流有限公司，使用性质：货运，检验有效期至2024年9月30日。发生事故前车辆装载17660千克货物，车辆核载17570千克，超载率0.5%。

2.轻便二轮摩托车，所有人：徐某娥，无保险。

（四）事故交通环境

事故发生地位于至洞合线（G330）368公里450米兰溪市诸葛镇克罗托纺织厂路段，事故地点道路中央施画有黄色实线，东侧划分四条机动车道与两条非机动车道，单幅机动车道宽350厘米，单幅非机动车道宽300厘米，事故地点东侧无非机动车道，单幅车道宽350厘米。

（五）检验鉴定情况

1.鲁 Q**5MB 号重型仓栅式货车的转向系、制动系、照明信号装置技术状况均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求。

2.鲁 Q**5MB 号重型仓栅式货车在发生碰撞事故前的行车速度范围是 43km/h-44km/h。

3.无号牌电动自行车属性经鉴定判定为轻便二轮摩托车。

4.轻便二轮摩托车的制动系、照明信号装置技术状况不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求，转向系技术状况符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的技术要求。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

徐某娥未取得机动车驾驶证驾驶机动车，违法载人，且借道通行时未让本车道的车辆优先通行，是造成事故的主要原因。

张某吉驾驶超载的货运车辆在行驶过程中疏忽大意，未注意前方道路车辆动态，采取措施不当，是造成事故的次要原因。

（二）事故责任认定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责

任。”之规定，认定徐某娥负事故的主要责任，张某吉负事故的次要责任，梅某宇与梅某曦无事故责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，该交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

三、事故暴露的主要问题

（一）徐某娥无证驾驶、违法载人，交通意识淡薄；

（二）张某吉驾驶货运车辆超载行驶且未确保安全驾驶；

（三）沂水中诚物流有限公司未严格按照相关法律、法规规定，对其所有的车辆及驾驶员未进行有效管理，车辆驾驶员安全教育培训工作开展不到位。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）沂水中诚物流有限公司履行道路运输企业安全生产主体责任不到位，建议由市交通运输局对其违法行为进行调查处置；

（二）建议由市交警大队对驾驶人张某吉、徐某娥存在的交通违法行为进行调查处置。

五、事故防范和整改措施

（一）**深入推进交通安全宣教工作。**各乡镇（街道）要制定年度交通安全宣传方案，常态化开展事故多发的老年人、货车驾驶员、电动车驾驶人及道路沿线村镇企业等交通安全宣传行动，通过两微一抖、电视广播、电子显示屏、农村大喇叭等公众媒体，也可以通过拉宣传横幅、发放宣传资料、走进集市戏场老年协会

等形式，既要正面宣传引导遵守交通法规重要性，告诉交通参与者文明出行、规避事故安全驾驶的技巧要领，各所队重点要落实老年人赋色管理和精准宣教，切实提升我市老年人遵守交规和自我保护水平，同时也要高频次曝光不文明、不守法的易肇祸违法行为，在全市社会面上营造“遵守交规、文明出行”的交通安全氛围。交警车驾管部门要开展对加大驾驶员的安全教育力度，特别是要对客车、货车及违法行为5次以上的驾驶员一律开展集中学习，涉及重点企业单位的要通报上门、送教上门，通过组织观看警示教育片、警官授课等形式，让驾驶员强化学习交通法律法规要求，杜绝交通违法行为和交通事故的发生。

（二）全面强化路面管控。货车具有盲区特点，为交通安全埋下隐患。以路面为主阵地，紧盯重点时段、重点路段，突出重型货车、工程车、渣土车以及危化品运输车辆等重点车辆，加大路检路查力度，严厉打击超载、超速、疲劳驾驶、违规装载、违反交通信号、危化品运输车辆不按规定线路通行等重点违法行为。会同交通运输部门加大货车严重超限超载违法联合打击力度，严格落实“一超四罚”，有效预防和减少货运车辆交通事故发生，确保道路交通安全畅通。

（三）排除安全隐患，完善路面交通设施。对道路配置不高、交通环境有待提高的现状，要进行科学分析，并提出整体改造及整治意见措施，对主要路口完善标志标线、警示牌、爆闪灯、压缩转弯半径、优先慢行信号等，并定期做好设施的维护，确保发

挥效用。同时对绿化修剪、开口增减规范等，要及时与相关部门沟通，及时改造完善。要坚持科学规划，合理布置安全设施，强化路面治理，提高道路通行能力，使道路交通的基础与现代交通逐步相适应，从而保证交通环境规范有序，有效降低事故发案。