

当前位置： 首页>政务公开>法定信息公开内容>重大民生信息>安全生产

四川天*人力资源管理有限公司 “5.5” 一般物体打击事故调查报告

信息来源： 县应急管理局 发布时间：2026-09-16 09:35

【字体：大 小】

智能问答

政务微信

政务微博

心连心

分享到

首页

2025年5月5日18时左右，四川天*人力资源管理有限责任公司（以下简称“天*公司”）劳务派遣人员在参山**股份有限公司夹江分公司（以下简称“乐*夹江公司”）下属中*供电所派单的青衣街道千佛社区*组低压线路抢险工作过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约156万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定及审计署审计人社保险基金反馈，2025年12月17日，县人民政府成立了由县委常委、常务副县长任组长，县应急局、县公安局、县信息化局、县总工会组成的事故调查组，并邀请县检察院派员参加，县纪委监委成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质，并针对此次事故提出了防范措施。

经调查认定，四川天*人力资源管理有限责任公司“5·5”物体打击事故是一起因自然灾害导致的意外事件。

一、基本情况

（一）事件发生经过及应急处置评估情况

1. 事件发生经过

2025年5月4日，夹江发布大风天气黄色预警，当晚因大风暴雨天气导致夹江县多处地区停电。5月4日晚，劳务派遣工人彭**及其工友周*、杨*、王**受中*供电所派单开展辖区内电力抢险工作，17时左右到达千佛社区*组，发现是因吹断的树枝倒伏压线导致停电。因倒伏树枝较高，无法直接进行清理，现场负责人中*供电所所长彭**报告情况，并联系清障队进行树枝清障工作。18时左右，在等待清障队期间，因突发大风天气，**被路边树上因风吹断掉落的树枝意外砸中背部受伤，被送往夹江县人民医院进行救治，后经抢救无效死亡。

2. 应急处置情况及评估情况

彭**在被树枝砸中背部几分钟后，突感身体不适，所长彭**向乐*夹江分公司负责人报告了该事件，并拨打了120急救电话请求医疗援助。约18时20分，120救护车抵达事故现场，将伤者彭**转送至夹江县人民医院进行救治。后经抢救无效，彭**于当日19时25分死亡。

此事件由突发大风天气原因致树枝被风吹断掉落意外砸中作业人员导致，乐*夹江公司、天*公司均属于意外事件，故未向应急管理部门上报，不存在主观上的瞒报。

（二）事件发生单位基本情况

1. 天*公司，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：四川省乐山高新区南新路11**号2层40*、40*室，法定代表人：吴*，成立日期：2001年11月26日，统一社会信用代码：91511100*****，注册资本：1000万(元)，经营范围：许可项目：劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业中介活动；劳务分包；餐饮服务；食品销售；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易业务（经营类电子商务）；网络文化经营；互联网直播技术服务；建设工程施工；电气安装服务；烟草制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可为准）

2. 乐*夹江公司，企业类型：股份有限公司分公司，注册地址：夹江县濠城镇迎春南路2**号，负责人：祝*，成立日期：1999年5月7日，统一社会信用代码：91511126*****，经营范围：地方电力开发、经营；本公司电力调度；输变电设备、电工器材、交流电动机购销；电力设施承装、承修、承试（三级）；变电运维；公司管范围内发供电电能计量装置的检定、校准。

关闭✖

智能问答

政务微信

政务微博


心连心

分享到

首页

（三）现场勘察情况

事件发生地为青衣街道千佛社区*组千佛岩后山景区山间道路处，右上方为两组低压线路，高度距离路面约10米，道路周边为树林，较为茂密，道路正上方较为空旷。树枝倒伏压线导致台区停电，无法从地面进行人工清理，需专用升降机升至电线高度后再进行清障处理。事故发生时，抢险人员已按要求穿工作服，佩戴手套及安全帽，抢险工具已备齐，抢险人员均持有电工证及登高作业证。事件发生时未进行抢险作业。



（图1 事件现场概貌图）

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 死亡人员情况

彭**，男，52岁，51112619*****，户籍地：四川省乐山市夹江县中*镇李*村*组。

2. 直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定，本次事故直接经济损失约156万元。

二、事件单位安全生产履职情况

1. 天*公司。作为劳务派遣单位，与用人单位签订了劳务派遣协议，明确各自的安全责任与义务，对派遣人员进行了上岗前的安全教育培训和资质审核，要求派遣人员遵守相关法律法规及用人单位规章制度，积极参加用人单位组织的各类岗位培训和特种资质考核；用工期间定期对派遣人员进行考核，履行了劳务派遣单位安全管理职责。

2. 乐*夹江公司。作为用人单位，与劳务派遣单位签订了劳务派遣协议，明确各自的安全责任与义务；制定安全教育培训计划，并按计划对派遣人员进行培训；制定了针对突发状况、恶劣天气等因素的应急抢险预案，定期组织派遣人员一同参与演练；定期组织派遣人员参加特种作业资格培训、复审和安规考试考核，安全防护用品齐全，抢险作业前规范使用抢修作业单和派工单，指定了专人进行现场安全监督等，履行了用人单位的安全职责。

三、事件原因分析

经综合分析认定，因突发大风天气致树枝被吹断掉落，意外砸中彭**背部，导致此次事件发生。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查组全面核查、综合研判，此次事故属于因自然灾害导致的意外事件。天*公司、乐*夹江公司及其主要负责人均履行了安全管理职责，遵守了安全生产主体责任，建议不予处罚。



五、意外事件防范措施

（一）强化全员意外风险防范意识。此次事件相关单位要持续开展安全教育，在常规安全风险培训基础上加突发性、偶然性意外风险警示教育，引导全员时刻保持安全警觉，规范作业行为、做好自我防护。常态化开位风险再辨识培训，针对行走磕碰、意外滑倒、突发掉落、体位失衡等低概率意外风险，逐项讲解规避要点和保护措施。定期组织全员轻微意外伤害应急处置演练，提升员工突发状况下的快速避让、自我保护、紧急止损力。

（二）细化现场环境常态化管理。事件相关单位要持续开展现场精细化排查，定期整治现场细微环境隐患作业动线、防物体意外坠落等防护措施，持续改善作业环境安全条件。管理人员、班组长要常态化开展现场巡查，不仅管控重大违章风险，重点关注细微行为风险、环境动态风险、偶发不确定风险，做到“大隐患严控隐患细管、无隐患防意外”的全维度管理模式。要严格落实作业全过程监护制度，做到防微杜渐。

（三）建立长效举一反三机制，持续夯实安全基础。以本次纯意外事件为警示，组织各岗位全面梳理低概率突发性、偶然性未知风险，更新岗位风险清单，补充非常规风险管控措施。持续推进抢险救援现场本质安全提升通过物理防护、环境优化、行为规范、意识提升多维度筑牢安全防线。常态化开展安全自查自纠，持续排查盲区、防护盲区、认知盲区，全面降低各类意外事件发生概率，确保安全生产形势持续稳定向好。

四川天*人力资源管理有限责任公司
“5.5”一般物体打击事故调查组
2026年8月26日

